



# Fotobijlage

Kas en Garage

Doorn

22024 | 17 december 2024

gewijz. 20 mei 2025

# Inhoudsopgave

- Inleiding
- Registergegevens
- Historische foto's
- Foto's Garage
- Foto's Kas



TPAHG architecten is een ERM gecertificeerd Erkend Restauratie-Architectenbureau. Bij een deel van onze restauratieprojecten ligt het zwaartepunt op onderhoud en casco restauratie. Bij restauratieprojecten waar wijziging in gebruik en functie van toepassing is, vormt het verdiepen in de historie en gelaagdheid van het monument de inspiratie voor de verdere planvorming.


TPAHG architecten is Duurzaam Monumenten (DuMo) adviseur van het Nationaal Restauratiefonds en een geselecteerd duurzaamheidsadviesbureau voor het Ontzorgingsprogramma van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed. Wij maken energiescans en maatwerk verduurzamingsadviezen op verschillende niveaus die ook te gebruiken zijn voor subsidieaanvragen. Uitgangspunt met verduurzaming is om het pand energetisch te verbeteren en in stand te houden.

# Inleiding

Het plangebied omvat de Rijksmonumentale Garage, gebouwd in 1928 in opdracht van de Duitse Keizer [REDACTED], en de in 2014 aangebouwde glazen Kas. De bij de garage behorende klokkentoren valt buiten dit project.

Planuitwerking vindt plaats conform URL 1001  
Uitvoeringsrichtlijn Restauratievisie en ontwerp.

Ter voorbereiding zijn archieftekeningen beschikbaar gesteld door eigenaar Rijksvastgoedbedrijf (RVB).



# Registergegevens

## Registergegevens

Monumentnummer: 506966  
Complexnummer: 506962 – Doorn  
Kadastrale aanduiding: Doorn A 8099  
Adres: Bij Langbroekerweg 10, 3941 MT te Doorn

### GARAGE MET KLOKKENTOREN.

De rood bakstenen garage op L-vormig plattegrond onder een samengesteld zinken zadell- en schilddak met zeer royale overstek, werd in 1928 gebouwd in opdracht van [REDACTED] door ir. architect [REDACTED] uit Doorn. In de winter 1994-95 zijn tijdens de vervanging van het vorige dak de vijf oorspronkelijke dakvensters dichtgezet. In de zuidgevel een 6-ruits laddervenster. Aan de oostzijde twee brede schuifdeuren, elk bestaande uit twee schuifbare delen met drie-ruits venster. Aan de noordzijde een uitbouw onder plat dak en op de hoek van de garage een hoge bakstenen schoorsteen. In de noordgevel een regelmatige deur- en vensterindeling. Tegen de hoge blinde westgevel staat een lage tuinkas op rechthoekige plattegrond, onder een lessenaarsdak. Hierdoor is het westelijke dakschild hoger dan het oostelijke. De tuinkas dateert uit de jaren '50 en is derhalve voor de bescherming van ondergeschikte betekenis. In de van de garage losstaande, rood bakstenen klokkentoren op vierkante grondslag onder een met

grijze pannen gedekt tentdak waaronder galmsleuven, is een gedenkplaat geplaatst ter herinnering aan de 70ste verjaardag van [REDACTED] op 27 januari 1929. In de oostgevel de ingangspartij bestaande uit een uit verticale delen opgebouwde deur met halfronde beëindiging. Op de zuidoost- en de noordwesthoek twee haaks op elkaar staande zwart geschilderde wijzerplaten, ondersteund door bakstenen consoles. Op de hoeken onder de wijzerplaten een uitkragend smal bakstenen decoratief element. In de zuid-, noord en westgevel twee boven elkaar geplaatste smalle ramen met halfronde afsluiting. Het tentdak wordt bekroond door een adelaar op een mast. In de toren werden in 1928 het zogenaamde Westminstercarillon, bestaande uit vier klokken ('Hohenzollern', 'Treue', 'Heimat' en 'Brandenburg') en één klok voor de hele uren geplaatst. De klokken werden geleverd door de firma B. Eijsbouts uit Asten.

# Historische foto's



afb. 1-1: achteraanzicht van de garage met de in 2014 verwijderde kas.

# Foto's Garage

EXTERIEUR



afb. 2-1: noord-oosthoek van de Garage



afb. 2-2: detail garagedeur



afb. 2-1: zuid-westhoek van de Garage. Rechts de Klokkentoren, links de Kas.



afb. 2-2: Noord-west hoek van de garage, de Kas op de voorgrond.

## INTERIEUR



afb. 2-1: interieur garage. Rechts is een voor de wand een paneel geplaatst met informatie-visuals.



afb. 2-2: detail spantconstructie. Vanwege de getoonde expositie is het moeilijk een goed beeld te geven van het interieur.



afb. 2-3: aansluiting spantconstructie tpv de schuifdeuren. In het midden is de bovenzijde van de koof van de glazen schuifdeuren/ glazen voorzetwand te zien.



afb. 2-4 en 2-5: detail glazen voorzetwand tpv de schuivende deuren. In de glazen voorzetwand zijn schuivende glazen deuren opgenomen.

# Foto's Kas

## EXTERIEUR



afb. 2-1: westzijde Kas



afb. 2-2: zuidzijde Kas (hoofdentree)



afb. 2-1: noordzijde Kas en aansluiting met de Garage



afb. 2-2: detail schuifdeur



afb. 2-1: detail binnenplaats en aansluiting met de Garage



afb. 2-2: zuidzijde totale ensemble

## INTERIEUR



afb. 2-1: interieur kas



afb. 2-2: detail spantconstructie

Opdrachtgever

Museum Huis Doorn

Adres

Langbroekerweg 10  
3941MT Doorn

colofon

TPAHG architecten  
Schuijteskade 13  
1621 DE Hoorn  
Nederland

T 0229- 212 919  
E [info@tpahga.nl](mailto:info@tpahga.nl)  
W [www.tpahga.nl](http://www.tpahga.nl)

