

Denkt u met ons mee?

Situatie parkeren Duizendblad



Aandachtspunten

- Onderdeel van de tertiaire structuur/doodlopend
- Deels hoge parkeerdruk omdat een aantal oorspronkelijke parkeerplaatsen op eigen erf verdwenen zijn
- Beperkte groenstructuur aanwezig, veel stenen

Bestaande situatie >



Variant A



Schaal 1:250

Variant A kenmerken

- Extra parkeervakken gecreëerd, met als gevolg dat er minder groen overblijft
- Grasbetontegels in driehoek aan de noordzijde
- Groenvakken relatief klein
- Weinig plek voor bomen

Variant B.1



Schaal 1:250

Variant B.1 kenmerken

- Herstel parkeerplaatsen zoals oorspronkelijk ontwerp (parkeren op privéterrein)
- 7 langparkeren voor woonblok in het midden
- Loopstroom (1,8m) in grasbetontegel. Meer ruimte voor een groenvak: ontmoeting/spelen
- Driehoek (aan de noordzijde) in grasbetontegel uitgevoerd
- Haag rondom parkeerplaats

Variant B.2 kenmerken

- Herstel parkeerplaatsen zoals oorspronkelijk ontwerp (parkeren op privéterrein)
- Langparkeren voor woonblok in het midden
- Loopstroom (1,8m) in zelfde materiaal als rijweg uitgevoerd
- Groter groenvak dus meer ruimte voor spelen en ontmoeten
- Haag rondom parkeerplaats

Variant B.2



Schaal 1:250