

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3494845
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0090471
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0090471

Ingediend op	21-02-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Leenders 3, 7951KM Staphorst (SA18012)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Staphorst
Bezoekadres:	Binnenweg 26 7951 DE Staphorst
Postadres:	Postbus 2 7950 AA Staphorst
Telefoonnummer:	[REDACTED]
Faxnummer:	[REDACTED]
E-mailadres:	[REDACTED]
Website:	www.staphorst.nl
Contactpersoon:	Publieksbalie fysieke leefomgeving
Bereikbaar op:	Maandag t/m vrijdag 08:30 - 12:00

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7951KM
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Leenders
Plaatsnaam	Staphorst
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Fabriek koudasfalt KWS Staphorst
----------------------------------	----------------------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen? Slopen
 Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk KvK-nummer: 67479227
Bedrijfsnaam: Serpentijn B.V.

Adres eigenaar bouwwerk 8331VC 15, Oevers Steenwijk

Wat is de functie van het
bouwwerk? FABRIEK

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd? nader te bepalen

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit. Leenders 3 7951KM Staphorst, dakconstructie , ventilatie
kap, b1, RISICOKLASSE_2A
Leenders 3 7951KM Staphorst, dakconstructie , bitumen, b2,
NVT

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd? b1: 4 STUKS

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest? G. Hellinga B.V.

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het Ja
kader van reparatie- of Nee
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

Is een asbestinventarisatierapport
vereist? Ja
 Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Inventarisatie_18-g-c6xs.pdf	Asbestinventarisatierapport Tekening slopen	2018-02-21	In behandeling