



Verslag en resultaten

Burgerschouw wijk 6 Binnenstad

10-04-2024

Inleiding

Op 10 april heeft de 1e burgerschouw van 2024 in de wijk Binnenstad plaatsgevonden. In overleg met de deelnemers is besloten om de schouw uit te voeren in het gebied “het Eiland”

Opmerking vooraf

Het evenementenveld langs de Commandoweg is door het wintercircus kapot gereden. Hier is al actie op ondernomen.

Het wordt hersteld zodra het mogelijk is. Vanwege de vele regen, verder hersteld.

Bevindingen

Commandoweg

- In beide trottoirs, zowel links als rechts zitten verzakkingen en sporen. Vanaf de Koningsweg tot aan de Piet Heinkade, inclusief de van Speijkstraat.
- Op het kinderkoppenpleintje bij het evenementen grasveld, liggen enkele kinderkoppen los.
- Er zit veel graffiti op de achtergevel van Amels.

Cornelis Lonckestraat

- Uit de tuin van Piet Heinkade 19 hangen er takken van een boom over de rijbaan, waar de vuilniswagen last van heeft.

Piet Heinkade

- Er staat een bank op het gras achter huisnummer 37-40. Met het schrijven van dit verslag is deze reeds opgeruimd.
- In de brandgang achter huisnummer 43-55 ligt veel rommel. Naast de potten met planten is het een allegaartje van spullen.
- Achter huisnummer 64 zit zowel links als rechts het rooster van de kolk te hoog.
- Achter huisnummer 66 staat een metalen H profiel met 2 trekhaken in het gras.

- Voor huisnummer 92 staat een 30 km zone bord. Kan er nagedacht worden of dit de juiste plek is. Want nu zou je voorbij het bord 50 km mogen rijden op het korte stukje naar de punt. Denk ook aan de snelheid van de brommers daar, en op de glooiing aan zeezijde.
- Bij de keerlus naast huisnummer 92 ontbreken er tegels van het trottoir. Ook zijn er verzakkingen.
- Tussen huisnummer 94 (politiebureau) en huisnummer 95 (de Punt) staan schilden met daarachter 2 kapotte luiken van een put.
- Tegenover huisnummer 95, in de ronding naar het kunstwerk 'de oliedruppel', liggen betonblokken in het gras die slecht zichtbaar zijn.
- Bij het kunstwerk staat een afgebroken flespaal.
- Bij het bankje naast het kunstwerk is het tegelplateau verzakt/ kapot gereden.

Glooiing zeedijk

- Net voorbij de slagboom vanaf de Punt staat een vuilnisbak vol. Met het schrijven van dit verslag is deze reeds geleegd. Er zitten ook veel stickers op de vuilnisbak.
- Bij de 1ste dijkovergang vanaf de slagboom staat een vuilnisbak waarvan de klep is weggeroest, afgebroken, waardoor er scherpe randen aan de opening zitten.
- De openbare verlichting doet het (bijna) niet. De grondspots zijn vak beschadigd, en staan vol water. Ook de staande armaturen doen het vaak niet meer.
- Er ligt veel drijfafval op de glooiing.
- Bovenaan de 2de dijkovergang staat, bij het bankje, een vuilnisbak die vol zit.
- Bij de geasfalteerde overgang, richting de Oostbeer, zit graffiti op het informatiebord voor de Oostbeer.

Nabespreking

Het gebied wordt gewaardeerd met het cijfer '6'. Het gebied voldoet hiermee nog net aan de vastgestelde ambitieniveaus.

Conclusies

- Het onderzochte traject scoort op algemene tevredenheid: goed
- Van de 20 onderzochte deelaspecten is de score als volgt:
 - Zeer hoog 0
 - Hoog: 6
 - Basis: 5
 - Laag: 1
 - Zeer laag 3
 - N.v.t.: 5
- Uit deze schouw zijn 20 meldingen voortgekomen waarop actie is vereist.

Analyse schouwresultaten

Deze analyse heeft betrekking op het gebied: Commandoweg, van Speijkstraat, Piet Heinkade, Cornelis Lonckestraat, Abraham Crijnssenstraat, Reinier Claeszstraat, Cornelis Lampsinsstraat en de glooiing van de zeedijk.

Verklaring cijfers

Cijfer	Beoordeling
1	Zeer laag
2	Laag
3	Basisniveau
4	Hoog
5	Zeer hoog
9	Niet van toepassing

Onderdeel 'Schoon & netjes'

Aspect	Cijfer
Zwerfafval op verharding	
Zwerfafval op stoep en/of straat per 100 m2	4
Zwerfafval in groen	
Zwerfafval op gazons, borders en plantenbakken per 100 m2	4
Hondenpoep	
Uitwerpselen op verharding, speelplekken per 100 m2	4
Onkruid in het groen	
Oppervlakte onkruiden, bedekking in borders en plantenbakken	3
Onkruid op verharding	
Oppervlakte onkruiden, bedekking op verharding	4
Graffiti	
Beeldbepalende en/of opvallende graffiti, stickers, beplakking	1
Afvalbakken	
Hoe vol is de afvalbak?	3

Onderdeel 'Technische staat meubilair'

Aspect	Cijfer
Straat en parkmeubilair	
Beschadigingen en scheefstand banken, borden, afvalbakken en dergelijke	2
Openbare verlichting	
Beschadigingen en scheefstand lichtmasten	1
Speeltoestellen	
Beschadigingen en verf/schilderwerk	9

Onderdeel 'Technische staat groen'

Aspect	Cijfer
Bomen	
Groei-kracht en stamopschot van takken (gezondheid)	3
Beplanting en heesters	

Aspect	Cijfer
Schade, uitstraling en snoeibehoefte	3
Hagen	
Geslotenheid en rand/snoei	9
Gras en gazons	
Geslotenheid en maaibeeld van het gazon	4

Onderdeel 'Technische staat verharding'

Aspect	Cijfer
Rijbanen (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op de weg of parkeerstroken	9
Rijbanen (klinkers)	
Vlakheid, sporen openstaande voegen of hoogteverschil op de weg	3
Fietspad (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op het fietspad	9
Fietspad (klinkers en tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op het fietspad	3
Voetpaden en trottoirs (tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op stoep of trottoir	1
Wegmarkering en belijning	
Volledigheid en zichtbaarheid wegmarkering, zebra's en dergelijke	9

Samenvatting

Aspect	Cijfer
Totaalindruk schoon & netjes	4
Totaalindruk meubilair	2
Totaalindruk groen	3
Totaalindruk verharding	3
Totaalindruk tevredenheid	3