



Verslag en resultaten

Burgerschauw wijk 5 Middengebied

27-03-2024

Inleiding

Op woensdag 27 maart 2024 heeft de eerste burgerschauw van 2024 in de wijk 'Middengebied' plaatsgevonden.

Tussen 2022 en 2027 wordt, in het gebied Bloemenlaan en omstreken, de riolering, bestrating en groen vervangen.

De keuze voor het schouwgebied is in overleg met de deelnemers, voorafgaand aan de schouw, op basis van het verleden bepaald.

Er is geschouwd in de omgeving van de Hercules Segherslaan en van der Helstlaan.

Bevindingen

President Rooseveltlaan

- Ter hoogte van huisnummer 207 en kruispunt met de Bloemenlaan staat er een mast voor openbare verlichting scheef en zonder armatuur..

Hendrick Vroomlaan

- Naast huisnummer 65 ligt er puin rondom de recent geplaatste laadpaal voor auto's. Er is ook een schild met voet blijven staan.
- Voor huisnummer 40 ligt er puin onder de beplanting.
- Voor huisnummer 32 ligt er puin in de beplanting.
- Op verzoek van een bewoonster de vraag of de parkeervakken aangepast kunnen worden voor huisnummer 36.
Graag de eerste parkeerplaats versmallen, en dan de volgende 2 opschuiven.
Dan kan de doorsteek tussen de beplanting aangepast worden met een afrit voor minder validen.
- Er hangt kerstverlichting in de boom voor huisnummer 28
- Voor de brandgang tussen huisnummer 24 en 28 ligt puin/bestrating die daar niet hoort.

Van der Helstlaan

- Ter hoogte van de Bosweg naast huisnummer 5 ontbreekt een steen in de goot.
- Achter huisnummer 5 ligt er een stoel in de sloot.
- Voor huisnummer 5 hangt de haag teveel over het trottoir.
- Voor huisnummer 11 hangt de haag teveel over het trottoir.
- Voor huisnummer 11 zit de nummersticker op de ondergrondse container los.
- Voor VC Vlissingen staan er palen zonder functie, rond 2 bomen.
- Op het terrein van VC Vlissingen ligt er puin rondom de recent geplaatste laadpaal.

Willem van de Veldelaan

- Ter hoogte van huisnummer 54 liggen er losse stenen tussen de beplanting.

Hercules Segherslaan

- Tegenover het kruispunt met de Jan van de Capellelaan zit er een verzakking in het trottoir.
- Naast huisnummer 31 liggen er spullen in het plantsoen.
- Naast huisnummer 27 liggen er 2 tegels uit het trottoir, naast de schutting, die terug gelegd moeten worden.
- Op een aantal locaties moeten de overhangende randen van de sierheester geknipt worden, langs het trottoir.
- Op het grasveld, ter hoogte van huisnummer 218, voor de flat, staan wat spullen (stoelen en fietsen) gestald die daar niet horen.
Actie: De bewoonster heeft beloofd dit weg te halen.

Opmerking:

Het was jammer dat er niemand van L'Escaut was aangesloten. Er waren een paar situaties die we graag met hen hadden willen bespreken, zoals het zwerfafval in beplantingsvakken die van hun zijn, of rommel/opslag in voortuinen.

Conclusies

- Het onderzochte traject scoort op algemene tevredenheid: tevreden/goed.
- Van de 20 onderzochte deelaspecten is de score als volgt:
 - Zeer hoog: 1
 - Hoog: 14
 - Basis: 3
 - Laag: -
 - N.v.t.: 2
- Uit deze schouw zijn 20 meldingen en 1 opmerking voortgekomen.

Het geschouwde gebied werd door de deelnemers beoordeeld met een 7,5 . Deze beoordeling voldoet net aan de vastgestelde ambitieniveaus.

Analyse schouwresultaten

Deze analyse heeft betrekking op het gebied: President Rooseveltlaan, Hendrick Vroomlaan, Van der Helstlaan, Willem van de Veldelaan en de Hercules Segherslaan.

Verklaring cijfers

Cijfer	Beoordeling
1	Zeer laag
2	Laag
3	Basisniveau
4	Hoog
5	Zeer hoog
9	Niet van toepassing

Onderdeel 'Schoon & netjes'

Aspect	Cijfer
Zwerfafval op verharding	
Zwerfafval op stoep en/of straat per 100 m2	4
Zwerfafval in groen	
Zwerfafval op gazons, borders en plantenbakken per 100 m2	3
Hondenpoep	
Uitwerpselen op verharding, speelplekken per 100 m2	3
Onkruid in het groen	
Oppervlakte onkruiden, bedekking in borders en plantenbakken	3
Onkruid op verharding	
Oppervlakte onkruiden, bedekking op verharding	4
Graffiti	
Beeldbepalende en/of opvallende graffiti, stickers, beplakking	5
Afvalbakken	
Hoe vol is de afvalbak?	4

Onderdeel 'Technische staat meubilair'

Aspect	Cijfer
Straat en parkmeubilair	
Beschadigingen en scheefstand banken, borden, afvalbakken en dergelijke	4
Openbare verlichting	
Beschadigingen en scheefstand lichtmasten	4
Speeltoestellen	
Beschadigingen en verf/schilderwerk	4

Onderdeel 'Technische staat groen'

Aspect	Cijfer
Bomen	
Groei-kracht en stamopschot van takken (gezondheid)	4
Beplanting en heesters	

Aspect	Cijfer
Schade, uitstraling en snoeibehoefte	4
Hagen	
Geslotenheid en rand/snoei	4
Gras en gazons	
Geslotenheid en maaibeeld van het gazon	4

Onderdeel 'Technische staat verharding'

Aspect	Cijfer
Rijbanen (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op de weg of parkeerstroken	9
Rijbanen (klinkers)	
Vlakheid, sporen openstaande voegen of hoogteverschil op de weg	4
Fietspad (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op het fietspad	9
Fietspad (klinkers en tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op het fietspad	4
Voetpaden en trottoirs (tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op stoep of trottoir	4
Wegmarkering en belijning	
Volledigheid en zichtbaarheid wegmarkering, zebra's en dergelijke	4

Samenvatting

Aspect	Cijfer
Totaalindruk schoon & netjes	4
Totaalindruk meubilair	4
Totaalindruk groen	4
Totaalindruk verharding	4
Totaalindruk tevredenheid	4