

Verslag en resultaten

Burgerschouw wijk 4 Souburg en Ritthem 18-9-2024

Inleiding

Op woensdag 18 september 2024 heeft de tweede burgerschouw van 2024 in de wijk 'Souburg en Ritthem' plaatsgevonden. Vanuit de deelnemers is voorgesteld om het gebied Vlissingestraat en Paspootstraat te schouwen. De vorige editie gaf men aan Ritthem te schouwen.

Opmerking vooraf

Afgesproken om met de groep naar Ritthem te fietsen en daar de schouw te houden. De burger die een aantal meldingen had in de Vlissingestraat en de Paspootstraat gaat deze via, een van de kanalen die wij beschikbaar stellen, melden.

Bevindingen

Zandweg

- Ter hoogte van huisnummer 12 zit er wortelopdruk rondom de boomspiegel zodanig dat er twee klinkers los liggen.
- Ter hoogte van huisnummer 9 zitten twee gaten (voor evenementen) in de bestrating. Hier zit geen kap overheen waardoor dit een gevaar kan zijn voor kleine kinderen.
- Met de kruising met de Dorpsweg, t.h.v. verkeersteken Middelburg Vlissingen, staat veel onkruid op de verharding.
- Van bewoners te horen gekregen dat lichtmast 1011, t.h.v. huisnummer 5 het niet meer doet.

Dorpsweg

- Ter hoogte van huisnummer 21 zitten twee gaten (voor evenementen) in de bestrating. Hier zit geen kap overheen waardoor dit een gevaar kan zijn voor kleine kinderen.
- Op de plaats waar de weg overgaat in de Rammekensweg staat het bord Rammekensweg 90 % gedraaid.
- De verlichtingsmast waar het bord Rammekensweg aanhangt staat scheef.

Rammenkensweg

- Burgers deelde ons mee dat verlichtingsmast 1040 en 949 het niet doen.
- Ter hoogte van de afvalzuil staat er teveel onkruid op de verharding.

Weverstraat

- Ter hoogte van huisnummer 16 staat een verlichtingsmast zonder armatuur.

Dorpsstraat

- Tegenover huisnummer 14, rondom de boom, zit wortelopdruk. Voorstel is om de verharding op te hogen in plaats van wortels weggappen.
- Tegenover huisnummer 10, langs de heg bij de begraafplaats, staat teveel onkruid.

Lambrechtsenstraat

- Tegenover huisnummer 36 staat er teveel onkruid in het plantvak.
- Tegenover huisnummer 54 staat er teveel onkruid in het plantvak.

Bleekstraat

- Het bankje/speeltoestel heeft zijn beste tijd gehad; zitvlak is versleten en bij regenval blijft er water op liggen.
- Bij de schommel zou het houtsnipper niveau opgehoogd kunnen worden tot aan de opstaande rand.

Nabespreking

Het geschouwde gebied ziet er volgens de deelnemers keurig uit en wordt daarom beoordeeld met een 8.

Het gebied voldoet hiermee ruim aan de vastgestelde ambitieniveaus.

Opmerking achteraf

Ondanks dat er toch een 16-tal meldingen uit de schouw zijn gekomen wordt dit gebied als goed/tevreden beschouwd.

Conclusies

- Het onderzochte traject scoort op algemene tevredenheid: tevreden/goed
- Van de 20 onderzochte deelaspecten is de score als volgt:
 - Zeer hoog: -
 - Hoog: 9
 - Basis: 6
 - Laag:
 - Zeer laag: -
 - N.v.t.: 5
- Uit deze schouw zijn 16 meldingen voortgekomen waarop actie is vereist.
- Er zijn 2 opmerkingen (een vooraf en een achteraf) uit deze schouw gekomen.

Analyse schouwresultaten

Deze analyse heeft betrekking op het gebied: Dorpsstraat, Zandweg, Dorpsweg, Weverstraat, Lambrechtsenstraat en Bleekstraat.

Verklaring cijfers

Cijfer	Beoordeling
1	Zeer laag
2	Laag
3	Basisniveau
4	Hoog
5	Zeer hoog
9	Niet van toepassing

Onderdeel 'Schoon & netjes'

Aspect	Cijfer
Zwerfafval op verharding	
Zwerfafval op stoep en/of straat per 100 m2	4
Zwerfafval in groen	
Zwerfafval op gazons, borders en plantenbakken per 100 m2	4
Hondenpoep	
Uitwerpselen op verharding, speelplekken per 100 m2	4
Onkruid in het groen	
Oppervlakte onkruiden, bedekking in borders en plantenbakken	3
Onkruid op verharding	
Oppervlakte onkruiden, bedekking op verharding	3
Graffiti	
Beeldbepalende en/of opvallende graffiti, stickers, beplakking	4
Afvalbakken	
Hoe vol is de afvalbak?	4

Onderdeel 'Technische staat meubilair'

Aspect	Cijfer
Straat en parkmeubilair	
Beschadigingen en scheefstand banken, borden, afvalbakken en dergelijke	4
Openbare verlichting	
Beschadigingen en scheefstand lichtmasten	3
Speeltoestellen	
Beschadigingen en verf/schilderwerk	3

Onderdeel 'Technische staat groen'

Aspect	Cijfer
Bomen	
Groei-kracht en stamopschot van takken (gezondheid)	4
Beplanting en heesters	

Aspect	Cijfer
Schade, uitstraling en snoei-behoefte	3
Hagen	
Geslotenheid en rand/snoei	9
Gras en gazons	
Geslotenheid en maaibeeld van het gazon	4

Onderdeel 'Technische staat verharding'

Aspect	Cijfer
Rijbanen (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op de weg of parkeerstroken	9
Rijbanen (klinkers)	
Vlakheid, sporen openstaande voegen of hoogteverschil op de weg	4
Fietspad (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op het fietspad	9
Fietspad (klinkers en tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op het fietspad	9
Voetpaden en trottoirs (tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op stoep of trottoir	3
Wegmarkering en belijning	
Volledigheid en zichtbaarheid wegmarkering, zebra's en dergelijke	9

Samenvatting

Aspect	Cijfer
Totaalindruk schoon & netjes	4
Totaalindruk meubilair	3
Totaalindruk groen	4
Totaalindruk verharding	4
Totaalindruk tevredenheid	4