

Dijkzone 10, alternatief 1

BUITENDIJKS

Legenda

Overzichtskaart dijkzone

Dijkontwerp	Bestaand
Kruin van de dijk	Gemengd bos
Binnentalud	Grasland
Buitentalud	Akkerland
Constructie Stabiliteit	Waterlichamen
Constructie Piping	Bebouwing
	Wegen
	N2000
	NNN-zone
	Monumentale gebouwen



Voormalige losplaats schepen buitendijks te parkeren

Witte streep/strepen (as/kant) rijweg

Ongewijzigde waterhuishouding en particuliere parkeerplaatsen

Waarom ook hier geen waterontspanners?

Geul = klei + basaltblokken


Monitoren

Strandje behouden


Kiezelstrand

Scheuren in binnen talud

Profiel AA' Binnenwaartse kruinverhoging en pipingconstructie



Profiel BB' Constructie met binnenwaartse kruinverhoging



Pompputten van OASEN tot aan Melkweg naar het gemaal

BINNENDIJKS

Dijkzone 10, alternatief 2

BUITENDIJKS

*1 bij het strandje:
Doordat er bomen weggehaald zijn hebben we afkalving van de grond. Waar de bomen er wel staan niet.

Legenda

Dijkontwerp	Bestaand
Kruin van de dijk	Gemengd bos
Binnentalud	Grasland
Buitentalud	Akkerland
Beheerstrook	Waterlichamen
Constructie Stabiliteit	Bebouwing
Constructie Piping	Wegen
Overgang tussen profielen	N2000
	NNN-zone
	Monumentale gebouwen

Overzichtskaart dijkzone



Ongewijzigde waterhuishouding en particuliere parkeerplaatsen

Natuur is mooi!

Natuur is mooi!

Naar buiten!

Trappetje terug

Strandje behouden

Ook bij buitendijks


350 jaar oude boerderij. Status?

Smalle berm Niet versmallen


Algemeen: voorkom dijkstoep aanpassing! Niet steiler

Geen wijziging grondwaterstand -> geen verdroging = verzakking


Profiel AA' Binnenwaartse kruinverhoging en pipingconstructie



Profiel BB' Constructie met binnenwaartse kruinverhoging



Profiel CC' Constructie met buitenwaartse kruinverhoging




Visuele inspectie: zelfs haarscheuren op foto
Negatieve indruk! -> project veilig stellen?!
Foto's al digitaal in te zien

DOEN!
Doen!

Visuele inspectie: zelfs haarscheuren op foto
Negatieve indruk! -> project veilig stellen?!
Foto's al digitaal in te zien

Dijkzone 10, alternatief 1

BUITENDIJKS



Zorg woning,
nu al op talud

Ongewijzigde
waterhuishouding en
particuliere parkeerplaatsen


Strandje behouden

BINNENDIJKS


Legenda

Dijkontwerp	Bestaand
Kruin van de dijk	Gemengd bos
Binnentalud	Grasland
Buitentalud	Akkerland
Constructie Stabiliteit	Waterlichamen
Constructie Piping	Bebouwing
	Wegen
	N2000
	NNN-zone
	Monumentale gebouwen


Overzichtskaart dijkzone



Profiel AA' Binnenwaartse kruinverhoging en pipingconstructie



Profiel BB' Constructie met binnenwaartse kruinverhoging



SAmen SA

Licht zeer
onstabiel

Lijkt zeer onstabiel