



Gemeente: Weststellingwerf
Plaats: Steggerda
Adres: **Steggerdaweg 35**

Oorspr. functie: N.H. Kerk met begraafplaats
Huidige functie: **P.K.N. Kerk met begraafplaats**
MIP-code: FR-WES-132b Kadaster: BDK D 307

Gemeentelijk monument
Karakteristiek pand
Indifferent

Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Het doel van de waardstelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatieve ruimtelijke beeldwaarde			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		zelfstandig in het veld gelegen achter de lintbebouwing van de Steggerdaweg
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		door de afzonderlijke ligging, op met beukenhaag omheind kerkhof
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		ensemble waarde met kerkhof en gebiedsinrichting (beukenhagen)
bijzondere waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving	■		beeldbepalend in omgeving door ligging in open landschap
Architectonische beeldwaarde			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		een bouwlaag hoog kerkschip onder kap, aan de westzijde een toren met spits
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw		■	samengesteld volume van kerkschip, toren met aan weerszijden zijkapellen
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		flink bouwvolume, naar achteren gelegen ligging ten opzichte van de "Kosterweg"
specifieke kenmerken in de vormbehandeling		■	kenmerkende kantige vormen, met name te herkennen in de kapvormen en volumes rondboogvormige vensters, dakkapelletjes op spits
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de Kosterweg duidelijk waarneembaar, gericht oost - west
specifieke eigenschappen van de geleding	■		horizontale belijning door het basement door uitkragende baksteen en de gootlijsten verticale belijning door de steunberen en de vensters.
gehalte van de gevelcompositie		■	in de kerk zijn alle maatverhoudingen uit elkaar voortgekomen, zo zijn de vensters op gelijke hoogte uitgelijnd als de steunberen
opmaak			
karakteristiek materiaal / -toepassing	■		kruisverband metselwerk met deels gesneden voeg, leiwerk in maasdekking, kruispan en oude holle pannen, stenen vensters met houten onderverdeling en gootlijsten
typerende kleurtoon / kleuroepassing	■		witte vensters, roodbruine baksteen, grijze en nat. rode pan, groene dubbele deuren, dakkapelletjes op de toren met kruisvorm in groen en wit, natuurstenen gevelsteen
karakteristieke detaillering / ornamenten		■	vensterindeling, basement, steunberen, cordonbanden in de toren, gevelsteen doorlopende lateien boven vensters in toren, ontlastboog entree en fraaie kapellen op spits
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		dakkapelletjes, dakbedekking en gevelsteen
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		achter de oorspronkelijke lintstructuur van Steggerda
typerende kunsthistorische stroming of stijl	■		in de trant van het <i>eclecticisme</i>
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden			
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object			
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling	■		cultuurhistorische en symbolische waarde
representant architect / architectonisch oeuvre			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	TOTAALSCORE: 22

relevant: als het aspect concreet in beeld is. specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: 1898

Huidige bouwtechnische toestand:
Opmerkingen:

redelijk tot goed
op het kerkhof is een fraai bankje aanwezig

Datum opname: maart 2010

Gemeente: Weststellingwerf
Plaats: Steggerda
Adres: **Steggerdaweg 35**

Oorspr. functie: N.H. Kerk met begraafplaats
Huidige functie: **P.K.N. Kerk met begraafplaats**
MIP-code: FR-WES-132b Kadaster: BDK D 307

Gemeentelijk monument
Karakteristiek pand
Indifferent



Redengevende omschrijving:

De huidige P.K.N. kerk in Nederland is in 1898 gebouwd op de plek van zijn voorganger uit ca. 1740. In de noordgevel zijn achter het stucwerk nog delen van de oude kerk zichtbaar.

De P.K.N. kerk met begraafplaats te Steggerda ligt achter de lintbebouwing van de Steggerdaweg aan de oostzijde van Steggerda.

Het rondom de kerk gelegen kerkhof met toegangshek, beukenhaag en gemetselde bankje op het kerkhof zijn behoudenswaardig.

De kerk is niet specifiek opgetrokken in een bouwstijl maar in eclectische stijl. Het traditioneel gevormde kerkschip is aan de achterzijde voorzien van een lagere aanbouw en aan de westzijde voorzien van een toren met zijkapellen. De toren is voorzien van een vierzijdige spits, bedekt met in maasdekking aangebracht leiwerk en met op elke zijde een fraai gedetailleerde dakkapel met piron.

De toren bestaat uit twee geledingen en een hoge dubbele toegangsdeur in de westgevel met grote ontlastboog waarin geprofileerde sluitsteen. De rijk geprofileerde gedenksteen is een fraai detail in de westgevel. Op de hoeken zijn aan weerszijden steunberen aangebracht met elk drie gemetselde afzaten. De zijkapellen tegen de westgevel van de kerk zijn voorzien van een afgeschuinde hoek. De kap, bestaande uit drie vlakken, is eveneens bedekt met leiwerk in maasdekking.

De toren bezit acht langwerpige galmgaten met daarboven een lateiconstructie en ontlastbogen.

De kerk is opgetrokken uit roodbruin baksteen in kruisverband gemetseld en is voorzien van een gesneden voeg. Het dak is bedekt met deels een grijze kruispan en deels natuurrode holle pannen. Rondom het kerkdak is een geprofileerde houten goot aangebracht op uitkragend metselwerk.

Het kerkschip bezit aan weerszijden vier grote vensters, steunberen en driehoekig koorsluiting. De halfronde 19 ruitvensters zijn van kunststeen met horizontale roedes van hout. De vensters zijn aan de onderzijde voorzien van gemetselde raamdorpels.

De noordgevel van de kerk is van een stuc laag voorzien. Hieronder is nog deels oud metselwerk aanwezig. Rondom is het kerkschip voorzien van een gemetseld basement.

Advies met betrekking tot bouwkundige staat en onderhoud:

Bouwkundige staat van de kerk is voor zover waarneembaar in redelijk tot goede staat.

Motivatie:

De kerk en kerkhof is van algemeen belang als gemeentelijk pand door:

- de cultuurhistorische en religieuze waarde;
- de opvallende ligging langs de kosterweg;
- architectuurhistorische waarde;
- en de authenticiteit.





Gemeente: Weststellingwerf	Oorspr. functie: pastorie	Gemeentelijk monument
Plaats: Steggerda	Huidige functie: woonhuis dominee	Karakteristiek pand
Adres: Steggerdaweg 37 / 39	MIP-code: FR-WES-132a	Indifferent
	Kadaster: BDK D 1090	

Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Het doel van de waardstelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatieve ruimtelijke beeldwaarde			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de lintbebouwing van de Steggerdaweg, net buiten het centrum van het dorp gelegen nabij de kerk aan de Kosterweg
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		karakteristiek door situering, formaat en gevel detaillering
waarde van het object in een groter geheel / ensemble			
bijzondere waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving	■		beeldbepalend in de omgeving door bouwstijl, tuin en relatie met kerk
Architectonische beeldwaarde			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		een bouwlaag hoge woning met verdieping onder afgeknot schilddak
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		homogeen volume op nagenoeg vierkant grondplan
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		in verhouding tot de omliggende gebouwen: groot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling		■	een vloeiend vormenspel, afgewisseld met hoekige vormen, ter herkennen in de korfboogvormige vensters, de ovaal gevormde daklichten, de omlijsting van de dakkapel, de kroonlijst en de T-vensters
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		frontgevel met daarin het entree duidelijk naar de openbare weg gericht
specifieke eigenschappen van de geleding	■		horizontale belijning door het natuurstenen basement, kroonlijst en daklijst
gehalte van de gevelcompositie		■	volledig symmetrische gevel, entree centraal gelegen, daarboven de dakkapel, aan weerszijde twee vensters; goede vlakverdeling
opmaak			
karakteristiek materiaal / -toepassing	■		kruisverband metselwerk, snijvoeg (voorgevel nieuw), houten vensters aanzet- en sluitstenen in de segmentbogen, nieuwe Tuile du Nord pan
typerende kleurtoon / kleuroepassing	■		roodbruine baksteen, grijze basement, zwarte pan, witte kozijnen ramen en roedes,
karakteristieke detaillering / ornamenten	■		kleine dakkapelen, T-vensters met stucversiering eronder, segmentbogen met trommelveld en aanzet- en sluitstenen, profilering in basement
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		schoorsteen, de vensters en draperie stucwerk
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke structuur van Steggerda, langs de Steggerdaweg: de doorgaande route door Steggerda waarlangs het zich als een streekdorp heeft ontwikkeld
typerende kunsthistorische stroming of stijl	■		in de trant van het <i>eclecticisme</i> (elementen van <i>neoclassicisme</i> en <i>neorenaissance</i>)
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden			
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarden in voldoende mate authentiek
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling	■		de oorspronkelijke functie
representant architect / architectonisch oeuvre			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	TOTAALSCORE: 20

relevant: als het aspect concreet in beeld is. specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: 1898

Huidige bouwtechnische toestand:

in goede staat

Opmerkingen:

oorspronkelijke ramen voorzien van nieuwe beglazing. De dakkapel is gewijzigd en de persiennes zijn verdwenen

Gemeente: Weststellingwerf
Plaats: Steggerda
Adres: Steggerdaweg 37 / 39

Oorspr. functie: pastorie
Huidige functie: **woonhuis**
MIP-code: FR-WES-132a
Kadaster: BDK D 1090

Gemeentelijk monument
Karakteristiek pand
Indifferent



Redengevende omschrijving:

In 1898 werd, gelijk met de kerk, de pastorie van Steggerda gebouwd aan de doorlopende weg door het dorp, de Steggerdaweg naast de Kosterweg waaraan de kerk is gelegen. De pastorie is iets naar achteren ten opzichte van de rooilijn geplaatst waardoor de pastorie een bijzondere positie inneemt. De pastorie is door de ligging en eclectische bouwstijl markant aanwezig.

De pastorie is gebouwd als één bouwlaag met verdieping onder afgeknot schilddak. De voorgevel kenmerkt zich door het vloeiende vormenspel. Hoekige vormen als lijsten langs de dakkapel, afgewisseld met de ronde vormen als de ovaal gevormde daklichten en de segmentbogen boven de vensters met trommelveld. De horizontale belijning is zichtbaar in het natuurstenen basement, de speklagen, de kroonlijst en de daklijst.

De gevel is volledig symmetrisch, met centraal geplaatst de entree met bovenlicht met aan weerszijden twee T-vensters. Boven de entree de dakkapel en links en rechts een sierlijke ovaal daklicht. De linker zijgevel bezit vier raamvensters en de rechter zijgevel bezit twee raamvensters. Alle raamvensters zijn in detaillering gelijk aan de vensters in de voorgevel.



Pastorie, ca. 1950

De pastorie is opgetrokken in roodbruine baksteen in kruisverband met oorspronkelijk snijvoegwerk. De houten kozijnen, met verbrede onderdorpel en ramen zijn licht geprofileerde en authentiek. De ramen zijn voorzien van nieuwe beglazing.

Het basement en het stoepje voor de entree zijn van grijs natuursteen. Onder de vensters zijn stucwerkdecoraties "draperieën" aangebracht. Stucwerk is verder in de gevel gebruikt voor de speklagen, trommelvelden, de aanzetstenen en de karakteristieke sluitstenen bovenin de ontlastingsbogen.

Het dak is bedekt met zwarte (nieuwe) Tuile du Nord pannen. Aan de onderzijde is een rijk bewerkte lijstgoot aanwezig met sierlijke klossen. Karakteristiek zijn verder: de omlijsting van de dakkapel met vensterindeling, de daklichten en de T-ramen.

Advies met betrekking tot bouwkundige staat en onderhoud:

Bouwkundige staat van het pand is goed. Door de jaren heen is een schoorsteen verdwenen, de voordeur vervangen en zijn de persiennes van de vensters en het fronton van de dakkapel verdwenen.

Motivatie:

De pastorie is van algemeen belang als gemeentelijk monument door:

- de opvallende ligging langs de Steggerdaweg en Kosterweg;
- de, in voldoende mate aanwezige, esthetische kwaliteit van het ontwerp en decoraties;
- de uitdrukking van een bijzondere cultuurhistorische ontwikkeling;
- de, in voldoende mate aanwezige architectonische gaafheid van het exterieur;

