[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>
Verzonden: woensdag 2 juli 2025 15:10
Aan: [redacted])
CC: [redacted] [redacted] Services Midden West
Onderwerp: FW: Zwembad de Watergeus Zoetermeer glijbaan Challenger (18866)
Bijlagen: RE: RVS herstel Glijbanen Zwembad de Watergeus; 20250520_Offerte_2025_WM0804-1_Zwembad de Watergeus WM0804.pdf; 20250520-JIR-Familieglijbaan-De Watergeus WM0804.pdf; 20250520-JIR-Familieglijbaan-De Watergeus WM0804.pdf

Urgentie: Hoog

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de Gemeente Zoetermeer. Klik niet op links of open geen bijlagen tenzij u de afzender en het doel van het bericht vertrouwt.

Hallo [redacted],

Zie onderstaande (slepende) correspondentie t.a.v. de problemen die er zijn met de glijbaan Challenger.
Kunnen jullie opdracht geven aan WG&M om een **nieuwe glijtest** uit laten voeren?
De facturering van het onderhoudscontract en benodigd herstel loopt rechtstreeks via de gemeente vandaar 😊

Mogelijk kunnen jullie ook gelijk opdracht geven voor het benodigde herstel na eerder onderhoud, zie bijgevoegd onderhoudsrapport en aangeleverde offerte.
Totale kosten voor herstel na onderhoud, [redacted].
We willen deze tekortkomingen gelijk mee laten nemen bij de overige werkzaamheden aan de glijbaan.

Laat me z.s.m. weten of de opdracht wordt verstrekt zodat ik verdere afspraken hierover kan maken.

Met vriendelijke groet,



[redacted]
Asset & Project Manager

Van: [redacted] <[redacted]@keurmerk.nl>
Verzonden: woensdag 2 juli 2025 14:52
Aan: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>; [redacted] | Lotec <[redacted]@lotec.nl>; [redacted] <[redacted]@vortex-intl.com>; [redacted] | Lotec <[redacted]@lotec.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>; [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>
Onderwerp: RE: Zwembad de Watergeus Zoetermeer glijbaan Challenger (18866)

Een glijtest.

Met vriendelijke groeten,

[redacted] | Keurmerkinstituut
[redacted]@keurmerk.nl

Groeneweg 2E, 2718 AA Zoetermeer

Postbus (P.O. Box) 45, NL 2700 AA Zoetermeer
T: 079-3637000

KvK 27172878 | BTW NL807171347B01

From: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>
Sent: Wednesday, July 2, 2025 2:48 PM
To: [redacted] | Lotec <[redacted]@lotec.nl>; [redacted] <[redacted]@vortex-intl.com>; [redacted] <[redacted]@keurmerk.nl>; [redacted] | Lotec <[redacted]@lotec.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>; [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>
Subject: RE: Zwembad de Watergeus Zoetermeer glijbaan Challenger (18866)

Beste [redacted]

Allereerst excuses dat ik een verkeerde datum genoemd heb voor de herstelwerkzaamheden aan de glijbaan.

Wij kunnen niet bepalen of proef glijden nodig is, ook bepalen wij niet of een aanpassing van de huidige ingestelde debiet nodig is.
Ons verzoek is naar voren gekomen vanuit de vraag die de NVWA heeft gesteld in het kader van het onderzoek naar voorvallen (met letsel) in de glijbaan.
Als het huidige debiet (85m3/h) de waarde is die overeenkomt met het keuringsrapport dan hoeft van ons uit niets gewijzigd te worden, wij denken echter dat dit 120m3/h zou moeten zijn.

[redacted],
Jij hebt volgens mij zelf aangegeven dat er 2 opties zijn?

1. De flow moet (terug)gezet worden op 120 kuub.
2. De flow blijft op 85 kuub staan en wordt herbeoordeeld door Keurmerkinstituut.

Kun je ons nu z.s.m. aangeven welke optie uitgevoerd dient te worden om de veiligheid van onze bezoekers te garanderen als ook om de vraag van de NVWA beantwoord te krijgen?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Asset & Project Manager

Van: [redacted] | Lotec <[redacted]@lotec.nl>
Verzonden: woensdag 2 juli 2025 13:22
Aan: [redacted] <[redacted]@vortex-intl.com>; [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>; [redacted] <[redacted]@keurmerk.nl>; [redacted] | Lotec <[redacted]@lotec.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>; [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>
Onderwerp: RE: Zwembad de Watergeus Zoetermeer glijbaan Challenger (18866)

Goedemiddag heren,

Om te voorkomen dat we straks twee keer moeten komen horen we graag wanneer we dit migen inplannen.
We zijn nu aan het proberen dit vóór de 9e te plannen maar dat is dus niet nodig?
Ik kan proberen het op de 16e vast te zetten?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Werkvoorbereider
[redacted]@lotec.nl

Afwezig op woensdag

Nederland
Postbus 1427 5602 BK
Boven Zijde 12
5626 EB Eindhoven
T 040 243 00 21
E info@lotec.nl

www.lotec.nl

Nederland (Noord-Oost)
Koppelstraat 35
7391 AK Twello
T 057 174 38 00
E info@lotec.nl

www.lotec.nl

België
Esperantolaan 4
3001 Heverlee
T 016 98 01 03
E info@lotec.be

www.lotec.be

Dit bericht bevat vertrouwelijke en/of persoonlijke informatie. Indien u niet de rechtmatige ontvanger bent [of dit bericht is onterecht bij u terecht gekomen] s mail een bericht naar de afzender en verwijder het origineel onmiddellijk. Het is verboden om dit bericht zonder autorisatie te kopiëren of door te sturen.

Van: [redacted] <[redacted]@vortex-intl.com>
Verzonden: woensdag 2 juli 2025 13:18
Aan: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>; [redacted] | Lotec <[redacted]@lotec.nl>; [redacted] <[redacted]@keurmerk.nl>; [redacted] | Lotec <[redacted]@lotec.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>; [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>
Onderwerp: RE: Zwembad de Watergeus Zoetermeer glijbaan Challenger (18866)

Hallo [redacted],

14/15 juli wordt de glijbaan hersteld niet volgende week. De flow kan al aangepast worden hiervoor echter proef glijden kan afhankelijk van de voortgang de 15e of de 16e .

Met vriendelijke groeten, Kind regards, mit freundlichen Grüßen, Pozdrawiam serdecznie,

[redacted]
Customer Service & Operations Manager

Working Monday to Thursday

[redacted]@vortex-intl.com
+31 79 206 5060 (Office)
+31 6 [redacted]
Argonstraat 86, 2718 SN, Zoetermeer, The Netherlands
watergamesandmore.com

Van: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>
Verzonden: woensdag 2 juli 2025 08:31
Aan: [redacted] | Lotec <[redacted]@lotec.nl>; [redacted] <[redacted]@keurmerk.nl>; [redacted] <[redacted]@vortex-intl.com>; [redacted] | Lotec <[redacted]@lotec.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>; [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>
Onderwerp: RE: Zwembad de Watergeus Zoetermeer glijbaan Challenger (18866)

[EXTERNAL EMAIL]

Hallo [redacted], allen,

De opdracht voor het aanpassen van het debiet van de glijbaan dient officieel door de firma van Dorp te worden gegeven, deze hebben ook de oorspronkelijke aanvraag bij jullie(Lotec) gedaan.
Aangezien dit wel een belangrijke opdracht voor ons is staan wij garant voor betaling en geven we bij deze alvast akkoord.

Betreft de oplossing van het probleem met de glijbaan:
Wij vragen om het debiet in te stellen op de waarde die bij keuring en het bijbehorende keuringsrapport is aangehouden.
Tevens vragen wij om, in het kader van veiligheid, deze waarde te kunnen blijven controleren en te borgen zodat eventuele afwijkingen direct opgemerkt worden. Je geeft zelf inderdaad terecht aan dat afwijkende debieten onwenselijk en potentieel gevaarlijk zijn.
De vraag of dit voor alle glijbanen geldt is daarmee ook gelijk beantwoord 😊

Begin volgende week wordt de glijbaan(Challenger) nog hersteld door WG&M, deze is nu nog buiten gebruik vanwege een defect glijgedeelte, we hopen woensdag d.d. 09-07-2025 de glijbaan weer open te stellen voor publiek. De vraag is dus om de juiste flow uiterlijk 09-07-2025 in te stellen?
Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Asset & Project Manager



Van: [redacted] | Lotec <[redacted]@lotec.nl>
Verzonden: woensdag 2 juli 2025 7:43
Aan: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>; [redacted] <[redacted]@keurmerk.nl>; [redacted] <[redacted]@vortex-intl.com>; [redacted] | Lotec <[redacted]@lotec.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>; [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>
Onderwerp: RE: Zwembad de Watergeus Zoetermeer glijbaan Challenger (18866)

Goedemorgen heren,

Ik ben een paar dagen weg geweest, vandaar nu pas mijn reactie.
We zullen inplannen om het debiet van de glijbaan aan te passen naar 120m³/h.
Geldt dit dan voor beide glijbanen of alleen voor de Challenger?

Wel wil ik opmerken dat het in onze ogen zeer onwaarschijnlijk is dat dit de oplossing is. Debieten aanpassen zonder het glijgedrag te (laten) controleren is onwenselijk en potentieel gevaarlijk.
Ook hebben de glijbanen in onze ogen nooit op 120m³/h gedraaid.
We willen dan ook even vermelden dat wij niet verantwoordelijk zijn voor welke gevolgen dan ook van het wijzigen van deze debieten.

[redacted]Lotec Kun jij aub een servicemonteur met een portaflow inplannen voor deze werkzaamheden?

[redacted] Mogen we onderstaande email als opdracht beschouwen, of ontvangen wij nog een officiële bestelbon?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Werkvoorbereider
[redacted]@lotec.nl

Afwezig op woensdag

ZWEMBADTECHNIEK

Nederland
Postbus 1427 5602 BK
Boven Zijde 12
5626 EB Eindhoven
T 040 243 00 21
E info@lotec.nl

www.lotec.nl

Nederland (Noord-Oost)
Koppelstraat 35
7391 AK Twello
T 057 174 38 00
E info@lotec.nl

www.lotec.nl

België
Esperantolaan 4
3001 Heverlee
T 016 98 01 03
E info@lotec.be

www.lotec.be

BIJ KONINKLIJKE E
HOFLEVERA

Dit bericht bevat vertrouwelijke en/of persoonlijke informatie. Indien u niet de rechtmatige ontvanger bent [of dit bericht is onterecht bij u terecht gekomen] s mail een bericht naar de afzender en verwijder het origineel onmiddellijk. Het is verboden om dit bericht zonder autorisatie te kopiëren of door te sturen.

Van: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>
Verzonden: woensdag 25 juni 2025 13:25
Aan: Jeroen Bos <[redacted]@keurmerk.nl>; [redacted] <[redacted]@vortex-intl.com>; [redacted] | Lotec <[redacted]@lotec.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>; [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>
Onderwerp: RE: Zwembad de Watergeus Zoetermeer glijbaan Challenger (18866) [redacted]

Beste [redacted]

Zoals ik nu begrijp is het probleem opgelost als de flow op 120m3/h wordt gezet en die waarde ook gecontroleerd en geborgd kan blijven worden?

In dat geval is het verzoek aan Lotec om dit uit te voeren bevestigd en kan dit naar mijn mening z.s.m. ingepland worden.

Met vriendelijke groet,



[redacted]
Asset & Project Manager

Van: [redacted] <[redacted]@keurmerk.nl>
Verzonden: woensdag 25 juni 2025 8:17
Aan: [redacted] <[redacted]@vortex-intl.com>; [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>; [redacted] | Lotec <[redacted]@lotec.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>; [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>
Onderwerp: RE: Zwembad de Watergeus Zoetermeer glijbaan Challenger (18866)

Goedmorgen,

Het rapport meldt dat we de flow hebben vastgesteld. Het is overigens minder relevant want op dit moment wijkt de flow af van het dossier. Daarom moet de flow zoals deze nu is opnieuw vastgesteld en moet een glijtest uitgevoerd worden. Die flow moet vervolgens in het dossier en onze rapportage

worden opgenomen. Als dit een actie is waar alle partijen tevreden mee zijn kan ik de test inplannen. Graag verneem ik wie in deze dan onze opdrachtgever zal zijn.

Met vriendelijke groeten,

[redacted] | Keurmerkinstituut
[redacted]@keurmerk.nl

Groeneweg 2E, 2718 AA Zoetermeer
Postbus (P.O. Box) 45, NL 2700 AA Zoetermeer
T: 079-3637000

KvK 27172878 | BTW NL807171347B01

From: [redacted] <[redacted]@vortex-intl.com>
Sent: Wednesday, June 25, 2025 8:09 AM
To: [redacted] <[redacted]@keurmerk.nl>; [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>; [redacted] | Lotec <[redacted]@lotec.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>; [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>
Subject: RE: Zwembad de Watergeus Zoetermeer glijbaan Challenger (18866)

Goedemorgen,

Ik ben het eens met [redacted] in het rapport staat 120m3 en in werkelijkheid is deze lager.

Echter ben ik wel benieuwd is er door de keurmeester destijds bewijs opgenomen van de waardes? Normaal gesproken worden hier foto's van toegevoegd in het rapport.

Met vriendelijke groeten, Kind regards, mit freundlichen Grüßen, Pozdrawiam serdecznie,



[redacted]
Customer Service & Operations Manager

Working Monday to Thursday

[redacted]@vortex-intl.com
+31 79 206 5060 (Office)
+31 6 [redacted] (Cell)
Argonstraat 86, 2718 SN, Zoetermeer, The Netherlands
watergamesandmore.com

WATERGAMES &more
A VORTEX COMPANY

Van: [redacted] <[redacted]@keurmerk.nl>
Verzonden: dinsdag 24 juni 2025 21:41

Aan: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>; [redacted] | Lotec <[redacted]@lotec.nl>; [redacted] <[redacted]@vortex-intl.com>
CC: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>; [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>
Onderwerp: RE: Zwembad de Watergeus Zoetermeer glijbaan Challenger (18866)

> U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted]@keurmerk.nl. Ontdek waarom dit belangrijk is

[EXTERNAL EMAIL]

Geachte allen,

Destijds is vastgesteld dat de flow op 120 kuub was ingesteld. Bij die waterhoeveelheid was sprake van veilig glijgedrag. Het is normaal dat naderhand de flow wordt aangepast omdat de baan doorgaans na verloop van tijd sneller wordt. Dat moet echter vooraf in het dossier zijn vastgelegd. In dit geval is 120 kuub ingesteld. Als nu blijkt dat deze is teruggedraaid of destijds verkeerd op de flowmeter is verschenen moet actie genomen worden.

1. De flow moet (terug)gezet worden op 120 kuub.
2. De flow blijft op 85 kuub staan en wordt herbeoordeeld door Keurmerkinstituut.

Bij punt 2 voeren we alleen een glijproef uit. Ik verwacht dat het glijden en rapporteren 2,5 uur in beslag zal nemen. Daarbij ga ik er van uit dat de tests posotief resultaat opleveren.

Met vriendelijke groeten,

[redacted] | Keurmerkinstituut
[redacted]@keurmerk.nl

Groeneweg 2E, 2718 AA Zoetermeer
Postbus (P.O. Box) 45, NL 2700 AA Zoetermeer
T: 079-3637000

KvK 27172878 | BTW NL807171347B01

From: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>
Sent: Tuesday, June 24, 2025 5:35 PM
To: [redacted] | Lotec <[redacted]@lotec.nl>; [redacted] <[redacted]@keurmerk.nl>; [redacted] <[redacted]@vortex-intl.com>
Cc: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>; [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>
Subject: FW: Zwembad de Watergeus Zoetermeer glijbaan Challenger
Importance: High

Beste allen,

Zie onderstaand mailverkeer en bijlagen n.a.v. enkele ongevallen met de glijbaan Challenger
We hebben 2 opties:

- Aantonen dat de flow opgenomen in bijgevoegd rapport is ingesteld en aanwezig is.
- Aanpassen van bijgevoegd keuringsrapport zodat gemeten hoeveelheid overeenkomt met de door de fabrikant benodigde hoeveelheid, de vermelding van 120m3 zou dan 85m3 moeten worden.

Kan iemand ons nu vertellen of de flow wel of niet aangepast dient te worden en welk debiet dit bij een eventuele aanpassing dan zou moeten zijn?

Er wordt nu naar elkaar verwezen maar wij willen bevestiging van de actie die, n.a.v. de ongevallen en de vragen vanuit de NVWA, uitgezet dient te worden.

Ik hoop dat iemand snel duidelijkheid kan geven?
Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Asset & Project Manager

Optisport Exploitaties B.V.
J. Asselbergsweg 1
5026 RP Tilburg

T: +31 (0) 88 2057777
M:+31 (0) [redacted]
E: [redacted]@Optisport.nl
I: http://www.optisport.nl



Deze e-mail en eventuele bijlagen vallen onder de op onze website gepubliceerde disclaimer: http://www.optisport.nl/disclaimer

Van: [redacted] | Lotec <[redacted]@lotec.nl>
Verzonden: dinsdag 24 juni 2025 13:08
Aan: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>
CC: [redacted] | Lotec <[redacted]@lotec.nl>; [redacted] | Lotec <[redacted]@lotec.nl>
Onderwerp: RE: Zwembad de Watergeus Zoetermeer

Beste [redacted]

Het lijkt me dan inderdaad het beste even een regel in het rapport aan te laten passen. Het debiet zou goed moeten zijn.
Ik laat een voorstel maken voor de debietmeters. Moet ik hierin de familieglijbaan ook mee nemen? Of enkel de twee grote glijbanen?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Werkvoorbereider
[redacted]@lotec.nl

Afwezig op woensdag

LOTEC®
ZWEMBADTECHNIEK

Nederland
Postbus 1427 5602 BK
Boven Zijde 12
5626 EB Eindhoven
T 040 243 00 21
E info@lotec.nl

www.lotec.nl

Nederland (Noord-Oost)
Koppelstraat 35
7391 AK Twello
T 057 174 38 00
E info@lotec.nl

www.lotec.nl

België
Esperantolaan 4
3001 Heverlee
T 016 98 01 03
E info@lotec.be

www.lotec.be

BIJ KONINKLIJKE E
HOFLEVERA

Dit bericht bevat vertrouwelijke en/of persoonlijke informatie. Indien u niet de rechtmatige ontvanger bent [of dit bericht is onterecht bij u terecht gekomen] s mail een bericht naar de afzender en verwijder het origineel onmiddellijk. Het is verboden om dit bericht zonder autorisatie te kopiëren of door te sturen.

Van: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>
Verzonden: dinsdag 24 juni 2025 12:36
Aan: [redacted] | Lotec <[redacted]@lotec.nl>
CC: [redacted] | Lotec <[redacted]@lotec.nl>; [redacted] | Lotec <[redacted]@lotec.nl>
Onderwerp: RE: Zwembad de Watergeus Zoetermeer

Hallo [redacted],

Bedankt voor je reactie en we hebben ook van WG&M begrepen dat de huidige instellingen in overleg zijn gegaan met de keuringsinstantie.
Deze partij meldt echter in zijn rapport dat het debiet overeenkomt met het opgegeven debiet en vermeld 120m3/h, dit zou voor deze glijbaan dan ook het uitgangspunt zijn, zie bijlage.
Wie gezegd heeft dat dit 90m3/h moet zijn bij de inbedrijfstelling weet ik niet maar dit is dus niet wat in het keuringsrapport staat!
Blijven 2 opties:

- Opnieuw keuren met vermelding van juiste ingestelde flow
- Flow instellen op uitgangspunt keuringsrapport

Het huidige keuringsrapport is ons aangeleverd via Vaessen, bij het handhaven van de ingestelde flow zal het keuringsrapport aangepast dienen te worden.
Wij zullen dit voorleggen aan de partij welke verantwoordelijk is voor de keuring door het keurmerkinstituut.

Graag ontvangen we nog wel jullie voorstel voor het plaatsen van debietmeters zodat we de ingestelde flow kunnen blijven monitoren.
Aangezien de juiste flow een veiligheidsaspect is en voorwaarde is voor het gebruik van de glijbaan(zie bijlage) zouden we bij voorkeur ook een vooralarm willen zien in het GBS op het moment dat dit, binnen een bepaalde bandbreedte, af gaat wijken.

Met vriendelijke groet,



[redacted]
Asset & Project Manager

Van: [redacted] | Lotec <[redacted]@lotec.nl>
Verzonden: dinsdag 24 juni 2025 12:07
Aan: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>

CC: [redacted] | Lotec <[redacted]@lotec.nl>; [redacted] | Lotec <[redacted]@lotec.nl>
Onderwerp: FW: Zwembad de Watergeus Zoetermeer

Goedemorgen [redacted],

Voor de pompinstallatie van de glijbanen hebben we het bestek gevolgd, waarin deze was ontworpen voor een debiet van 120m^3/h.

Het is dan ook geen enkel probleem om de pomp op te toeren tot de 120m^3/h wordt gehaald. (Op dit moment draaien ze op zo'n 40hZ)

Tijdens de IBS hebben wij het debiet echter afgesteld op 90m^3/h in overleg met de leverancier van de glijbaan en de keuringsinstantie.

Het is dan ook af te raden dit debiet aan te passen zonder overleg met deze twee.

Indien gewenst kunnen wij een offerte maken voor het plaatsen van debietmeters op de glijbanen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Werkvoorbereider
[redacted]@lotec.nl

Afwezig op woensdag

LOTEC®
ZWEMBADTECHNIEK

Nederland
Postbus 1427 5602 BK
Boven Zijde 12
5626 EB Eindhoven
T 040 243 00 21
E info@lotec.nl

www.lotec.nl

Nederland (Noord-Oost)
Koppelstraat 35
7391 AK Twello
T 057 174 38 00
E info@lotec.nl

www.lotec.nl

België
Esperantolaan 4
3001 Heverlee
T 016 98 01 03
E info@lotec.be

www.lotec.be

BIJ KONINKLIJKE B
HOFLEVERA

Dit bericht bevat vertrouwelijke en/of persoonlijke informatie. Indien u niet de rechtmatige ontvanger bent [of dit bericht is onterecht bij u terecht gekomen] s mail een bericht naar de afzender en verwijder het origineel onmiddellijk. Het is verboden om dit bericht zonder autorisatie te kopiëren of door te sturen.

Van: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>
Verzonden: woensdag 18 juni 2025 17:55
Aan: [redacted] | Lotec <[redacted]@lotec.nl>
Onderwerp: RE: Zwembad de Watergeus Zoetermeer

Hallo [redacted],

Met mij gaat het goed, ik heb net 3 weken vakantie gehad 😊

Het onderhoud aan de installaties wordt door de firma van Dorp gedaan in opdracht van de gemeente Zoetermeer
Wij voeren namens de gemeente het preventieve onderhoud uit aan de waterbehandeling maar vervangingen/aanpassingen dienen via de firma van Dorp te lopen, zij hebben hiervoor een contract met de gemeente Zoetermeer lopen en mogen dus ook facturen hiervoor sturen.
Optisport kan **alleen** de inzet van onze TD voor het preventief onderhoud factureren aan de gemeente Zoetermeer, onderhoudscontracten van installatieonderdelen dienen via van Dorp te lopen!
Zij zullen daarmee dus wel degelijk jullie opdrachtgever gaan worden of eventueel rechtstreeks met jullie leverancier?

In het keuringsrapport van de glijbaan (challenger) is vermeld dat het debiet overeenkomt met het opgegeven debiet van de fabrikant.
Ook wordt vermeld dat deze vast te stellen en te controleren moet zijn omdat veranderingen de glij-eigenschappen beïnvloeden.
Vanwege letselgevallen in deze glijbaan heeft de keuringsdienst van Waren ons gevraagd het vereiste debiet aan te tonen.
Dit vast stellen en controleren kan nu alleen met een debietmeting welke WG&M recentelijk heeft uitgevoerd, hierin is een debiet van 85m3/h gemeten!
Het vereiste debiet is 120m3/h volgens bijgevoegd rapport, dit is nu gevraagd om aan te passen.

Daarnaast vindt ik het zelf vreemd dat tussentijdse verandering van flow niet eenvoudig te controleren is?
Ook een alarmmelding bij te lage flow zou gewenst zijn, zeker omdat het spraypark met zware vervuiling op dezelfde buffer en haarvanger zit. De haarvanger is soms binnen een dag zwaar vervuild waardoor de aanzuiging en flow van de glijbanen en daarmee glij-eigenschappen beïnvloed wordt.
Dit kan een onveilige situatie teweegbrengen waarop nu geen controle of waarschuwing plaats vindt.

Laten we even samen kijken hoe we dit probleem op kunnen lossen?
De glijbaan is nu gesloten vanwege een defect glijdeel maar we hopen deze binnen 4 weken weer open te kunnen stellen, veiligheid voor onze bezoekers is altijd belangrijk maar we liggen nu onder een “vergrootglas”.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Asset & Project Manager

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

C Art. 5.1 lid 1 sub c

Deze informatie betreft bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Toelichting rollen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Bij deze vlakken is in sommige gevallen ingevuld welke rol wordt vervuld door het betreffende gegeven. Het cijfer dat hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende rol in onderstaand overzicht.

5 Telefoonnummer