

Memo

Aan
De heer Langeveld - VVD

Kopie aan

De leden van het algemeen bestuur HHNK



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Doorkiesnummer
+31725828282

contactpersoon
l.boon@hhnk.nl

Onderwerp
Beantwoording schriftelijke vragen
A. Langeveld – VVD – Communicatie
over de schouw

Registratienummer
20.0853146

Datum
21-9-2020

Geachte heer Langeveld,

Op 9 september jongstleden stelde u het college van dijkgraaf en hoogheemraden schriftelijke vragen over de communicatie rond de schouw (20.00849298). Met deze brief voorzien wij in de beantwoording van uw vragen. Op de volgende pagina's vindt u de vragen, gevolgd door een reactie.

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

de secretaris,

M.J. Kuipers

de dijkgraaf,

drs. L.H.M. Kohsiek
b.a. R. Veenman



Datum
21-9-2020

Vraag 1. Kan nauwkeurig aangegeven worden welke brieven zijn verstuurd richting inwoners van Barsingerhorn en volgens welke criteria de aangeschrevenen zijn geselecteerd?

Antwoord: Voor de verstuurde brieven, zie:
bijlage 1.: vooraankondiging
bijlage 2: bestuursdwangbeschikking

De correspondentie heeft plaatsgevonden volgens de Legger Wateren en de Keur.

Vraag 2. Hoe is de communicatie georganiseerd binnen het schouwteam wanneer een heel dorp wordt aangeschreven tot baggeren? Voor de meeste inwoners is dit een geheel niet bekende activiteit/verplichting.

Antwoord: HHNK heeft het gehele landelijke beheergebied opgedeeld in baggerblokken. Elk blok komt elke 7 jaar aan bod. De perceeleigenaren binnen een blok worden aangeschreven. In dit specifieke geval kan het dus zo zijn dat veel ingelanden aangeschreven worden omdat hun perceel aan een waterloop ligt en er dus een onderhoudsplicht geldt.

Ervaring leert dat ingelanden soms onvoldoende op de hoogte zijn van hun schouwplicht. We versturen bij de schouw daarom zoveel mogelijk vooraankondigingen om mensen te informeren. Wij brengen hen op de hoogte met brieven, via onze website en door het plaatsen van krantenartikelen. Afgelopen jaar is er een extra communicatieactie ingezet gericht op alle notarissen en makelaarskantoren in ons gebied. Hiermee is de schouwplicht voor percelen die aan het water liggen extra onder de aandacht gebracht. We staan er altijd voor open om onze communicatie en dienstverlening verder te verbeteren.

Vraag 3. Hoe kan het zijn dat 4 juni boven een brief staat die verstuurd is rond 5 september?

Antwoord: Naar aanleiding van de reacties die wij ontvingen ontdekten wij dat een partij brieven niet bij de ingelanden was aangekomen. Deze brieven zijn door het schouwteam verstuurd op 4 juni. Wij hebben enkele ingelanden nagebeld en gevraagd of zij de brief hadden ontvangen. Het bleek dat dit niet het geval was en daarom is de brief nogmaals verstuurd. Hierbij is de originele brief gebruikt, met de volgende bijlage bijgevoegd in de envelop.

Zie bijlage 3: nogmaals verzenden BDB i.v.m. zoek raken in post

Vraag 4. Welke gevolgen heeft dat voor de genoemde termijndatum 1 augustus 2021?

Antwoord: Wij zijn niet voornemens de termijndatum te veranderen; ingelanden hebben nu nog ruim 10 maanden om maatregelen te nemen. Daarnaast hebben ingelanden de mogelijkheid om uitstel aan te vragen.

Vraag 5. Hoe gaat HHNK hier verder mee om qua communicatie, gelet op de ongerustheid over de eerder verstuurde bestuursdwangbeschikking naar de inwoners?

Antwoord: Onlangs heeft bij Moerbeek een brand gewoed bij een perceel. Bij de brand vielen roet- en glasdeeltjes neer in weilanden en waterlopen. De ingelanden van percelen gelegen aan verontreinigde grond veroorzaakt door de brand zullen van ons een brief ontvangen met het bericht dat zij geen schouw/baggerwerkzaamheden hoeven te verrichten totdat het onderzoek aldaar

Registratienummer
20.0853146

Pagina
3 van 7



volledig is afgerond. De handhavingsprocedure voor ingelanden van percelen gelegen aan waterlopen die niet betrokken waren bij de brand wordt voortgezet.



Datum
21-9-2020

«NAAM»
«STRAAT»
«POSTCODE» «PLAATS»

Geachte heer/mevrouw,

Om voldoende ruimte te geven voor af- en aanvoer van water, is het belangrijk dat de sloten goed onderhouden zijn. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier controleert dit enkele keren per jaar en wij noemen dit de schouw. Dit voorjaar laten wij de baggerschouw uitvoeren. De komende maanden zal een gespecialiseerd bureau in een deel van het beheergebied de slootdiepte gaan controleren waarbij de hoeveelheid bagger in de sloot wordt gemeten. Medewerkers van het gespecialiseerde bureau zullen voor deze werkzaamheden mogelijk uw perceel betreden.

Wat betekent dit voor u?

Indien wij constateren dat de sloot waarvoor u onderhoudsplichtig bent niet voldoende op diepte is, ontvangt u van ons een vervolgbrief waarin wij u zullen verzoeken de sloot op diepte te brengen. Bij constatering van sloten die onvoldoende op diepte zijn schrijven wij altijd de betreffende eigenaren van beide kanten aan, oftewel uw buur zal dezelfde brief ontvangen. De gevraagde werkzaamheden kunt u zelf uitvoeren of u kunt hiervoor een loonbedrijf inschakelen.

Onjuist geadresseerd?

Voor het bepalen van de eigenaar of gebruiker van een perceel maken wij gebruik van de gegevens van het Kadaster. Indien deze brief niet juist geadresseerd is dan vernemen wij dit graag van u via onderstaande contactgegevens.

Heeft u nog vragen of wilt u iets doorgeven?

Meer informatie vindt u op onze website www.hhnk.nl/baggerschouw. Heeft u nog vragen? Wij zijn elke werkdag bereikbaar via 072-582 8282 of via schouw@hhnk.nl.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

Mevrouw T. Ringerwöle
Hoofd cluster Handhaving a.i.
Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Bijlage: Overzichtskaartje en percelen waar gepeild gaat worden



Datum
21-9-2020

Datum
[TODAY]

Kenmerk
BB18

Contactpersoon
Schouwteam

Onderwerp
Bestuursdwangbeschikking
Baggerschouw

Registratienummer

Doorkiesnummer
072-582 8282

Geachte mevrouw/heer,

Om voldoende ruimte te geven voor af- en aanvoer van water, is het belangrijk dat de sloten goed onderhouden zijn. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier controleert dit enkele keren per jaar en wij noemen dit de schouw. In het voorjaar van 2019 hebben wij u per brief geïnformeerd dat wij in een deel van het beheergebied de slootdiepte controleren door de hoeveelheid bagger te meten.

Wat hebben wij gezien?

In het voorjaar van 2019 hebben wij de baggerschouw bij u in het gebied uitgevoerd. Tijdens deze schouw heeft het hoogheemraadschap geconstateerd dat één of meerdere sloten niet goed op diepte is/zijn. Dit komt doordat de baggerlaag in deze sloot/sloten te dik is. Volgens de keur en de legger van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt de onderhoudsplicht van deze sloot/sloten bij u en daarom ontvangt u deze brief.

In de bijlage vindt u de schouwconstatering(en) met plaatsaanduiding.

Wat kunt u nu doen?

U heeft tot **1 augustus 2021** om de baggerlaag in de sloot/sloten te verwijderen. Vanaf deze datum voeren wij de herschouw uit, wij controleren dan opnieuw of de sloot/sloten op diepte is/zijn gebracht. Wanneer het hoogheemraadschap constateert dat een sloot nog niet (goed) op diepte is, neemt onze gebiedsbeheerder contact met u op om afspraken te maken over het onderhoud, dit heet 'horen'. Komt u deze afspraken met de gebiedsbeheerder niet na, dan laat het hoogheemraadschap de sloot op diepte brengen (baggeren). De kosten hiervan brengen wij bij u in rekening, waarbij per overtreding € 150 administratiekosten worden gerekend. Daarnaast riskeert u een boete variërend tussen € 100 en € 300. Het hoogheemraadschap noemt dit het toepassen van bestuursdwang. Als het onderhoud bij de eerste herschouw in orde is, wordt u niet gehoord en beëindigen wij de handhavingsprocedure.

Wat is bagger?

Bagger is een laag modder of slib op de bodem van sloten, vaarten en andere watergangen. Deze laag ontstaat bijvoorbeeld door inwaaierende bladeren en dode waterplanten. De vorming van bagger is een natuurlijk proces dat altijd doorgaat.

Als er teveel bagger op de bodem ligt, wordt het water ondiep. Het water kan dan niet goed meer doorstromen. Bij hevige regenval kan het water niet goed afgevoerd worden. Daarnaast wordt het water troebel en er kan een tekort aan zuurstof in het water ontstaan. Dat is slecht voor de planten



Datum
21-9-2020

en dieren die hierin leven. Door te baggeren blijven de watergangen op de juiste diepte. Zo kan het water goed blijven doorstromen en blijft het schoon en gezond.

Hoe bagger ik een sloot uit?

Het is belangrijk dat een sloot in zijn geheel uitgebaggerd wordt. Als de sloot voor de helft wordt uitgebaggerd, stroomt de achtergebleven slappe bagger terug naar de uitgebaggerde sloothelft. In veel gevallen zal de sloot dan nog steeds onvoldoende diep blijken te zijn. Het is voor een goede uitvoering van het baggeren daarom belangrijk dat de onderhoudsplichtigen van een sloot samenwerken en gezamenlijk de sloot (laten) uitbaggeren. Beschikt u niet over geschikt materieel? Benader dan een loonwerker.

Heeft u nog vragen of wilt u iets doorgeven?

Meer informatie vindt u op onze website www.hhnk.nl/schouw. Heeft u nog vragen? Wij zijn elke werkdag bereikbaar via 072-582 8282 of via schouw@hhnk.nl. *Vermeld altijd de perceelcode uit deze brief, die kunt u vinden in de bijlage. Wij kunnen u dan sneller van dienst zijn.*

Bent u het niet eens met deze brief?

Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen, vindt u op onze website.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,

Namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

Tineke Ringerwöle
Hoofd cluster Handhaving a.i.
Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Bijlage

- Plaatsaanduiding

Registratienummer
20.0853146

Pagina
7 van 7



Datum
21-9-2020

Datum
02/09/2020

Contactpersoon
Schouwteam

Onderwerp
Baggerschouw baggerblok 2018

Registratienummer
20.0843736

Doorkiesnummer
072-582 8282

Geachte mevrouw/heer,

Uit nader onderzoek is gebleken dat de recent aan u toegezonden bestuursdwangbeschikking baggerschouw baggerblok 2018 u mogelijk niet heeft bereikt. Gezien deze mogelijkheid aanzienlijk is, doen wij u de eerder verstuurde bestuursdwangbeschikking nogmaals toekomen.

Mocht u deze bestuursdwangbeschikking wel al hebben ontvangen dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.

Wij bieden onze excuses aan voor het ongemak.

Heeft u nog vragen of wilt u iets doorgeven?

Meer informatie vindt u op onze website www.hnk.nl/schouw. Heeft u nog vragen? Wij zijn elke werkdag bereikbaar via 072-582 8282 of via schouw@hkn.nl.

Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Namens het schouwteam,

Jolanda Aalders-Tammer
Medewerker Schouw
Afdeling Watersystemen
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier