



hoogheemraadschap  
**Hollands**  
**Noorderkwartier**

De heer Vonk  
AWP

Datum  
26-11-2019

Uw kenmerk

Contactpersoon  
**L. Boon**

Registratienummer  
19.2832842

Telefoonnummer  
+72 5827087

Onderwerp  
Beantwoording schriftelijke vraag  
onderloopsheid beschoeiing

Geachte heer Vonk,

Op 18 november jongstleden stelde u het college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H) schriftelijke vragen over onderloopsheid door baggeren en het serieus nemen van klachten van ingezetenen (19.2574855). Met deze brief voorzien wij in de beantwoording van uw vragen. Op de volgende pagina vindt u de vragen, gevolgd door een reactie.

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

de secretaris,

M.J. Kuipers

de dijkgraaf,

drs. L.H.M. Kohsiek

Datum  
26 november 2019



1. Bent u bekend met een pagina groot artikel in het Regionieuws NHD met als titel: "Alarmbellen rinkelen na verzakken walkant" van 25 oktober jl waarin een inwoner van Berkhout de noodklok luidt?

Ja

2. Wij willen graag dat HHNK onze burgers echt serieus neemt. Wat vindt u van de in de krant beschreven interactie tussen burger en waterschap?

3. Bent u bereid de casus Berkhout samen met de bewoner uit te diepen om op het spoor te komen hoe dit proces zich heeft kunnen ontwikkelen? Hierbij zou gekeken kunnen worden naar hoe diep er jaren geleden gebaggerd is. Uitgangspunt hierbij is om hier voor de toekomst van te leren.

We betreuren de gang van zaken. We willen goed bereikbaar zijn voor ingelanden en waar mogelijk meedenken daar waar problemen zich voordoen. Wel is de interactie zoals weergegeven in de krant niet geheel juist en zijn uitspraken die zijn gedaan uit verband getrokken. Inmiddels is een bezoek gebracht aan de heer Buré om de situatie ter plekke te bekijken en excuses te maken voor de (-on)bereikbaarheid eerder dit jaar.

4. Waterlopen moeten voldoen aan de legger en de keur. Hierbij gelden minimale eisen voor de dimensionering van de watergang. Er moet dus een minimum diepte zijn.

In hoeverre is er sprake van dat er ook een maximale diepte is. Wordt er bij baggerwerken op "te diep" gecontroleerd, en dan met name aan de oevers?

De maximale diepte die we aanhouden bij het baggeren is de vaste bodem. We zien er strikt op toe dat alleen bagger/ sediment wordt verwijderd tijdens de werkzaamheden. Wanneer te diep gebaggerd zou worden en naast bagger ook vaste bodem wordt verwijderd, ontstaan binnen circa 2 jaar problemen met instortende walkanten. Poldersloot de Tocht in Berkhout is meer dan 10 jaar geleden gebaggerd.

5. Bent u bereid om op website van HHNK informatie op te nemen over hoe diep een optimale beschoeiing aangebracht moet worden met een waarschuwing voor onderloopsheid van de beschoeiing bij toekomstige verdieping van de waterloop door baggerwerken. Dit om burgers en bedrijven die beschoeiingen plaatsen te waarschuwen?

Een waarschuwing voor onderloopsheid van beschoeiingen door baggerwerkzaamheden aan burgers achten we voorbarig, omdat deze situatie zich in de eerste plaats niet voor dient te doen. Wanneer door ons toedoen schade aan oevers ontstaat zijn wij daarop uiteraard aanspreekbaar en zullen we dit herstellen.

Wel onderzoeken we of op de HHNK website tips kan geven voor de aanleg van een goede beschoeiing. Nu stellen we wel eisen aan de bovenwater situatie maar niet voor de onderwater situatie. Daarbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat we de verantwoordelijkheid voor het plaatsen van een goede beschoeiing bij de perceeleigenaar laten en we terughoudend zijn met



voorschrijven van extra regels. De diepte van een optimale beschoeiing verschilt namelijk per situatie.

6. Op de website van HHNK: [https://www.hhnk.nl/portaal/onderwerpen-a-z\\_41555/product/beschoeiing-aanbrengen\\_1036.html](https://www.hhnk.nl/portaal/onderwerpen-a-z_41555/product/beschoeiing-aanbrengen_1036.html) staat een link naar beleidsregels. Deze link werkt niet. Wilt u dit aanpassen opdat de beleidsregels ook gelezen kunnen worden?.  
De website is hersteld.