

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: FW: Onderhoud sloten langs N368
Datum: dinsdag 22 oktober 2024 16:57:15
Bijlagen: [image002.png](#)
[image003.png](#)
[image004.png](#)
[image005.png](#)
[image006.png](#)
[image007.png](#)
[image010.png](#)
[image011.png](#)
[image012.png](#)
[NZVlogoRGB2_7964fdfe-a128-4144-a32a-b572febceba7.png](#)
[facebook_0ea03f6f-da67-47de-9383-d98673323365.png](#)
[logo-black20_57bb4f9b-25dd-4b3d-8103-f90a66b599f0.png](#)
[linkedin_718e3791-b6e4-4a67-8ccd-611328975ac4.png](#)
[instagram_glyph_gradient20_495b3674-3d52-4d8c-8f45-06c0a5b74f1c.png](#)

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Telefoon: [REDACTED]
Hoofdkantoor Groningen

Waterschap NOORDERZIJVEST



Van: [REDACTED]@noorderzijlvest.nl>
Verzonden: donderdag 9 juni 2022 13:22
Aan: [REDACTED]@noorderzijlvest.nl>
Onderwerp: RE: Onderhoud sloten langs N368

Hoi [REDACTED]

Goede adviezen die z'n plek moeten krijgen in de vergunning. Eén van de duikers voldoet niet aan de norm, dus formeel is het vervangen daarmee van die ene vergunningplichtig.
Ik zou aansturen op het doen van een aanvraag watervergunning. Dan kunnen we ook de onderhoudsplicht goed beschrijven. Het lijkt me namelijk dat die bij de aangrenzende eigenaar moet komen te liggen, de belanghebbende, volgens het principe: de duiker is voor de gebruiker.

KDU037763 ligt er ook niet echt fijn in...

Groeten [REDACTED]

Van: [REDACTED]@noorderzijlvest.nl>
Verzonden: donderdag 9 juni 2022 12:23
Aan: [REDACTED]@noorderzijlvest.nl>
Onderwerp: RE: Onderhoud sloten langs N368

Hoi [REDACTED]

Naar aanleiding van ons eerder contact, heb ik nog een aanvullende vraag.

In 2019 blijkt [REDACTED] op de locatie inmetingen te hebben gedaan. Zie bijlage.
Om het doel (goede waterafstroming) na te streven lijkt het mij wijs om een hoogte-eis mee te geven aan de provincie. Na bestudering van de inmeetgegevens zou ik zeggen:

- Slootbodem verdiepen tot +1.70 à +1.75 m-NAP
- B.o.k. van de nieuwe duikers aanleggen op +1.80 à +1.85 m-NAP

Kan jij je vinden in het meegeven van deze aanlegvereisten?
Of moet ik toch maar sturen op een vergunningaanvraag?

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Telefoon: + [Redacted]
Hoofdkantoor Groningen

Waterschap NOORDERZIJLVEST



Van: Vergunningen <vergunningen@noorderzijlvest.nl>

Verzonden: donderdag 21 april 2022 15:38

Aan: [Redacted] <[\[Redacted\]@noorderzijlvest.nl](mailto:[Redacted]@noorderzijlvest.nl)>

CC: [Redacted] <[\[Redacted\]@noorderzijlvest.nl](mailto:[Redacted]@noorderzijlvest.nl)>

Onderwerp: RE: Onderhoud sloten langs N368

Hoi H [Redacted]

Er is nog geen vergunning aangevraagd voor het vervangen van deze duikers. De duikers zullen minimaal rond 300 mm moeten worden en op de bodem van de sloot worden gelegd. Misschien is het goed om ook de bodem van de sloot op te schonen en de bodem op afloop te leggen naar het zuiden.

Groeten [Redacted]

Van: [Redacted] <[\[Redacted\]@noorderzijlvest.nl](mailto:[Redacted]@noorderzijlvest.nl)>

Verzonden: donderdag 21 april 2022 13:12

Aan: Vergunningen <vergunningen@noorderzijlvest.nl>

CC: [Redacted] <[\[Redacted\]@noorderzijlvest.nl](mailto:[Redacted]@noorderzijlvest.nl)>


Onderwerp: FW: Onderhoud sloten langs N368

Hoi,

Ik ben bezig met de behandeling van VKM Z/22/052567. Er is een waterafvoerprobleempje aan De Streek in Peize. Nu kreeg ik van [Redacted] bijgaande mail [Redacted] provincie Drenthe. De provincie gaat een aantal duikers langs de Bunnerveenseweg (23-27) vervangen. (Blijkbaar zijn er meer mensen die hebben gebeld over hetzelfde waterprobleempje....)

Heeft de provincie vergunning aangevraagd voor het aanpassen van de duikers?

Moeten wij misschien voorwaarden meegeven? Of aanwijzingen? Uit de hoogtekaart maak ik namelijk op dat het water moet afstromen 'tegen de bult op'. Ik kan me goed voorstellen dat dat gevolgen heeft voor een juiste afmeting en diepteligging van de duikers. Anders wordt het probleem niet getackeld.



Met vriendelijke groet,

Waterwet

Telefoon:
Hoofdkantoor Groningen

Waterschap NOORDERZIJLVEST



Van: @drenthe.nl>

Verzonden: woensdag 16 maart 2022 09:41

Aan: @noorderzijlvest.nl>

Onderwerp: RE: Onderhoud sloten langs N368

Beste

Bedankt voor je reminder. Je mail was tussen wal en schip geraakt tijdens mijn vakantie. Excuus!

Ik heb contact gehad met de kantonnier.

Op korte termijn wordt het blad voor de duikers weggehaald.

Komende zomer gaan wij de duikers vervangen met een grotere diameter.

Ga er van uit dat de problemen daarna verholpen zijn.

Meerdere aangrenzende bewoners hebben ons ook benaderd en zijn op de hoogte van de uit te voeren maatregelen.

Er van uitgaande je hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

provincie Drenthe

Team Beheer Wegen en Vaarwegen | Postbus 122, 9400 AC | Assen

T [redacted] [@drenthe.nl](mailto:[redacted]@drenthe.nl)

Bezoekadres Provinciehuis: Westerbrink 1 te Assen

Van: [redacted] [@noorderzijlvest.nl](mailto:[redacted]@noorderzijlvest.nl)>

Verzonden: donderdag 24 februari 2022 10:31

Aan: [redacted] [@drenthe.nl](mailto:[redacted]@drenthe.nl)>

Onderwerp: Onderhoud sloten langs N368

Hallo [redacted]

Wij krijgen veel meldingen over het onderhoud langs de N 386 thv van de Bunneveense weg te Peize.

Mijn vraag is of de provincie de duikers vrij kan maken en de sloten kan opschonen.

Dit is een jaarlijks terugkerend probleem dit graag mee nemen in het onderhoud bestek.

Ik hoor graag van je

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Algemeen: [redacted]

Stedumermaar 1, 9735AC Groningen
Postbus 18, 9700 AA Groningen
KVK-nr. 50130994

Waterschap NOORDERZIJLVEST



www.noorderzijlvest.nl

Waterschap Noorderzijlvest volgt de adviezen van het RIVM en van de Rijksoverheid om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Meer informatie vindt u op: www.noorderzijlvest.nl/coronavirus

Van:

Onderwerp:

Datum:

Bijlagen:

FW: Onderhoud sloten langs N368

dinsdag 22 oktober 2024 16:57:57

[image008.png](#)
[image010.png](#)
[image011.png](#)
[image012.png](#)
[image013.png](#)
[image014.png](#)
[image015.png](#)
[image016.png](#)
[image017.png](#)
[image018.png](#)
[image019.png](#)
[image020.png](#)
[image021.png](#)
[NZVlogoRGB2_7964fdfe-a128-4144-a32a-b572febcebaf.png](#)
[facebook_0ea03f6f-da67-47de-9383-d98673323365.png](#)
[logo-black20_57bb4f9b-25dd-4b3d-8103-f90a66b599f0.png](#)
[linkedin_718e3791-b6e4-4a67-8ccd-611328975ac4.png](#)
[instagram_glyph_gradient20_495b3674-3d52-4d8c-8f45-06c0a5b74f1c.png](#)

Met vriendelijke groet,

Waterschap NOORDERZIJLVEST



Telefoon:
Hoofdkantoor Groningen



Van: @noorderzijlvest.nl>

Verzonden: donderdag 9 juni 2022 13:47

Aan: @drenthe.nl> @drenthe.nl>

Onderwerp: RE: Onderhoud sloten langs N368

Hallo

Allereerst excuus dat ik nu pas een reactie geef. Op 3 mei heb ik namelijk telefonisch contact gehad met toegezegd de 'voorwaarden' voor het leggen van de duikers te achterhalen.

Uit intern overleg is gebleken dat het leggen van de duikers vergunning plichtig is. Ik wil jullie daarom vragen een aanvraag daarvoor in te dienen via het OLO-loket.

Eén van de duikers (voor huisnummer 23) voldoet niet aan de norm en daarmee kunnen de duikers niet 'zomaar even' vervangen worden. Uit inmetingen ter plaatse blijkt ook nog eens dat het leggen van de duikers nogal nauwkeurig komt. Mogelijk moet het (bodem)profiel van de sloot ook iets aangepast worden. We kunnen de voorschriften middels een vergunning goed regelen. Natuurlijk willen wij meehelpen om een vergunningaanvraag zo snel mogelijk te behandelen.

Met vriendelijke groet,

Waterschap NOORDERZIJLVEST



Algemeen: +31503048911

Stedumermaar 1, 9735AC Groningen
Postbus 18, 9700 AA Groningen
KVK-nr. 50130994



Van: @drenthe.nl>

Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 08:21

Aan: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@noorderzijlvest.nl](mailto:[REDACTED]@noorderzijlvest.nl)>

CC: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@drenthe.nl](mailto:[REDACTED]@drenthe.nl)>

Onderwerp: FW: Onderhoud sloten langs N368

Beste [REDACTED]

Mijn collega [REDACTED] neemt contact met jou op om e.e.a. af te stemmen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

provincie Drenthe

[REDACTED]
werkdagen: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen

+31 592 365555 | post@drenthe.nl

www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op    

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@noorderzijlvest.nl](mailto:[REDACTED]@noorderzijlvest.nl)>

Verzonden: vrijdag 22 april 2022 09:59

Aan: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@drenthe.nl](mailto:[REDACTED]@drenthe.nl)>

CC: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@noorderzijlvest.nl](mailto:[REDACTED]@noorderzijlvest.nl)>

Onderwerp: RE: Onderhoud sloten langs N368


Goedemorgen [REDACTED]

Afgelopen week heb ik met mijn collega [REDACTED] gesproken over de waterafvoerproblemen ter hoogte van de Bunnerveenseweg 23 t/m 27 in Peize. [REDACTED] hoorde ik van de toezegging van de provincie om een aantal duikers te vervangen/verbeteren. Zie onderstaande mailwisseling.

Nu wil ik je attenderen op twee dingen, daarom zoek ik contact met je. Telefonisch kon ik je niet bereiken vandaar dat ik maar even een mailtje stuur.

■ **Maatvoering**

De nieuwe duikers moeten voldoende water kunnen doorvoeren. Verder is de hoogteligging erg belangrijk. Uit onderstaande printscreen met hoogtekaart (AHN) blijkt dat het maaiveld verhoogd is, juist ter hoogte van de duikers. Om een goede afwatering te verkrijgen zullen de duikers voldoende diep moeten worden aangelegd. Misschien is het zelfs wenselijk om de sloot iets te verdiepen.



■ Vergunning

Formeel moet er voor het vervangen van de duikers een vergunning worden aangevraagd. De vergunninghouder is in principe de gebruiker, dus de eigenaren van de aangrenzende percelen. Ook hierover zouden wij graag afspraken met je willen maken.

Zoals gezegd: ik ben op zoek naar een afstemming. Kan jij een reactie geven op de aangereikte punten? Bellen mag natuurlijk ook.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

Algemeen: [+31503048911](tel:+31503048911)

Stedumermaar 1, 9735AC Groningen
Postbus 18, 9700 AA Groningen
KVK-nr. 50130994

Waterschap NOORDERZIJLVEST



Van: [Redacted] [@drenthe.nl](mailto:[Redacted]@drenthe.nl)>

Verzonden: woensdag 16 maart 2022 09:41

Aan: [Redacted] [@noorderzijlvest.nl](mailto:[Redacted]@noorderzijlvest.nl)>

Onderwerp: RE: Onderhoud sloten langs N368

Beste [Redacted]

Bedankt voor je reminder. Je mail was tussen wal en schip geraakt tijdens mijn vakantie. Excuus!

Ik heb contact gehad met de kantonnier.

Op korte termijn wordt het blad voor de duikers weggehaald.

Komende zomer gaan wij de duikers vervangen met een grotere diameter.

Ga er van uit dat de problemen daarna verholpen zijn.

Meerdere aangrenzende bewoners hebben ons ook benaderd en zijn op de hoogte van de uit te voeren maatregelen.

Er van uitgaande je hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

provincie Drenthe

Team Beheer Wegen en Vaarwegen | Postbus 122, 9400 AC | Assen

[Redacted] drenthe.nl

Bezoekadres Provinciehuis: Westerbrink 1 te Assen

Van: [Redacted] [<@noorderzijlvest.nl>](mailto:@noorderzijlvest.nl)

Verzonden: donderdag 24 februari 2022 10:31

Aan: [Redacted] [<@drenthe.nl>](mailto:@drenthe.nl)

Onderwerp: Onderhoud sloten langs N368

Hallo [Redacted]

Wij krijgen veel meldingen over het onderhoud langs de N 386 thv van de Bunneveense weg te Peize.

Mijn vraag is of de provincie de duikers vrij kan maken en de sloten kan opschonen.

Dit is een jaarlijks terug kerend probleem dit graag mee nemen in het onderhoud bestek.

Ik hoor graag van je

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

Algemeen: [+31503048911](tel:+31503048911)

Stedumermaar 1, 9735AC Groningen
Postbus 18, 9700 AA Groningen
KVK-nr. 50130994

Waterschap NOORDERZIJLVEST



www.noorderzijlvest.nl

Waterschap Noorderzijlvest volgt de adviezen van het RIVM en van de Rijksoverheid om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Meer informatie vindt u op: www.noorderzijlvest.nl/coronavirus

Van: [REDACTED]
Onderwerp: FW: Bunnerveenseweg 23-27 Peize
Datum: dinsdag 22 oktober 2024 16:57:00
Bijlagen: [image008.png](#)
[image010.png](#)
[image011.png](#)
[image012.png](#)
[image013.png](#)
[image014.png](#)
[image015.png](#)
[image016.png](#)
[image017.png](#)
[image018.png](#)
[image019.png](#)
[image020.png](#)
[image021.png](#)
[youtube_908ccaca-0820-4a81-8555-ce2498705827.png](#)
[2075-20190627A3-Bunnerveenseweg25-27pdf.pdf](#)

Van: [REDACTED]@noorderzijlvest.nl>
Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 12:29
Aan: [REDACTED]@noorderzijlvest.nl>
Onderwerp: RE: Bunnerveenseweg 23-27 Peize

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Telefoon: [REDACTED]
Hoofdkantoor Groningen

Waterschap NOORDERZIJLVEST



Van: [REDACTED]@noorderzijlvest.nl>
Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 09:33
Aan: [REDACTED]@noorderzijlvest.nl>
Onderwerp: Bunnerveenseweg 23-27 Peize

Hoi [REDACTED]n,

Aan De Streek/Bunnerveenseweg in Peize ervaart men problemen met de waterafvoer. Klachten daarover komen binnen bij de Provincie en bij ons.

Een mogelijke oorzaak van het probleem zijn een aantal duikers ter hoogte van de Bunnerveenseweg 23-27. Nu wil de provincie deze duikers gaan vervangen. Uit de hoogtekaart maak ik op dat het maaiveld ter plaatse wat hoger ligt dan de omgeving. Het is dus zaak dat de nieuwe duikers op een goede hoogte worden aangebracht.

Kan jij aangeven wat een goede maatvoering (b.o.k.) voor de nieuwe duikers moet zijn?
Zelf denk ik er dan aan om een lengteprofiel te meten, zodat we het verloop van de slootbodem kunnen volgen.

Kan jij ons daarbij helpen?

Groeter [REDACTED]

Van: [REDACTED]@drenthe.nl>
Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 08:21
Aan: [REDACTED]@noorderzijlvest.nl>
CC: [REDACTED]@drenthe.nl>
Onderwerp: FW: Onderhoud sloten langs N368

Beste [REDACTED]

Mijn collega [REDACTED] neemt contact met jou op om e.e.a. af te stemmen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

provincie Drenthe

[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op    

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@noorderzijvest.nl](mailto:[REDACTED]@noorderzijvest.nl)>

Verzonden: vrijdag 22 april 2022 09:59

Aan: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@drenthe.nl](mailto:[REDACTED]@drenthe.nl)>

CC: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@noorderzijvest.nl](mailto:[REDACTED]@noorderzijvest.nl)>

Onderwerp: RE: Onderhoud sloten langs N368


Goedemorgen [REDACTED]

Afgelopen week heb ik met mijn collega [REDACTED] gesproken over de waterafvoerproblemen ter hoogte van de Bunnerveenseweg 23 t/m 27 in Peize. [REDACTED] hoorde ik van de toezegging van de provincie om een aantal duikers te vervangen/verbeteren. Zie onderstaande mailwisseling.

Nu wil ik je attenderen op twee dingen, daarom zoek ik contact met je. Telefonisch kon ik je niet bereiken vandaar dat ik maar even een mailtje stuur.

■ **Maatvoering**

De nieuwe duikers moeten voldoende water kunnen doorvoeren. Verder is de hoogteligging erg belangrijk. Uit onderstaande printscreen met hoogtekaart (AHN) blijkt dat het maaiveld verhoogd is, juist ter hoogte van de duikers. Om een goede afwatering te verkrijgen zullen de duikers voldoende diep moeten worden aangelegd. Misschien is het zelfs wenselijk om de sloot iets te verdiepen.



■ Vergunning

Formeel moet er voor het vervangen van de duikers een vergunning worden aangevraagd. De vergunninghouder is in principe de gebruiker, dus de eigenaren van de aangrenzende percelen. Ook hierover zouden wij graag afspraken met je willen maken.

Zoals gezegd: ik ben op zoek naar een afstemming. Kan jij een reactie geven op de aangereikte punten? Bellen mag natuurlijk ook.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

Algemeen: [+31503048911](tel:+31503048911)

Stedumermaar 1, 9735AC Groningen
Postbus 18, 9700 AA Groningen
KVK-nr. 50130994

Waterschap NOORDERZIJLVEST



www.noorderzijlvest.nl

[Redacted] [@drenthe.nl](mailto:[Redacted]@drenthe.nl)>

Verzonden: woensdag 16 maart 2022 09:41

Aan: [Redacted] [@noorderzijlvest.nl](mailto:[Redacted]@noorderzijlvest.nl)>

Onderwerp: RE: Onderhoud sloten langs N368

Beste [Redacted]

Bedankt voor je reminder. Je mail was tussen wal en schip geraakt tijdens mijn vakantie. Excuus!

Ik heb contact gehad met de kantonnier.

Op korte termijn wordt het blad voor de duikers weggehaald.

Komende zomer gaan wij de duikers vervangen met een grotere diameter.

Ga er van uit dat de problemen daarna verholpen zijn.

Meerdere aangrenzende bewoners hebben ons ook benaderd en zijn op de hoogte van de uit te voeren maatregelen.

Er van uitgaande je hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

provincie Drenthe

Team Beheer Wegen en Vaarwegen | Postbus 122, 9400 AC | Assen

T [Redacted] [@drenthe.nl](mailto:[Redacted]@drenthe.nl)

Bezoekadres Provinciehuis: Westerbrink 1 te Assen

Van: [Redacted] [@noorderzijlvest.nl](mailto:[Redacted]@noorderzijlvest.nl)>

Verzonden: donderdag 24 februari 2022 10:31

Aan: [Redacted] [@drenthe.nl](mailto:[Redacted]@drenthe.nl)>

Onderwerp: Onderhoud sloten langs N368

Hallo [Redacted]

Wij krijgen veel meldingen over het onderhoud langs de N 386 thv van de Bunneveense weg te Peize.

Mijn vraag is of de provincie de duikers vrij kan maken en de sloten kan opschonen.

Dit is een jaarlijks terug kerend probleem dit graag mee nemen in het onderhoud bestek.

Ik hoor graag van je

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Algemeen: [+31503048911](tel:+31503048911)

Stedumermaar 1, 9735AC Groningen
Postbus 18, 9700 AA Groningen
KVK-nr. 50130994

Waterschap NOORDERZIJLVEST



www.noorderzijlvest.nl

Waterschap Noorderzijlvest volgt de adviezen van het RIVM en van de Rijksoverheid om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Meer informatie vindt u op: www.noorderzijlvest.nl/coronavirus



1.76

1.88

1.87

1.79

1.88

1.99

1.84

1.88

1.86

1.9

1.89

1.9

1.94

1.87

1.9

1.87

1.85

1.85

1.88

1.9 (pvc 0,40)

1.73 (pvc 0,40)

KDU037763

2.07 (beton 0,30)
(duiker dicht, zuidzijde duiker onder de grond)

Legenda:

- soort niet ingevuld
- tussenduiker (hw)
- maaipadduiker
- wegduiker
- slootduiker
- stuwende duiker

XY2075-20190627J

CODE

- Hoogte Bok-duiker
- Vaste-bodem



Alle maten in meters (t.o.v. Nap)
Gpsrtk. Ind.nauwk. 0,03m

2075-20190627
Bunnerveenseweg Peize
Meting 27 juni 2019

Waterschap NOORDERZIJLVEST



Schaal 1 : 500

Datum: 27 jun 2019

Kaart voor intern gebruik

Auteur:

Gebruiker:

Document : F:\GIS\KWKMetingen\KWKMetingen.mxd