

Rapport Betreffende Verstopte Duiker aan de Bunnenseweg, Peize

Datum: 03 januari 2024

██████████, Handhaver Waterschap Noorderzijlvest

inleiding:

Op 02 januari 2024 heb ik als handhaver van Waterschap Noorderzijlvest een inspectie uitgevoerd bij de Bunnenseweg te Peize naar aanleiding van een melding van een verstopte duiker. Dit gecombineerde rapport beschrijft de waarnemingen en constatering tijdens deze inspectie, inclusief aanvullende informatie verkregen uit gesprekken met ██████████ de melder van de verstopping.

Waarnemingen:

Bij aankomst ter plaatse, zag ik twee mannen en twee dames waren bezig geweest om de duiker te ontstoppen, wat aan de zuidzijde parallel aan de Bunnenseweg succesvol was. Opmerkelijk was dat er officieel geen duiker zou moeten zijn op deze locatie, maar deze was wel aanwezig. Hierdoor werd de desbetreffende duiker, die zich 2 meter van de uitstroomzijde bevond, weer vrijgemaakt.

Bij nadere inspectie constateerde ik dat aan de ene zijde van de duiker een betonnen duiker zat, terwijl aan de andere zijde een pvc duiker aanwezig was. Dit suggereert dat er mogelijk eerder aan de duiker is gesleuteld, aangezien de materialen niet uniform waren. Daarnaast merkte ik op dat de duiker geen goede doorstroming vertoonde.


Gesprek met ██████████

Tijdens mijn inspectie heb ik uitvoerig gesproken met ██████████ de persoon die de melding heeft gedaan betreft de verstopte duiker. ██████████ gaf aan dat hij erg hoog in emotie zat. Hij benadrukte dat zij, naar zijn zeggen, al sinds het jaar 2000 met dit probleem bezig zijn. Volgens ██████████ staat hun hele achtertuin regelmatig onder water, wat bijdraagt aan zijn frustratie en zorgen.

Hij gaf aan dat de ontstopping van de duiker slechts een tijdelijke verlichting bood en dat de algehele situatie nog steeds problematisch is. ██████████ heeft aangegeven dat hij het gevoel heeft dat er al veel tijd en moeite in dit probleem is gestoken, zonder dat er een blijvende oplossing is gevonden. Hierdoor zit hij naar eigen zeggen 'helemaal doorheen'.

Opvolging:

Gezien de geconstateerde situatie, de informatie verkregen uit het gesprek met [REDACTED], en zijn emotionele toestand, zal ik dit gecombineerde rapport verder oppakken en bespreken met [REDACTED] om passende maatregelen te nemen. Mogelijk zal er verder onderzoek nodig zijn om de oorzaak van de verstopping en de ongebruikelijke samenstelling van de duiker te achterhalen.



Conclusie:

De aanwezigheid van een niet-officiële duiker.

Gecombineerd met het materiaalverschil en de verminderde doorstroming, vormt een potentieel probleem voor de waterafvoer in het gebied. Een grondige aanpak is noodzakelijk om de duiker adequaat te herstellen en toekomstige problemen te voorkomen.

Dit gecombineerde rapport, inclusief de aanvullende informatie van het gesprek met de [REDACTED] dient als basis voor verdere acties en onderzoek met als doel het waarborgen van een goed functionerend watersysteem in het betreffende gebied.

Ondertekening:

[REDACTED]

Handhaver Waterschap Noorderzijlvest