



Friesland Campina B.V.

██████████
Noorderringweg 33
9363 HA MARUM

Groningen 9 juni 2023
Ons kenmerk Z/23/062369
Contactpersoon ██████████
Uw brief van -
Uw kenmerk -
Bijlage(n) -

Onderwerp: Overschrijding lozingsnormen, ambtelijke aanmaning

Geachte ██████████,

Op 12 mei 2023 ontving het waterschap analyseresultaten van Friesland Campina locatie Marum, conform vergunning over het 2^e kwartaal van 2023.

Constateringen

Uit de analyseresultaten blijkt, dat met betrekking tot de onderzochte parameters, de parameter maximale dagvracht BZV is overschreden tijdens de bemonstering op 17 april 2023. In onderstaande tabel is de overschrijding weergegeven.

meetpunt	Parameter	Analyseresultaat	Norm	Na correctie *
Regulier meetpunt	Onopgeloste bestanddelen	12.2 mg/l	9.5 mg/l	9.9 kg/etm.

* De metingen van het lab worden gecorrigeerd op de zogenaamde meetnauwkeurigheid.

Op 24 mei 2023 ontving het waterschap analyseresultaten van Friesland Campina locatie Marum. Deze analyses zijn afkomstig van bemonsteringen zijn uitgevoerd naar aanleiding van de afgegeven gedoogbeschikking van 31 oktober 2022 (kenmerk Z/22/056972) voor de toepassing van aluminiumsulfaat bij het defosfateren. Het aluminium deel van aluminiumsulfaat wordt verbruikt in het defosfateringsproces. Een deel van het sulfaat in aluminiumsulfaat wordt met het effluent van de AWZI geloosd. Deze parameter, sulfaat is niet vergund. In de gedoogbeschikking is een norm van mx. 150 mg/l opgenomen voor de parameter sulfaat. Een voorwaarde uit de gedoogbeschikking is een bemonsteringsverplichting: Het effluent dient dagelijks te worden bemonsterd en geanalyseerd op sulfaat.



Uit de analyseresultaten blijkt dat, met betrekking tot de onderzochte parameters, de parameter sulfaat is overschreden tijdens de bemonstering van de vol. prop. etmaal monster van 30 mei /1 april 2023. In onderstaande tabel is de overschrijding weergegeven.

meetpunt	Parameter	Analyseresultaat	Norm	Na correctie *
Regulier lozingspunt	Sulfaat	180 mg/l	150 mg/l	158.4 mg/l

* De metingen van het lab worden gecorrigeerd op de zogenaamde meetnauwkeurigheid.

Maatregelen

U dient binnen 2 weken na dagtekening van deze brief schriftelijk aan te geven, wat de oorzaak is geweest van de overtredingen en welke maatregelen getroffen (gaan) worden om overschrijdingen in de toekomst te voorkomen.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met [REDACTED], bereikbaar onder telefoonnummer [REDACTED].

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid