

**From:** "5.1.2.e" <5.1.2.e@stedin.net>  
**Sent:** Fri, 11 Jul 2025 08:39:14 +0200  
**To:** '5.1.2.e' <5.1.2.e@beverwijk.nl>  
**Cc:** '5.1.2.e' <5.1.2.e@beverwijk.nl>  
**Subject:** diameters mantelbuizen Alkmaarseweg beverwijk  
**Attachments:** definitief ontwerp gas Alkmaarseweg rotonde Burg Scholtenstraat\_5.pdf, definitief ontwerp gas Alkmaarseweg tussen 129 en 165\_4.pdf, definitief ontwerp gas Alkmaarseweg oversteek Overboslaan\_3.pdf, definitief ontwerp gas Alkmaarseweg oversteek schouwenaarstraat\_2.pdf, definitief ontwerp gas Alkmaarseweg rotonde Bullerlaan\_1.pdf

Beste 5.1.2.e

Ik heb mijn ontwerpen zover klaar gemaakt voor de uitvoering en nu zie ik bij mijn laatste controle dat de mantelbuizen die de gemeente Beverwijk neer gaat leggen voor Stedin niet de juiste diameter hebben.... We hebben dat in het laatste overleg besproken maar ik heb volgens mij tot op heden daar nog geen schriftelijke bevestiging van gekregen dat de diameters voor Stedin naar rond 250 gaan. Ik heb het op mijn ontwerpen wel goed neergezet maar ik zie graag een bevestiging vanuit de gemeente tegemoet om te voorkomen dat het straks tijdens de uitvoering fout gaat.

In de bijlage misschien ten overvloede mijn ontwerpen per locatie. Op het ontwerp gas "Alkmaarseweg 129 en 165" gaat het goed omdat dat de gemeente geen mantelbuizen legt voor Stedin maar op de 4 andere locaties staan de diameters verkeerd.

In afwachting van je reactie,

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

WV G-distributie

Op woensdag beperkt beschikbaar



VOOR DE NIEUWE  
ENERGIEGENERATIE

Basisweg 52, 1043 AP Amsterdam  
Postbus 49, 3000 AA Rotterdam

Tel 088 5.1.2.e 06 5.1.2.e

5.1.2.e [@stedin.net](mailto:5.1.2.e@stedin.net)

[www.stedin.net](http://www.stedin.net)

