

From: "5.1.2.e"
Sent: Mon, 14 Jul 2025 14:05:23 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@beverwijk.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@Beverwijk.NL>
Subject: FW: diameters mantelbuizen Alkmaarseweg beverwijk

Beste 5.1.2.e

Kan jij met spoed de gevraagde gegevens aanleveren aan HB,
Zie onderstaande mail

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Team Ingenieursbureau | Gemeente Beverwijk

Postbus 450, 1940 AL Beverwijk

Aanwezig: 5.1.2.e

08.30 uur – 17.00 uur

Tel: 0652 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e | HB Advies <5.1.2.e@hbadvies.nl>

Verzonden: maandag 14 juli 2025 12:29

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@beverwijk.nl>

CC: 5.1.2.e | HB Advies <5.1.2.e@hbadvies.nl>

Onderwerp: RE: diameters mantelbuizen Alkmaarseweg beverwijk

5.1.2.e

Graag zou ik een overzicht zien met alle werkzaamheden aan:

- Bestaande kabels en leidingen
- Nieuw te leggen kabels en leidingen
- Toe te voegen mantelbuizen en met welke diameters

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e



HB ADVIES

landschapsontwerpers,
adviseurs en ingenieurs

06 5.1.2.e | 088 472 06 00

Comeniusstraat 7 | 1817 MS Alkmaar

Krijn Taconiskade 412 | 1087 HW Amsterdam

hbadvies.nl

Werkdagen: ma | di | wo | do | vr (even weken)

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@beverwijk.nl>

Verzonden: vrijdag 11 juli 2025 09:24

Aan: 5.1.2.e) <5.1.2.e@stedin.net>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@beverwijk.nl>; 5.1.2.e | HB Advies <5.1.2.e@hbadvies.nl>

Onderwerp: RE: diameters mantelbuizen Alkmaarseweg beverwijk

Let op: Deze mail is afkomstig van buiten de organisatie, klik niet op links en open geen bijlagen tenzij de afzender bekend is en je zeker weet dat de inhoud veilig is.

Beste 5.1.2.e

Dank voor je oplettendheid, ik zal dat laten aanpassen in het ontwerp

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Team Ingenieursbureau | Gemeente Beverwijk

Postbus 450, 1940 AL Beverwijk

Aanwezig: 5.1.2.e

08.30 uur – 17.00 uur

Tel: 0652 – 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e) <5.1.2.e@stedin.net>

Verzonden: vrijdag 11 juli 2025 08:39

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@beverwijk.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@beverwijk.nl>

Onderwerp: diameters mantelbuizen Alkmaarseweg beverwijk

Beste 5.1.2.e

Ik heb mijn ontwerpen zover klaar gemaakt voor de uitvoering en nu zie ik bij mijn laatste controle dat de mantelbuizen die de gemeente Beverwijk neer gaat leggen voor Stedin niet de juiste diameter hebben.... We hebben dat in het laatste overleg besproken maar ik heb volgens mij tot op heden daar nog geen schriftelijke bevestiging van gekregen dat de diameters voor Stedin naar rond 250 gaan. Ik heb het op mijn ontwerpen wel goed neergezet maar ik zie graag een bevestiging vanuit de gemeente tegemoet om te voorkomen dat het straks tijdens de uitvoering fout gaat.

In de bijlage misschien ten overvloede mijn ontwerpen per locatie. Op het ontwerp gas "Alkmaarseweg 129 en 165" gaat het goed omdat dat de gemeente geen mantelbuizen legt voor Stedin maar op de 4 andere locaties staan de diameters verkeerd.

In afwachting van je reactie,

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

WV G-distributie

Op woensdag beperkt beschikbaar



Basisweg 52, 1043 AP Amsterdam

Postbus 49, 3000 AA Rotterdam

Tel 088 5.1.2.e 06 5.1.2.e

5.1.2.e @stedin.net

www.stedin.net

