



Gelderse
Omgevingsdiensten

Inspectieverslag milieucontrole

Algemene gegevens

PERIODIEKE MILIEUCONTROLE		
Uitgevoerd op:		
Door:	(handtekening)	
	ja	nee
Hercontrole noodzakelijk		
Hercontrole uitgevoerd op: (zie rapport verderop in document)		
Overtredingen na hercontrole opgeheven		

	Gegevens uit OpenWave/zaaksysteem
Bedrijfsnaam	ForFarmers (De Hoop)
NAW locatie	██████████ J, ██████████ J
Gemeente	Bronckhorst
Postadres	
KVK-nummer	08207868
Vestigingsnummer KVK	000019491220
SBI-code	1091.6
Soort inspectie	Integraal/Aspectcontrole
Zaaknummer	2025INSP62416
Bezoekdag en -datum	15 aug 2025
Resultaat controle	Er zijn overtredingen vastgesteld
LHS-score	A3
Overdracht repressieve handhaving noodzakelijk?	nee
Naam BOA	
Contactpersoon bedrijf	██████████ J ██████████ J
Functie	Milieu en Energiecoördinator
Telefoonnummer	06- ██████████ J
E-mail	██████████ J@forfarmers.eu
Gesproken met	██████████ J ██████████ J, milieu en energiecoördinator ██████████ J ██████████ J ██████████ J, bedrijfsleider



	[J] [REDACTED] [J], assistent bedrijfsleider
Naam	
Functie	
Telefoonnummer	
E-mail	
Toezichthouder(s)	[REDACTED] [J], [REDACTED] [J]
CT verslag/brief uitgevoerd door	
Naam vergunningverlener	[REDACTED] [J] (ODA)
Naam jurist	
Naam casemanager	

Gedetailleerde gegevens

Bedrijfstak		
MBA (Bal)	(nummering)	
Kernactiviteit	§ 3.4.8	Voedingsmiddelenindustrie
	Bal 3.128,1d	maken en bewerken van voedingsmiddelen voor landbouwhuisdieren
	Bal 3.128,1e	Maken van diervoeder met stookinstallatie > 100 kW
Functioneel ondersteunende activiteiten	§ 5.4.3	ZZS
	§ 4.40	grootschalig tanken (>25 m3.jaar)
	§ 5.4.4	emissies in de lucht
	4.94	Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekels in bovengrondse opslag tanks
	3.2.1	stookinstallaties
Milieu inrichting		
Bevoegd gezag	B&W Bronckhorst	
Bedrijfstype	C	
Code CBS indeling		
Code VNG indeling		
BOR	9.1 e	
	9.4 a	
	28.1 a2	
	28.1 b	
	28.4 a6	
	28.4 c1	
Bedrijfstypering		
Bedrijfstypering		
Type inrichting	?	



Gelderse
Omgevingsdiensten

Vergunningplicht	(BAL)	Nog van toepassing
Categorie RIE	6.4, b iii	Nog van toepassing
IPPC	6.4, b iii	Ja
BEVI		Nee
BRZO		nee



Uitgangspunten

Vergunde/gemelde situatie

Soort vergunning/melding	Datum besluit	Zaakcode/ kenmerk	Reden afgifte vergunning/indiening melding
REV vergunning	15 dec 2016	OLO520375	Gehele inr omvattend
Milieuneutrale verander	12 juli 2018	W.Z18.103292.01	Uitbreiding tankhal en onderdelenmagazijn
Milieuneutrale verander	20 sep 2018	W.Z18.105956.01	Legaliseren bouwwerken en verplaatsen dieseltank
Milieuneutrale verander	4 juni 2019	W.Z18.108005.01	Uitbreiden en legaliseren parkeergelegenheid
naamswijziging	3 jan 2022	W.Z21.101661.01	De Hoop wordt ForFarmers
Ambtshalve wijz	8 apr 2022	W.Z21.106703.01	Voorschriften afvalwater, energie en PGS 15
Wijzigingsvergunning	10 feb 2025	2024V0155	schoorsteen op huidige hoogte van 41m laten

De vergunde/gemelde MBA's.

Milieubelastende kernactiviteit	Functioneel ondersteunende Activiteit(en)	Datum besluit	Nog van toepassing? Ja of nee
§ 3.4.8 Voedingsmiddelenindustrie	§ 3.2.1 Stookinstallaties > 100 kW		
Bal 3.128 lid 1a ipcc-installatie voor het maken/bewerken van voedingsmiddelen voor landbouwhuisdieren			
Bal 3.128,1d maken en bewerken van voedingsmiddelen voor landbouwhuisdieren			
Bal 3.128,1 ^e Maken van diervoeder met stookinstallatie > 100 kW			
	Bal 3.27, lid 1 opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking		
	Bal 3.24 Opslaan van dieselolie in een opslagtank		
	§ 5.4.2. Bodembeschermende voorzieningen		
	§ 4.40 Grootschalig tanken		



--	--	--	--

Lopende procedure(s)

-

Transponeringstabel omgevingswet

Omgevingsplanregels

welke lokale normen zijn van toepassing? Geef kort aan per aspect en waar het staat vermeldt.

Klachten

Geen klachten 2025

Overige opmerkingen

Overige relevante opmerkingen die van belang zijn voor de controle.

Locatie waar de milieucontrole is uitgevoerd





Bevindingen en naleving

Tijdens de controle bij het bedrijf zijn er verschillende milieubelastende activiteiten gecontroleerd/de volgende milieubelastende activiteiten/thema's/vergunningvoorschriften/milieuaspecten gecontroleerd. De bevindingen staan hieronder per thema/milieubelastende activiteit gerapporteerd. Indien activiteiten niet worden benoemd zijn deze niet meegenomen en/of gecontroleerd tijdens de controle.

<Beschrijf hieronder per aspect/MBA inzichtelijk wat er op de inrichting van toepassing is. Onderbouw hierbij je bevindingen en geef niet enkel conclusies. De onderbouwing mag ook met documenten en/of foto's maar verwijs de desbetreffende bijlages hier dan in de tekst!
-- Geef in de toelichting inzichtelijk hetgeen dat is waargenomen weer. Geef hierbij antwoord op de zeven w's en wees objectief: Wie, wat, waar, wanneer, waarmee, welke wijze en waarom? Zorg dat als iemand het rapport leest en daar niet op locatie is geweest, de hele situatie in te beelden is. Gebruik hierbij normaal taalgebruik, wees gedetailleerd en gebruik zintuigelijke beschrijvingen. "Er is geconstateerd dat er afval onjuist is opgeslagen" is niet voldoende. "Ik zag tijdens de controle dat er afval op het achter terrein onjuist was opgeslagen dat". >

Aspect	Bevindingen
Algemeen	<p>1.1.1 Er mag op jaarbasis max. 400.000 ton diervoeder worden geproduceerd aan meelvormig en geperst diervoeder tezamen.</p> <p><u>Jaarproductiegegevens</u></p> <ul style="list-style-type: none">• 2022: 238.667 ton• 2023: 212.996 ton• 2024: 201.476 ton <p>Verwachting voor de toekomst is een productie rond de 240.000 ton/jaar Men werkt 24/5, vijf dagen per week dus.</p>
Vergunningssituatie/ meldingssituatie	
Afval (LMA)	<p>Niet gecontroleerd</p> <p>Conclusie:</p>
Afvalwater	<p><u>Indirecte lozing</u></p> <p>a. (Schoon) hemelwater afkomstig van de daken wordt afgevoerd via een hemelwaterleiding naar een beek (oppervlaktewater).</p> <p>b. (Verontreinigd) hemelwater afkomstig van de vloer van het buitenterrein gaat via een vuilwaterriool naar, uiteindelijk, een RWZI.</p> <p>Afvoer van het schone water is VERMOEDELIJK een indirecte lozing. WRIJ zoekt uit of hemelwater langs de Hummeloseweg door een gemeentelijke rioolbuis wordt afgevoerd. Zo ja, dan indirecte lozing en gemeente bevoegd gezag.</p>



	<p>Indien niet, dan is het een directe lozing waarvoor WRIJ het bevoegde gezag is</p>
	<p><u>Conclusie:</u> Gemeente is bevoegd gezag in het geval van indirecte lozing. WRIJ zoekt uit. Teruggekoppeld aan [REDACTED]</p>
Bodem	<p>VVV Binnen de inrichting zijn drie vloeistofdichte bodembeschermende voorzieningen met geldige VVV. 23-9-2024 -Tankplaats (50 m2) 15-6-2020 -Calamiteitenbak (35 m3) 31-5-2023 -Was-monsternameplaats (153 m2)</p> <p>De eerstvolgende keuring is voor de calamiteitenbak in 2026. Deze bak is t.b.v. een in pandige, verticale, bovengrondse opslagtank met Prophorse.</p> <p>BIC Op 24 sept 2024 is door Haukes een BIC uitgevoerd bij: - de calamiteitenbak - de was-monsternameplaats Geen BIC getoond van de tankplaats!</p> <p>Op 10 sept 2025 is door Haukes een BIC uitgevoerd bij: - de calamiteitenbak - de was-monsternameplaats (scheur aangetroffen) - de tankplaats (scheur aangetroffen)</p> <p>In 2024 had ook bij de tankplaats een BIC moeten zijn gedaan en dat is niet gebeurd (overtreding Bal 5.19, lid 4). In 2025 is het, na deze controle, wel weer gedaan, jaarlijks gaan bijhouden in het toezicht. In 2025 zijn bij de was-monsternameplaats en de tankplaats gebreken geconstateerd waarvoor herstelactie noodzakelijk is. Per e-mail van 4 nov 2025 heb ik bewijs van reparatie opgevraagd (Bal 5.19, lid 5).</p> <p>Slibgoot wasplaats Onder het rooster bij de wasplaats zie ik een laag natte slib liggen. Deze water/slib-afvoergoot is aangesloten op een olie/vet-afscheider waarbij bij het 5-jaarlijkse onderhoud in juni 2022 geen gebreken of afwijkingen zijn geconstateerd. Gevraagd naar gegevens van de laatste lediging antwoordde [REDACTED] me dat deze slibgoot nog nooit is geledigd vanwege de olie-afscheider.</p>
	<p><u>Conclusie:</u> Bij de BIC van 10 sept 2025 zijn bij de was-monsternameplaats en bij de tankplaats gebreken geconstateerd (scheuren in de vloer) waarvoor herstelactie noodzakelijk is. Bewijs van reparatie is opgevraagd. Conform Bal 5.19, lid 5 moet na reparatie herkeurd worden.</p>
Energie	Energieverbruik in 2024




	Diesel 257.169 liter (grootschalig tanken) Aardgas 643.853 m ³ (grootverbruiker) Elektriciteit 8.089.222 kWh (grootverbruiker)
	<u>Conclusie:</u> > 25 m ³ diesel verbruikt in 2024 dus er is sprake van grootschalig tanken
Geluid	<p>Grondstoffen worden op het buitenterrein vanuit een bulkwagen in de silo geblazen. Dat maakt zeer merkbaar geluid en gebeurt vlak naast de behuizing op de hoek Hummeloseweg/Neuzendijk. Na het lossen wordt met hamerslagen op de tank van de bulkwagen geslagen om het laatste restje eruit te krijgen.</p> <p>De eerste huizen daar zouden in bezit zijn van ForFarmers.</p> <p>Volgens [redacted] beschikt De Hoop zelf, in pandig, ook over een blower (misschien meerdere?) om deze handeling te verrichten met mogelijk minder lawaai.</p>
	<u>Conclusie:</u> Geen klachten over geweest maar aandachtspunt voor een volgende controle
Geur	<p>Van toepassing zijnde regels staan in vergunningen 2016 en 2025.</p> <p>Ik had gevraagd om een afschrift van het actuele registratieprotocol van GRP's (geurrelevante parameters) zoals bedoeld in vs 6.3.2 (2016). Wat ik daarop ontving vind ik zelf onduidelijk en ik heb het op 22 aug ter beoordeling doorgestuurd naar de ODA-specialist [redacted].</p> <p>Ook heb ik gevraagd naar een uitdraai van de registratie over het eerste kwartaal 2025 van geurrelevante parameters (GRP's) zoals bedoeld in vs 6.3.1 (2016). Het toegestuurde heb ik op 22 aug ter beoordeling doorgestuurd naar de ODA-specialist [redacted].</p>
	<u>Conclusie:</u> Ook [redacted] noemt, per e-mail van 3 sept 2025, zowel het registratieprotocol als de kwartaalregistratie onduidelijk. Aandachtspunt voor een volgende controle.
Lucht	Niet gecontroleerd
	<u>Conclusie:</u>
Milieuzorgsysteem, BMP	Niet gecontroleerd
	<u>Conclusie:</u>
E-PRTR (EMJV)	Niet gecontroleerd
	<u>Conclusie:</u>
Stookinstallaties	De inr heeft stookinstallaties > 100 kW op aardgas: - 1 stoomketel (2750 kW)



	<p>- 2 CV-ketels in cascade (172 kW)</p> <p>Stoomketel Sinds 2024 zijn de 3 oude stoomketels vervangen door één nieuwe: de Astebo. ODA beschikt nu van dit toestel over een afschrift van de EBI-Verklaring d.d. 22 mei 2024 en van het bijbehorende EBI-rapport.</p> <p>CV Bij de 2 CV-ketels had uiterlijk op 12 feb 2025 een periodieke inspectie (PI) moeten zijn gedaan maar die was niet uitgevoerd. Na deze bedrijfscontrole zou volgens [REDACTED] een PI zijn uitgevoerd door Winkelman/Achterhoek Service op 22 sep 2025. Van deze inspectie beschikt FF nog niet over een keuringsverklaring en -rapport en ook is deze inspectie nog niet afgemeld in SCIOS in overeenstemming met Bal artikel 4.1329.</p> <p>Per e-mail van 4 nov 2025 heb ik verzocht om afschriften van SCIOS-keuringsverklaring en -rapport aan ons toe te sturen wanneer die voorhanden zijn.</p> <p>Gasleiding Gasleiding naar fabriek, stoomketel, goedgekeurd op 22 mei 2024. Gasleiding naar kantoor, CV, goedgekeurd op 19 maart 2024.</p> <p>SCIOS afmelding (Bal 4.1329) In de e-mail van 4 nov 2025 heb ik ook verzocht om te bewerkstelligen dat de inspecteur de afmelding bij SCIOS alsnog gaat doen.</p>
	<p><u>Conclusie:</u> OVERTREDING Bal 4.1329: keuring CV niet afgemeld bij SCIOS Per mail van 4 nov aandacht voor gevaagd</p>
Koeling	<p>Niet gecontroleerd</p> <p><u>Conclusie:</u></p>
Tanks	<p>In de inr is een dubbelwandige bovengrondse dieselopslagtank van 10.000 liter met lekdetectie en overvulbeveiliging, aanwezig. Deze staat buiten op een vloestofdichte vloer aan W-kant binnen de inr. Van deze tank beschikt ODA over een afschrift van een installatiecertificaat d.d. 4 mei 2012.</p> <p>De tank zelf is van 2010 maar hoeft NIET te worden herkeurd in 2025 omdat er geen sprake is van ondergrondse leidingen. De keuringsplicht voor bovengrondse dieseltanks zonder ondergrondse leidingen is met de inwerkingtreding van de omgevingswet komen te vervallen.</p> <p>Bij de tank moet jaarlijks een controle worden gedaan op water-sludge en de werking van de lekdetectie.</p>



	<p>Die controle is op 2 okt 2024 uitgevoerd door het BRL7800 gecertificeerde OK Oliecentrale te Breda.</p> <p>De vulslang met tankpistool is te lang en die kan tot ruim buiten de vl.d.vloer komen. In Bal 4.508 is neergelegd dat, m.u.v. ureum, moet worden getankt boven een vloeistofdichte vz en <i>"De tankzuil en het vulpistool bevinden zich ook boven een vloeistofdichte bodemvoorziening."</i></p> <p>Onder specifieke zorgplicht bij grootschalig tanken valt een good-housekeeping-maatregel als dat de slang niet buiten de vloeistofdichte bodemvoorziening kan komen. Deze good-housekeeping-maatregelen schrijft het Bal niet precies voor. In het BB-CVM staat in bijlage 1 een lijst met voorbeelden van good housekeeping-maatregelen.</p> <p>Per e-mail van 1 okt 2025 antwoordde FF: <i>"opdracht tot inkorten is gegeven aan de TD. Uitwerking en rapportage van deze actie volgt."</i></p>
	<p><u>Conclusie:</u> De vulslang voor het tanken van diesel is te lang.</p> <p><u>Aandachtspunt:</u> FF heeft opdracht tot inkorten gegeven aan de TD. Uitwerking en rapportage van deze actie volgt.</p>
Gevaarlijke stoffen	<p>Aan de NW-kant staan op het buitenterrein een ADR-kast (blauw) en een afgesloten open gasflessenkast.</p> <p>(blauwe) ADR kast <u>linker deur:</u> - 2 pallets met bij elkaar 33 jerrycans met 20 l Megades (UN 1760) (ZZS) - 1 goeddeels gevulde IBC met Prohorse SA EXCLUSIVE</p> <p><u>rechter deur:</u> - 1 IBC zonder metalen rek eromheen en met tapkraan eraan, zonder etiket of aanduiding van de inhoud. Deze zal worden voorzien van etiket of worden verwijderd.</p> <p>Prohorse PH 614 zit in de grote verticale bovengrondse opslagtank aan de O-zijde van de inr. Een in de ADR kast aangetroffen IBC met Prohorse SA EXCLUSIVE zou niet (meer) worden gebruikt binnen de inr, het is oude voorraad. Dat is later per e-mail gecorrigeerd, het zou t.z.t. toch nog worden gebruikt door FF.</p> <p>Ook was er wat spraakverwarring over de (volgens  J) mogelijke aanwezigheid van ProHorse. Dat product bestaat wel maar die hebben we niet gevonden bij de controle.</p> <p>Megades</p>



	<p>Op de wasplaats staat een IBC "Ontsmettingsmiddel vrachtauto" met slang en vulpistool. In die IBC zit een oplossing van Megades (ZZS). Zie hieronder verder bij "ZZS".</p> <p>Gasflessen Afgesloten opslagrek met gescheiden vakken voor volle en lege flessen. Alleen Argon aangetroffen, 4 volle flessen en 1 lege. Gasflessenhok staat in de NW-hoek binnen de inr.</p> <p>Lege IBC's UN 3265 Op de wasplaats staan ook nog 2 lege IBC's UN 3265. Dat zouden vetzuren zijn t.b.v. diervoer voor varkens en pluimvee maar het is ook corrosief ADR-8 dus moet worden bewaard in "een daarvoor bestemde ruimte". Overtreding van vs 4.1.1a in VRG2022 en PGS15(2016) vs 3.1.5.</p> <p>Spoeloplossing met enzymen, m.i. geen gevaarlijke stof Naast de dieseltank staat een blauwe lekbak met daarop 2 deels gevulde IBC's: "IBS spoelwater". Daarmee worden IBC's gespoeld t.b.v. afvoer. Het zou spoelwater zijn met restjes enzymen uit de gespoelde IBC's.</p> <p>De gespoelde IBC's zelf staan buiten naast de blauwe ADR-kast, bij het bezoek heb ik er 9 geteld. Er is geen etiket of aanduiding bij die IBC's, die zou men z.s.m. alsnog aanbrenen. Foto's daarvan toegemaid op 1 oktober 2025.</p>
	<p><u>Conclusie:</u></p> <p>OVERTREDINGEN</p> <ol style="list-style-type: none">1. ZZS aanwezig binnen de inr (660 l MS Megades novo) zonder deze te melden bij het bevoegd gezag. Overtreding van Bal 5.232. Ongeëtiketteerde IBC's binnen en buiten de ADR-kast. Etiket erop doen of verwijderen. Overtreding van vs 4.1.1a in VRG2022 en PGS15(2016) vs 3.11.2.3. 2 lege IBC's met aanduiding UN 3265 staan buiten op de wasplaats. Gevaarlijke stoffen (ADR8) horen in de ADR-kast, ook lege ongespoelde verpakkingen. Overtreding van vs 4.1.1a in VRG2022 en PGS15(2016) vs 3.1.5.
<p>Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)</p>	<p>In de ADR-kast binnen de inr hebben we 660 liter MS Megades Novo in kleinere jerrycans aangetroffen, dit is een ZZS en staat op de RIVM-lijst.</p> <p>MS Megades Novo bevat de bestanddelen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimethylalkylbenzylammoniumchloride met de H-zin H410- Glutaaraldehyde en die staat op de kandidatenlijst, bedoeld in art 59 van de REACH-verordening zoals genoemd in Bal 5.22a lid 2, a.2°. <p>Dat maakt dat deze stof wordt beschouwd als ZZS.</p> <p>In 2020 heeft ODRN bij brief van 20 nov 2020 bij de ZZS-uitvraag geconcludeerd dat geen ZZS aanwezig zou zijn bij de inr. Per mail van 20 aug 2025 antwoordde ODRN me dat hun conclusie destijds getrokken is op basis van de opgave door De Hoop.</p>



	<p>Uit de reactie maak ik op dat de naam van deze stof destijds niet aan ODRN is doorgegeven, maar wel:</p> <ul style="list-style-type: none">- TWM vleeskuikens Start vit. DHZ- TWM Vleeskuikens Groei vet. DHZ <p>Ter relativering kan het zijn dat Megades in 2020 niet werd gebruikt of dat ODRN specifiek naar grondstoffen heeft gevraagd en dat is Megades niet. Verder is het zo dat ODRN zich bij de uitvraag heeft gericht op emissie en niet op aanwezigheid van ZZS. Het kan zijn dat De Hoop, ook destijds, geen emissie veronderstelde.</p> <p>Toepassing Megades</p> <p>Op de wasplaats staat een IBC "Ontsmettingsmiddel vrachtauto" met slang en vulpistool. In die IBC zit een oplossing van Megades (ZZS). De werkprocedure is dat een jerrycan met het concentraat in de IBC wordt geleegd en daarin met water verdund. Aan de vrachtwagens zit een "vaatje" waarin de chauffeur die oplossing doet. Daarmee reinigt men op het boerenerf de wioldoppen en banden als ze bij een pluimveebedrijf zijn (geweest). Op de weg zou je dan de "natte wielsporen" zien.</p> <p>Ook worden deuren en matten e.d. ermee ontsmet in situaties van (dreigende) volgelgriep.</p> <p>Desgevraagd toonde FF zich er niet van bewust dat Megades een ZZS was. [redacted] wilde het aan een eigen adviseur voorleggen en ik vermoed dat hij verwacht dat de verdunning van het mengsel een emissie minder relevant zou maken.</p> <p>In Bal 5.22a zijn de criteria voor ZZS neergelegd en de concentratie is er daar niet één van. Het bestanddeel glutaaraldehyde in MS Megades NOVO valt onder artikel 5.22a lid 2 onder a.2°. Het staat op de kandidatenlijst, bedoeld in artikel 59 van de REACH-verordening.</p> <p>Mijn navraag bij ODA-specialist [redacted] leert me dat de concentratie in de oplossing weliswaar relevant is voor gevaarsaspecten (Bal 5.25) maar NIET m.b.t. aanwezigheid en emissie van ZZS. Het MS Megades NOVO is een ZZS waarop Bal § 5.4.3 van toepassing is.</p> <p><u>Conclusie:</u> OVERTREDING Bal 5.23 Geen info verstrekt aan het bevoegd gezag Bal 5.24 Geen VRP (vermijdings- en reductieprogramma) opgesteld</p>
(Externe) Veiligheid	<p><u>Conclusie:</u></p>
Overige Oog- en oorfunctie	<p>Op verzoek van collega [redacted] is navraag gedaan naar de lozingen van hemelwater om te kunnen bepalen wie bevoegd gezag is.</p> <ol style="list-style-type: none">(Schoon) hemelwater afkomstig van de daken wordt afgevoerd via een hemelwaterleiding naar een beek (oppervlaktewater).(Verontreinigd) hemelwater afkomstig van de vloer van het buitenterrein gaat via een vuilwaterriool naar, uiteindelijk, een RWZI.



Gelderse
Omgevingsdiensten

Resultaat controle

Het bedrijf voldoet niet aan de gecontroleerde regels, zie 'overtredingen' verderop in het inspectieverslag.



Overtredingen

Tijdens de controle zijn de volgende overtredingen vastgesteld:

Aspect	VVV	
Art./vs nr.	Overtreding 1	
Bal 5.19, lid 4	Een vloeistofdichte bodemvoorziening en het vloeistofdichte deel van het vuilwaterriool worden jaarlijks gecontroleerd volgens bijlage 6 bij AS SIKB 6700.	
Bevindingen initiële controle 15 aug 2025	Voor de vloeistofdichte voorziening bij de tankplaats voor grootschalig tanken kon geen ingevulde bedrijfsinterne controlelijst (BIC) over 2024 worden getoond	
LHS-score en motivering	A2	
Herstelmaatregel	Is al in voorzien, door controle 10 sept 2025	
Hersteltermijn	Inmiddels voldaan	
Bevindingen hercontrole op <datum>	Controleverslag van BIC op 10 sept 2025 toegemaid op 1 okt 2025	

Aspect	Afmelden van SCIOS-inspectie bij de 2 CV-ketels	
Art./vs nr.	Overtreding 2	
Bal 4.1326 Lid 1	Met het oog op het beperken van emissies in de lucht, het veilig functioneren van de stookinstallatie en het zuinig gebruik van energie wordt: a. de afstelling van de verbranding gekeurd;	
Lid 6	Een gasgestookte stookinstallatie wordt ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd.	
Bal 4.1329	Als een stookinstallatie bij de keuring of na het onderhoud, bedoeld in artikel 4.1328, voldoet aan de eisen voor veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid, wordt deze afgemeld in het afmeldsysteem van de Stichting Scios.	
Bevindingen initiële controle <datum>	De laatste periodieke SCIOS-inspectie bij de 2 CV-ketels was op 12 feb 2021 en de vervolgininspectie had uiterlijk op 12 feb 2025 moeten zijn gedaan en dat was niet het geval. N.a.v. de controle zou de inspectie op 22 sept 2025 alsnog zijn uitgevoerd maar die is (op 11 nov nog) niet afgemeld in het SCIOS-portaal.	
LHS-score en motivering	A2	



Herstelmaatregel	Bij SCIOS-inspecteur aandringen op afmelding in SCIOS-portaal. Aan ODA toezenden van afschrift van inspectieverklaring en -rapport.
Hersteltermijn	uiterlijk in 2025
Bevindingen hercontrole op <datum>	

Aspect	Grootschalig tanken + vloeistofdichte voorziening
Art./vs nr.	Overtreding 3
Bal 4.508, lid 1	Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem wordt getankt boven een vloeistofdichte bodemvoorziening.
Bal 4.508, lid 2	De tankzuil en het vulpistool bevinden zich ook boven een vloeistofdichte bodemvoorziening.
Bevindingen initiële controle	De vulslang (met tankpistool) voor het tanken van diesel is te lang, zo zag ik. Deze heeft een bereik tot voorbij de aanwezige vloer en dient daarbinnen te blijven.
LHS-score en motivering	A2
Herstelmaatregel	De vulslang verkorten zodat deze niet buiten de vloer kan komen.
Hersteltermijn	In 2025; is AANDACHTSPUNT GEWORDEN vanwege toezegging van 1 okt
Bevindingen hercontrole op <datum>	Per e-mail van FF op 1 okt 2025: "opdracht tot inkorten is gegeven aan de TD. Uitwerking en rapportage van deze actie volgt"

Aspect	Aanwezigheid van ZZS
Art./vs nr.	Overtreding 4
Bal 5.22a (§3.4.8 --> §5.4.3)	Een stof is in ieder geval een zeer zorgwekkende stof als die: a. voorkomt: - 2°. op de kandidatenlijst, bedoeld in artikel 59 van de reach-verordening;
Bal 5.23	Het bevoegd gezag, bedoeld in afdeling 2.2, wordt elke vijf jaar geïnformeerd over: <ul style="list-style-type: none"> a. de mate waarin ZZS in de lucht of het water worden geëmitteerd; en b. de mogelijkheden om de emissies van ZZS in de lucht of het water te voorkomen of, als dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken
Bal 5.24,1	Er worden vermijdings- en reductieprogramma's opgesteld voor ZZS



Bevindingen initiële controle 15 aug 2025	In de ADR-kast is een voorraad van 660 liter MS Megades NOVO aangetroffen. Het bestanddeel Glutaaraldehyde (5-15%) daarin, staat op de 'kandidatenlijst, bedoeld in artikel 59 van de reach-verordening' en dat maakt de stof een ZZS.	
LHS-score en motivering	A3	
Herstelmaatregel	ForFarmers dient het bevoegd gezag in te lichten m.b.t. de aanwezige ZZS en een VRP op te stellen voor de ZZS. Er is een te beantwoorden vragenlijst over (de toepassing van) Megades per e-mail naar FF meegezonden	
Hersteltermijn	Melding (van gegevens m.b.t. Megades) uiterlijk in 2025	
Bevindingen hercontrole op <datum>		

Aspect	Gevaarlijke stoffen – verpakkingen zonder etiket
Art./vs nr.	Overtreding 5
(VRG 2022) Vs 4.1.1a	De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen die vallen onder de ADR-classes zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (PGS 15:2016 versie 1.0 (september 2016)) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de voorschriften: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3.1.1 tot en met 3.1.5 ▪ 3.2.1 tot en met 3.2.13 ▪ 3.3.1 tot en met 3.3.4 ▪ 3.4.1 tot en met 3.4.11 ▪ 3.5.1 tot en met 3.5.3 ▪ 3.6.1 ▪ 3.7.1 tot en met 3.7.8 ▪ 3.10.1 ▪ 3.11.1 tot en met 3.11.3 ▪ 3.12.1 ▪ 3.13.1 tot en met 3.13.3 ▪ 3.16.1 ▪ 3.17.1 tot en met 3.17.3 ▪ 3.18.1 ▪ 3.19.1 en 3.19.2
PGS(2016) vs 3.1.5 en	PGS15(2016) vs 3.1.5 Lege, ongereinigde verpakkingen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften van dit hoofdstuk (met uitzondering van paragraaf 3.4.2 en 3.6), tenzij geschikte maatregelen zijn genomen om mogelijke gevaren uit te sluiten. Hierbij moeten alle voor de stof relevante gevaren conform het ADR worden opgeheven.



3.11.2	PGS15(2016) vs 3.11.2 Op de etiketten van de in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen moeten de gevaarsaspecten duidelijk tot uiting komen.	
Bevindingen initiële controle <datum>	Op de wasplaats is een IBC aangetroffen met daarin een oplossing van MS Megades NOVO met aanduiding "ontsmettingsmiddel vrachtauto". Het is de werkvoorraad van deze oplossing met MS Megades NOVO, een ADR-8 (III) stof. Ook zijn daar 2 lege IBC's aangetroffen met aanduiding UN3265 (ADR-8) zonder verdere etikettering.	
LHS-score en motivering	A2	
Herstelmaatregel	Deze IBC moet voor nu z.s.m. worden voorzien van de nodige etiketten met daarop naam en aard van de stof en gevarensymbolen.	
Hersteltermijn	Inmiddels voldaan	
Bevindingen hercontrole op <datum>	Per e-mail van FF op 1 okt 2025: - is een (beetje vage) foto toegestuurd met etiket op de Megades-IBC - is gemeld dat UN3265 IBC's leeg en inmiddels gespoeld zijn, ze staan nu bij de overige gespoelde IBC's	

Aspect	Gevaarlijke stoffen – opslag op niet daarvoor bestemde ruimte	
Art./vs nr.	Overtreding 6	
(VRG 2022) Vs 4.1.1a	De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen die vallen onder de ADR-klassen zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (PGS 15:2016 versie 1.0 (september 2016)) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de voorschriften: ▪ 3.1.1 tot en met 3.1.5 en meer	
PGS15 (2016) vs 3.1.5	Lege, ongereinigde verpakkingen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften van dit hoofdstuk (met uitzondering van paragraaf 3.4.2 en 3.6), tenzij geschikte maatregelen zijn genomen om mogelijke gevaren uit te sluiten. Hierbij moeten alle voor de stof relevante gevaren conform het ADR worden opgeheven.	
Bevindingen initiële controle 15 aug 2025	Zowel binnen als buiten de ADR-kast staan, bij elkaar een tiental, ongeëtiketteerde IBC's, al of niet gespoeld.	
LHS-score en motivering	A2	
Herstelmaatregel	Gevulde en lege, ongespoelde IBC's moeten van de vereiste etikettering te worden voorzien.	



Hersteltermijn	Inmiddels voldaan
Bevindingen hercontrole op <datum>	Per e-mail meldde FF op 1 okt 2025 dat de aanwezige lege IBC's, ook die met UN 3265, inmiddels zijn gespoeld en met aanduiding staan bij de overige gespoelde IBC's

Aandachtspunten

Tijdens de controle zijn de volgende aandachtspunten vastgesteld:

Aspect	geluid
Art./vs nr.	Aandachtspunt 1
Bal / vrg	
Bevindingen initiële controle <datum>	Zeer merkbaar geluid bij het vanuit een bulkwagen in de silo blazen van grondstoffen en hamerslagen op de tank van de bulkwagen. Dit is op het buitenterrein vlak naast de behuizing op de hoek Hummeloseweg/Neuzendijk. De eerste huizen daar zouden in bezit zijn van ForFarmers. Geen klachten over geweest maar aandachtspunt voor volgende controles
<input type="checkbox"/> en motivering	
Herstelmaatregel	
Hersteltermijn	
Bevindingen hercontrole op <datum>	

Aspect	VVV – reparatie bodembeschermende vz
Art./vs nr.	Aandachtspunt 2
Bal 5.19, lid 5	<i>Als een vloeistofdichte bodemvoorziening of het vloeistofdichte deel van het vuilwaterriool is gerepareerd, wordt na reparatie het gerepareerde deel opnieuw beoordeeld en goedgekeurd door een instantie als bedoeld in het eerste lid, tenzij de reparatie wordt verricht door een onderneming met een certificaat voor BRL SIKB 7700 verstrekt door een certificatie-instantie met een accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor die BRL.</i>
Bevindingen initiële controle 15 aug 2025	Bij de BIC van 10 sept 2025 zijn bij de was-monsternameplaats en bij de tankplaats gebreken geconstateerd (scheuren in de vloer) waarvoor herstelactie noodzakelijk is. Bewijs van reparatie is per e-mail van 4 nov 2025 opgevraagd.



LHS-score en motivering		
Herstelmaatregel	Aantoonbaar repareren	
Hersteltermijn		
Bevindingen hercontrole op <datum>		

Aspect	Dieseltank - lengte vulslang	
Art./vs nr.	Aandachtspunt 3	
Bal 4.508	<i>De tankzuil en het vulpistool bevinden zich ook boven een vloeistofdichte bodemvoorziening.</i>	
Bevindingen 15 aug 2025	De vulslang t.b.v. dieseltanken is te lang en reikt tot buiten de vloeistofdichte vloer	
LHS-score en motivering		
Herstelmaatregel	Vulslang inkorten. Opdracht zou al zijn verstrekt aan TD	
Hersteltermijn	In 2025	
Bevindingen hercontrole op <datum>		

Aspect	Geur – verantwoording GRP's (geurrelevante parameters)	
Art./vs nr.	Aandachtspunt 4	
Vs 6.3.1 (vrg 2016)	<p><i>De volgende geurrelevante parameters (GRPs) dienen te worden geregistreerd:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bedrijfstijd perslijnen [u/j]</i> • <i>Temperatuur meel [°C]</i> • <i>Eiwitgehalte [%]</i> • <i>Percentage dierlijk vet [%]</i> • <i>Gehalte vismeel in dierlijk eiwit [%]</i> <p><i>Vergunninghouder moet bovenstaande GRPs zodanig registreren dat controle van de maximaal toegestane geuremissie mogelijk is.en meer ...</i></p>	
Vs 6.3.2	<p><i>Binnen 3 maanden nadat de vergunning in werking is getreden moet de vergunninghouder een registratieprotocol aan het bevoegd gezag overleggen waarmee de maximaal toegestane geuremissie kan worden berekend, zoals aangegeven in voorschrift 6.1.2.</i></p> <p><i>In dit protocol dient aangegeven te zijn op welke wijze de geurrelevante parameters (GRPs) zoals bedoeld in</i></p>	



	<p><i>voorschrift 6.3.1 worden gemeten en geregistreerd. Daarbij moet worden aangegeven binnen welke bandbreedte de GRPs van de Aerox moet blijven om een geurverwijderingsrendement van minimaal 77% te kunnen halen. Dit betreft:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Debiet van de te behandelen afgasstroom;</i>• <i>Elektrische spanning of stroom over het apparaat.</i>
Bevindingen 15 aug 2025	<p>Het opgevraagde actuele registratieprotocol en een uitdraai van de GRP's in Q1-2025 zijn van FF ontvangen per e-mail van 14 aug 2025. Beide blijken onvoldoende duidelijk.</p> <p>Ook luchtspecialist [REDACTED] noemt, per e-mail van 3 sept 2025, zowel het registratieprotocol als de kwartaalregistratie onduidelijk.</p>
LHS-score en motivering	
Herstelmaat- regel	<p>FF moet een registratieprotocol kunnen tonen waarmee voor de toezichthouder "<i>controle van de maximaal toegestane geuremissie mogelijk is.</i>"</p> <p>Ook moet FF d.m.v. een registratie van GRP's over Q1-2025 kunnen aantonen dat de geuremissie binnen het toegestane is gebleven.</p>
Hersteltermijn	
Bevindingen hercontrole op <datum>	



Bijlagen

Bijlage 1: interventiematrix nalevingsstrategie

Toelichting invullen interventiematrix

Stap 1: De toezichthouder bepaalt ten eerste in welk segment van de in bijlage 1. opgenomen interventiematrix hij de bevinding positioneert door:

- (1) het beoordelen van de gevolgen van de bevinding voor milieu, natuur, water, veiligheid, gezondheid en/of maatschappelijke relevantie.
- (2) het typeren van de overtreder.

Ad. 1

De gevolgen van bevindingen beoordeelt de toezichthouder als:

1. Vrijwel nihil; of
2. Beperkt; of
3. Van belang – er is sprake van aanmerkelijk risico dat de bevinding maatschappelijke onrust geeft en/of milieuschade, natuurschade, waterverontreiniging en/of doden, zieken of gewonden (mens, plant én dier) tot gevolg heeft; of
4. Aanzienlijk, dreigend en/of onomkeerbaar – onder andere het geval als de overtreding maatschappelijke onrust en/of ernstige milieuschade, ernstige natuurschade, ernstige waterverontreiniging en/of doden, zieken of gewonden (mens, plant én dier) tot gevolg heeft.

Noot: Gebruik hiervoor de 'leidraad handhavingsactie en begunstigingstermijnen'.

Ad. 2

De toezichthouder typeert de overtreder als:

- A. Goedwillend, proactief en geneigd om de regels te volgen, de bevinding is het gevolg van onbedoeld handelen; of
- B. Onverschillig/reactief, neemt het niet zo nauw met het algemeen belang, heeft een onverschillige houding, de bevinding en de gevolgen van zijn handelen laten hem koud; of
- C. Opportunistisch en calculerend, er is sprake van het bewust belemmeren van controlerende, er is sprake van mogelijkheidsbewustzijn, maar de gevolgen van het handelen worden op de koop toe genomen, bewust risico nemend; of
- D. Bewust en structureel de regels overtredend en/of crimineel of deel uitmakend van een criminele organisatie, houdt zich bezig met fraude, oplichting of witwassen.

Bij de typering van de overtreder kijkt de toezichthouder dus verder dan de bevinding op zich en neemt hij diens gedrag en toezicht- en handhaving historie mee in beschouwing.

Als de toezichthouder niet in staat is om de overtreder te typeren, dan is typering B (onverschillig/reactief) het vertrekpunt.

De toezichthouder bepaalt tot slot of er sprake is van verzachtende of verzwarende argumenten. Bij verzachtende argumenten wordt de in de interventiematrix gepositioneerde bevinding één segment naar links en vervolgens één segment naar onder verplaatst. Bij verzwarende argumenten, waaronder recidive, is de verplaatsing één segment naar rechts en vervolgens één segment naar boven. Als er meer verzachtende of verzwarende argumenten zijn, levert dit toch maar één verplaatsing op.

Stap 2: Bepalen verzwarende aspecten.



De handhaver bepaalt of er verzwarende aspecten zijn die moeten worden betrokken bij de afweging om het bestuurs- en/of strafrecht toe te passen. Hoe meer verzwarende aspecten, des te groter de reden om naast bestuursrechtelijk ook strafrechtelijk te handhaven. Vooral voor bevindingen die na stap 1 in de middensegmenten van de sanctiematrix zijn gepositioneerd (A4, B3, B4, C2 en D2), kunnen de verzwarende aspecten reden zijn om naast bestuursrechtelijk ook strafrechtelijk op te treden. De volgende verzwarende aspecten worden afgewogen:

1. Verkregen financieel voordeel (winst of besparing). De overtreder heeft door zijn handelen financieel voordeel behaald of financieel voordeel halen was het doel.
2. Status verdachte / voorbeeldfunctie. De overtreder is: een regionaal of landelijk maatschappelijk aansprekende of bekende (rechts)persoon, een overheid, een toonaangevend brancheonderdeel, een certificerende instelling, een persoon die een openbaar ambt bekleedt, de eigen organisatie.
3. Financiële sanctie heeft vermoedelijk geen effect. Een bestuurlijke boete kan waarschijnlijk niet geïnd worden of is waarschijnlijk door de overtreder als (bedrijfs)kosten ingecalculleerd.
4. Combinatie met andere relevante delicten. Andere handelingen zijn gepleegd ter verhulling van de feiten, zoals valsheid in geschrift, corruptie of witwassen.
5. Medewerking van deskundige derden. De overtreder is bij zijn handelen ondersteund door deskundige derden, zoals vergunningverlenende of certificerende instellingen, keuringsinstanties en brancheorganisaties. De handhaver moet onderbouwen op grond van welke aanwijzingen hij het vermoeden heeft dat de deskundige derde op de hoogte was en/of medewerking heeft verleend aan de geconstateerde bevinding(en).
6. Normbevestiging. Bij dit aspect geldt dat het doel van de handhaving ligt in het onder de aandacht brengen van het belang van een bepaalde norm bij de branche of bij het bredere publiek. Strafrechtelijke handhaving vindt mede plaats in het kader van normhandhaving of normbevestiging met het oog op grotere achterliggende te beschermen rechtsbelangen. Hierbij speelt de openbaarheid van het strafproces een grote rol. Als in het openbaar, door middel van een onderzoek ter terechtzitting of de publicatie van een persbericht bij een transactie of strafbeschikking, verantwoording wordt afgelegd van gepleegde strafbare feiten krijgt de normhandhaving of normbevestiging het juiste effect.
7. Waarheidsvinding. Soms kan strafrechtelijk optreden met toepassing van opsporingsbevoegdheden met het oog op de strafrechtelijke waarheidsvinding en afdoening aangewezen zijn. Bijvoorbeeld als een controle of inspectie aanwijzingen aan het licht brengt dat er meer aan de hand is, maar de bestuursrechtelijke instrumenten ontoereikend zijn om de waarheid aan het licht te brengen.

Afspraken:

- Bij overtredingen die vallen in de lichte segmenten A1, A2, A3, B1, B2 en C1 (**groen**), kan het zinvol zijn dat de toezichthouder overleg met de BOA pleegt indien sprake is van verzwarende aspecten.
- Bij overtredingen die vallen in het middensegmenten A4, B3, B4, C2, D2 en D1 (**oranje**), wordt de BOA geïnformeerd middels S4O.
- Bij overtredingen die vallen in de zware segmenten C3, C4, D3 en D4 (**rood**), wordt de BOA direct na een controlebezoek door de toezichthouder geïnformeerd.



DE (MOGELIJKE) GEVOLGEN ZIJN:

**Aanzienlijk,
dreigend en/of 4
onomkeerbaar**

Van belang 3

Beperkt 2

Vrijwel nihil 1

<p>Strafrecht BSBm/PV</p> <p>Bestuursrecht herstellend Tijdelijk stilleggen, LOB, LOD, Verscherpt toezicht</p>	<p>Strafrecht BSBm/PV</p> <p>Bestuursrecht herstellend Tijdelijk stilleggen, LOB, LOD, Verscherpt toezicht</p>	<p>Strafrecht BSBm/PV</p> <p>Bestuursrecht bestraffend Exploitatieverbod, sluiting, schorsen of intrekken vergunning certificaat, erkenning</p> <p>Bestuursrecht herstellend Tijdelijk stilleggen, LOB, LOD</p>	<p>Strafrecht PV</p> <p>Bestuursrecht bestraffend Exploitatieverbod, sluiting, schorsen of intrekken vergunning certificaat, erkenning</p> <p>Bestuursrecht herstellend Tijdelijk stilleggen, LOB, LOD</p>
<p>Strafrecht BSBm/PV</p> <p>Bestuursrecht herstellend Bestuurlijk gesprek Waarschuwen</p>	<p>Strafrecht BSBm/PV</p> <p>Bestuursrecht herstellend Tijdelijk stilleggen LOB, LOD, Verscherpt toezicht</p>	<p>Strafrecht BSBm/PV</p> <p>Bestuursrecht herstellend Tijdelijk stilleggen LOB, LOD, Verscherpt toezicht</p>	<p>Strafrecht PV</p> <p>Bestuursrecht bestraffend Exploitatieverbod, sluiting, schorsen of intrekken vergunning certificaat, erkenning</p> <p>Bestuursrecht herstellend Tijdelijk stilleggen LOB, LOD</p>
<p>Bestuursrecht herstellend Waarschuwen Aanspreken/ Informeren</p>	<p>Strafrecht BSBm/PV</p> <p>Bestuursrecht herstellend Bestuurlijk gesprek, Waarschuwen</p>	<p>Strafrecht BSBm/PV</p> <p>Bestuursrecht herstellend Tijdelijk stilleggen LOB, LOD, Verscherpt toezicht</p>	<p>Strafrecht PV</p> <p>Bestuursrecht herstellend Tijdelijk stilleggen LOB, LOD</p>
<p>Bestuursrecht herstellend Waarschuwen Aanspreken/ Informeren</p>	<p>Bestuursrecht herstellend Waarschuwen Aanspreken/ Informeren</p>	<p>Strafrecht BSBm/PV</p> <p>Bestuursrecht herstellend Bestuurlijk gesprek LOB, LOD Waarschuwen</p>	<p>Strafrecht PV</p> <p>Bestuursrecht herstellend Bestuurlijk gesprek LOB, LOD Waarschuwen</p>

A

Goedwillend:

- Onbedoeld
- Pro-actief

B

Moet kunnen:

- Onverschillig

C

Calculerend:

- Recidive
- Bewust
belemmerend

D

Crimineel:

- Fraude
- Oplichting
- Witwassen

GEDRAG VAN DE OVERTREDER



Gelderse
Omgevingsdiensten

**Bijlage 3: Ontvangen documenten/bewijzen/afschriften
(indien relevant)**

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen