

Drijver : Koudasfalt Staphorst B.V.  
 Adres + postcode : Leenders 3 7951 KM  
 Plaats : Staphorst  
 KvK nummer : 05024903  
 Soort inrichting : Productiebedrijf asfalt  
 Datum controle : 11 december 2019  
 Uitgevoerd door : ██████████ ██████████

Gesproken met : ██████████ ██████████

### 1. Wettelijk kader

Type inrichting (A, B, B+OBM of C):	C	
Bijlage I, categorie	1, 2, 5, 11, 12, 22, 28	
Activiteitenbesluit H3, 4, 5, 6 §	H3	
PDC klasse (I, II of III)		
Datum melding Besluit / Vergunning en soort:	Vergunning wet Milieubeheer	17 november 2009 met kenmerk 2009/0180243
Omschrijving bedrijfsactiviteiten	Productie asfalt en tevens hergebruik van 'oud' asfalt	
Overige van toepassing zijnde besluiten		

### 2. Wijziging (Check melding(en) en plattegrondtekening(en) inrichting)

<input checked="" type="checkbox"/> In orde	<input type="checkbox"/> niet in orde
Opmerkingen: Het bedrijf is in werking zoals vergund.	

### 3. Worden (gevaarlijke) afvalstoffen gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven?

<input type="checkbox"/> In orde	<input checked="" type="checkbox"/> X niet in orde	<input type="checkbox"/> niet van toepassing
Opmerkingen: Voorschriften afvalstoffen in H2 vergunning. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gevaarlijke afvalproducten worden opgeslagen boven bodembeschermende voorzieningen.</li> <li>- Voorschrift 2.3.2. en 2.4.1: De bij de aanvraag gevoegde levering en acceptatieprocedure van de inname asfaltpuin is ingezien. Er wordt gewerkt binnen het bedrijf volgens de genoemde acceptatieprocedure.</li> <li>- Voorschrift 2.4.6. : iedere maand wordt een LMA melding gedaan.</li> </ul>		

Afvalstof	Naam inzamelaar	Frequentie afvoeren
Restafval	Remondis	
Laboratorium afval	Remondis	Op afroep
Afgewerkte Bitumen	Remondis	Op afroep. Bonnen niet kunnen tonen.
Afgewerkte olie en oliehoudende afvalstoffen.	Remondis	+/- halfjaarlijks op afroep. Bonnen niet kunnen tonen.
Olie- en slibafval	Remondis	1x per 1,5 jaar gemiddeld. Bonnen niet kunnen tonen.

Binnen de inrichting wordt afgewerkte bitumen, afgewerkte olie en oliehoudende afvalstoffen en olie- en slibafval opgeslagen. Tijdens de milieucontrole kon niet worden aangetoond dat de afvalstoffen maximaal één jaar opgeslagen worden. Dit is in strijd met artikel 5:17 van de Algemene wet Bestuursrecht en artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht. U dient tijdens de hercontrole de afgiftebewijzen van de afgegeven afvalstoffen te overleggen.

#### 4. Energieregistratie / besparing

<input type="checkbox"/> In orde	<input type="checkbox"/> niet in orde	<input checked="" type="checkbox"/> X niet gecontroleerd
Opmerkingen: Bedrijf is deelnemer MJA. dit onderdeel is verder niet behandeld tijdens de milieucontrole.		

	verbruik 2017/2018
Elektriciteit	
Gas	
Genomen besparende maatregelen:	

#### 5. Stookinstallatie(s)

<input type="checkbox"/> In orde	<input checked="" type="checkbox"/> X niet in orde	<input type="checkbox"/> niet van toepassing
Nominaal vermogen:	Drie branders aanwezig met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 20 MW, 18 MW en 300 kW.	
Brandstof:	Gas	
Datum laatste periodieke inspectie:	20 MW en 18 MW : niet aantoonbaar gekeurd. 300 kW gekeurd op 5-4-2017 t/m 5-4-2021.	
Datum keuring brandstoftoevoer	Gekeurd op 9-5-2017 t/m 9-5-2021. Het systeem voor de toevoer van brandstof voldeed echter niet aan de van toepassing zijnde Nederlandse normen en richtlijnen.	
Inspectie uitgevoerd door:	Combifire en CSC	
Datum volgende keuring:	Zie hierboven.	
Opmerkingen: De drie installaties worden begin volgend jaar vervangen. Hiervoor gaat het bedrijf ook +/- 12 weken dicht. Er zal één gecombineerde installatie voor in de plaats komen. Deze zal ook SCIOS gekeurd worden. Afsproken is om de hercontrole uit te voeren in week 16 van 2020.		

Tijdens de milieucontrole kon niet worden aangetoond dat de gasgestookte stookinstallaties van 20 MW en 19 MW nominaal thermisch ingangsvermogen gekeurd zijn op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. Dit is een overtreding van artikel 3.10p, van het Activiteitenbesluit milieubeheer juncto artikel 3.7m, lid 2, van de Activiteitenregeling milieubeheer.

Een gasgestookte stookinstallatie van meer dan 100kW dient eens in de 4 jaar gecontroleerd te worden. U heeft aangegeven dat er een nieuwe stookinstallatie komt ter vervanging van deze installaties. U dient de nieuwe stookinstallatie te laten keuren conform SCIOS richtlijnen door een daartoe bevoegde instantie.


Tijdens de milieucontrole is geconstateerd dat er een afkeerpunt in het keuringsrapport wordt vermeld van de brandstoftoevoerleiding. De brandstoftoevoerleiding voldoet niet aan de van toepassing zijnde Nederlandse normen en richtlijnen.

Indien uit een keuring blijkt dat de stookinstallatie, of een onderdeel van de stookinstallatie, onderhoud behoeft, vindt dat onderhoud binnen twee weken na de keuring plaats. Dit is niet uitgevoerd. U heeft aangegeven dat er een nieuwe stookinstallatie komt ter vervanging van bovenstaande installaties. U dient de nieuwe stookinstallatie te laten keuren conform SCIOS richtlijnen door een daartoe bevoegde instantie. Deze keuring bevat mede een keuring van het systeem van de toevoer van brandstof en verbrandingslucht (scope 7).

## 6. Koelinstallatie(s)

<input type="checkbox"/> In orde	<input type="checkbox"/> niet in orde	<input checked="" type="checkbox"/> X niet van toepassing
Inhoud:		
Soort koudemiddel:		
CO2-equivalenten:		
Datum controle lekdetectie:		
Onderhoud uitgevoerd door:		
Opmerkingen:		

## 7. Luchtemissie(s)

<input checked="" type="checkbox"/> X In orde	<input type="checkbox"/> niet in orde	<input type="checkbox"/> niet van toepassing
H9 vergunning voorschriften emissie	9.1.2. bitumentanks voorzien van watersloten. 9.1.3. filters aanwezig 9.2.1. hier is een apart traject voor opgestart. 9.2.2. doekenfilters met signalerende drukverschilmeter. Nieuwe filters worden geplaatst wanneer de nieuwe branderinstallatie is geplaatst. 9.3.1. zie foto hieronder.	
Opmerkingen:		

### 8. Lozen van afvalwater

<input checked="" type="checkbox"/> In orde	<input type="checkbox"/> niet in orde	<input type="checkbox"/> niet van toepassing
Opmerkingen:		
Voorschriften afvalwater in H3 vergunning:		
Er vindt alleen afvoer van hemelwater plaats van het terrein. De eisen benoemt in voorschrift 3.1.2. zullen hierdoor behaald worden. Het waterschap voert steekproefsgewijs controles uit op het te lozen hemelwater.		

	ja	nee	nvt	Opmerkingen
Lozing afvalwater	X			Huishoudelijk afvalwater
Vetafscheider			X	
Olieafscheider	X			
Voldoet aan de NEN-norm?			X	
Gescheiden afvoer hemelwater	X			
Overige			x	

## 9. Bodembescherming

In orde  niet in orde  niet van toepassing

Opmerkingen:

Voorschriften Bodem in H4 vergunning:

Dieseltank in dubbelwandige bovengrondse, afgewerkte olie in enkelwandige tank en laad- en losactiviteiten brandstof vinden plaats boven een vloeistofdichte vloer.

Opslag (vervuilde) methyleenchloride in emballage vindt plaats in meerdere opslaghokken bij het laboratorium. Elke opslaghok is voorzien van een lekbak.

Bij het laden en lossen van grondstoffen is er af en toe een mobiele dieseltank aanwezig. Dit is tevens aangegeven onder code 3a op de plattegrondtekening behorend bij de vergunning. Deze dieseltank wordt meegenomen door het desbetreffende vaartuig en behoort verder niet tot de inrichting.

	ja	nee	nvt	Voorziening
Wasplaats			X	
Tankplaats	X			Vloeistofdichte voorziening
Opslag bodembedreigende stoffen	X			Lekbak
Overige			X	
Incidentenmanagement	X			
Vloeistofdichte voorziening gekeurd	X			Verklaring vloeistofdichte voorziening van 29-5-2015.

<input checked="" type="checkbox"/> In orde	<input type="checkbox"/> niet in orde	<input type="checkbox"/> niet van toepassing
<b>Opmerkingen:</b> PGS kast = deuren zelfsluitend, ventilatie, max opslag xx liter, roken open vuur verboden		

### 10. Opslag stoffen



*Binnen de inrichting is aanwezig:*

Naam stof	ADR klasse	Inhoud	Aantal	Soort verpakking	Soort opslag (vloeistofkerend, pgs 15, opslagtank)
Methyleenchloride	6	20 L	2x	Jerrycans	Vier opslaghokken (zie linker foto hierboven) Met gemiddeld deze hoeveelheid. Lekbakken aanwezig.
AdBlue		1.000 liter	1x	IBC	Zie rechter foto hierboven.

Toelichting:



## 11. Opslagtanks

<input type="checkbox"/> In orde	<input checked="" type="checkbox"/> X niet in orde	<input type="checkbox"/> niet van toepassing
Opmerkingen:		



Naam stof met ADR klasse	Inhoud	Datum plaatsing	Water sludge meting	Lekdetectie controle	Opmerkingen
Dieselolie (adr 3)	3.000 liter	onbekend	Jaarlijkse uitvoer	Jaarlijkse uitvoer	Dubbelwandige stalen opslagtank (zie foto linksboven) Geen inst. cert. inzichtelijk tijdens de milieucontrole.
Afgewerkte olie	+/- 2.000 liter	onbekend	n.v.t.	n.v.t.	Tank op de foto rechtsboven.
Bitumen (9x)	Verschillende inhouden.	Onbekend	n.v.t.	n.v.t.	Voldoet aan de voorschriften genoemd in voorschrift 6.5.1. van de

					vergunning. Zie foto linksonder.
Kleeflaagemulsie	Onbekend	Onbekend	n.v.t.	n.v.t.	Zie foto rechtsonder.
Verjongingsolie	Onbekend	Onbekend	n.v.t.	n.v.t.	Enkelwandige tank met lekbak.
Toelichting:					

Binnen de inrichting is een bovengrondse opslagtank aanwezig voor de opslag van diesel met een inhoud van 3.000 liter. Tijdens de milieucontrole kon er geen installatiecertificaat voor de opslagtank worden getoond. Hierdoor wordt artikel 3.54d, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, juncto artikel 3.71d, vierde lid, aanhef en onder a, van de Activiteitenregeling milieubeheer, juncto voorschrift 2.2.1 van de Publicatierreeks gevaarlijke stoffen 30, versie 1.0 december 2011 (hierna: PGS 30) overtreden. De bovengrondse tankinstallatie inclusief leidingen en appendages dient geïnstalleerd te zijn overeenkomstig BRL K903, door een persoon of instelling die is gecertificeerd overeenkomstig die BRL en worden voorzien van een installatiecertificaat.

U kunt de overtreding ongedaan maken door aan te tonen dat de opslagtank is geïnstalleerd overeenkomstig BRL K903, door een persoon of instelling die is gecertificeerd overeenkomstig die BRL en u kunt het installatiecertificaat bij de hercontrole overleggen.

U kunt de overtreding eveneens ongedaan maken door de opslagtank buiten gebruik te (laten) stellen door een gecertificeerd bedrijf conform artikel 3.71d, zesde lid, aanhef en onder b, van de Activiteitenregeling milieubeheer juncto paragraaf 3.6 van de PGS 30 en u kunt het saneringscertificaat bij de hercontrole overleggen.

## 12. Opslag gasflessen

<input type="checkbox"/> In orde	<input checked="" type="checkbox"/> X niet in orde	<input type="checkbox"/> niet van toepassing
Opmerkingen: Koudemiddel in gasfles voor airco auto checken		



Binnen de inrichting is aanwezig:

Soorten:	Hoeveelheid (liter)	Soort opslagvoorziening
X Argon	50 liter	Open opslagvoorziening. Binnen 5 meter is een auto



<input type="checkbox"/> Stikstof		opgesteld.
X Propaan	20x 26 liter	
<input type="checkbox"/> Acetyleen		
X Zuurstof	100 liter	
<input type="checkbox"/> Menggas		
<input type="checkbox"/> Overig: ....		

Binnen de inrichting is een open opslagvoorziening aanwezig voor de opslag van gasflessen. Binnen vijf meter van de opslag is er gelegenheid om auto's te parkeren en ten tijde van de milieucontrole stond hier ook een auto opgesteld. Voor een opslagvoorziening van gasflessen met een gezamenlijke waterinhoud van meer dan 115 liter en WBDBO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) van 0 minuten, dienen er zich geen brandbare object binnen een afstand van vijf meter te bevinden. Dit is in strijd met voorschrift 6.3.1 van de vergunning wet Milieubeheer met kenmerk: 2009/0180243 juncto voorschrift 6.2.6 van de Publicatierreeks gevaarlijke stoffen 15, versie juni 2005 (hierna: PGS 15).

### 1. Signaaltoezicht

- Er zijn geen gekeurde brandblusmiddelen/-voorzieningen aanwezig.
- Nooddeuren zijn vrij toegankelijk.
- Er is een bouwwerk gesloopt / gebouwd.
- Asbestverdacht materiaal aanwezig
- APV, Drank en horeca, andere bijzondere wetten.
- .....

### 2. LHS (alleen invullen bij overtreding(en):

Positie LHS:	<b>B2</b>
Toelichting positie LHS:	<p>█ was bereid willend om alle overtredingen ongedaan te maken. Een groot gedeelte van de administratie was ten tijde van de controle niet aanwezig waardoor er veel overtredingen zijn geconstateerd.</p>

**DE (MOGELIJKE) GEVOLGEN ZIJN:**

<p><b>Aanzienlijk, dreigend en/of onomkeerbaar</b></p> <p><b>4</b></p>	<p><b>Strafrecht</b> BSBm / PV</p> <p><b>Bestuursrecht bestraffend</b> Bestuurlijke boete</p>	<p><b>Strafrecht</b> BSBm / PV</p> <p><b>Bestuursrecht bestraffend</b> Bestuurlijke boete</p>	<p><b>Strafrecht</b> BSBm / PV</p> <p><b>Bestuursrecht bestraffend</b> Exploitatieverbod / sluiting, schorsen of intrekken vergunning certificaat of erkenning</p>	<p><b>Strafrecht</b> PV</p> <p><b>Bestuursrecht bestraffend</b> Exploitatieverbod / sluiting, schorsen of intrekken vergunning certificaat of erkenning</p>
	<p><b>Bestuursrecht herstellend</b> Tijdelijk stilleggen, LOB, LOD in 1 stap Verscherpt toezicht</p>	<p><b>Bestuursrecht herstellend</b> Tijdelijk stilleggen, LOB, LOD in 1 stap Verscherpt toezicht</p>	<p><b>Bestuursrecht herstellend</b> Tijdelijk stilleggen, LOB, LOD in 1 stap Verscherpt toezicht</p>	<p><b>Bestuursrecht herstellend</b> Tijdelijk stilleggen, LOB, LOD in 1 stap Verscherpt toezicht</p>
	<p><b>Strafrecht</b> BSBm / PV</p> <p><b>Bestuursrecht bestraffend</b> Bestuurlijke boete</p>	<p><b>Strafrecht</b> BSBm / PV</p> <p><b>Bestuursrecht bestraffend</b> Bestuurlijke boete</p>	<p><b>Strafrecht</b> BSBm / PV</p> <p><b>Bestuursrecht bestraffend</b> Bestuurlijke boete</p>	<p><b>Strafrecht</b> PV</p> <p><b>Bestuursrecht bestraffend</b> Exploitatieverbod / sluiting, schorsen of intrekken vergunning certificaat of erkenning</p>
	<p><b>Bestuursrecht herstellend</b> LOB, LOD in 2 stappen</p>	<p><b>Bestuursrecht herstellend</b> Tijdelijk stilleggen LOB, LOD in 2 stappen Verscherpt toezicht</p>	<p><b>Bestuursrecht herstellend</b> Tijdelijk stilleggen LOB, LOD, in 2 stappen Verscherpt toezicht</p>	<p><b>Bestuursrecht herstellend</b> Tijdelijk stilleggen LOB, LOD in 2 stappen Verscherpt toezicht</p>
<p><b>Van belang</b></p> <p><b>3</b></p>	<p><b>Strafrecht</b> BSBm / PV</p> <p><b>Bestuursrecht bestraffend</b> Bestuurlijke boete</p>	<p><b>Strafrecht</b> BSBm / PV</p> <p><b>Bestuursrecht bestraffend</b> Bestuurlijke boete</p>	<p><b>Strafrecht</b> BSBm / PV</p> <p><b>Bestuursrecht bestraffend</b> Bestuurlijke boete</p>	<p><b>Strafrecht</b> PV</p> <p><b>Bestuursrecht bestraffend</b> Bestuurlijke boete</p>
	<p><b>Bestuursrecht herstellend</b> LOB, LOD in 3 stappen Verscherpt toezicht</p>	<p><b>Bestuursrecht herstellend</b> LOB, LOD in 3 stappen Verscherpt toezicht</p>	<p><b>Bestuursrecht herstellend</b> Tijdelijk stilleggen, LOB, LOD in 2 stappen Verscherpt toezicht</p>	<p><b>Bestuursrecht herstellend</b> Tijdelijk stilleggen, LOB, LOD in 2 stappen Verscherpt toezicht</p>
<p><b>Beperkt</b></p> <p><b>2</b></p>	<p><b>Strafrecht</b> BSBm / PV</p> <p><b>Bestuursrecht bestraffend</b> Bestuurlijke boete</p>	<p><b>Strafrecht</b> BSBm / PV</p> <p><b>Bestuursrecht bestraffend</b> Bestuurlijke boete</p>	<p><b>Strafrecht</b> BSBm / PV</p> <p><b>Bestuursrecht bestraffend</b> Bestuurlijke boete</p>	<p><b>Strafrecht</b> PV</p> <p><b>Bestuursrecht bestraffend</b> Bestuurlijke boete</p>
	<p><b>Bestuursrecht herstellend</b> Aanspreken / informeren</p>	<p><b>Bestuursrecht herstellend</b> Aanspreken / informeren</p>	<p><b>Bestuursrecht herstellend</b> LOB, LOD in 3 stappen</p>	<p><b>Bestuursrecht herstellend</b> LOB, LOD in 2 stappen</p>
<p><b>Vrijwel nihil</b></p> <p><b>1</b></p>	<p><b>Strafrecht</b> BSBm / PV</p> <p><b>Bestuursrecht bestraffend</b> Bestuurlijke boete</p>	<p><b>Strafrecht</b> BSBm / PV</p> <p><b>Bestuursrecht bestraffend</b> Bestuurlijke boete</p>	<p><b>Strafrecht</b> BSBm / PV</p> <p><b>Bestuursrecht bestraffend</b> Bestuurlijke boete</p>	<p><b>Strafrecht</b> PV</p> <p><b>Bestuursrecht bestraffend</b> Bestuurlijke boete</p>
	<p><b>A</b></p> <p>Goedwillend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onbedoeld</li> <li>• Proactief</li> </ul>	<p><b>B</b></p> <p>Moet kunnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onverschillig</li> </ul>	<p><b>C</b></p> <p>Calculerend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewust belemmerend en/of risico nemend</li> </ul>	<p><b>D</b></p> <p>Bewust en structureel / Crimineel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fraude</li> <li>• Oplichting</li> <li>• Witwassen</li> </ul>
<p><b>GEDRAG VAN DE OVERTREDER</b></p>				

**CONCLUSIE:**

Incidentenbeheersplan niet aantoonbaar

Tijdens de milieucontrole kon geen incidentenbeheersplan zoals beschreven in de NRB worden getoond.

In dit document dienen de volgende aspecten behandeld te worden:

vroegtijdig signaleren van bodemincidenten, d.m.v. lekdetectie, monitoring van de bodemkwaliteit, dan wel door frequente inspectie van apparatuur en toezicht op handelingen; onmiddellijk en effectief ingrijpen om de bodemkwaliteit te herstellen na een opgetreden

bodemincident; kwaliteitsprocedures die voorzien in een aanpassing van de werkinstructies, toezicht aanpassing van apparatuur en/of verbeterd onderhoud opdat een herhaling van een opgetreden bodemincident wordt voorkomen.

Dit is in strijd met voorschrift 4.3.1. van de vergunning wet Milieubeheer met kenmerk: 2009/0180243. U dient tijdens de hercontrole een incidentenbeheersplan te tonen met de bovengenoemde behandelde aspecten.

Afgesproken is om de overtreding voor 20 april 2020 te beëindigen.

#### Afvalbonnen niet aantoonbaar

Binnen de inrichting wordt afgewerkte bitumen, afgewerkte olie en oliehoudende afvalstoffen en olie- en slibafval opgeslagen. Tijdens de milieucontrole kon niet worden aangetoond dat de afvalstoffen maximaal één jaar opgeslagen worden. Dit is in strijd met artikel 5:17 van de Algemene wet Bestuursrecht en artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht. U dient tijdens de hercontrole de afgiftebewijzen van de afgegeven afvalstoffen te overleggen.

Afgesproken is om de overtreding voor 20 april 2020 te beëindigen.

#### Stookinstallatie niet aantoonbaar SCIOS gekeurd

Tijdens de milieucontrole kon niet worden aangetoond dat de gasgestookte stookinstallaties van 20 MW en 19 MW nominaal thermisch ingangsvermogen gekeurd zijn op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. Dit is een overtreding van artikel 3.10p, van het Activiteitenbesluit milieubeheer juncto artikel 3.7m, tweede lid, van de Activiteitenregeling milieubeheer.

Een gasgestookte stookinstallatie van meer dan 100kW dient eens in de 4 jaar gecontroleerd te worden. U heeft aangegeven dat er een nieuwe stookinstallatie komt ter vervanging van deze installaties. U dient de nieuwe stookinstallatie te laten keuren conform SCIOS richtlijnen door een daartoe bevoegde instantie.

Afgesproken is om de overtreding voor 20 april 2020 te beëindigen.

#### Afkeurpunten keuring brandstoftoevoerleiding niet hersteld

Tijdens de milieucontrole is geconstateerd dat er een afkeurpunt in het keuringsrapport wordt vermeld van de brandstoftoevoerleiding. De brandstoftoevoerleiding voldoet niet aan de van toepassing zijnde Nederlandse normen en richtlijnen.

Indien uit een keuring blijkt dat de stookinstallatie, of een onderdeel van de stookinstallatie, onderhoud behoeft, vindt dat onderhoud binnen twee weken na de keuring plaats. Dit is niet uitgevoerd. U heeft aangegeven dat er een nieuwe stookinstallatie komt ter vervanging van bovenstaande installaties. U dient de nieuwe stookinstallatie te laten keuren conform SCIOS richtlijnen door een daartoe bevoegde instantie. Deze keuring bevat mede een keuring van het systeem van de toevoer van brandstof en verbrandingslucht (scope 7).

Afgesproken is om de overtreding voor 20 april 2020 te beëindigen.

#### Installatiecertificaat bovengrondse opslagtank niet aantoonbaar

Binnen de inrichting is een bovengrondse opslagtank aanwezig voor de opslag van diesel met een inhoud van 3.000 liter. Tijdens de milieucontrole kon er geen installatiecertificaat voor de opslagtank worden getoond. Hierdoor wordt artikel 3.54d, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, juncto artikel 3.71d, vierde lid, aanhef en onder a, van de Activiteitenregeling milieubeheer, juncto voorschrift 2.2.1 van de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 30, versie 1.0 december 2011 (hierna PGS 30) overtreden. De bovengrondse tankinstallatie inclusief leidingen en appendages dient geïnstalleerd te zijn overeenkomstig BRL K903, door een persoon of instelling die is gecertificeerd overeenkomstig die BRL en worden voorzien van een installatiecertificaat.

U kunt de overtreding ongedaan maken door aan te tonen dat de tank is geïnstalleerd overeenkomstig BRL K903, door een persoon of instelling die is gecertificeerd overeenkomstig die BRL en u kunt het installatiecertificaat bij de hercontrole overleggen.

U kunt de overtreding eveneens ongedaan maken door de tank buiten gebruik te (laten) stellen door een gecertificeerd bedrijf conform artikel 3.71d, zesde lid, aanhef en onder b, van de Activiteitenregeling milieubeheer juncto paragraaf 3.6 van de PGS 30 en u kunt het saneringscertificaat bij de hercontrole overleggen.

Afgesproken is om de overtreding voor 20 april 2020 te beëindigen.

#### Brandbaar object binnen 5 meter aanwezig van de opslagvoorziening voor gasflessen

Binnen de inrichting is een open opslagvoorziening aanwezig voor de opslag van gasflessen. Binnen vijf meter van de opslag is er gelegenheid om auto's te parkeren en ten tijde van de milieucontrole stond hier ook een auto opgesteld. Voor een opslagvoorziening van gasflessen met een gezamenlijke

waterinhoud van meer dan 115 liter en een WBDBO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) van 0 minuten, dienen er zich geen brandbare object binnen een afstand van vijf meter van de opslagvoorziening te bevinden.

Dit is in strijd met voorschrift 6.3.1 van de vergunning wet Milieubeheer met kenmerk: 2009/0180243 juncto voorschrift 6.2.6 van de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 15, versie juni 2005 (hierna: PGS 15). U dient er voor te zorgen dat er binnen vijf meter van de open opslagvoorziening voor gasflessen geen brandbare objecten bevinden of kunnen bevinden.

Afgesproken is om de overtreding voor 20 april 2020 te beëindigen.