

Informatiebrief aan de Raad

Zaaknummer: Z/20/048340
Documentnummer: 218569
Datum: Dinsdag 1 december 2020
Onderwerp: Instandhoudingswerkzaamheden Huize Ivicke
Bijlage(n): -

Geachte Raad,

Met deze brief brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, die zich in de afgelopen periode bij het uitvoeren van de instandhoudingsmaatregelen van Huize Ivicke, aan de Rust en Vreugdlaan 2 hebben voorgedaan.

Melding aanwezigheid vleermuizen

Op maandag 25 november heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), die zich voor de gehele provincie bezighoudt met toezicht en handhaving van de Wet natuurbescherming (Wnb) ons geïnformeerd dat zij een melding hadden ontvangen dat er mogelijk vleermuizen aanwezig zouden zijn in Huize Ivicke, Rust en Vreugdlaan 2. Tot nu toe waren daar geen aanwijzingen voor. Het pand is bewoond door krakers en we zijn de afgelopen jaren regelmatig in het pand geweest. Toen is niet geconstateerd dat er vleermuizen in het pand aanwezig waren, dan wel dat zij hier een nest- of verblijfplaats hadden. De beoogde instandhoudingswerkzaamheden aan het rijksmonument zouden een eventuele verblijfplaats van vleermuizen kunnen verstoren. Om die reden is na overleg met de OZHZ een onafhankelijke deskundige ingeschakeld om de aanwezigheid en de mogelijke verstoring van hun aanwezigheid te kunnen beoordelen. De ecooloog heeft inmiddels op locatie onderzoek verricht.

Voortgang werkzaamheden

De gemeente heeft na het contact met de omgevingsdienst vrijwillig de instandhoudingswerkzaamheden laten stilleggen die de eventuele aanwezigheid van vleermuizen en hun rustplaatsen zouden kunnen verstoren. Op het moment dat de melding kwam, was de aannemer bezig met de instandhoudingswerkzaamheden aan de houten onderdelen van de goten. Hierdoor was het grootste gedeelte van goot niet meer waterdicht en zaten de zinken bekledingen los. Daarom is op donderdag nog wel begonnen met het aanbrengen van een noodvoorziening om inwatering te voorkomen en ervoor te zorgen dat er geen gevaarlijke situatie voor de aanwezige krakers en anderen op de bouwplaats kan ontstaan door opwaaierend zink. Hierbij zijn geen trillingen of andere verstoringen voor eventuele vleermuizen veroorzaakt. In overleg met de OZHZ wordt de noodvoorziening tegen inwatering deze week afgerond: er worden platen over de goten geplaatst om te voorkomen dat er schade aan het rijksmonument plaatsvindt door het opschorten van de instandhoudingswerkzaamheden. Zodra het rapport van het ecologisch onderzoek beschikbaar is, vindt er overleg plaats met de OZHZ over de planning en uitvoering van de instandhoudingswerkzaamheden. Vanzelfsprekend houden we u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Opatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.