From: [redacted] <[redacted]@zoetermeer.nl>
Sent: dinsdag 24 juni 2025 12:34
To: [redacted]" <[redacted]@zoetermeer.nl>
Subject: FW: Lekkage glijbaan bij transparant gedeelte.

t.i.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Installatie Adviseur
Gemeente Zoetermeer
Afdeling Vastgoed
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer
M.: 06-[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@vortex-intl.com>
Verzonden: dinsdag 24 juni 2025 12:32
Aan: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>; [redacted] <[redacted]@optisport.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>; Services Midden West <Services-middenwest@Optisport.nl>; [redacted] <[redacted]@vortex-intl.com>; [redacted] <[redacted]@zoetermeer.nl>; [redacted] <[redacted]@vortex-intl.com>
Onderwerp: RE: Lekkage glijbaan bij transparant gedeelte.

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de Gemeente Zoetermeer. Klik niet op links of open geen bijlagen tenzij u de afzender en het doel van het bericht vertrouwt.

Goedemiddag [redacted] en [redacted],

De planning voor het vervangen van de transparante delen voor de semi transparante delen:

14 en 15 juli met een uitloop naar 16 juli.

De nieuwe delen worden geleverd op locatie
Materieel wordt op locatie geleverd en naar binnen gebracht
Oude delen worden verwijderd en afgevoerd
Nieuwe delen worden teruggeplaatst
Nieuwe delen worden afgewerkt
Materieel afvoeren
Glijbaan testen en vrijgeven voor gebruik

Het materieel/materiaal wordt naar binnen gereden via de poort aan de achterzijde. Zoals afgesproken worden hier rijplaten gelegd om het talud op te rijden. In het zwembad zelf worden ook rijplaten gebruikt om het gewicht te verdelen.

Mochten er vragen zijn hoor ik dit graag.

Met vriendelijke groeten, Kind regards, mit freundlichen Grüßen, Pozdrawiam serdecznie,



[redacted]
Customer Service & Operations Manager

Working Monday to Thursday

[redacted]@vortex-intl.com
+31 79 206 5060 (Office)
+31 6 [redacted] (Cell)
Argonstraat 86, 2718 SN, Zoetermeer, The Netherlands
watergamesandmore.com
WATERGAMES &more
A VORTEX COMPANY

Van: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>
Verzonden: dinsdag 10 juni 2025 16:01
Aan: [redacted] <[redacted]@vortex-intl.com>; [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>; Services Midden West <Services-middenwest@Optisport.nl>; [redacted] <[redacted]@vortex-intl.com>; [redacted] <[redacted]@zoetermeer.nl>
Onderwerp: RE: Lekkage glijbaan bij transparant gedeelte.

[EXTERNAL EMAIL]

Goedemiddag [redacted],

Ik zorg ervoor dat ik hierbij aanwezig ben.

Met sportieve groet,
Optisport Exploitaties B.V.

[redacted]
Project Coördinator
T: 06 [redacted]

Optisport brengt je in beweging

Optisport Exploitaties B.V.
Jan Asselbergsweg 1
5026 RP Tilburg
https://www.optisport.nl/
Deze e-mail en eventuele bijlagen vallen onder de op onze website gepubliceerde disclaimer: optisport.nl/disclaimer

Van: [redacted] <[redacted]@vortex-intl.com>
Verzonden: dinsdag 10 juni 2025 14:29
Aan: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>; Services Midden West <Services-middenwest@Optisport.nl>; [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>; [redacted] <[redacted]@vortex-intl.com>; [redacted]@vaessenbv.nl; [redacted] <[redacted]@zoetermeer.nl>
Onderwerp: RE: Lekkage glijbaan bij transparant gedeelte.

Goedemiddag [redacted],

We zijn druk bezig met alles te regelen. Zodra ik meer informatie heb zal ik deze direct met jou delen.
Maandag 16-06-2025 komen [redacted] en ik in de ochtend even langs de situatie te bekijken om een plan te maken voor demontage en montage.

Als er vragen zijn hoor ik het graag.

Met vriendelijke groeten, Kind regards, mit freundlichen Grüßen, Pozdrawiam serdecznie,



[redacted]
Customer Service & Operations Manager

Working Monday to Thursday

[redacted]@vortex-intl.com
+31 79 206 5060 (Office)
+31 6 [redacted] (Cell)
Argonstraat 86, 2718 SN, Zoetermeer, The Netherlands
watergamesandmore.com
WATERGAMES &more
A VORTEX COMPANY

Van: [redacted] <[redacted]@vortex-intl.com>
Verzonden: dinsdag 3 juni 2025 13:39
Aan: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>; Services Midden West <Services-middenwest@Optisport.nl>; [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>; [redacted] <[redacted]@vortex-intl.com>; [redacted]@vaessenbv.nl
Onderwerp: Re: Lekkage glijbaan bij transparant gedeelte.

Goedemiddag [redacted],

Zoals gisteren aangegeven hebben we geadviseerd de Challenger (waterglijbaan) in Zwembad de Watergeus per direct te sluiten. Tijdens de inspectie hadden wij wat kleine scheurtjes gezien in de transparante delen. Waarbij wij aan hebben gegeven deze goed in de gaten te houden.

Na de melding vanuit jullie dat er een lekkage bij de transparante delen was zij wij op 2 juni op locatie geweest om naar de delen te kijken. Hieruit hebben wij de beslissing genomen om jullie te adviseren de glijbaan per direct te sluiten. Wij hebben het vermoeden dat de scheurtjes groter zijn geworden. Als dit verder scheurt is er een reële kans op een gevaarlijke situatie.

Wij zijn in volle gang bezig om te kijken naar de oplossing hiervoor.

Productie voor nieuwe transparante delen zijn ongeveer 12 weken.

Alternatief hiervoor zijn polyester delen welke een levertijd hebben van ongeveer 4-6 weken. In dit deel kunnen we ook daglicht effecten plaatsen.

Voor het demonteren en monteren van de delen zullen ongeveer 2 tot 3 dagen nodig hebben. Dit heeft voornamelijk te maken. Met de bereikbaarheid.

Graag hoor ik wat jullie voorkeur heeft qua vervangend deel.

Wat betreft de multimedia, het het touchpanel deze week verwijderd worden en opgestuurd worden naar WEAD in Oostenrijk.

Mochten er vragen zijn verneem ik deze graag.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]

Service Manager

Werkzaam op maandag t/m donderdag

afbeelding

Argonstraat 86, 2718 SN Zoetermeer (Nederland)

Mobiel: +31 (0)6 [redacted]

Telefoon: +31 (0)79 [redacted]

Internet: www.watergamesandmore.com ◦ WeTransfer: http://watergamesandmore.wetransfer.com

Kamer van Koophandel: 290 47 299 ◦ BTW nummer: NL0010.75.937.B.01

Ontvang onze nieuwsbrief of volg ons op social media:

afbeeldingafbeeldingafbeeldingafbeelding

Dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u is bedoeld, wordt u verzocht Watergames & More hiervan op de hoogte te stellen door het bericht te retourneren en de inhoud niet te gebruiken. Watergames & More staat niet in voor de juiste en de volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Hoewel de informatie in dit e-mailbericht met de meeste zorg is samengesteld, aanvaardt Watergames & More op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor fouten, omissies of andere onjuistheden in deze informatie of voor de gevolgen hiervan, noch is zij aan de inhoud van dit e-mailbericht op enigerlei wijze gebonden.

From: [redacted] <[redacted]@vortex-intl.com>
Sent: Monday, June 2, 2025 9:58:33 AM
To: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>; [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>; Services Midden West <Services-middenwest@Optisport.nl>
Subject: Re: Lekkage glijbaan bij transparant gedeelte.

Goedemorgen [redacted],

Vandaag komt iemand langs om het even te bekijken.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]

Service Manager

Werkzaam op maandag t/m donderdag

afbeelding

Argonstraat 86, 2718 SN Zoetermeer (Nederland)

Mobiel: +31 (0)6 [redacted]

Telefoon: +31 (0)79 [redacted]

Internet: www.watergamesandmore.com ◦ WeTransfer: http://watergamesandmore.wetransfer.com

Kamer van Koophandel: 290 47 299 ◦ BTW nummer: NL0010.75.937.B.01

Ontvang onze nieuwsbrief of volg ons op social media:

afbeeldingafbeeldingafbeeldingafbeelding

Dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u is bedoeld, wordt u verzocht Watergames & More hiervan op de hoogte te stellen door het bericht te retourneren en de inhoud niet te gebruiken. Watergames & More staat niet in voor de juiste en de volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Hoewel de informatie in dit e-mailbericht met de meeste zorg is samengesteld, aanvaardt Watergames & More op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor fouten, omissies of andere onjuistheden in deze informatie of voor de gevolgen hiervan, noch is zij aan de inhoud van dit e-mailbericht op enigerlei wijze gebonden.

From: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>
Sent: Friday, May 30, 2025 4:12:19 PM
To: [redacted] <[redacted]@vortex-intl.com>
Cc: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>; [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>; Services Midden West <Services-middenwest@Optisport.nl>
Subject: FW: Lekkage glijbaan bij transparant gedeelte.

[EXTERNAL EMAIL]

Goedemiddag [redacted],

We hebben een lekkage bij het transparante deel van de Challenger glijbaan. Er waren natuurlijk tijdens de keuring van vorige week wat scheurtjes ontdekt, misschien dat dit de oorzaak is van de lekkage. Kunnen jullie hier extra aandacht voor hebben als jullie langs komen voor de herstelwerkzaamheden n.a.v. het keuringsrapport?

Alvast bedankt!

Met sportieve groet,
Optisport Exploitaties B.V.

[redacted]
Project Coördinator
T: 06 [redacted]

Optisport brengt je in beweging

Optisport Exploitaties B.V.
Jan Asselbergsweg 1
5026 RP Tilburg
https://www.optisport.nl/
Deze e-mail en eventuele bijlagen vallen onder de op onze website gepubliceerde disclaimer: optisport.nl/disclaimer

Van: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>
Verzonden: vrijdag 30 mei 2025 13:11
Aan: [redacted] <[redacted]@Optisport.nl>
Onderwerp: Lekkage glijbaan bij transparant gedeelte.

Hoi [redacted],

De glijbaan lekt water bij het transparante gedeelte.

Met vriendelijke groet,
[redacted]

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen