

Inspraaknotitie op voorlopig ontwerp De Dalen

Gemeente Beverwijk, maart 2024

Openbaar groen

	Reactie op ontwerp	Antwoord van gemeente
1	De nieuw geplande boom (type Ls) voor huisnummer 30 komt te dicht op de leibomen in de voortuin.	Er komt hier geen nieuwe boom. De tekening is aangepast.
2	De bestrating tussen de voortuinen van huisnummers 47, 49 en 51 en plantvakken H5, H6 en H7 ontbreekt	Langs de erfgrens wordt straatwerk aangebracht in lijn met de andere boomvakken in de rij (huisnummers 33 t/m 45). De tekening is aangepast.
3	Plantvak H17 loopt door in de tuin van huisnummer 50.	Het ontwerp houdt rekening met de erfgrens van huisnummer 50.
4	De bestaande boom en beplanting in vak H12 heeft het al zwaar. Een nieuwe boom en de beplanting daaromheen gaan het niet redden.	Bestaande boom in plantvak H12 (huisnummer 21) wordt gehandhaafd. Er wordt in dit vak geen nieuwe boom geplant. Er komen wel nieuwe struiken en lage beplanting. De ondergrond wordt verbeterd om de kans op aanslaan te vergroten.
5	Kan er op de hoek voor huisnummer 33 nog een boom bij?	Er komt een extra boom op de hoek. De tekening is aangepast.
6	De grootte van plantvak B14 (voor huisnummer 23) is onduidelijk. Graag het vak zo groot mogelijk maken.	Plantvak B14 wordt vergroot. De tekening is aangepast.
7	Er is geen rekening gehouden met de ingang naar de tuin van huisnummer 33.	Er komt een onderbreking in de geveltuin voor de poort van huisnummer 33. De tekening is aangepast.
8	De geveltuin langs huisnummer 33 (plantvak B17) is onwenselijk. Er staat niet aangegeven hoe breed deze strook is, maar het beperkt de doorgang naar achter waardoor auto's problemen krijgen met indraaien naar de garages. Daarnaast wordt gevreesd voor vervuilen van o.a. hondenpoep en kan de groenstrook leiden tot vochtotrekking in de gevel.	De geveltuin wordt gehandhaafd om te ontmoedigen dat auto's hier parkeren. Geparkeerde auto's belemmeren namelijk de bereikbaarheid van garageboxen. Langs de bestrating wordt een verhoogde opsluitband geplaatst. Risico op optrekkend vocht is niet aan de orde en overlast van hondenpoep ook niet leert de ervaring. De tekening is voorzien van maatvoering.
9	De positie van plantvak B19 maakt de doorgang te smal, hier gaan belemmering ontstaan voor geparkeerde auto's. Voorstel is om deze strook te verplaatsen.	Plantvak B19 komt te vervallen. De situatie bij de garageboxen blijft zoals die nu is. De tekening is aangepast.

10	De positie van de groenstrook botst met de toegang van de achtertuin van huisnummer 41. Voorstel is om deze te combineren met B19 en te verplaatsen.	Plantvak B20 komt te vervallen. De situatie bij de garageboxen blijft zoals die nu is. De tekening is aangepast.
11	Graag de afmetingen van H10 vergroten richting huisnummer 50.	Plantvak H10 en H11 zijn samengevoegd. De tekening is aangepast.
12	Graag de afmetingen van H2 vergroten richting huisnummer 50.	Plantvak H2 is niet aangepast. Voor de toegankelijkheid en sociale veiligheid wordt de speelplek niet helemaal omringd door groen.

Straatmeubilair

	Reactie op ontwerp	Antwoord van gemeente
1	Er wordt door veel kinderen gespeeld met de nestschommel. Het zou heel jammer zijn als de schommel verdwijnt want de overlast valt mee.	De nestschommel wordt verplaatst naar een alternatieve locatie in de buurt waar dat tot minder overlast zorgt.
2	Graag de speeltoestellen meer centreren op het veld.	De nieuwe toestellen zijn verschoven naar het midden van het veld (rekening houdend met een veilige ruimte rondom). De tekening is aangepast.
3	De straatverlichting voor huisnummer 42 t/m 50 staan niet op tekening. Kan hier LED-verlichting worden geplaatst voor de veiligheid.	De bestaande verlichting voor huisnummers 42 t/m 50 is toegevoegd op tekening.
4	De lichtmast bij de garage met huisnummer 32 staat in de weg met oog op het gebruik van deze garage.	De lichtmast wordt verplaatst richting huisnummer 30. De tekening is aangepast.

Bestrating

	Reactie op ontwerp	Antwoord van gemeente
1	Worden de afmetingen van de parkeervakken aangepast aan de tijd van nu.	De afmetingen van alle parkeervakken voldoen aan de landelijke richtlijn. De parkeervakken worden alleen herschikt voor een betere indeling.
2	De gehandicapten parkeerplaats voor huisnummer 21 ontbreekt op tekening.	De gehandicaptenparkeerplaats wordt gehandhaafd voor huisnummer 19. Er wordt rekening gehouden met extra instapruimte.
3	Overweeg om een parkeervak te vervangen voor groen, zodat parkeren niet direct naast woning 23 gebeurt. In de huidige situatie is hier ook groen aanwezig als afscherming.	De indeling met parkeervakken voor huisnummers 13 t/m 21 is aangepast.

4	Kunnen er twee parkeervakken worden gemaakt bij de nieuwe verzamelplek voor afvalcontainers tegenover huisnummer 23.	Er wordt voldaan aan de parkeerbehoefte. Er zijn extra parkeervakken voorzien voor huisnummers 13 t/m 21. Nog meer parkeervakken is overbodig, die ruimte kan beter worden benut voor extra groen.
5	De putten in de stoep voor huisnummers 42 t/m 50 staan niet op tekening.	De stoep voor huisnummers 42 t/m 50 loopt af richting het groen. Waar dat niet lukt laten we de kolken zitten.
6	Heel fijn dat er een nieuwe verzamelplek komt voor de afvalcontainers tegenover huisnummer 23. Dat scheelt veel irritatie over ingebouwde auto's.	Goed om te horen.