

Van: "[REDACTED]"
Verzonden: woensdag 19 maart 2025 10:59
Aan: "[REDACTED]" <[REDACTED]@dalfsen.nl>
Onderwerp: FW: Informatie waterhuishoudkundig plan en overig
Bijlage(n): Peilbuis pb1.27.JPG, Peilbuis pb1.26.JPG, Peilbuis pb1.28.JPG, argus_30AJEy1UY5gV1hBDDxHmZr-0ESxHJ4HOnNSNjNvTrr5fr_2024-02-18_00-00-00-2025-03-17_23-59-59-day.csv, argus_0ESxHJ4HOnNSNjNvTrr5fr-7lGp04yvdWbCMxrX3Ckev6_2024-02-18_00-00-00-2025-03-17_23-59-59-day.csv, argus_7lGp04yvdWbCMxrX3Ckev6_2024-02-18_00-00-00-2025-03-17_23-59-59-day.csv, Peilbuis pb1.10.JPG

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 17 maart 2025 16:42
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@grondverzet-oosterveld.nl>
Onderwerp: RE: Informatie waterhuishoudkundig plan en overig

Goedemiddag [REDACTED],

Wij hebben momenteel 3 peilbuizen in het gebied staan sinds afgelopen november.
In de bijlage staan een aantal screenshots met de locaties en waardes. Verder de bijbehorende Excel uitdraaien.
Volgens mij staat dan in de laatste kolom de NAP hoogte per meting.
De laatste peilbuis staat in de woonwijk. Deze heeft gegevens vanaf november 2023.

Kan je hier zo verder mee?
Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Adviseur wegen en riolering

Tel: 06-[REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@dalfsen.nl
Web: www.dalfsen.nl

gemeente Dalfsen 

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@grondverzet-oosterveld.nl>
Verzonden: maandag 17 maart 2025 14:48
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@dalfsen.nl>
Onderwerp: RE: Informatie waterhuishoudkundig plan en overig

Hallo [REDACTED],

Hebben jullie nog gegevens van meer peilbuizen in het gebied Engelandweg? dit om een goed beeld te krijgen van de gemiddelde grondwaterstand, we hebben deze gegevens nodig voor het waterhuishoudkundige plan.

Met vriendelijke groeten,
[REDACTED] Tel: +31 (0) [REDACTED]
www.grondverzet-oosterveld.nl / www.oosterveld-gmbh.de


GRONDVERZETBEDRIJF
OOSTERVELD BV
Bornerbroek

Tiefbau und Erdarbeiten
OOSTERVELD GmbH

OOSTERVELD
SLOOPWERKEN BV



Van: [REDACTED] <[REDACTED]@dalfsen.nl>
Verzonden: dinsdag 4 maart 2025 11:25
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@grondverzet-oosterveld.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@dalfsen.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@dalfsen.nl>; [redacted] <[redacted]@wdodelta.nl>; [redacted] <[redacted]@dalfsen.nl>

Onderwerp: Informatie waterhuishoudkundig plan en overig

Goedemorgen [redacted],

Hierbij alle informatie voor het waterhuishoudkundig plan (WHP) en de riolering.

In de bijlage vind je de dwg tekening met daarom de rioolputten waarop de ontvangstput voor de persleiding kan worden aangesloten.

Verder staat in de bijlage een aantal bladzijdes uit een WHP die toentertijd voor Paltheweg opvang is gemaakt door RHDHV. Dit graag niet verder delen en als vertrouwelijk behandelen.

Deze uitgangspunten staan ook in de verordening. [Verordening van de raad van de gemeente Dalfsen houdende bepalingen over het verwerken en afvoeren van hemel- en grondwater \(Verordening afvoer hemel- en grondwater gemeente Dalfsen 2022\) | Lokale wet- en regelgeving](#). En een verwijzing naar het gemeentelijk rioleringsplan, te vinden via deze link. [Riolering | Gemeente Dalfsen](#)

Gisteren hebben jullie al even met onze collega [redacted] gesproken over de wegbreedte. Zodra hij weet welke afmeting er aangehouden dient te worden dan horen jullie dat van ons.

[redacted] van Waterschap Drents Overijsselse Delta heb ik meegenomen in de cc. Zij is onze contactpersoon bij het waterschap. Wat ik begrepen heb is het WHP de eerste stap voordat er een watertoets uitgevoerd dient te worden i.v.m. omgevingsvergunning aanvraag. Alle onderwerpen zoals de overstort en aanleg van duikers kan hierin ook benoemd worden. Mochten hier vragen over zijn dan kunnen jullie contact opnemen met [redacted]. Ze is op de hoogte van deze ontwikkeling. Hoe de vergunningsaanvraag verder in zijn werk gaat weet ik niet, daar ga ik verder niet over.

Wat betreft de inrichting van groen(structuren) en de grondwallen, graag contact opnemen met [redacted] (zie cc). Hij gaat binnen onze gemeente over de groeninrichting van o.a. nieuwe ontwikkelingen en wil graag meekijken en denken over deze inrichting.

Als laatste benoem ik nogmaals dat wij geen interesse hebben in het beheer van de riolering (persleiding en toebehoren) van deze opvang. Deze dient in het beheer te komen/zijn van het COA.

[redacted] dit zie ik/wij ook graag zwart op wit terugkomen in het contract met de COA.

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[redacted]


Adviseur wegen en riolering

Tel: 0529 [redacted]

E-mail: [redacted]@dalfsen.nl

Web: www.dalfsen.nl

gemeente **Dalfsen** 



Lagen & Selecties

Zoeken...



PB1.26

Vossersteeg

Ankum



DOWNLOAD



Handmetingen



PB1.26 Waterniveau





```
id;label,axis;x;y
```

[illegible]

[illegible]

30AJEy1UY5gV1hBDDxHmZr-PB1.27 groundwater_level;"PB1.27 Waterniveau";"m NAP";"2025-02-24T00:00:00.(
30AJEy1UY5gV1hBDDxHmZr-PB1.27 groundwater_level;"PB1.27 Waterniveau";"m NAP";"2025-02-25T00:00:00.(
30AJEy1UY5gV1hBDDxHmZr-PB1.27 groundwater_level;"PB1.27 Waterniveau";"m NAP";"2025-02-26T00:00:00.(
30AJEy1UY5gV1hBDDxHmZr-PB1.27 groundwater_level;"PB1.27 Waterniveau";"m NAP";"2025-02-27T00:00:00.(
30AJEy1UY5gV1hBDDxHmZr-PB1.27 groundwater_level;"PB1.27 Waterniveau";"m NAP";"2025-02-28T00:00:00.(
30AJEy1UY5gV1hBDDxHmZr-PB1.27 groundwater_level;"PB1.27 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-01T00:00:00.(
30AJEy1UY5gV1hBDDxHmZr-PB1.27 groundwater_level;"PB1.27 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-02T00:00:00.(
30AJEy1UY5gV1hBDDxHmZr-PB1.27 groundwater_level;"PB1.27 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-03T00:00:00.(
30AJEy1UY5gV1hBDDxHmZr-PB1.27 groundwater_level;"PB1.27 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-04T00:00:00.(
30AJEy1UY5gV1hBDDxHmZr-PB1.27 groundwater_level;"PB1.27 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-05T00:00:00.(
30AJEy1UY5gV1hBDDxHmZr-PB1.27 groundwater_level;"PB1.27 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-06T00:00:00.(
30AJEy1UY5gV1hBDDxHmZr-PB1.27 groundwater_level;"PB1.27 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-07T00:00:00.(
30AJEy1UY5gV1hBDDxHmZr-PB1.27 groundwater_level;"PB1.27 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-08T00:00:00.(
30AJEy1UY5gV1hBDDxHmZr-PB1.27 groundwater_level;"PB1.27 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-09T00:00:00.(
30AJEy1UY5gV1hBDDxHmZr-PB1.27 groundwater_level;"PB1.27 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-10T00:00:00.(
30AJEy1UY5gV1hBDDxHmZr-PB1.27 groundwater_level;"PB1.27 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-11T00:00:00.(
30AJEy1UY5gV1hBDDxHmZr-PB1.27 groundwater_level;"PB1.27 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-12T00:00:00.(
30AJEy1UY5gV1hBDDxHmZr-PB1.27 groundwater_level;"PB1.27 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-13T00:00:00.(
30AJEy1UY5gV1hBDDxHmZr-PB1.27 groundwater_level;"PB1.27 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-14T00:00:00.(
30AJEy1UY5gV1hBDDxHmZr-PB1.27 groundwater_level;"PB1.27 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-15T00:00:00.(
30AJEy1UY5gV1hBDDxHmZr-PB1.27 groundwater_level;"PB1.27 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-16T00:00:00.(
0ESxHJ4HOnNSNjNvTrr5fr-Manual measurements;"Handmetingen";"m NAP";"2024-11-13T00:00:00.000Z";1.36

000Z";1.33
000Z";1.33
000Z";1.34
000Z";1.35
000Z";1.36
000Z";1.41
000Z";1.47
000Z";1.52
000Z";1.55
000Z";1.57
000Z";1.59
000Z";1.64
000Z";1.62
000Z";1.61
000Z";1.65
000Z";1.66
000Z";1.62
000Z";1.59
000Z";1.57
000Z";1.58
000Z";1.56
000Z";1.53
000Z";1.55
000Z";1.74
000Z";1.72
000Z";1.73
000Z";1.68
000Z";1.65
000Z";1.62
000Z";1.6
000Z";1.58
000Z";1.58
000Z";1.56
000Z";1.55
000Z";1.54
000Z";1.55
000Z";1.62
000Z";1.62
000Z";1.63
000Z";1.66
000Z";1.64
000Z";1.61
000Z";1.59
000Z";1.58
000Z";1.57
000Z";1.55
000Z";1.54
000Z";1.54
000Z";1.53
000Z";1.55
000Z";1.6

000Z";1.61
000Z";1.61
000Z";1.67
000Z";1.76
000Z";1.71
000Z";1.68
000Z";1.65
000Z";1.63
000Z";1.6
000Z";1.58
000Z";1.57
000Z";1.56
000Z";1.55
000Z";1.53
000Z";1.52
000Z";1.51
000Z";1.51
000Z";1.5
000Z";1.49
000Z";1.49
000Z";1.56
000Z";1.56
000Z";1.57
000Z";1.56
000Z";1.61
000Z";1.58
000Z";1.63
000Z";1.61
000Z";1.58
000Z";1.55
000Z";1.54
000Z";1.52
000Z";1.51
000Z";1.49
000Z";1.47
000Z";1.47
000Z";1.46
000Z";1.45
000Z";1.44
000Z";1.49
000Z";1.51
000Z";1.49
000Z";1.47
000Z";1.46
000Z";1.45
000Z";1.43
000Z";1.42
000Z";1.41
000Z";1.42
000Z";1.42
000Z";1.42
000Z";1.42

000Z";1.43
000Z";1.42
000Z";1.42
000Z";1.46
000Z";1.48
000Z";1.45
000Z";1.44
000Z";1.43
000Z";1.43
000Z";1.41
000Z";1.41
000Z";1.4
000Z";1.39
000Z";1.39
000Z";1.39
000Z";1.38
000Z";1.38
000Z";1.37
000Z";1.36
000Z";1.35
000Z";1.35

id;label;axis;x;y

[illegible]

[illegible]

0ESxHJ4HOnNSNjNvTrr5fr-PB1.26 groundwater_level;"PB1.26 Waterniveau";"m NAP";"2025-02-24T00:00:00.000Z";1.14
0ESxHJ4HOnNSNjNvTrr5fr-PB1.26 groundwater_level;"PB1.26 Waterniveau";"m NAP";"2025-02-25T00:00:00.000Z";1.14
0ESxHJ4HOnNSNjNvTrr5fr-PB1.26 groundwater_level;"PB1.26 Waterniveau";"m NAP";"2025-02-26T00:00:00.000Z";1.14
0ESxHJ4HOnNSNjNvTrr5fr-PB1.26 groundwater_level;"PB1.26 Waterniveau";"m NAP";"2025-02-27T00:00:00.000Z";1.14
0ESxHJ4HOnNSNjNvTrr5fr-PB1.26 groundwater_level;"PB1.26 Waterniveau";"m NAP";"2025-02-28T00:00:00.000Z";1.14
0ESxHJ4HOnNSNjNvTrr5fr-PB1.26 groundwater_level;"PB1.26 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-01T00:00:00.000Z";1.14
0ESxHJ4HOnNSNjNvTrr5fr-PB1.26 groundwater_level;"PB1.26 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-02T00:00:00.000Z";1.14
0ESxHJ4HOnNSNjNvTrr5fr-PB1.26 groundwater_level;"PB1.26 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-03T00:00:00.000Z";1.14
0ESxHJ4HOnNSNjNvTrr5fr-PB1.26 groundwater_level;"PB1.26 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-04T00:00:00.000Z";1.14
0ESxHJ4HOnNSNjNvTrr5fr-PB1.26 groundwater_level;"PB1.26 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-05T00:00:00.000Z";1.14
0ESxHJ4HOnNSNjNvTrr5fr-PB1.26 groundwater_level;"PB1.26 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-06T00:00:00.000Z";1.14
0ESxHJ4HOnNSNjNvTrr5fr-PB1.26 groundwater_level;"PB1.26 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-07T00:00:00.000Z";1.14
0ESxHJ4HOnNSNjNvTrr5fr-PB1.26 groundwater_level;"PB1.26 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-08T00:00:00.000Z";1.14
0ESxHJ4HOnNSNjNvTrr5fr-PB1.26 groundwater_level;"PB1.26 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-09T00:00:00.000Z";1.14
0ESxHJ4HOnNSNjNvTrr5fr-PB1.26 groundwater_level;"PB1.26 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-10T00:00:00.000Z";1.14
0ESxHJ4HOnNSNjNvTrr5fr-PB1.26 groundwater_level;"PB1.26 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-11T00:00:00.000Z";1.14
0ESxHJ4HOnNSNjNvTrr5fr-PB1.26 groundwater_level;"PB1.26 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-12T00:00:00.000Z";1.14
0ESxHJ4HOnNSNjNvTrr5fr-PB1.26 groundwater_level;"PB1.26 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-13T00:00:00.000Z";1.14
0ESxHJ4HOnNSNjNvTrr5fr-PB1.26 groundwater_level;"PB1.26 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-14T00:00:00.000Z";1.14
0ESxHJ4HOnNSNjNvTrr5fr-PB1.26 groundwater_level;"PB1.26 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-15T00:00:00.000Z";1.14
0ESxHJ4HOnNSNjNvTrr5fr-PB1.26 groundwater_level;"PB1.26 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-16T00:00:00.000Z";1.14
7IGp04yvdWbCMxrX3Ckev6-Manual measurements;"Handmetingen";"m NAP";"2024-11-13T00:00:00.000Z";1.14

0Z";1.05
0Z";1.15
0Z";1.15
0Z";1.15
0Z";1.17
0Z";1.23
0Z";1.31
0Z";1.36
0Z";1.4
0Z";1.41
0Z";1.44
0Z";1.5
0Z";1.45
0Z";1.42
0Z";1.49
0Z";1.5
0Z";1.44
0Z";1.41
0Z";1.39
0Z";1.4
0Z";1.4
0Z";1.36
0Z";1.4
0Z";1.63
0Z";1.59
0Z";1.59
0Z";1.53
0Z";1.48
0Z";1.45
0Z";1.42
0Z";1.4
0Z";1.39
0Z";1.36
0Z";1.35
0Z";1.34
0Z";1.35
0Z";1.43
0Z";1.43
0Z";1.44
0Z";1.47
0Z";1.44
0Z";1.4
0Z";1.38
0Z";1.36
0Z";1.35
0Z";1.34
0Z";1.33
0Z";1.32
0Z";1.32
0Z";1.35
0Z";1.4

0Z";1.42
0Z";1.41
0Z";1.48
0Z";1.6
0Z";1.53
0Z";1.49
0Z";1.45
0Z";1.43
0Z";1.4
0Z";1.37
0Z";1.36
0Z";1.36
0Z";1.34
0Z";1.32
0Z";1.31
0Z";1.3
0Z";1.29
0Z";1.28
0Z";1.27
0Z";1.28
0Z";1.36
0Z";1.36
0Z";1.36
0Z";1.36
0Z";1.41
0Z";1.37
0Z";1.43
0Z";1.41
0Z";1.38
0Z";1.35
0Z";1.33
0Z";1.31
0Z";1.3
0Z";1.28
0Z";1.26
0Z";1.26
0Z";1.24
0Z";1.23
0Z";1.22
0Z";1.29
0Z";1.31
0Z";1.28
0Z";1.26
0Z";1.25
0Z";1.23
0Z";1.22
0Z";1.2
0Z";1.2
0Z";1.2
0Z";1.2
0Z";1.21
0Z";1.2

0Z";1.21
0Z";1.21
0Z";1.2
0Z";1.24
0Z";1.28
0Z";1.25
0Z";1.23
0Z";1.22
0Z";1.21
0Z";1.2
0Z";1.19
0Z";1.18
0Z";1.17
0Z";1.17
0Z";1.16
0Z";1.16
0Z";1.16
0Z";1.15
0Z";1.13
0Z";1.12
0Z";1.12

```
id;label,axis;x;y
```

[illegible]

[illegible]

7IGp04yvdWbCMxrX3Ckev6-PB1.28 groundwater_level;"PB1.28 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-09T00:00:00.000Z";1.54
7IGp04yvdWbCMxrX3Ckev6-PB1.28 groundwater_level;"PB1.28 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-10T00:00:00.000Z";1.54
7IGp04yvdWbCMxrX3Ckev6-PB1.28 groundwater_level;"PB1.28 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-11T00:00:00.000Z";1.54
7IGp04yvdWbCMxrX3Ckev6-PB1.28 groundwater_level;"PB1.28 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-12T00:00:00.000Z";1.54
7IGp04yvdWbCMxrX3Ckev6-PB1.28 groundwater_level;"PB1.28 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-13T00:00:00.000Z";1.54
7IGp04yvdWbCMxrX3Ckev6-PB1.28 groundwater_level;"PB1.28 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-14T00:00:00.000Z";1.54
7IGp04yvdWbCMxrX3Ckev6-PB1.28 groundwater_level;"PB1.28 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-15T00:00:00.000Z";1.54
7IGp04yvdWbCMxrX3Ckev6-PB1.28 groundwater_level;"PB1.28 Waterniveau";"m NAP";"2025-03-16T00:00:00.000Z";1.54
7IGp04yvdWbCMxrX3Ckev6-Manual measurements;"Handmetingen";"m NAP";"2024-11-26T00:00:00.000Z";1.54

00Z";1.51
00Z";1.58
00Z";1.6
00Z";1.51
00Z";1.47
00Z";1.44
00Z";1.45
00Z";1.46
00Z";1.41
00Z";1.46
00Z";1.72
00Z";1.68
00Z";1.68
00Z";1.59
00Z";1.53
00Z";1.49
00Z";1.46
00Z";1.44
00Z";1.43
00Z";1.41
00Z";1.4
00Z";1.38
00Z";1.39
00Z";1.5
00Z";1.52
00Z";1.51
00Z";1.54
00Z";1.52
00Z";1.46
00Z";1.44
00Z";1.42
00Z";1.4
00Z";1.39
00Z";1.37
00Z";1.37
00Z";1.37
00Z";1.39
00Z";1.48
00Z";1.49
00Z";1.48
00Z";1.55
00Z";1.69
00Z";1.59
00Z";1.54
00Z";1.49
00Z";1.47
00Z";1.44
00Z";1.41
00Z";1.4
00Z";1.39
00Z";1.38

00Z";1.36
00Z";1.35
00Z";1.34
00Z";1.34
00Z";1.33
00Z";1.32
00Z";1.33
00Z";1.43
00Z";1.45
00Z";1.45
00Z";1.44
00Z";1.49
00Z";1.45
00Z";1.52
00Z";1.49
00Z";1.44
00Z";1.41
00Z";1.38
00Z";1.35
00Z";1.34
00Z";1.32
00Z";1.31
00Z";1.31
00Z";1.3
00Z";1.28
00Z";1.28
00Z";1.33
00Z";1.39
00Z";1.37
00Z";1.33
00Z";1.32
00Z";1.3
00Z";1.28
00Z";1.26
00Z";1.26
00Z";1.26
00Z";1.27
00Z";1.27
00Z";1.26
00Z";1.28
00Z";1.28
00Z";1.26
00Z";1.3
00Z";1.37
00Z";1.34
00Z";1.32
00Z";1.31
00Z";1.29
00Z";1.27
00Z";1.27
00Z";1.26
00Z";1.25

00Z";1.24
00Z";1.24
00Z";1.23
00Z";1.23
00Z";1.22
00Z";1.21
00Z";1.2
00Z";1.19

Lagen & Selecties



Zoeken...



PB1.10

PB1.27



DOWNLOAD



Handmetingen



PB1.10 Waterniveau



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen