

From: "5.1.2.e"
Sent: Thu, 22 May 2025 10:16:08 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@beverwijk.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@beverwijk.nl>; "5.1.2.e | HB Advies" <5.1.2.e@hbadvies.nl>
Subject: 250522 RE: Openstaande vragen HB
Attachments: 224HB0322 alkmaarseweg vragen 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e

Wat ik heb kunnen invullen heb in ingevuld.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 22 mei 2025 08:56
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e; 5.1.2.e | HB Advies
Onderwerp: Openstaande vragen HB

Beste 5.1.2.e

Wil jij vandaag antwoordt geven op de volgende vragen.

Oversteek van kabels en leidingen door water bergende fundering er steken er 2 schuin over door het pakket , hoe wordt dit aangelegd

Aanleveren nieuwe putnummer Alkmaarseweg

Welk type liners voor te relinen riool en is dit uitvoerbaar irt bestaande putten of moeten er nog putten worden vergroot om te kunnen relinen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Team Ingenieursbureau | Gemeente Beverwijk
Postbus 450, 1940 AL Beverwijk
Aanwezig: 5.1.2.e
08.30 uur – 17.00 uur

Tel: 5.1.2.e