

Definitief ontwerp Kastanjelaan

Huidige situatie

- Huidige bomen hebben last van uitgestelde onverenigbaarheid
- Groenvakken groeien niet meer door wortelopdruk
- Trottoirs en troitoirbanden worden door worteldruk omhooggedrukt
- Veel grijs en weinig groen en kleur
- Kastanjelaan mist de allure die het moet hebben (passende bij woningen)
- Lage biodiversiteit en lage klimaatbestendigheid
- Kastanjelaan is een populair ‘rondje met het hondje’ straat zonder samenkomstplek

Visie punten

- Kastanjes terug aan rechterzijde weg meer groeiruimte bomen rechts
- Klimaatbestendig d.m.v. warmte beperking en waterberging
- Herkenning T-splitting/ kruispunt d.m.v. groenblijvende
- Verhoging biodiversiteit d.m.v. vaste planten/heesters
- Parkeren tussen bomen op niveau trottoir
- Ontmoetingsplek in bloemenweelde
- Uitstulping T-splitting
- Jaarrond beleving en herkenning



Legenda

- A Kastanjes terug aan rechterzijde weg meer groeiruimte bomen rechts
- B Zijde bredere groenvak
- C Herkenning T-splitting/ kruispunt d.m.v. groenblijvende beplantingen
- D Nieuwe ontmoetingsplek
- E Parkeren tussen bomen
- F Plantenborders met vaste planten/heesters/meerstammige heesters
- G Bomen gericht op klimaat en biodiversiteit
- H Sciaan t.b.v. wegversmalling

Schaal: 1:200



Definitief ontwerp Kastanjelaan

Nieuwe Bomen



V1



Meerstammige sierheesters



Parkeren tussen bomen



Bloembollen



V2



Vaste plantenborders



Biodiversiteit verhogen



Vakbeplanting ter herkenning



Zitbank voor ontmoetingsplek