

Schoolzone de Weere

Probleem

- Onduidelijke voorrangssituatie kruispunt Vekenweg - Driestedenweg
- Onveilige voetgangeroversteekplaats Lambertushof
- Slecht zicht parkeerplaats basisschool
- Te hoge snelheid gemotoriseerd verkeer op Vekenweg

Oplossing

- Realiseren verkeersplateau ter hoogte van Lambertushof
- Het rooien van 2 bomen bij de inrit van het parkeerterrein basisschool
- Instellen schoolzone door zoneaanduiding 'school'
- Aanbrengen éézijdige wegversmalling ter hoogte van huidig zebrapad basisschool
- Toepassen uniforme verharding kruispunt Vekenweg - Driestedenweg.

