



Actieverslag

Burgerschouw wijk 5 Middengebied

04-04-2024

Inleiding

Op donderdag 4 april heeft de eerste burgerschouw van 2024 in de wijk 'Middengebied' plaatsgevonden.

In overleg is er gekozen om te schouwen in de Badhuisstraat, Koudekerkseweg, President Rooseveltlaan en de Boulevard Evertsen.

Meldingen

Badhuisstraat

- Voor huisnummer 186 zit de straatkolk verstopt, in het parkeervak.
Actie: Dit is verholpen.
- Voor huisnummer 211 is de bestrating rond de straatkolk verzakt.
Actie: De verzakking is verholpen.
- Voor huisnummer 199 zit een kleine verzakking in het trottoir.
Actie: Deze verzakking is verholpen.
- Rond de ondergrondse container met nummer V0300 zit een verzakking in de bestrating.
Actie: Deze verzakking is verholpen.
- Naast huisnummer 199, bij de ingang van de Strandweg, is een verkeersbord gedraaid.
Actie: Het verkeersbord is teruggedraaid.
- Voor huisnummer 172 is rond een boomspiegel de bestrating verzakt.
Actie: Deze verzakking is verholpen.

Koudekerkseweg

- Tegenover d'Orangerie, naast de tuin van huisnummer 1, zit een straatkolk verstoppt in een parkeervak.
Actie: Dit is opgelost.
- Voor huisnummer 11 zit een kale plek in de beplanting.
Actie: Dit wordt in het najaar ingeboet.
- Aan het begin van het wandelpad, op de hoek met de Prins Bernardlaan, zit een verzakking.
Actie: De verzakking is verholpen.
- Tegenover ZRTI staat nog steeds het oude bord van het ziekenhuis.
Actie: Dit is weggehaald en opgevuld. Het wordt ingeboet.

President Rooseveltlaan

- Bij de ingang van Ter Reede staan een paal en een hek scheef.
Actie: Dit is eigendom van Ter Reede;
- Voor huisnummer 7 zitten links en rechts van de oprit kale plekken in het gazon.
Actie: Dit is opnieuw ingezaaid.
- Op de hoek met de Willem Klooslaan 1 hangt de haag erg over het trottoir.
Actie: Deze haag is gesnoeid.
- Tegenover de ingang P.A. de Genestetlaan staat een verkeersbord zonder functie.
Actie: Dit is doorgegeven aan de weg coördinator die vervolgens met een verkeersdeskundige moet bepalen of dit verkeersbord weggehaald kan worden.
- Voor het huis op de hoek met de Burgemeester van Woelderenaan zit er een kale plek in het gras, gelijk naast het kruispunt.
Actie: Dit is opgevuld en ingezaaid.
- Rondom het kruispunt staan borden die weinig functie hebben.
Deels ontbreken ze ook al.
Actie: Dit is doorgegeven aan de weg coördinator die vervolgens met een verkeersdeskundige moet bepalen of een aantal verkeersborden en/of flespalen weggehaald kunnen worden.
- Ter hoogte van de BLVD ligt er veel zand en onkruid op het trottoir.
Actie: Het zand is weggehaald en als het onkruid niet aan het ambitieniveau voldoet wordt het weggehaald.

Boulevard Evertsen

- Tegenover huisnummer 290 staat een bord gedraaid.
Actie: Dit bord is rechtgezet.