



- Legenda**
- Onderhoudspunten**
- 03. Verwijderen dam en duiker
  - 05. Verwijderen obstakels
  - 06. Verwijderen obstakels (boom)
  - 09. Verwijderen obstakels (boom in talud)
  - 14. Verwijderen dam en duiker
  - 21. Verwijderen obstakels (beton)
  - 23. Verwijderen dam en duiker
  - 25. Verwijderen dam en duiker
  - 26. Verwijderen dam en duiker
  - 28. Verwijderen dam en duiker
  - 33. Gaten aanvullen
  - 36. Duiker vol zand opschonen
  - 37. Onderhoudspad opschonen, zakt weg
  - 39. Verwijderen dam en duiker
  - 40. Verwijderen obstakels (10 bomen in slechte staat)
  - 43. Aanleggen onderhoudsroute
  - 46. Aanleggen onderhoudsroute door beplanting
  - 48. Verwijderen obstakels (bomen)
  - 49. Verwijderen obstakels (bomen)
  - 50. Verwijderen obstakels (boomstobben)
  - 53. Verwijderen dam en duiker
  - 57. Verflauwen taluds
  - 58. Verflauwen taluds
  - 60. Onderhoudspad opschonen, deels te nat
  - 64. Verwijderen obstakels (3 bomen)
  - 66. Inzakkingen talud aanpassen
  - 70. Inzakkingen talud aanpassen
  - 71. Verwijderen obstakel (bord)
- Beheersknelpunten**
- 04. Aanleggen onderhoudsdam en duiker 5 meter
  - 08. Aanleggen onderhoudsdam en duiker 5 meter
  - 24. Aanleggen betonriem of rooster
  - 27. Beschoeiing verlagen
  - 31. Aanleggen 2 onderhoudsdammen en duikers 5 meter
  - 32. Aanleggen onderhoudsdam en duiker 5 meter
  - 34. Aanleggen onderhoudsdam en duiker 5 meter
  - 35. Controleren of diameter duiker voldoet in de lengte
  - 45. Aanleggen onderhoudsdam en duiker 5 meter
  - 47. Realiseren van een doorgang in onderhoudsroute
  - 52. Aanleggen onderhoudsdam en duiker Ø300
  - 54. Versterken inlaatzijde dam
  - 61. Realiseren van een doorgang in onderhoudsroute
  - 62. Realiseren van een doorgang in onderhoudsroute
  - 63. Bodem verbreden, duikers vol zand opschonen, watergang ophakken
  - 65. Handmatig onderhoud aanpassen naar onderhoudsroute
  - 67. Aanleggen onderhoudsdam en duiker 5 meter
  - 68. Aanleggen onderhoudsdam en duiker 5 meter
  - 69. Aanleggen onderhoudsdam en duiker 5 meter
- IBOOM**
- 07. Dam en duiker verbreden naar 5 meter
  - 13. Dam en duiker verbreden naar 5 meter
  - 15. Dam en duiker verbreden naar 5 meter
  - 16. Dam en duiker verbreden naar 5 meter
  - 17. Dam en duiker verbreden naar 5 meter
  - 18. Dam en duiker verbreden naar 5 meter
  - 19. Dam en duiker verbreden naar 5 meter
  - 20. Dam en duiker verbreden naar 5 meter
  - 22. Dam en duiker verbreden naar 5 meter
  - 38. Dam en duiker verbreden naar 5 meter
  - 41. Dam en duiker verbreden naar 5 meter
  - 42. Dam en duiker verbreden naar 5 meter
  - 44. Dam en duiker verbreden naar 5 meter
  - 51. Dam en duiker verbreden naar 5 meter
  - 55. Dam en duiker verbreden naar 5 meter
  - 59. Dam en duiker verbreden naar 5 meter
  - 72. Dam en duiker verbreden naar 5 meter
- Te communiceren smalspoorroute  
 Te communiceren breedspoorroute  
 Plangebied Bovenloop Ruiner Aa  
 Peilgebieden

17-08-2021 E. Tietema		MV200		opsporing / realisatie	
Code:	Datum:	Gestemd door:	Controle door:	Omschrijving:	
Drents Overijsselse Delta Dater van Overweg 196 Postbus 60, 8000 AB Zwolle Telefoon 088-2331200 www.deltadelta.nl					
Project: Ruiner Aa		Status:			
Omschrijving: Gebiedsproces		Fase:			
Beleidsnummer:		Schaal: 1:7.500		Formaat: A0	
Tekeningnummer:		Blad: 1		Aantal: 0	
Bestandsnaam: P:01_ESP:Ruiner Aa_RAA:03_Tekening:Onderhoudsdammen en inlooproutes:Onderhoudsproces:Kaarten BBO:Overloop Ruiner Aa_BBO					