



Proces-verbaal van bevindingen zaak: Z-22-80961

Datum overtreding :10-02-2022
Plaatsnaam :Beverwijk
Straatnaam :5.1,2E

Tijdstip:10:00 uur
Gemeente: Beverwijk

Ik 5.1,2E 5.1,2E, medewerker bouw en woningtoezicht team vergunningen gem. Beverwijk, tevens toezichthouder met standplaats Beverwijk, verklaar het volgende:

Aanleiding onderzoek

Verzoek tot controle na klacht

Bevindingen

Op Donderdag 10 februari 2022 omstreeks 10:00 uur bevond ik mij op de 5.1,2E te Beverwijk.

Ik zag dat er 6 bassins zijn gegraven waar een grijze modder achtige substantie in zit.

Het substantie variërend van aarde nat tot water.

De bassins hebben allen een afmeting van ongeveer 10x30 meter en een halve meter diep.

Ook is er een grotere afgraving aan de zuidwest kant van 100x40 meter.

Bij navraag eigenaar werd mij verteld dat het bezinking bassins zijn om het boor slijpsel in te dikken en te laten drogen.

Ook vertelde ze mij dat er een mobiele installatie wordt geplaatst om het residu op een duurzame manier te verwerken.

Bestuurlijke afhandeling

ntb

Bijlagen

3x foto

Omschrijving rechtspersoon,

ntb

Ik heb hiervan op ambtseed (belofte) opgemaakt dit rapport, dat ik sloot en ondertekende op 03-03-22 te Beverwijk.

De toezichthouder,

5.1,2E
Team vergunningen, Gem. Beverwijk



1998



Verstuurd vanaf mijn iPhone

5.1,2E

5.1,2E

Van: 5.1,2E , 5.1,2E
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 12:09
Aan: 5.1,2E , 5.1,2E
Onderwerp: Foto's noorderweg 8



