



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie



Schaal 1:25.000
Deze kaart is noordgericht

Bijlage 2 Locatieschetsen





Op merendeel terrein tevens aanvullend onderzoek PCB grond + lokaal onderzoek middeldiep grondwater


Legenda

- Opnamerichting foto
- Puinlaag
- Zone puinhoudende grond
- Grondverontreinigingen PAK, zink en/of cyanide

Titel: Overzicht locaties nader onderzoek en fotoposities	A3
PROJECT: 21400.003	SCHAAL: 1:1.000
GETEKEND: HBo	BIJLAGE: 2a
DATUM: 18-10-2023	








Legenda


- Grens onderzoekslocatie
- Opnamerichting foto
- Sleuf
- AW
- Wonen
- Industrie
- Sterk verontreinigd of Niet Toepasbaar
- I-contour PCB grond
- Boring tot 1,5 m -mv
- Peilbuis (middeldiep: ca. 7 m -mv)
- Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm +|boring tot 0,5 m -mv
- Kernboring 120 mm +|boring tot 1,5 m -mv
- Boring tot 0,5 m -mv
- Boring tot 1,0 m -mv
- Boring tot 1,5 m -mv
- Boring tot 2,0 m -mv
- Boring tot 2,5 m -mv
- Boring tot 3,0 m -mv
- Peilbuis
- Kernboring 120 mm +|boring tot 0,5 m -mv
- Kernboring 120 mm +|boring tot 1,0 m -mv
- Kernboring 120 mm +|boring tot 1,5 m -mv
- Kernboring 120 mm +|boring tot 2,0 m -mv
- Kernboring 120 mm +|boring tot 3,0 m -mv





Legenda

- Grens onderzoekslocatie
- AW
- Wonen
- Industrie
- Sterk verontreinigd
- I-contour zink (grond)
- I-contour Cn (grond)
- I-contour PAK (grond)
- Boring tot 1,5 m -mv
- Peilbuis (middeldiep: ca. 7 m -mv)
- Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm +|boring tot 0,5 m -mv
- Kernboring 120 mm +|boring tot 1,5 m -mv
- Controleboring leeflaag
- Boring tot 1,0 m -mv
- Boring tot 2,0 m -mv
- Boring tot 2,5 m -mv
- Boring tot 3,0 m -mv
- Peilbuis
- Kernboring 120 mm +|boring tot 1,0 m -mv
- Kernboring 120 mm +|boring tot 1,5 m -mv
- Kernboring 120 mm +|boring tot 3,0 m -mv



Legenda

Grens onderzoekslocatie

Waterbuffer - sprinklerkelder

Opnamerichting foto

Niet verontreinigd

Asbesthalte > detectiegrens + gewogen totaalgehalte (mg/kg d.s.)

Asbesthalte > 50 mg/kg d.s + gewogen totaalgehalte (mg/kg d.s.)

Asbesthalte > Interventiewaarde + gewogen totaalgehalte (mg/kg d.s.)

Sleuf

Puin/oude vloer in de ondergrond (niet doorbaarbaar/doorgraafbaar)

Boring tot 1,5 m -mv

Peilbuis (middeldiep: ca. 7 m -mv)

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm +|boring tot 0,5 m -mv

Kernboring 120 mm +|boring tot 1,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 35x35x50 +|boring tot 1,0 m -mv

Boring tot 0,5 m -mv

Boring tot 1,0 m -mv

Boring tot 1,5 m -mv

Boring tot 2,0 m -mv

Boring tot 3,0 m -mv

Peilbuis


Kernboring 120 mm +|boring tot 0,5 m -mv

Kernboring 120 mm +|boring tot 1,0 m -mv

Kernboring 120 mm +|boring tot 1,5 m -mv

Kernboring 120 mm +|boring tot 2,0 m -mv


Kernboring 120 mm +|boring tot 3,0 m -mv






Legenda

- Grens onderzoekslocatie
- Opnamerichting foto
- Niet verontreinigd
- Asbesthalte > detectiegrens + gewogen totaalgehalte (mg/kg d.s.)
- Asbesthalte > 50 mg/kg d.s + gewogen totaalgehalte (mg/kg d.s.)
- Asbesthalte > Interventiewaarde + gewogen totaalgehalte (mg/kg d.s.)
- Sleuf
- Puingranulaat (opgebrachte laag t.b.v. verharding)
- Puinlaag ("oud" puin)
- Sterk puinhoudende grond
- Boring tot 1,5 m -mv
- Peilbuis (middeldiep: ca. 7 m -mv)
- Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm +|boring tot 0,5 m -mv
- Kernboring 120 mm +|boring tot 1,5 m -mv
- Boring tot 0,5 m -mv
- Boring tot 1,0 m -mv
- Boring tot 2,0 m -mv
- Boring tot 2,5 m -mv
- Boring tot 3,0 m -mv
- Peilbuis
- Kernboring 120 mm +|boring tot 1,0 m -mv
- Kernboring 120 mm +|boring tot 1,5 m -mv
- Kernboring 120 mm +|boring tot 3,0 m -mv





Bijlage 3 Kadastrale gegevens

Bijlage 3a Eigendomssituatie



BETREFT	Ambt-Doetinchem L 2899	
UW REFERENTIE	21400.003	
GELEVERD OP	10-10-2023 - 14:54	PRODUCTIEORDERNUMMER S11163002719
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M	09-10-2023 - 14:59	VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M 09-10-2023 - 14:59
BLAD	1 van 1	

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Ambt-Doetinchem L 2899](#)

Kadastrale objectidentificatie: 078830289970000

Locaties Ambachtstraat 3

7005 AM Doetinchem

BAG identificatie: [0222010000480478](#)

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Ambachtstraat 9

7005 AM Doetinchem

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Ambachtstraat 15

7005 AM Doetinchem

BAG identificatie: [0222010000666744](#)

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Terborgseweg 106

7005 BC Doetinchem

BAG identificatie: [0222010000666746](#)

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Kadastrale grootte 27.005 m²

Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 217533 - 441301

Omschrijving Bedrijvigheid (industrie)

Erf - tuin

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stuk [Hyp4 7642/56 Arnhem](#)

Naam gerechtigde [Het Werkvoorzieningsschap De Oude IJsselstreek](#)

Adres Terborgseweg 106

7005 BC DOETINCHEM

Statutaire zetel DOETINCHEM

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Ambt-Doetinchem L 3874
	Kadastrale objectidentificatie: 078830387470000
Locaties	Terborgseweg 110 7005 BC Doetinchem BAG identificatie: 0222010000480950 Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen
	Terborgseweg 112 7005 BC Doetinchem BAG identificatie: 0222010000480952 Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Kadastrale grootte	11.692 m ²
Grens en grootte	Vastgesteld
Coördinaten	217673 - 441248
Omschrijving	Bedrijvigheid (industrie) Parkeren
Ontstaan uit	Ambt-Doetinchem L 3732


AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming
Betrokken bestuursorgaan	Provincie Gelderland
Afkomstig uit stuk	Hyp4 55558/97
Ingeschreven op	03-10-2008 om 09:00

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 20268/33 Arnhem
Ingeschreven op	04-03-2002
Naam gerechtigde	Laborijn
Adres	Terborgseweg 106 7005 BC DOETINCHEM
Statutaire zetel	DOETINCHEM
Vermeld in stuk	Hyp4 68713/35
Ingeschreven op	22-07-2016 om 14:12
	Naamswijziging rechtspersoon

Bijlage 3b Kadastrale kaart met verontreinigingscontouren



12345

25

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Schaal 1: 2000

Kadastrale gemeente Ambt-Doetinchem

Sectie L

Perceel 2899

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

kadaster



Bijlage 4 Foto's



Foto 1.



Foto 2.

Bijlage 4 Foto's



Foto 3.



Foto 4.

Bijlage 4 Foto's



Foto 5.



Foto 6.

Bijlage 4 Foto's



Foto 7.



Foto 8.

Bijlage 4 Foto's



Foto 9.



Foto 10.

Bijlage 4 Foto's



Foto 11.



Foto 12.

Bijlage 4 Foto's



Foto 13.



Foto 14.

Bijlage 4 Foto's



Foto 15.



Foto 16.

Bijlage 4 Foto's



Foto 17.



Foto 18.

Bijlage 4 Foto's




Foto 19.


Bijlage 5 Bodemprofielen

Legenda (conform NEN 5104)

grind



zand



veen




klei



leem




overige toevoegingen




geur




olie



p.i.d.-waarde



monsters



overig




peilbuis



Bijlage 5a Boringen nader onderzoek


Boring:

100




Boring:

101




Boring:

102




Boring:

103




Boring:

104




Boring:

105




Boring:

106




Boring:

107




Boring:

108




Boring:

109




Boring:

110




Boring:

111




Boring:

112




Boring:

113




Boring:

114




Boring:

200




Boring:

201




Boring:

202




Boring:

203




Boring:

S100



Boring:

S101



Boring:

S102




Boring:

S103




Sleuf: AC02

Datum veldwerk: 21-9-2023




Sleuf: AD05

Datum veldwerk: 20-9-2023



Sleuf: I01


Datum veldwerk: 21-9-2023



Bijlage 5b Inspectiesleuven en -gaten asbestonderzoek

Inspectiegat: 300

Datum veldwerk: 15-9-2023




Inspectiegat: 301

Datum veldwerk: 15-9-2023




Inspectiegat: 302

Datum veldwerk: 15-9-2023




Inspectiegat: 303

Datum veldwerk: 15-9-2023




Inspectiegat: 304

Datum veldwerk: 15-9-2023



Inspectiegat: 305

Datum veldwerk: 15-9-2023




Inspectiegat: 306



Datum veldwerk: 14-9-2023



Inspectiegat: 307


Datum veldwerk: 14-9-2023






Inspectiegat: 310

Datum veldwerk: 13-9-2023




Inspectiegat: 311

Datum veldwerk: 13-9-2023




Inspectiegat: 312

Datum veldwerk: 13-9-2023




Inspectiegat: 313

Datum veldwerk: 13-9-2023




Inspectiegat: 314

Datum veldwerk: 14-9-2023




Inspectiegat: 315

Datum veldwerk: 14-9-2023




Inspectiegat: 316

Datum veldwerk: 13-9-2023




Inspectiegat: 317

Datum veldwerk: 13-9-2023




Inspectiegat: 318

Datum veldwerk: 12-9-2023




Inspectiegat: 319

Datum veldwerk: 12-9-2023




Inspectiegat: 320



Datum veldwerk: 12-9-2023



Inspectiegat: 321


Datum veldwerk: 12-9-2023






Inspectiegat: 326

Datum veldwerk: 11-9-2023




Inspectiegat: 327

Datum veldwerk: 11-9-2023




Inspectiegat: 328

Datum veldwerk: 11-9-2023



Inspectiegat: 329

Datum veldwerk: 11-9-2023




Inspectiegat: 400

Datum veldwerk: 18-9-2023




Inspectiegat: 401

Datum veldwerk: 18-9-2023




Inspectiegat: 402

Datum veldwerk: 18-9-2023



Inspectiegat: 403


Datum veldwerk: 18-9-2023



Inspectiegat: 404

Datum veldwerk:


18-9-2023



Inspectiegat: 405


Datum veldwerk:

18-9-2023



Inspectiegat: 406


Datum veldwerk: 14-9-2023



0 beton
13 Kernboor
40
60
Zand matig grof, zwak siltig, zwak grindig, matig betonhoudend, neutraalbeige, Schep, volume fractie >20mm=1 ltr.
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sterk baksteenhoudend, sterk betonhoudend, lichtbruin, Schep, gestuit op ondoordringbare laag, volume fractie >20mm=2,5 ltr.

Inspectiegat: 407


Datum veldwerk: 14-9-2023



0 beton
13 Kernboor
45
55
60
Zand matig grof, zwak siltig, zwak grindig, matig betonhoudend, zwak baksteenhoudend, neutraalbeige, Schep, volume fractie >20mm=1 ltr.
Volledig slakken, neutraalgrijs, River, volume fractie >20mm=0.0 ltr.
Volledig baksteen, neutraaloranje, River, gestuit op massieve baksteenlaag, volume fractie >20mm=0.0 ltr.

Inspectiegat: 408


Datum veldwerk: 14-9-2023



0 beton
13 Kernboor
60
80
100
Zand matig grof, zwak siltig, zwak grindig, matig baksteenhoudend, matig betonhoudend, zwak slakhoudend, neutraalbeige, Schep, volume fractie >20mm=1 ltr.
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak baksteenhoudend, grijsbruin, Edelmanboor, geroerd
Zand matig fijn, sterk siltig, matig roesthoudend, donker geelbeige, Edelmanboor

Inspectiegat: 409


Datum veldwerk: 14-9-2023



0 beton
12 Kernboor
55
Zand matig grof, zwak siltig, zwak grindig, sterk baksteenhoudend, sterk betonhoudend, zwak aardewerkhoudend, geeloranje, Schep, gestuit op ondoordringbare laag, volume fractie >20mm

Inspectiegat: 410


Datum veldwerk: 14-9-2023



0 beton
17 Kernboor
30
60
100
Zand matig grof, zwak siltig, zwak grindig, donker geelbeige, Schep
Zand matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sterk baksteenhoudend, matig betonhoudend, bruinoranje, Schep, 5stukjes asbestverdacht materiaal, 29 gr. ASB-VZM-410
Zand matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

Inspectiegat: 411


Datum veldwerk: 14-9-2023



0 beton
13 Kernboor
30
55
Zand matig grof, zwak siltig, zwak grindig, Schep
Volledig puin, sterk baksteenhoudend, sterk betonhoudend, matig slakhoudend, donker oranjebruin, Schep, gestuit op ondoordringbare puinlaag, fractie >20 mm = 3,5 ltr

Inspectiegat: 412


Datum veldwerk: 14-9-2023



0 beton
34
50
100
Volledig beton, Kernboor
Zand matig grof, zwak siltig, volledig beton, Schep
Zand matig grof, matig siltig, zwak grindig, geelbeige, Edelmanboor

Inspectiegat: 413


Datum veldwerk: 14-9-2023



0 beton
15 Kernboor
65
100
130
150
Zand matig grof, matig siltig, zwak grindig, matig kiezel houdend, neutraalgeel, Schep
Zand matig grof, matig siltig, zwak grindig, geelbeige, Edelmanboor
Zand matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, lichtbruin, Edelmanboor
Zand matig fijn, zwak siltig, licht grijsbeige, Edelmanboor


Inspectiegat: 500

Datum veldwerk: 15-9-2023




Inspectiegat: 501

Datum veldwerk: 15-9-2023




Inspectiegat: 502

Datum veldwerk: 15-9-2023




Inspectiegat: 503

Datum veldwerk: 19-9-2023



Inspectiegat: 504

Datum veldwerk: 19-9-2023



Inspectiegat: 505

Datum veldwerk: 19-9-2023



Inspectiegat: 506

Datum veldwerk: 19-9-2023




Inspectiegat: 507

Datum veldwerk: 19-9-2023



Inspectiegat: 508


Datum veldwerk: 19-9-2023



- 0 klinker
- 8 Schep
- 18 Zand matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, beigegrijs, Schep
- 50 Zand matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend, beigebruin, Schep, 2 ltr puin > 20 mm

Inspectiegat: 509


Datum veldwerk: 19-9-2023



- 0 klinker
- 8 Schep
- 18 Zand matig grof, zwak siltig, zwak grindig, beigegrijs, Schep
- 36 Zand matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, bruinbeige, Schep
- 50 Zand matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend, beigebruin, Schep, <0.5 ltr puin > 20 mm

Inspectiegat: 510


Datum veldwerk: 19-9-2023



- 0 groenstrook
- 1 Zand matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, matig baksteenhoudend, zwak betonhoudend, zwak asbesthoudend, donkerbruin, Schep, 2,3 ltr puin > 20 mm
- 50

Inspectiegat: 511


Datum veldwerk: 19-9-2023



- 0 klinker
- 8 Schep
- 18 Zand matig grof, zwak siltig, zwak grindig, grijsbeige, Schep
- 50 Zand matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, zwak asbesthoudend, zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend, zwak glashoudend, donkerbruin, Schep, minder dan 0,4 ltr puin > 20 mm

Inspectiegat: 512


Datum veldwerk: 19-9-2023



- 0 klinker
- 8 Edelmanboor
- 19 Zand matig grof, zwak siltig, zwak grindig, bruinbeige, Schep
- 50 Zand matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, matig baksteenhoudend, zwak betonhoudend, zwak metaalhoudend, zwak plastichoudend, donker grijsbruin, Schep, 7 ltr puin > 20 mm

Inspectiegat: 513


Datum veldwerk: 19-9-2023



- 0 klinker
- 8 Edelmanboor
- 23 Zand matig grof, zwak siltig, zwak grindig, bruinbeige, Schep
- 38 Zand matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, matig baksteenhoudend, zwak betonhoudend, zwak metaalhoudend, zwak plastichoudend, donker grijsbruin, Schep, 1,4 ltr puin > 20 mm
- 50 Zand matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, donkerbruin, Schep

Inspectiegat: 514


Datum veldwerk: 19-9-2023



- 0 groenstrook
- 1 Zand matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, zwak baksteenhoudend, zwak asbesthoudend, zwak betonhoudend, zwak wortelhoudend, donkerbruin, Schep, Ongeveer 1.2 ltr puin > 20 mm
- 50

Inspectiegat: 515


Datum veldwerk: 19-9-2023



- 0 groenstrook
- 1 Zand matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, zwak baksteenhoudend, zwak asbesthoudend, zwak betonhoudend, zwak wortelhoudend, donkerbruin, Schep, 2 ltr puin > 20 mm
- 50

Inspectiegat: 516

Datum veldwerk: 19-9-2023



- 0 groenstrook
- 1 Zand matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, zwak baksteenhoudend, zwak asbesthoudend, zwak betonhoudend, zwak wortelhoudend, donkerbruin, Schep, 1,4 ltr puin > 20 mm
- 50

Bijlage 5c. Foto's asbestinspectiesleuven/-gaten (representatief)



Foto 1. 300



Foto 2. 301



Foto 3. 301



Foto 4. 303



Foto 5. 304



Foto 6. 305



Foto 7. 307



Foto 8. 309



Foto 9. 310



Foto 10. 313



Foto 11. 315



Foto 12. 317



Foto 13. 318



Foto 14. 319



Foto 15. 321



Foto 16. 322



Foto 17. 324



Foto 18. 327



Foto 19. 402



Foto 20. 404



Foto 21. 405



Foto 22. 406



Foto 23. 408



Foto 24. 410

Bijlage 5d Foto's fundatiemateriaal



Sleuf 300



Sleuf 301



Sleuf 302



Sleuf 303



Sleuf 303 (2)



Sleuf 304


Bijlage 5d Foto's fundatiemateriaal



Sleuf 305



Sleuf 306



Sleuf 307



Sleuf 308



Sleuf 309



Sleuf 310

Bijlage 5d Foto's fundatiemateriaal



Sleuf 311



Sleuf 312



Sleuf 313



Sleuf 314



Sleuf 314 (2)



Sleuf 315

Bijlage 5d Foto's fundatiemateriaal



Sleuf 316



Sleuf 316 (2)



Sleuf 317



Sleuf 317 (2)



Sleuf 318



Sleuf 319

Bijlage 5d Foto's fundatiemateriaal




Sleuf 319 (2)



Sleuf 320



Sleuf 320 (2)



Sleuf 321



Sleuf 322




Sleuf 323


Bijlage 5d Foto's fundatiemateriaal



Sleuf 323 (2)



Sleuf 324



Sleuf 325



Sleuf 326



Sleuf 327



Sleuf 328

Bijlage 5d Foto's fundatiemateriaal



Sleuf 329




Sleuf 401




Sleuf 402



Sleuf 403



Sleuf 403 (2)



Sleuf 404

Bijlage 5d Foto's fundatiemateriaal



Sleuf 405



Boring S01

**Bijlage 5e Tabel samenvatting bodemvreemde materialen
(sleuven/gaten)**

AARD OPGEGRAVEN MATERIAAL

Sleuf / gat	Einddiepte (m -mv)	Traject (m -mv)	Aard materiaal	Asbestverdachte plaatmaterialen		
				Gewicht (gram)	Soort	Codering (ASB-VZM)
300	1,50	0,26 - 0,60	Bodem zwak betonhoudend, zwak asbesthoudend, matig baksteenhoudend, zwak slakhoudend (puinfractie > 20 mm: 15 l)	63,3	Plaat	SL300-1
301	0,55	0,30 - 0,55	Puin baksteen, beton, aardewerk. Sleuf gestaakt (puinfractie > 20 mm: 10 l)	-	-	-
302	1,50	0,25 - 0,65	Puin baksteen, beton, slakken. Ook grovere brokken (puinfractie > 20 mm: 30 l)	-	-	-
303	1,50	0,19 - 0,28	Puin sterk grindhoudend, baksteen, beton, aardewerk, slakken, asfalt (puinfractie > 20 mm: 15 l)	-	-	-
		0,28 - 0,70	Bodem zwak baksteenhoudend, zwak glashoudend, zwak betonhoudend, zwak aardewerkhoudend (puinfractie > 20 mm: 3 l)	-	-	-
304	1,50	0,20 - 0,50	Bodem baksteen, beton, dakpan, slakken. Ook wat grovere brokken (puinfractie > 20 mm: 25 l)	-	-	-
305	1,50	0,20 - 0,70	Bodem Sterk puingranulaathoudend. baksteen, beton, aardewerk, metaal, dakpan, slakken (puinfractie > 20 mm: 30 l)	-	-	-
		0,70 - 1,20	zwak steenhoudend	-	-	-
306	0,39	0,18 - 0,39	Puin baksteen, beton, slakken, asfalt, plastic. Gestaakt op massieve laag (puinfractie > 20 mm: 8 l)	-	-	-
307	1,50	0,14 - 0,64	Puin baksteen, beton, kiezel, metaal, slakken. Met wat grovere brokken (puinfractie > 20 mm: 50 l)	-	-	-
308	1,50	0,15 - 0,48	Grond matig baksteenhoudend, matig betonhoudend, zwak dakpanhoudend, zwak slakhoudend. Met wat grovere brokken puin (puinfractie > 20 mm: 20 l)	-	-	-

Sleuf / gat	Einddiepte (m -mv)	Traject (m -mv)	Aard materiaal	Asbestverdachte plaatmaterialen		
				Gewicht (gram)	Soort	Codering (ASB-VZM)
309	2,00	0,00 - 1,50	Bodem zwak asbesthoudend, sterk baksteenhoudend, matig betonhoudend, zwak glashoudend, zwak plastichoudend, zwak slakhoudend (puinfractie > 20 mm: 100 l).	10,16 25,8 25,18	Board Golfplaat Plaat	SL309-1
310	0,90	0,00 - 0,90	Bodem sterk baksteenhoudend, matig betonhoudend, zwak asbesthoudend, zwak slakhoudend, zwak metaalhoudend. Gestaakt. massieve laag komen (puinfractie > 20 mm: 50 l)	8,52 17,33	Board Plaat	SL310-1
311	2,00	0,00 - 1,50	Bodem zwak baksteenhoudend, sterk betonhoudend, zwak dakpanhoudend, zwak asbesthoudend, matig slakhoudend. Grove betonbrokken (puinfractie > 20 mm: 40 l).	19,84	Plaat	SL311-1
312	2,50	0,00 - 1,50	Bodem zwak asbesthoudend, sterk baksteenhoudend, matig betonhoudend, zwak glashoudend, zwak plastichoudend, zwak slakhoudend. Met grove brokken puin (puinfractie > 20 mm: 120 l)	132,13	Plaat	SL312-1
313	2,00	0,00 - 1,50	Bodem zwak asbesthoudend, sterk baksteenhoudend, matig betonhoudend, zwak plastichoudend, zwak slakhoudend, matig glashoudend. Met grove brokken puin (puinfractie > 20 mm: 60 l)	95,49	Plaat	SL313-1
314	1,60	0,18 - 0,30	Puin Agrac.	-	-	-
		0,30 - 0,80	Bodem zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend	-	-	-
315	1,70	0,20 - 0,70	Bodem baksteen, aardewerk, metaal, dakpan, slakken, glas (puinfractie > 20 mm: 15 l)	-	-	-
316	1,50	0,17 - 0,34	Puin baksteen, beton, aardewerk, plastic (puinfractie > 20 mm: 20 l)	-	-	-
		0,34 - 0,60	Bodem zwak glashoudend, sterk baksteenhoudend, matig betonhoudend, matig slakhoudend, matig asbesthoudend. Iets grovere brokken erbij.	80,51	Plaat	SL316-1
317	2,00	0,17 - 0,38	Puin baksteen, beton, aardewerk, plastic (puinfractie > 20 mm: 40 l)	-	-	-

Sleuf / gat	Einddiepte (m -mv)	Traject (m -mv)	Aard materiaal	Asbestverdachte plaatmaterialen		
				Gewicht (gram)	Soort	Codering (ASB-VZM)
		0,38 - 1,50	Bodem zwak glashoudend, sterk baksteenhoudend, matig betonhoudend, matig slakhoudend, matig asbesthoudend, zwak asfalthoudend. Iets grovere brokken erbij.	60,18	Plaat	SL317-1
318	1,60	0,00 - 1,00	Bodem sterk baksteenhoudend, matig asbesthoudend, matig slakhoudend, matig betonhoudend, zwak glashoudend. Iets grovere brokken erbij (puinfractie > 20 mm: 60 l)	282,3	Plaat	SL318-1
319	1,50	0,18 - 0,40	Puin baksteen, beton, aardewerk, glas (puinfractie > 20 mm: 40 l)	-	-	-
		0,40 - 1,00	Bodem sterk baksteenhoudend, matig asbesthoudend, matig slakhoudend, matig betonhoudend, zwak glashoudend. Ook wat grovere brokken erbij (puinfractie > 20 mm: 50 l)	112,51	Plaat	SL319-1
320	1,50	0,14 - 0,40	Puin baksteen, beton, aardewerk, plastic (puinfractie > 20 mm: 50 l)	-	-	-
		0,40 - 0,53	Bodem zwak betonhoudend, zwak baksteenhoudend, zwak glashoudend.	-	-	-
321	1,50	0,00 - 1,00	Bodem sterk baksteenhoudend, matig asbesthoudend, matig slakhoudend, matig betonhoudend, zwak glashoudend. Ook wat grovere brokken erbij (puinfractie > 20 mm: 70 l)	78,48	Plaat	SL321-1
322	1,90	0,20 - 0,90	Puin sterk asbesthoudend. Baksteen, aardewerk, slakken, kolengruis. Met wat grove brokken (puinfractie > 20 mm: 22 l)	2099	Plaat	SL322-1
323	1,50	0,18 - 0,30	Puin baksteen, beton, aardewerk (puinfractie > 20 mm: 12 l)	-	-	-
		0,30 - 0,67	Bodem matig baksteenhoudend, zwak betonhoudend, zwak slakhoudend.	-	-	-
324	1,50	0,19 - 0,80	Puin matig asbesthoudend. Aardewerk, beton, dakpan. Zeer grove brokken. Asbest cementbuis aanwezig (puinfractie > 20 mm: 50 l)	74,53 48,16	Golfplaat Plaat	SL324-1
325	1,50	0,18 - 0,80	Puin Baksteen, beton, dakpan (zeer grove brokken) (puinfractie > 20 mm: 80 l)	-	-	-

Sleuf / gat	Einddiepte (m -mv)	Traject (m -mv)	Aard materiaal	Asbestverdachte plaatmaterialen		
				Gewicht (gram)	Soort	Codering (ASB-VZM)
326	1,50	0,23 - 0,60	Puin zwak asbesthoudend, baksteen, beton, aardewerk, glas (puinfractie > 20 mm: 21 l)	34 22	Golfplaat Plaat	SL326-1
327	1,50	0,20 - 0,53	Puin baksteen, beton, aardewerk, slakken. Grove brokken puin (puinfractie > 20 mm: 50 l)	-	-	-
328	1,50	0,22 - 0,60	Puin , baksteen, beton, aardewerk, slakken. Grove brokken puin (puinfractie > 20 mm: 60 l)	-	-	-
329	0,41	0,23 - 0,41	Puin Niet doorgraafbaar. Gestaakt.	-	-	-
400	0,45	0,08 - 0,45	Puin gestaakt op oude fundering.	-	-	-
401	1,50	0,80 - 1,00	Bodem zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend	-	-	-
402	1,30	0,22 - 0,70	Bodem matig baksteenhoudend, matig betonhoudend, zwak plastichoudend, zwak aardewerkhoudend, zwak asbesthoudend (puinfractie > 20 mm: 30 l)	27,61 13,04 20,36	Gele plaat Golfplaat Plaat	SL402-1
		1,20 - 1,30	Bodem matig puinhoudend, gestaakt op puin	-	-	-
403	1,50	0,18 - 0,28	Bodem zwak asbesthoudend, zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend, zwak aardewerkhoudend, grovere brokken puin (puinfractie > 20 mm: 0,5 l)	30,02	Plaat	SL403-1
		0,50 - 0,80	Bodem matig betonhoudend, matig slakhoudend, matig baksteenhoudend (puinfractie > 20 mm: 10 l)	-	-	-
404	1,50	0,20 - 0,70	Bodem matig baksteenhoudend, matig betonhoudend, zwak plastichoudend, grovere brokken puin (puinfractie > 20 mm: 30 l).	-	-	-
405	1,50	0,22 - 0,65	Bodem matig baksteenhoudend, matig betonhoudend, zwak plastichoudend, zwak metaalhoudend, zwak asbesthoudend, grovere brokken puin (puinfractie > 20 mm: 50 l)	38,32	Plaat	SL405-1
406	0,60	0,13 - 0,40	Bodem matig betonhoudend (puinfractie > 20 mm: 1 l)	-	-	-

Sleuf / gat	Einddiepte (m -mv)	Traject (m -mv)	Aard materiaal	Asbestverdachte plaatmaterialen		
				Gewicht (gram)	Soort	Codering (ASB-VZM)
		0,40 - 0,60	Bodem sterk baksteenhoudend, sterk betonhoudend, gestuit op ondoordringbare laag (puinfractie > 20 mm: 2,5 l)	-	-	-
407	0,60	0,13 - 0,45	Bodem matig betonhoudend, zwak baksteenhoudend (puinfractie > 20 mm: 1 l)	-	-	-
		0,45 - 0,55	Slakken	-	-	-
		0,55 - 0,60	Baksteen gestuit op massieve baksteenlaag.	-	-	-
408	1,00	0,13 - 0,60	Bodem matig baksteenhoudend, matig betonhoudend, zwak slakhoudend (puinfractie > 20 mm: 1 l)	-	-	-
		0,60 - 0,80	Bodem zwak baksteenhoudend, geroerd	-	-	-
409	0,55	0,12 - 0,55	Bodem sterk baksteenhoudend, sterk betonhoudend, zwak aardewerkhoudend, gestuit op ondoordringbare laag	-	-	-
410	1,00	0,30 - 0,60	Bodem sterk baksteenhoudend, matig betonhoudend, 5 stukjes asbestverdacht materiaal (29 gr. ASB-VZM-410)	28,48	Plaat	410-1
411	0,55	0,30 - 0,55	Puin volledig puin, sterk baksteenhoudend, sterk betonhoudend, matig slakhoudend, gestuit op ondoordringbare puinlaag (puinfractie > 20 mm: 3,5 l)	-	-	-