

# Riesterblik in Leenderstrijp


Februari 2023



<b>Organisatie</b>	<b>Riesterblik</b>
<b>/Gebouw</b>	
Naam	<b>Pieter Maas</b>
Adres Paaldijk 7 5595XL leende	

Postcode	
Functie	<b>Eigenaar</b>
Naam contactpersoon	<b>Pieter Maas</b>
Mailadres	<b>Rekreatie@riestenblik.nl</b>
Telefoonnummers	<b>040 2065175</b>
Website	<b>Riestenblik.nl</b>
Ingevuld door	<b>Ans van der Kruis en Maarten van Gorp</b>

<b>Bereikbaarheid</b>	
Openbaar vervoer	<b>Niet bereikbaar</b>
Afstand meters	<b>N.v.t.</b>

<b>Parkeren</b>	
Eigen voldoende	<input type="checkbox"/>
Aantal meer dan 15 voertuigen	
Afstand meters tot aan de voordeur	
Gehandicapten parkeerplaats bord (E6). Verplicht kruis aanwezig. 60gr. Hoek 3,50x5,15 m. 45gr. Hoek 3,50x4,85 m. 30gr. Hoek 3,50x4,20 m.	<b>N. v. t. voldoende ruimte</b>
Ruimtelijk (verbreed)	<b>Prima toegankelijk</b>
Situatie	Kies een item.
	
Bij de kampeerboerdrij mag overal geparkeerd worden.	

Is er hoogte verschil tussen entree en parkeerplaats?	<b>Nee</b>
Voorrijden bij entree: Het oppervlak is vlak en stroef ( ook in natte situaties).	<b>Ja</b>
Obstakels zijn goed gemarkeerd zijn (zichtbaar),voelbaar of hoorbaar).	<b>N. v. t. Zie foto</b>
Beschrijving obstakels ( maak zonodig een foto).	
Gids/geleidesysteem	<b>Niet aanwezig</b>
Beschrijving	
Bewegwijzering: is de hoofdentree duidelijk herkenbaar en goed gemarkeerd vanaf de openbare weg.	<b>Ja</b>
Beschrijving	
Benadering, ingangen, welke is de meest toegankelijke? Minimaal 85 cm breed.	<b>Voordeur is het best toegankelijk</b>
Drempels < 2cm	<b>Ja</b>
Beschrijving	
Hellingbaan	<b>N. v. t.</b>
AED aanwezig/in de buurt	<b>Ja</b>

<b>Vriendelijkheid</b>	
Obstakels visueel	<b>Nee</b>
Beschrijving	
Route en ontvangst duidelijkheid	<b>Na telefonisch afspraak is de eigenaar aanwezig</b>
Liften 	<b>Bij de trap is een rolstoelift aanwezig (zie foto)</b>
Beschrijving	
Maten	



<p>Trappen</p> 	<p><b>De trap is achter de treden dichtgemaakt, extra beveiliging</b></p>
<p>Beschrijving (leuningen, optrede e.d.)</p>	<p><b>Leuningen aan beide kanten van de trap.</b></p>

<p><b>Entree</b></p>	
<p>Deur min. 85 cm. Voldoet aan de eisen</p>	 <p>Kies een item.</p>
<p>Deurbel bereikbaar rolstoeler</p>	<p><b>N. v. t.</b></p>
<p>Reactietijd voor assistentie</p>	<p><b>N. v. t.</b></p>
<p>Doorgangruimte</p>	<p><b>Voldoende</b></p>
<p>BALIE</p>	
<p>Balies en recepties zijn, eventueel Deels verlaagd, Max. 1,00 m.</p>	<p>N.v.t.</p>
<p>Goed zichtbare teksten, eventueel lichtkranten of beeldschermen.</p>	<p>N.v.t.</p>
<p><b>Ruimte binnen</b></p>	

Doorgang (breedte) min. 85 cm.	<b>Voldoende</b>		
Hoogteverschillen (duiding?)	<b>N. v. t.</b>		
Beschrijving ( foto).			
Vloer (materiaal- glad/stroef.)	Tegels met structuur		
Verdiepingen	<b>slaapkamers zijn op de eerste verdieping</b>		
Beschrijving			
Obstakels visueel	<b>Nee</b>		
Beschrijving (foto) 	<b>Slaapkamers met meerderen bedden op een kamer</b>		
Ruimte tussen tafels, (>90cm)	<b>Ja</b>		
Tafels onder ruimte (min 75cm)	<b>Ja</b>		
Tafelhoogte vloer/tafel (80cm)	<b>Ja</b>		
Lichtsterkte op tafel eventueel Luxmeter gebruiken).	<b>Was op dat moment niet van toepassing</b>		
<input type="text"/>			
<b>Trappen en liften</b>			
Er zijn aan beide kanten van de trap bruikbare trapleuningen aanwezig. <table border="1" data-bbox="193 1494 612 1662"> <tr> <td>Maten van de lift: tussen de 1,40 en 1,60m hoogte geplaatst.</td> <td></td> </tr> </table> <p>Als er een reguliere lift is toegepast:  - Is deze lift min.2,20m diep  - Is deze lift min. 1,10m breed.</p>	Maten van de lift: tussen de 1,40 en 1,60m hoogte geplaatst.		<b>Oké</b>
Maten van de lift: tussen de 1,40 en 1,60m hoogte geplaatst.			
<input type="text"/>			
Liftbediening in de lift is tussen de 0,90 en 1,20 m hoogte geplaatst.	N.v.t.		
<input type="text"/>			
<b>Sanitair</b>			
Toilet rolstoelers			



**Voldoende ruimte voor rolstoel**

Beschrijving

**Zie bovenstaande foto**

Maatvoering, vrije ruimte  
150/150, deurbreedte,  
draairichting, beugels, logische  
plaatsing,  
alarm, beugel deur

**Oké**

Extra voorzieningen rolstoelers,  
Leenrolstoel,  
toeschouwersplaatsen,  
Toegankelijkheid restauratie

**N.v.t**

<b>Visueel/auditief/andere</b>	<b>Beperkingen</b>
Toegang blinde geleide hond, hulphond	<b>Ja</b>
Alternatieven beschrijving	<b>N.v.t.</b>
Bewegwijzering	<b>Voldoende</b>
Menu in braille	<b>N. v. t.</b>
Ringleiding/infra roodinstallatie	<b>Nee</b>
Andere voorzieningen beschrijving	
Obesitas zitplekken (60cm belastbaar 200kg)	<b>Ja</b>
Bestek (hanteren reuma) geen ronde handgreep.	<b>Ja</b>

Pinapparatuur:	<b>N. v. t.</b>
Mobiel	<b>N. v. t.</b>

Opmerking: overdag de schouw gedaan.  
Was prima in orde. In het donker is de kampeerboerderij moeilijk te vinden.  
Verlichting vanaf de weg is ontoereikend.  
Eigenaar is op de hoogte van bovenstaande.