

# P110661 Pastoor Thijssenlaan Sterksel Herinrichting / onderhoud van Weg Fase 2 Aanvullende maatregelen Sterksel

**(Vaar)wegbeheerder**  
Gemeente Heeze-Leende

**Gerelateerde meldingen:**

**Soort werk**  
Herinrichting / onderhoud van Weg

**Toevoeging**  
Fase 2 Aanvullende maatregelen Sterksel

**Gevolg voor het (vaar)wegverkeer**  
Weg dicht in beide richtingen

**Verwachte vertraging**  
5-10 min vertraging

**Impact**  
Kleine hinder

**Uitvoerperiode**  
Uitvoerperiode  
van: 18-10-2021, 07:00  
tot: 10-01-2022, 16:00

**Werklocatie**

**Traject / Vaarweg**  
Pastoor Thijssenlaan

**Wijk / Kern-naam**  
Sterksel

**Plaatsnaam**  
Sterksel

**Toelichting**  
Bestemmingsverkeer vanaf Heeze  
Beperking 1 verkeer vanaf Pastoor Thijssenlaan - Heeze

**Aanvullende informatie**


**Vergunningsnummer**

**Hyperlink**

**Opmerkingen**

**Contactinformatie**

**Bijlage**  
Gewijzigd  
03-12-2021, 12:23



---

**Beperking**

Geen verkeersmaatregel noodzakelijk

**Omleiding****Bestemmingsverkeer Sterksel en bedrijven Turfven**

Omleiding in beide richtingen voor Auto / Motor, Vrachtwagen, Voetganger, (snor)Fiets, Brommer, Agrarisch voertuig.

**Bestemmingsverkeer vanaf Pastoor Thijssenlaan - Heeze**

Omleiding in enkele richting voor Auto / Motor, Voetganger, (snor)Fiets, Brommer, Agrarisch voertuig.

**Bestemmingsverkeer vanuit Heeze**

Omleiding in enkele richting voor Auto / Motor, Voetganger, (snor)Fiets, Brommer.

**Doorgaand verkeer Heeze - Maarheeze**

Omleiding in beide richtingen voor Auto / Motor, Vrachtwagen, Voetganger, (snor)Fiets, Brommer, Agrarisch voertuig.