

Nr	Locatiennaam	Locatiecode	Onderzoeksnaam	Nazcacode	Rapportnummer	Rapportauteur	Rapportdatum
1	1e Woningbouwstraat 2	NZ040600002	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600113	0331016/ab	Acorius Advies	30-07-2003
2	3 in 1	NZ040600066	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600546	BO5718	ZVS Eemnes BV	31-01-2006
3	Aalberselaan	NZ040600467	Overig 1	NZ040600351	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
4	Achterbaan (voorm. E. Haezerschool)	NZ040600003	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600466	3309541	Tauw	02-11-1993
5	Achterbaan 3 (HWC fase III)	NZ040600693	Verkennd onderzoek NVN 5740 1	NZ040601404	MB-01902	Joustra Geomet	10-06-1993
6	Achterbaan 3 (HWC fase III)	NZ040600693	Funderingsadvies	NZ040601405	AC-01902	Joustra Geomet	11-11-1993
7	Achterbaan 51 (voorheen nr. 11)	NZ040600004	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600526	0115012	Milieu Techniek Eemland	10-04-2001
8	Achterbaan 79-81	NZ040600005	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600300	0327021/ab	Acorius Advies	03-07-2003
9	Achterbaan 82 (Huizermuseum)	NZ040600006	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600040	05125/P	Grontmij	31-07-1993
10	Akkerweg 57 (de Bolder)	NZ040600091	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601626	BM5975	BACK milieuvadvis en onderzoek	12-07-2024
11	Akkerweg 57 (de Bolder)	NZ040600091	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600262	1486/17205	Tukkers milieu-onderzoek	19-05-1999
12	Akkerweg 57 (de Bolder)	NZ040600091	Verkennd Onderzoek 2	NZ040600075	3305775	Tauw	13-10-1993
13	Albardastraat (tegenover nr 9)	NZ040600514	Actualisatie bodemonderzoek	NZ040600565	BO9201	Milieutechniek ZVS Eemnes	13-07-2009
14	Albardastraat (tegenover nr 9)	NZ040600514	Saneringsplan 1	NZ040600721	102108/JPR	Mateboer Milieutechniek BV	24-01-2013
15	Albardastraat (tegenover nr 9)	NZ040600514	Nader onderzoek 4	NZ040600723	BO13088_2	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	14-03-2013
16	Albardastraat (tegenover nr 9)	NZ040600514	Nader onderzoek 3	NZ040600722	BO13088	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	07-03-2013
17	Albardastraat (tegenover nr 9)	NZ040600514	Sanerings evaluatie 1	NZ040600724	132173/JPR	Mateboer Milieutechniek BV	03-03-2014
18	Albardastraat (tegenover nr 9)	NZ040600514	Nader bodemonderzoek	NZ040600606	BO7824	Milieutechniek ZVS Eemnes	18-07-2007
19	Albardastraat (tegenover nr 9)	NZ040600514	Orienterend onderzoek	NZ040600566	06-P-412	Hopman en Peters	25-01-2007
20	Ambachtsweg 00 (Nettenbouw)	NZ040600010	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600483	1373986	Tauw	31-07-1992
21	Ambachtsweg 1 (Adolfs Reprolith)	NZ040600009	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600197		Oranjewoud	02-08-1996
22	Ambachtsweg 12-14	NZ040600013	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600252	HZ50-1	Witteveen + Bos	16-04-2003
23	Ambachtsweg 13	NZ040600014	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600056	Hz 18.1	Witteveen + Bos	30-09-1992
24	Ambachtsweg 13	NZ040600014	Verkennd Onderzoek 2	NZ040600198	Hz 18.2	Witteveen + Bos	22-01-1999
25	Ambachtsweg 15	NZ040600015	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600487	R3309576	Tauw	28-10-1993
26	Ambachtsweg 15	NZ040600015	Plan van aanpak (zorgplicht, geen saneringsplan) 1	NZ040601258	0812302F	P&J Milieuservices BV	01-04-2007
27	Ambachtsweg 16	NZ017500011	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600550	08-2144	Linge milieu bv	24-08-2008
28	Ambachtsweg 17 (Teeuwissen)	NZ040600012	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600196	3328007	Tauw	21-04-1994
29	Ambachtsweg 18	NZ040600016	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600488	BO7735	Zonneveld + Verhoef	30-09-1997
30	Ambachtsweg 2	NZ040600670	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601259	226846.0	Search	21-08-2002
31	Ambachtsweg 20-22	NZ040600017	Nul situatieonderzoek 1	NZ040600656	100322	Kosterman Milieutechniek bv	05-04-2010
32	Ambachtsweg 20-22	NZ040600017	Monitoringsrapportage 1	NZ040600657	Advies/VMW/RBA/RBA/357008/27084	Verhoeve Milieu BV	09-03-2007
33	Ambachtsweg 20-22	NZ040600017	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600516	3533.00.2106/6	Krachtwerktuigen	30-03-1992
34	Ambachtsweg 20-22	NZ040600017	Monitoringsrapportage 2	NZ040600658	Huizen_2007-08-21	E.C.O. Inspections BV	21-08-2007
35	Ambachtsweg 20-22	NZ040600017	Monitoringsrapportage 3	NZ040600659	Advies/VMW/EJO/EJO/358016	Verhoeve Milieu BV	18-02-2008
36	Ambachtsweg 24	NZ040600018	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600002	L6423876	Centrilab	18-04-2001
37	Ambachtsweg 3	NZ040600019	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600051	92303	Chemielinco	30-10-1992
38	Ambachtsweg 42	NZ040600175	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600003	981026AH.510	Klinker Milieu Adviesbureau	12-11-1998
39	Ambachtsweg 44	NZ040600022	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600156	3279715	Tauw	31-05-1993
40	Ambachtsweg 46	NZ017500013	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600551	BO9089	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	30-03-2009
41	Ambachtsweg 47A	NZ040600023	Beperkt Onderzoek, BSB-combi-protocol, overig 1	NZ040600489	BO7695/WM	Milieutechniek Zonneveld en Verhoef BV	01-06-1997
42	Ambachtsweg 47A	NZ040600023	Monitoringsrapportage 1	NZ040601260	MO2784	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	08-04-2002
43	Ambachtsweg 48	NZ040600408	Nader Onderzoek 1	NZ040600111	0030089-V01RE	Hak Milieutechniek BV	25-10-2000
44	Ambachtsweg 48	NZ040600408	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600157	96.12919/JHA	Lexmond	30-06-1997
45	Ambachtsweg 48	NZ040600408	Overig 1	NZ040600112	00 3110 N01 RE	Hak Milieutechniek BV	06-12-2000
46	Ambachtsweg 48	NZ040600408	Monitoring grondwater 2006	NZ040600331	10672/2208110DB32/AL/amv	KWA-bedrijfsadviseurs	13-06-2006
47	Ambachtsweg 48	NZ040600408	Sanerings Plan 1	NZ040600463	2208110CR01	Krachtwerktuigen	30-06-2003
48	Ambachtsweg 48	NZ040600408	Overig 2	NZ040600396			
49	Ambachtsweg 48	NZ040600408	Evaluatie Sanering 1	NZ040600376	220811DR03	Krachtwerktuigen	07-06-2004
50	Ambachtsweg 48	NZ040600408	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601249	BO18338	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	28-01-2019
51	Ambachtsweg 50	NZ040600025	Plan van Aanpak	NZ040600578	BS10151PVA	Milieutechniek ZVS Eemnes	27-04-2010
52	Ambachtsweg 50	NZ040600025	Nader Onderzoek 1	NZ040600195	38117-22	Grontmij	28-02-1994
53	Ambachtsweg 50	NZ040600025	Verslag saneringsontgraving nabij OBAS aan de Ambachtsweg 50 te Huizen	NZ040600607		Milieutechniek ZVS Eemnes	
54	Ambachtsweg 50	NZ040600025	Sanerings Plan 1	NZ040600055	38117-25	Grontmij	07-09-1994
55	Ambachtsweg 50	NZ040600025	Verkennd en nader bodemonderzoek	NZ040600563	BO9076	Milieutechniek ZVS Eemnes	24-03-2010
56	Ambachtsweg 50	NZ040600025	Aanvulling evaluatierapport sanering	NZ040600620	AF/53br10/18771	Milieutechniek ZVS Eemnes	05-07-2010
57	Ambachtsweg 50	NZ040600025	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600054	3360725	Tauw	31-07-1994
58	Ambachtsweg 50	NZ040600025	Aanvullend bodemonderzoek	NZ040600615	JM/53br10/18682	Milieutechniek ZVS Eemnes	25-05-2010
59	Ambachtsweg 50	NZ040600025	Saneringsplan 2	NZ040601261	38117-24	Grontmij Advies & Techniek	28-02-1994
60	Ambachtsweg 50	NZ040600025	Sanerings evaluatie 3	NZ040601262	8373.bwt/MJ	Grontmij	31-07-1995
61	Ambachtsweg 50	NZ040600025	Monitoringsrapportage 1	NZ040601263	RE/EP/LS/523	Grontmij	17-10-1996
62	Ambachtsweg 51 (Spilt)	NZ040600011	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600053	960470	BMC-Bodemconsult v.o.f.	10-12-1996
63	Ambachtsweg 51d	NZ040600586	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600742	1544301A	P&J Milieu BV	20-10-2015
64	Ambachtsweg 52	NZ040600493	Overig 1	NZ040600338	NC701.1001/ 284F > 328F	Ingenieursbureau BCC	21-11-2007
65	Ambachtsweg 52	NZ040600493	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600335	07-P002	Hopman en Peters	05-03-2007
66	Ambachtsweg 52	NZ040600493	Nader Onderzoek 1	NZ040600074	NC710.0400/003G	Ingenieursbureau BCC	10-01-2008
67	Ambachtsweg 52	NZ040600493	Sanerings Plan 1	NZ040600513	BUS-melding	Ingenieursbureau BCC	
68	Ambachtsweg 52	NZ040600493	Sonderingsonderzoek	NZ040601265	06.11873/MvE	Lankelma Geotechniek Beemster BV	18-12-2006
69	Ambachtsweg 52	NZ040600493	Sanerings evaluatie 1	NZ040601264	00.008876	Gemeente Huizen	06-06-2000
70	Ambachtsweg 52	NZ040600493	Partijkeuring grond 1	NZ040601266	07-P-177	Hopman en Peters B.V.	31-05-2007
71	Ambachtsweg 52	NZ040600493	Verkennd onderzoek NVN 5740 2	NZ040601267	MRO/ADV/VMO/154105	Verhoeve Milieu BV	17-06-2004
72	Ambachtsweg 57	NZ017500029	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600610	BO8325	Milieutechniek ZVS Eemnes	01-10-2008

Nr	Locatiennaam	Locatiecode	Onderzoeksnaam	Nazcacode	Rapportnummer	Rapportauteur	Rapportdatum
73	Ambachtsweg 59	NZ040600026	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600406	BO7692/JM	Zonneveld + Verhoef	31-07-1997
74	Ambachtsweg 59	NZ040600026	Historisch onderzoek 1 [2002: westelijk deel botenloods afgebrand], herbouwd]	NZ040601627			
75	Ambachtsweg 6	NZ040600672	brf (briefrapport) 1	NZ040601269	2001-22093/2001-24320	Provincie Noord-Holland	28-06-2001
76	Ambachtsweg 65	NZ040600554	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600683	BO14129	Milieutechniek ZVS	08-05-2014
77	Ambachtsweg 65	NZ040600554	Partijkeuring grond 1	NZ040601273	PK6740	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	30-06-2006
78	Ambachtsweg 65	NZ040600554	Monitoringsrapportage 1	NZ040601271	WM/53br99/7244	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	07-10-1999
79	Ambachtsweg 65	NZ040600554	Verkennd onderzoek voor waterbodems (NVN 5720) 1	NZ040601270	R3221865.A01/SHA	Tauw Infra Consult BV	31-05-1992
80	Ambachtsweg 65	NZ040600554	Verkennd onderzoek voor waterbodems (NVN 5720) 1	NZ040601272	WB310	Esteco Bodem en Milieu	08-02-1999
81	Ambachtsweg 65	NZ040600554	Indicatief onderzoek 1 [..stroom-wijk]	NZ040601274	0077G/55192	Grontmij	31-01-1986
82	Ambachtsweg 7	NZ040600027	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600389	20522-S-1	Oranjewoud	29-04-1993
83	Ambachtsweg 7	NZ040600027	avr (aanvullend rapport) 1	NZ040601275	GH98069	Soelaas Milieudviezen BV	30-09-1998
84	Ambachtsweg 7	NZ040600027	Nul- of Eindsituatieonderzoek 1	NZ040600774	16-2071	Linge Milieu BV	02-05-2016
85	Ambachtsweg 7	NZ040600027	avr (aanvullend rapport) 3 - aanvullend VOCl	NZ040601582	2797	Grondslag BV	15-12-2017
86	Ambachtsweg 7	NZ040600027	avr (aanvullend rapport) 2	NZ040600775	99194-2	Groenholtdand BV	18-02-2003
87	Ambachtsweg 7	NZ040600027	Verkennd onderzoek NEN 5740 1 [tank, terpentine]	NZ040601633	2797	Grondslag BV	16-11-2017
88	Ambachtsweg 8	NZ040600416	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600355	BO4826	ZVS Eemnes BV	25-05-2005
89	Ambachtsweg 9 (Rebel Autoschade)	NZ040600028	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600490	VDH SB.116	Herman v.d. Heiden bv	30-06-1996
90	Amer 22	NZ040600673	Sanerings evaluatie 1	NZ040601276	JM/53br99/8423	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	24-07-2000
91	Amersfoortsestraatweg 180	NZ040600029	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600421	82010204	Fugro Milieu Consult bv	21-07-2001
92	Amersfoortsestraatweg 180	NZ040600029	Verkennd Onderzoek 2	NZ040600243	82020506	Fugro Milieu Consult bv	17-01-2003
93	Amersfoortsestraatweg 180	NZ040600029	Verkennd Onderzoek 3	NZ040600244	82020207 + 82020207/ETD	Fugro Milieu Consult bv	04-06-2002
94	Amersfoortsestraatweg 180	NZ040600029	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601277	82010203	Fugro Milieu Consult bv	30-07-2001
95	Amersfoortsestraatweg 180	NZ040600029	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601278	82020469	Fugro Milieu Consult bv	18-12-2002
96	Amersfoortsestraatweg 180	NZ040600029	Verkennd en Asbest onderzoek 1	NZ040601567	1910N037/JHA/rap1	IDDS	27-02-2020
97	Amersfoortsestraatweg 180	NZ040600029	Melding mogelijke voormalige stortplaats	NZ040601244	mail d.d. 26 november 2019	IDDS BV	26-11-2019
98	Amersfoortsestraatweg 198	NZ040600030	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600519	60.122-A1	Lichtveld Buis & Prtn	04-05-1994
99	Amersfoortsestraatweg 200	NZ040600031	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600042	43100913	Tukkers	29-11-1994
100	Amersfoortsestraatweg 202	NZ040600656	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601236	BO18264	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	16-10-2018
101	Amersfoortsestraatweg 218	NZ040600753	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601578	211633	Eco Reest BV	14-10-2021
102	Amersfoortsestraatweg 218	NZ040600753	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601577	211433	Eco Reest BV	14-09-2021
103	Amersfoortsestraatweg, tracé thv 180c-194	NZ040600544	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600673	811.029_01	Dibec b.v.	01-07-2011
104	Anne Franklaan (naast 14)	NZ040600483	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600332	BO7626	ZVS Eemnes BV	01-03-2007
105	Arie de Waalstraat	NZ040600032	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600520	383010/19	Gemeente Huizen	31-12-1988
106	Arie de Waalstraat 0 [B, 8063]	NZ040600602	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600779	812.013_02/RK	Dibec b.v.	02-04-2012
107	Arie de Waalstraat 31	NZ040600033	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600464	1498jb	Ghydos	02-12-1999
108	Aristoteleslaan	NZ040600440	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600193	19494-87878	Oranjewoud	21-09-1999
109	Aristoteleslaan 00 [fietspad]	NZ040600605	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600783	812.072_01	Dibec b.v.	30-10-2012
110	Atelierweg	NZ040600474	Overig 1	NZ040600325	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
111	Baanbergenweg	NZ040600459	Overig 1	NZ040600372	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
112	Baanbergenweg/Botterstraat (speelplaats)	NZ040600035	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600275	88.557	Oranjewoud	18-08-1988
113	Bachlaan	NZ040600465	Overig 1	NZ040600493	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
114	Bachlaan 4	NZ040600409	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600381	BO4803	ZVS Eemnes BV	05-09-2004
115	Bad Vilbelpark [3 watergangen]	NZ040600624	Verkennd onderzoek voor waterbodems (NVN 5720) 1	NZ040600808	20171445	Van der Helm Milieubeheer	25-10-2017
116	Bakboord 70	NZ040600036	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600465	0129008/mo	Milieu Techniek Eemland	26-07-2001
117	Beemsterboerstraat 11	NZ040600037	Nader Onderzoek 1	NZ040600448	7.190.003	Comon (control & monitoring Services bv)	12-12-1997
118	Beemsterboerstraat 11	NZ040600037	Eindrapport bodemsanering	NZ040600569	00.035.067	BioSoil	21-04-2008
119	Beemsterboerstraat 11	NZ040600037	Nul- of Eindsituatieonderzoek 1	NZ040600848	17-2240-B170733	Inventerra	25-07-2017
120	Beemsterboerstraat 11	NZ040600037	Indicatief onderzoek 1	NZ040600847	17-2240.1-B170942	Inventerra	28-09-2017
121	Beemsterboerstraat 11	NZ040600037	Sanerings Plan 1	NZ040600281	5062.003	BioSoil	22-10-1998
122	Beemsterboerstraat 11	NZ040600037	Eindsituatieonderzoek	NZ040600619	07-2062-R01SIJ	Inventerra	27-06-2007
123	Beemsterboerstraat 11	NZ040600037	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600280	7.190.002	Comon (control & monitoring Services bv)	05-12-1997
124	Beemsterboerstraat 11	NZ040600037	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600846	17-2240-R01JV	Inventerra	24-07-2017
125	Beemsterboerstraat 11	NZ040600037	Sanerings evaluatie 2	NZ040601281	5062.015	BioSoil b.v.	31-07-2000
126	Beemsterboerstraat 11	NZ040600037	Sanerings evaluatie 2	NZ040601280	5062.014	BioSoil b.v.	13-06-2000
127	Beemsterboerstraat 11	NZ040600037	brf (briefrapport) 1	NZ040601279	UIT0701688	Gemeente Huizen	10-07-2007
128	Beemsterboerstraat 8	NZ040600537	Nader Onderzoek 1	NZ000000007	bo7882	ZVS Eemnes BV	24-08-2007
129	Beemsterboerstraat 8	NZ040600537	Historisch onderzoek	NZ040600681	MW 96.2301	IGN BV	25-03-1997
130	Beemsterboerstraat 8	NZ040600537	Beperkt Onderzoek, BSB-combi-protocol, overig 1	NZ000000001	bo7678/WM	ZVS Eemnes BV	01-06-1997
131	Beethovenlaan 7	NZ040600741	Beethovenlaan 7, Huizen	NZ040601555	P2300598	Hopman en Peters	10-01-2024
132	Bereklaauw	NZ040600038	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600166	99.4324.07	de Bondt	24-08-1999
133	Berkenlaantje 21	NZ040600476	Overig 1	NZ040600349	PK 6830	ZVS Eemnes BV	09-08-2006
134	Bestevaer (aansluiting Havenstraat)	NZ040600548	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600677	812.052_01	Dibec b.v.	26-07-2012
135	Bestevaer (Clubhuis Hockey)	NZ040600039	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600007	97.4324.03	de Bondt	11-02-1998
136	Bestevaer (hockeyclub/Velden)	NZ040600042	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600525	96.4324.04	de Bondt	04-11-1996
137	Bestevaer (IJsbaan)	NZ040600403	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600398	BO 4677	ZVS Eemnes BV	05-04-2004
138	Bestevaer (Woningbouwvereniging)	NZ040600040	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600078	3351386	Tauw	31-05-1994
139	Bestevaer (Woningbouwvereniging)	NZ040600040	Nader Onderzoek 1	NZ040600434	R3389936.J01/RKO	Tauw	31-12-1994
140	Bestevaer 00 [ts Baanbergenweg en Warandebergstraat]	NZ040600625	Indicatief onderzoek 1	NZ040600809	28666-20	Grondslag	27-08-2018
141	Bestevaer 44b	NZ040600674	brf (briefrapport) 1	NZ040601282	Eg-bodem gebouw HH (kringloop).doc	Gemeente Huizen	08-07-2003
142	Bestevaer 5 [discotheek]	NZ040600041	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600780	51107918		27-02-2018
143	Bestevaer 5 [discotheek]	NZ040600041	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600524	99.4324.11	de Bondt	13-12-1999
144	Bestevaer 5 [discotheek]	NZ040600041	Aanvullend bodemonderzoek en verkennd onderzoek asbest	NZ040601597	11541.001 (versie D2)	Econsultancy	07-04-2020

Nr	Locatiennaam	Locatiecode	Onderzoeksnaam	Nazcacode	Rapportnummer	Rapportauteur	Rapportdatum
145	Bestevaer 50 (Teeuwissen)	NZ017500070	Monitoringsrapportage 3	NZ017500016	L001-1238074BDV-srb-V01-NL	Tauw	24-03-2016
146	Bestevaer 50 (Teeuwissen)	NZ017500070	Monitoringsrapportage 1	NZ017500014	L001-4520419AVO-cmn-V01-NL	Tauw	27-04-2007
147	Bestevaer 50 (Teeuwissen)	NZ017500070	Monitoringsrapportage 2	NZ017500015	L001-4749119AVO-cmn-V01-NL	Tauw	02-05-2011
148	Bestevaer 50 (Teeuwissen)	NZ017500070	Indicatief onderzoek 1	NZ017500019	31344	Tauw Infra Consult BV	24-09-1992
149	Bestevaer/Oude Haven	NZ040600401	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600310	BO 4676	ZVS Eemnes BV	02-06-2004
150	Betuining / Rijnland (De Vista)	NZ017500015	Herbemonstering diepe peilbuis 1	NZ040600553	AF/53br09/17627	Milieutechniek ZVS Eemnes	22-01-2009
151	Betuining / Rijnland (De Vista)	NZ017500015	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600573	BO8249	Milieutechniek ZVS Eemnes	18-08-2008
152	Betuining / Rijnland (De Vista)	NZ017500015	Indicatief onderzoek 2	NZ040601283	L002-4388144SIB-lnk-V02-NL	Tauw B.V.	04-07-2005
153	Betuining / Rijnland (De Vista)	NZ017500015	Partijkeuring lava laag	NZ040601284	137436	Oranjewoud	18-07-2005
154	Beukenlaan (naast nr. 9)	NZ040600043	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600460	86871-S-1	Oranjewoud	20-02-1998
155	Beukenlaan 3	NZ040600675		NZ040601285	01-3066-B040149AV	Hak Milieutechniek BV	19-04-2001
156	Beukenlaan 7	NZ040600412	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600411	BO5659	ZVS Eemnes BV	09-03-2005
157	Beukenlaan 8	NZ040600655	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600868	25.17.00233.1	SGSSearch	01-05-2017
158	Beursweg 11A	NZ040600044	brf (briefrapport) 1	NZ040601418	9899	Gemeente Huizen	14-06-2001
159	Beursweg 13-15	NZ040600045	brf (briefrapport) 1	NZ040601418	9899	Gemeente Huizen	14-06-2001
160	Beursweg 2-2a	NZ040600661	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ038800004	18011001A	PJ Milieu BV	05-03-2018
161	Bijvangweg	NZ040600433	Overig 1	NZ040600549	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
162	Bikbergerweg 11	NZ040600502	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600072	FA-18066	Flevo Geotechniek Lelystad	04-03-2008
163	Bikbergerweg 11a	NZ040600400	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600461	FA-15228	Flevo Geotechniek Lelystad	07-02-2004
164	Bikbergerweg 17	NZ040600046	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600462	98920	Chemielinco	24-11-1998
165	Bikbergerweg 22	NZ040600343	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600240	00S02330	Sailtech	09-03-2000
166	Bikbergerweg 35	NZ040600567	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600695	MT.14103	Milieutechniek Rouwmaat Groenlo BV	28-03-2014
167	Bikbergerweg 9	NZ040600076	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040601286	BO8163	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	26-05-2008
168	Blaricummerstraat 119 (KZF)	NZ040600048	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600027	632-36172-3	Heidemij advies	01-07-1996
169	Blaricummerstraat 119 (KZF)	NZ040600048	Afperkend bodemonderzoek n.a.v. uit te voeren bodemsanering	NZ040601646	2025-973/rap1.1	WMC Bodem BV	24-10-2025
170	Blaricummerstraat 119 (KZF)	NZ040600048	Eindsituatie bodemonderzoek sluiting kalksteenzandfabriek Xella in Huizen	NZ040601552	R005-1288192RMH-V04-sss-NL	TAUW bv	25-05-2023
171	Blaricummerstraat 119 (KZF)	NZ040600048	Eindsituatie nader bodemonderzoek sluiting kalksteenzandfabriek Xella	NZ040601553	R006-1288192SVK-V02-ssc-NL	TAUW bv	04-10-2023
172	Blaricummerstraat 119 (KZF)	NZ040600048	Sanerings evaluatie 1	NZ040601287	geen	Herman van der Heiden BV	16-06-1994
173	Blaricummerstraat 119 (KZF)	NZ040600048	Verkenndend onderzoek NVN 5740 2	NZ040601476	R001-3900096MCA-D01-A	Tauw B.V.	01-12-2000
174	Blaricummerstraat 119 (KZF)	NZ040600048	Sanerings evaluatie 1	NZ040601288	95.001356	Herman van der Heiden BV	25-01-1995
175	Blaricummerstraat 131	NZ040600677	Indicatief onderzoek 1	NZ040601290	HZNGR09203	PWN Waterleidingbedrijf NH	16-10-1992
176	Blaricummerstraat 134	NZ040600742	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040601556	38930	Grondslag	04-12-2023
177	Blaricummerstraat 136 (Smeenk)	NZ040600049	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600527	BO7691/WM	Milieutechniek Zonneveld en Verhoef BV	31-07-1997
178	Blaricummerstraat 136 (Smeenk)	NZ040600049	Indicatief onderzoek 1 [na verwijdering tank]	NZ040601291	1373986	Tauw Infra Consult BV	28-01-1992
179	Blaricummerstraat 31	NZ040600679	Sanerings evaluatie 1	NZ040601292	94.015949	Gemeente Huizen	21-09-1994
180	Blaricummerstraat 32	NZ040600050	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600033	3874907	Tauw	26-10-2000
181	Blaricummerstraat 34	NZ040600051	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600057	9918040	PRS	17-05-1999
182	Boslaan	NZ040600472	Overig 1	NZ040600142	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
183	Boslaan 3	NZ040600047	Verkenndend Onderzoek 2	NZ040600427	WN-17526	Wiha grondmechanica	21-12-2007
184	Boslaan 3	NZ040600047	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600328	0634024/rl	Acorius Advies	25-08-2006
185	Boslaan 5	NZ040600414	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600126	BO5765	ZVS Eemnes BV	13-06-2005
186	Botterstraat 00 (Lux, 72 woningen)	NZ040600600	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600777	BO18228	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	25-09-2018
187	Botterstraat 00 [vml opslagterrein]	NZ040600636	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600842	AD14328	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	20-12-2014
188	Botterstraat 11	NZ040600516	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600567	2010403	Landview Bodemonderzoek en Milieu	26-07-2010
189	Botterstraat 13-13a-13b	NZ040600052	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600528	0119044	Milieu Techniek Eemland	11-05-2001
190	Botterstraat 15-17	NZ040600053	Saneringsplan 1	NZ040600704	13-P-227-B/13301	Hopman en Peters	28-10-2013
191	Botterstraat 15-17	NZ040600053	ASB - asbest onderzoek NEN 5707 1	NZ040600680	13-P-227-C	Hopman en Peters	21-11-2013
192	Botterstraat 15-17	NZ040600053	Nader onderzoek 1	NZ040600701	13-P-227-A	Hopman en Peters	24-10-2013
193	Botterstraat 15-17	NZ040600053	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600632	11-P-202-A	Hopman en Peters	13-09-2011
194	Botterstraat 15-17	NZ040600053	Saneringsplan 2	NZ040600845	BUS formulier immobiel	Hopman en Peters	21-11-2013
195	Botterstraat 35 (LOGO)	NZ040600055	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600050	H331.1	Witteveen + Bos	31-03-1994
196	Botterstraat 35 (LOGO)	NZ040600055	avr (aanvullend rapport) 1	NZ040601253	JM/53br20/22238	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	26-05-2020
197	Botterstraat 4	NZ040600056	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600484	BO2931-1	Milieutechniek ZVS Eemnes	30-11-2002
198	Botterstraat 45	NZ040600496	Monitoring 3	NZ040600408	K 1950-72-001	DHV Milieu en Infrastructuur	01-05-1997
199	Botterstraat 45	NZ040600496	Nader Onderzoek 3	NZ040600441	F4591-72-001	DHV	31-01-1993
200	Botterstraat 45	NZ040600496	Nader bodemonderzoek - Tauw	NZ040600618	R002-4554505JTO-mye-V03	John van Tol	19-03-2009
201	Botterstraat 45	NZ040600496	Verif. ond. gebouw HA, HB en HC	NZ040600622	R001-4697146HLM-mye-V01-	Tauw	09-04-2010
202	Botterstraat 45	NZ040600496	Verif. Ond. gebouw HH	NZ040600617	R001-4729749HLM-agv-V02-NL	Tauw	29-11-2010
203	Botterstraat 45	NZ040600496	Monitoring 1	NZ040600058	ML-BH972716	DHV	24-11-1997
204	Botterstraat 45	NZ040600496	Nader Onderzoek 5	NZ040600173	J-0524-72-001	DHV	22-11-1994
205	Botterstraat 45	NZ040600496	Nader bodemonderzoek - Tauw 2	NZ040600621	R002-4554505JTO-mye-V03-NL	John van Tol	19-03-2009
206	Botterstraat 45	NZ040600496	Sanerings evaluatie 1	NZ040600661	R001-4709200AJV-los-V01 -NL	Tauw	12-07-2010
207	Botterstraat 45	NZ040600496	Nader Onderzoek 2	NZ040600170	ML-BH981734	DHV	06-07-1998
208	Botterstraat 45	NZ040600496	Nader Onderzoek 4	NZ040600172	H-0128-72-001	DHV	31-08-1993
209	Botterstraat 45	NZ040600496	Monitoring 2	NZ040600169	ML-BH994014	DHV	13-12-1999
210	Botterstraat 45	NZ040600496	Aanv onderzoek diep grondwater Lucent	NZ040600623	R001-4700707JTO-VO1	John van Tol	10-05-2010
211	Botterstraat 45	NZ040600496	Nader Onderzoek 1	NZ040600168	ML-BH972671	DHV	12-11-1997
212	Botterstraat 45	NZ040600496	Sanerings evaluatie 2	NZ040600744	R001-4774597AJV-ges-V02-NL	Tauw	14-02-2013
213	Botterstraat 45	NZ040600496	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600171	F3272-76-001	DHV	31-08-1991
214	Botterstraat 45	NZ040600496	Nader Onderzoek 6	NZ040600337	R2370-80-001	DHV	02-01-2001
215	Botterstraat 45	NZ040600496	Briefrapport 1	NZ040600662	2010178297	Analytico (Eurofins)	15-11-2010
216	Botterstraat 45	NZ040600496	Aanvullend verkenndend en afperkend onderzoek NEN 5740	NZ040600844	BO11163	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	23-05-2011

Nr	Locatiennaam	Locatiecode	Onderzoeksnaam	Nazcacode	Rapportnummer	Rapportauteur	Rapportdatum
217	Botterstraat 45	NZ040600496	Saneringsplan (fase 1 & 2)	NZ040601304	R002-4546572JTO-mye-V03-NL	Tauw B.V.	17-04-2009
218	Botterstraat 45	NZ040600496	ASB - asbest onderzoek NEN 5707 1	NZ040601296	R002-4616388LHU-cmn-V02-NL	Tauw B.V.	19-03-2009
219	Botterstraat 45	NZ040600496	Nader onderzoek 11	NZ040601302	R001-4546572BKT-mye-V01-N	Tauw B.V.	05-09-2008
220	Botterstraat 45	NZ040600496	Sanerings evaluatie 3 [fase 1]	NZ040601305	R001-4682971AJV-los-V01-NL	Tauw B.V.	02-12-2009
221	Botterstraat 45	NZ040600496	Nader onderzoek 11 [fase 1, verificatieonderzoek gebouw HA, HB en HC]	NZ040601306	R001.4697146HLM-mye-V01-NL	Tauw B.V.	09-04-2010
222	Botterstraat 45	NZ040600496	avr (aanvullend rapport) 1 [sonderingsonderzoek]	NZ040601297	VE-3536	Impijn-Blokpoel Son Milieu BV	24-05-1994
223	Botterstraat 45	NZ040600496	avr (aanvullend rapport) 1 [samenvattend rapport grond en grondwater]	NZ040601298	MT-BD953251	DHV Milieu en Infrastructuur	04-10-1995
224	Botterstraat 45	NZ040600496	Historisch onderzoek 1	NZ040601301	R001-4554505JTO-mye-V01-NL	Tauw B.V.	01-09-2008
225	Botterstraat 45	NZ040600496	Sanerings onderzoek 1	NZ040601299	ML-BH20002670	DHV Milieu en Infrastructuur	12-01-2001
226	Botterstraat 45	NZ040600496	Historisch onderzoek 1	NZ040601303	R001-4616388LHU.cmn-V02-NL	Tauw B.V.	05-02-2009
227	Botterstraat 45	NZ040600496	brf (briefrapport) 2	NZ040601300	2000-13642	Provincie Noord-Holland	10-05-2000
228	Botterstraat 45a-47	NZ040600777	Verkenndend onderzoek asbest 1 - aanvulling	NZ040601647	25059001J	PJ Milieu BV	10-11-2025
229	Botterstraat 45a-47	NZ040600777	Verkenndend en asbestonderzoek 1	NZ040601648	BO19003	Milieutechniek ZVS	29-01-2019
230	Botterstraat 46	NZ040600445	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600039	0115013	Milieu Techniek Eemland	10-04-2001
231	Botterstraat 46	NZ040600445	Orienterend bodemonderzoek 2	NZ040601293	BO7689	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	27-06-1997
232	Botterstraat 48	NZ040600446	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600368	BO6701	ZVS Eemnes BV	08-05-2006
233	Botterstraat 48	NZ040600446	Sanerings evaluatie 1	NZ040600660	0951401F	P&J Milieu BV	20-01-2010
234	Botterstraat 48	NZ040600446	Orienterend bodemonderzoek 1	NZ040601307	BO7690/WM	Milieutechniek Zonneveld & Verhoef BV	31-07-1997
235	Botterstraat 48	NZ040600446	Historisch onderzoek 1	NZ040601322	96.2320	IGN BV	25-03-1997
236	Botterstraat 50	NZ017500033	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600611	BO9091	Milieutechniek ZVS Eemnes	02-04-2009
237	Botterstraat 7b	NZ040600756	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040601593	22034801A	PJ Milieu BV	08-07-2022
238	Botterstraat 9A	NZ040600059	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600147	17795-22197	Oranjewoud	31-07-1994
239	Bovenlangewijnseweg 3 (Vituskerk, thans Hooghuizenweg 36)	NZ040600060	Overig 1	NZ040600395		Gemeente Huizen	16-06-1994
240	Bovenlangewijnseweg 4-6 (school)	NZ040600061	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600472	00.4324.03/MS	de Bondt	16-08-2000
241	Bovenlangewijnseweg 6	NZ040600062	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600473	L363464.A01	Herman v.d. Heiden bv	23-12-1996
242	Bovenmaatweg (Oostkade)	NZ040600063	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600272	372351	Centrilab	30-06-1987
243	Bovenmaatweg (Warmelo)	NZ040600064	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600373	53663	Oranjewoud	31-07-1988
244	Bovenmaatweg 1 (BP)	NZ040600065	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600199	92.3054	Lexmond	30-11-1992
245	Bovenmaatweg 1 (BP)	NZ040600065	Verkenndend onderzoek NEN 5740 3	NZ040600651	243462	Oranjewoud	09-09-2011
246	Bovenmaatweg 1 (BP)	NZ040600065	Nader Onderzoek 1	NZ040600432	94.6564	Lexmond	28-02-1995
247	Bovenmaatweg 1 (BP)	NZ040600065	Verkenndend onderzoek NEN 5740 2	NZ040600601	186412	Oranjewoud	18-12-2008
248	Bovenmaatweg 1 (BP)	NZ040600065	Nul- of Eindsituatieonderzoek 1	NZ040600856	242869	Oranjewoud	28-07-2011
249	Bovenmaatweg 1 (BP)	NZ040600065	Sanerings Plan 1	NZ040600451	94.6564	Lexmond	31-03-1995
250	Bovenmaatweg 1 (BP)	NZ040600065	Sanerings evaluatie 1	NZ040601308	96.12752/MVB	Lexmond Milieudadviezen BV	30-09-1996
251	Bovenmaatweg 1 (BP)	NZ040600065	Monitoringsrapportage 1	NZ040601309	MO0819	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	22-08-2000
252	Bovenmaatweg 2a	NZ040600478	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600065	BO6828	ZVS Eemnes BV	23-08-2006
253	Bovenmaatweg 2a	NZ040600478	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040601590	BO422211	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	23-02-2023
254	Bovenweg (zwembad/sporthal)	NZ040600007	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600543	98.4324.05	de Bondt	28-08-1998
255	Bovenweg 00 [bergbezinkbassin]	NZ040600620	Partijkuring grond 1	NZ040600801	815.006_10	Dibec b.v.	31-07-2015
256	Burg. Munnikhuizenstraat 8-10	NZ040600067	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600474	0330019/ab	Acorius Advies	24-07-2003
257	Ceintuurbaan 17-19	NZ040600069	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600190	BO2931-2	Milieutechniek ZVS Eemnes	30-11-2002
258	Ceintuurbaan 26	NZ040600072	nader grondwateronderzoek aan de Ceintuurbaan 26 te Huizen	NZ040600595	BO8336	T. Cornet (Huizen)	11-12-2008
259	Ceintuurbaan 26	NZ040600072	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600301	0329022/ab	Acorius Advies	17-07-2003
260	Ceintuurbaan 26	NZ040600072	Monitoringsrapportage 1	NZ040601310	MO8317	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	01-10-2008
261	Ceintuurbaan 2b	NZ040600073	brf (briefrapport) 1	NZ040601311	2000-39836	Provincie Noord-Holland	18-10-2000
262	Ceintuurbaan 2b	NZ040600073	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040601579	R17-B367	APS - Milieu BV	01-05-2017
263	Ceintuurbaan 3	NZ040600074	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600079	231201R2028/h	Milieu Meetdienst	07-09-1994
264	Ceintuurbaan 3	NZ040600074	brf (briefrapport) 1	NZ040601312	2007-26835	Provincie Noord-Holland	08-05-2007
265	Ceintuurbaan 32-34 (Bout)	NZ040600075	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600188	3830462LJK	Tauw	30-03-2000
266	Ceintuurbaan 32-34 (Bout)	NZ040600075	Nul- of Eindsituatieonderzoek 1	NZ040601313	BO7682/WM	Milieutechniek Zonneveld & Verhoef BV	31-07-1997
267	Ceintuurbaan 39A	NZ040600076	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600420	0109001	Milieu Techniek Eemland	10-04-2001
268	Ceintuurbaan 39A	NZ040600076	Nader Onderzoek 1	NZ040600121	21932	Chemielinco	28-02-2003
269	Ceintuurbaan 42	NZ040600077	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600475	0115014	Milieu Techniek Eemland	10-04-2001
270	Ceintuurbaan 44	NZ040600398	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600118	03 3127 - V 01 PM	Hak Milieutechniek BV	15-10-2003
271	Ceintuurbaan 45-45A	NZ040600078	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040601559	2023-0373	Vlam Bodem Advies BV	28-09-2023
272	Ceintuurbaan 45-45A	NZ040600078	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600476	98.4310.04	de Bondt	05-03-1998
273	Ceintuurbaan 45-45A	NZ040600078	Nader en Asbestonderzoek 1	NZ040601566	Onbekend	Vlam Bodem Advies BV	29-11-2023
274	Ceintuurbaan 45-45A	NZ040600078	Overig 1	NZ040600120	04-3003 BO20432	Hak Milieutechniek BV	22-02-2004
275	Ceintuurbaan 53 (Brouwer)	NZ040600079	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600522	3112772	Tauw	31-08-1989
276	Ceintuurbaan 53 (Brouwer)	NZ040600079	Nader Onderzoek 1	NZ040600386	3190706	Tauw	30-09-1992
277	Ceintuurbaan 53 (Brouwer)	NZ040600079	Sanerings Plan 1	NZ040600438	92-091/1316	R&B Milieudadvies B.V.	31-08-1994
278	Ceintuurbaan 53 (Brouwer)	NZ040600079	Monitoringsrapportage 1	NZ040601315	2007-3028/2010-44980/2012-24668	Provincie Noord-Holland	09-05-2012
279	Ceintuurbaan 53 (Brouwer)	NZ040600079	Sanerings evaluatie 1	NZ040601314	0092-091	R&B Milieudadvies B.V.	31-01-2002
280	Ceintuurbaan_Nieuwe Bussummerweg [kruising]	NZ040600603	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600781	814.036_04	Dibec b.v.	12-09-2014
281	César Francklaan 12	NZ040600426	Nader Onderzoek 1	NZ040600102	BO0799	ZVS Eemnes BV	21-07-2000
282	César Francklaan 12	NZ040600426	Nader Onderzoek 2	NZ040600287	0109001/hb	Milieu Techniek Eemland BV	08-03-2001
283	César Francklaan 12	NZ040600426	Nader Onderzoek 3	NZ040600288	R001-3985210FOR-C01-U	Tauw	02-04-2002
284	César Francklaan 12	NZ040600426	Nader Onderzoek 4	NZ040600379	431438	Tauw	13-09-2004
285	César Francklaan 12	NZ040600426	Monitoringsresultaten grondwater Cesar Francklaan 12	NZ040600597	NH/0406/00126	Provincie Noord-Holland	17-03-2010
286	César Francklaan 12	NZ040600426	Monitoringsrapportage 2	NZ040601317	JM/53br08/17296	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	09-10-2008
287	César Francklaan 12	NZ040600426	Monitoringsrapportage 2	NZ040601316	PW/53br07/15781	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	31-01-2007
288	Cesar Francklaan 5	NZ040600080	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600545	M93.305	B.K. Ingenieurs & Milieudviesbureau	23-12-1993

Nr	Locatiennaam	Locatiecode	Onderzoeksnaam	Nazcacode	Rapportnummer	Rapportauteur	Rapportdatum
289	Colijnlaan	NZ040600468	Overig 1	NZ040600322	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
290	Crailosehof 3	NZ040600081	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600208	ER 981032	Eco Reest	29-10-1998
291	Crailosehof 4	NZ040600082	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600028	5150.97	Van Dijk Milieutechniek BV	24-06-1997
292	Crailoseweg 115	NZ017500031	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600589	80656343	Koch Bodemtechniek	03-09-2008
293	Crailoseweg 116	NZ040600413	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600209	H242.1	Witteveen + Bos	09-09-1997
294	Crailoseweg 116	NZ040600413	Nader en Asbestonderzoek 1	NZ040601638	18020	Koala Milieu	20-12-2018
295	Crailoseweg 116	NZ040600413	Nader en Asbestonderzoek 2	NZ040601639	C22-151-O	Arnicon BV	02-05-2022
296	Crailoseweg 116	NZ040600413	Verkennd onderzoek NEN 5740 2	NZ040601640	65048	Ingenieursbureau Land	10-02-2015
297	Crailoseweg 116	NZ040600413	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601641	251284.1	Search ingenieursbureau	17-08-2011
298	Crailoseweg 118 (Trappenberg)	NZ040600084	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600097	Hz.25.1	Witteveen + Bos	31-03-1993
299	Crailoseweg 118 (Trappenberg)	NZ040600084	Nader Onderzoek 1	NZ040600276	Hz.25.2	Witteveen + Bos	31-03-1993
300	Crailoseweg 122	NZ040600757	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601594	21088201A	PJ Milieu BV	05-05-2022
301	Crailoseweg 128	NZ040600085	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600403	1107347	Omegam	31-07-2001
302	Crailoseweg 132	NZ040600086	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600454	1781jb	Ghydos	31-10-2001
303	Crailoseweg 26	NZ040600087	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600455	0117016	Milieu Techniek Eemland	24-04-2001
304	Crailoseweg 37 (Dudok)	NZ040600088	Sanerings Plan 1	NZ040600278		Kippersluis & Zn.	01-07-1996
305	Crailoseweg 37 (Dudok)	NZ040600088	Evaluatie Sanering 1	NZ040600279	250201.jg	Kippersluis & Zn.	25-02-1998
306	Crailoseweg 37 (Dudok)	NZ040600088	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600277	45306	Grontmij	30-11-1994
307	Crailoseweg 61	NZ040600089	Historisch onderzoek	NZ040601319	geen	Gemeente Huizen	
308	Crailoseweg 61	NZ040600089	Indicatief onderzoek 1	NZ040601318	98.010126	Tauw Milieu BV	12-06-1998
309	Crailoseweg 94	NZ017500030	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600575	BO8352	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	07-11-2008
310	Crailoseweg/Nieuwe Bussummerweg	NZ040600090	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600580	R3309533.P01/RKO	Tauw	02-11-1993
311	Crocusstraat 14, Huizen	NZ040600551	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600678	13KL318	Klijn Bodemonderzoek bv	28-10-2013
312	Damwand	NZ040600437	Overig 1	NZ040600363	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
313	De Gincellaan 10-12	NZ040600092	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600267	BO2783	ZVS Eemnes BV	30-04-2002
314	De Gincellaan 3	NZ040600748	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601568	22-299	Terra Milieu	07-09-2022
315	De Gincellaan 5	NZ040600397	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600481	0126016/hb	Milieu Techniek Eemland BV	26-06-2001
316	De Haar	NZ040600093	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600145	96.4324.02	Aveco de Bondt	19-07-1996
317	De Haar 00	NZ040600573	Indicatief onderzoek 1	NZ040600706	633301-5007-002	Dibec b.v.	15-07-2013
318	De Ruyterstraat 10	NZ040600094	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600298	BO3950	ZVS Eemnes BV	31-08-2003
319	De Ruyterstraat 18	NZ040600653	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600865	18355MBH_U19-0097	Hoste Milieutechniek BV	04-02-2019
320	De Ruyterstraat 18	NZ040600653	Aanvullend bodemonderzoek	NZ040600869	19110MBH/U19-0332		30-04-2019
321	De Ruyterstraat 24	NZ040600186	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600347	Ap96.002hg.rap	Wareco	07-04-2006
322	De Ruyterstraat 54	NZ040600095	brf (briefrapport) 1	NZ040601320	02.009342	Gemeente Huizen	16-07-2002
323	De Ruyterstraat 7	NZ040600097	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600482	19494-86278	Oranjewoud	14-08-1996
324	De Ruyterstraat 76	NZ040600098	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600014	0119046	Milieu Techniek Eemland	27-07-2001
325	De Ruyterstraat 9	NZ040600582	Nul- of Eindsituatieonderzoek 1	NZ040600841	15-2072	Linge Milieu BV	02-06-2015
326	De Ruyterstraat_Trompstraat wegtracé (ong.)	NZ040600547	Indicatief onderzoek 1	NZ040600676	811.034_01	Dibec b.v.	30-06-2011
327	De Sav. Lohmanlaan	NZ040600505	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600430	507.2288jb	Ghydos	23-05-2008
328	Dekemastate 00 [watergang]	NZ040600680	Verkennd onderzoek voor waterbodems (NVN 5720) 1	NZ040601321	95.4324.01	De Bondt Raadgevend Ingenieursbureau	07-07-1995
329	Delta 37	NZ040600481	Overig 1	NZ040600510	JM/53br06/15442	ZVS Eemnes BV	07-09-2006
330	Disselweg (Gezinsvervangend huis)	NZ040600099	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600043	1373986	Tauw	31-07-1992
331	Dr. A. Plesmanlaan 11	NZ040600100	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600264	108834	Oranjewoud	31-08-2001
332	Dr. A. Plesmanlaan 5	NZ040600484	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600068	06-P-410	Hopman en Peters	22-12-2006
333	Dr. de Visserlaan-Thorbeckestraat eo	NZ040600604	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600782	815.006_01	Dibec b.v.	03-03-2015
334	Dr. Kuyperlaan 12	NZ040600101	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600034	1656jb	Ghydos	31-01-2001
335	Dr. Kuyperlaan 50	NZ040600102	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600246	2002-O.261	IJsselmeerbeton funderingstechnologie	30-06-2002
336	Dr. Lelylaan	NZ040600454	Overig 1	NZ040600371	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
337	Dr. Lelylaan 2	NZ040600103	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600148	99.4324.02/MT	Aveco de Bondt	04-03-1999
338	Dr. Lelylaan 2	NZ040600103	Verkennd Onderzoek 2	NZ040600315	R3507459.D01	Tauw	30-05-1996
339	Dr. Lelylaan 2	NZ040600103	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601570	0485660.100	Antea Group	10-05-2023
340	Drafnalaantje 3	NZ040600595	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600761	152226	Van Dijk Milieutechniek BV	20-06-2016
341	Driftweg (voormalige Julianaschool)	NZ040600104	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600080	3309568	Tauw	02-11-1993
342	Driftweg 2	NZ040600681	brf (briefrapport) 1	NZ040601325	02.010006	Gemeente Huizen	02-08-2002
343	Driftweg 207	NZ040600105	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600499	R002-3849937HAH-D01-A	Tauw	13-07-2000
344	Driftweg 215-221	NZ040600106	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600210	98.4324.10	de Bondt	29-10-1998
345	Driftweg 223	NZ040600107	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600029	9815152	Milieu Techniek Eemland	22-12-1998
346	Driftweg 225	NZ040600564	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600693	14KL131	Klijn Bodemonderzoek bv	02-05-2014
347	Driftweg eo [reconstructie]	NZ040600621	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600802	812.077_01	Dibec b.v.	15-11-2012
348	Driftweg-Botterstraat [reconstructie]	NZ040600622	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600803			
349	Drossaardlaan 1	NZ017500057	Verkennd bodemonderzoek	NZ040600561	BO10115	Milieutechniek ZVS eemnes BV	29-03-2010
350	Drossaardlaan 8	NZ040600608	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600787	152489	Van Dijk Geo- en milieutechniek bv	07-09-2017
351	Drossaardlaan 9	NZ040600108	Besluit Opslag Ondergrondse Tanks 1	NZ040600248	02-3126	Hak Milieutechniek BV	10-09-2002
352	Duinweg (de Duinen)	NZ040600109	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600536	3393534	Tauw	31-12-1994
353	Duinweg 13	NZ040600110	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600015	0117018	Milieu Techniek Eemland	24-04-2001
354	Duinweg 17	NZ017500035	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600612	150654	Van Dijk Geo- en milieutechniek bv	06-05-2009
355	Duivenvoorde	NZ040600439	Overig 1	NZ040600501	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
356	E Ludenstraat 42-44	NZ040600111	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601549	BO20284	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	20-01-2021
357	E Ludenstraat 42-44	NZ040600111	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601548	BO10244	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	06-09-2010
358	E. Ludenstraat 19	NZ040600113	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600064	99.4600.02	de Bondt	15-09-1999
359	E. Ludenstraat 30	NZ017500069	ASB - asbest onderzoek NEN 5707 1	NZ017500009	JM/53br11/19600	ZVS Eemnes BV	04-11-2011
360	E. Ludenstraat 30	NZ017500069	Actualiserend bodemonderzoek 1	NZ017500007	JM/53br11/19407	ZVS Eemnes BV	28-06-2011

Nr	Locatienaam	Locatiecode	Onderzoeksnaam	Nazcacode	Rapportnummer	Rapportauteur	Rapportdatum
361	E. Ludenstraat 30	NZ017500069	Aanvullend grondwateronderzoek 1	NZ017500008	JM/53br11/19609	ZVS Eemnes BV	15-11-2011
362	E. Ludenstraat 30	NZ017500069	Actualiserend onderzoek - aanvulling	NZ017500010	JM/53br11/19465	ZVS Eemnes BV	19-08-2011
363	E. Ludenstraat 30	NZ017500069	Bodemsanering bedrijven (BSB) 1	NZ017500011	BO0891/BSBNH178	ZVS Eemnes BV	01-08-2001
364	E. Ludenstraat 30	NZ017500069	brf (briefrapport) 1	NZ040601326	98-910833	Provincie Noord-Holland	16-06-1998
365	E. Ludenstraat 32-38/Hangenweg 1-11	NZ040600114	Oriënterend Onderzoek 1	NZ040600537	0117038	Milieu Techniek Eemland	26-04-2001
366	Edisonstraat 34	NZ040600115	Oriënterend Onderzoek 1	NZ040600274	383010/19	Gemeente Huizen	31-12-1988
367	Eemlandweg 1	NZ040600177	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600048	Hz36.1	Witteveen + Bos	31-01-1995
368	Eemlandweg 12	NZ040600116	Beperkt Onderzoek, BSB-combi-protocol, overig 1	NZ040600318	niet bekend	ZVS Eemnes BV	31-12-2003
369	Eemlandweg 12	NZ040600116	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600308	BO3632	ZVS Eemnes BV	15-12-2003
370	Eemlandweg 12	NZ040600116	brf (briefrapport) 1	NZ040601329	2001-30119	Provincie Noord-Holland	24-08-2001
371	Eemlandweg 7	NZ040600083	Nader Onderzoek 1	NZ040600446	BO3612	ZVS Eemnes BV	17-11-2003
372	Eemlandweg 7	NZ040600083	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600125	BO3913	ZVS Eemnes BV	02-09-2003
373	Eemlandweg 7	NZ040600083	Briefrapport verontreiniging minerale olie [tank]	NZ040601328	83940	Gemeente Huizen	09-04-1990
374	Eemlandweg 9 (Vos)	NZ040600117	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600006	20669	Oranjewoud	29-04-1993
375	Eemlandweg 9 (Vos)	NZ040600117	Verkennd Onderzoek 2	NZ040600450	9502065	Hunneman & Schouten	25-06-1995
376	Eemnesserweg 15	NZ040600118	Oriënterend Onderzoek 1	NZ040600038	0115015	Milieu Techniek Eemland	10-04-2001
377	Eemnesserweg 23	NZ040600119	Oriënterend Onderzoek 1	NZ040600224	0150029	Milieu Techniek Eemland	13-12-2001
378	Eemnesserweg 41	NZ040600579	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600713	BO15184	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	28-05-2015
379	Eksterlaan 4a	NZ040600645	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600857	BO15236	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	16-07-2015
380	Ellertsveld 3-5	NZ040600123	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600158	01.4324.02/MT	de Bondt	15-02-2001
381	Ellertsveld 40-50 (woonwagenlokatie)	NZ040600124	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600401	02.4324.01	Aveco de Bondt	24-01-2002
382	Energieweg 10	NZ040600773	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601631	BB24-567	Bodembemonstering BV	18-12-2024
383	Energieweg 3	NZ040600438	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600362	projectcode: BO6617	ZVS Eemnes BV	31-03-2006
384	Energieweg 3-5 [IJsselmeerzeilers]	NZ040600609	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600788	BO18105	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	07-05-2018
385	Energieweg 5	NZ017500037	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600613	BO9321	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	27-11-2009
386	Energieweg 7	NZ017500039	Nul situatieonderzoek 1	NZ040600602	BO9324	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	27-11-2009
387	Engweg 1	NZ040600126	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600402	R3586847.D01	Tauw	
388	Enkhuizerzand Huizen	NZ040600767	Verkennd bodem- en asbestonderzoek Enkhuizerzand ongenummerd in Huizen	NZ040601622	P05948		29-08-2023
389	Ericaweg	NZ040600470	Overig 1	NZ040600323	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
390	Ericaweg 14	NZ040600646	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600858	1118231	Grondvitaal BV	08-12-2011
391	Ericaweg 16	NZ040600665	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601247	2019-0097	Lycens	28-02-2019
392	Ericaweg 24 (Sijjesberg)	NZ040600128	Overig 1	NZ040600174	98.432412	de Bondt	29-10-1998
393	Ericaweg 24 (Sijjesberg)	NZ040600128	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600059	Hz 30.1	Witteveen + Bos	30-06-1994
394	Ericaweg 24 (Sijjesberg)	NZ040600128	Verkennd onderzoek 2	NZ040600629	MA-100214	Geonius	08-07-2010
395	Ericaweg 3	NZ040600647	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600859	BO14235	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	23-07-2014
396	Fabrieksweg 1	NZ040600129	Indicatief Onderzoek 1	NZ040600523	Hz. 15.1	Witteveen + Bos	01-03-1992
397	Fabrieksweg 2 (gebr. Rebel)	NZ040600130	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600266	97410	Grondvitaal Milieutechnisch Bodemonderzo	06-02-1997
398	Fabrieksweg 2 (gebr. Rebel)	NZ040600130	avr (aanvullend rapport) 1	NZ040601330	97410/a	Grondvitaal Milieutechnisch Bodemonderzo	13-06-1997
399	Fabrieksweg 3 (Baard)	NZ040600131	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600532	97027	Chemielinco	02-12-1997
400	Fabrieksweg 4	NZ040600132	Nader onderzoek 6	NZ040600731	JM/53br/18326-I	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	05-01-2010
401	Fabrieksweg 4	NZ040600132	Afperkend bodemonderzoek	NZ040600729	0052006/jp	Milieu Techniek Eemland BV	05-01-2001
402	Fabrieksweg 4	NZ040600132	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600764	205332-10/R01	Envita	09-06-2015
403	Fabrieksweg 4	NZ040600132	Verkennd en aanvullend bodemonderzoek	NZ040600194	99-4324.09	de Bondt	22-02-2000
404	Fabrieksweg 4	NZ040600132	Nader onderzoek 3	NZ040600728	O-140	De Bondt Raadgevend Ingenieursbureau	15-02-2000
405	Fabrieksweg 4	NZ040600132	Nader onderzoek 5	NZ040600730	JM/53br/18326	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	15-12-2009
406	Fabrieksweg 4	NZ040600132	Herbemonstering grondwater	NZ040600727	JM/53br12/20178	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	16-11-2012
407	Fabrieksweg 4	NZ040600132	Nader onderzoek 7	NZ040600732	JM/53br/18326-III	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	08-01-2010
408	Fabrieksweg 4	NZ040600132	actualisatie & Nader bodemonderzoek aan de Fabriekweg 4 te Huizen	NZ040600576	BO9349	T. Cornet (Huizen)	09-02-2010
409	Fabrieksweg 4	NZ040600132	verkennd Asbestonderzoek Fabrieksweg 4 Huizen	NZ040600577	bo9349	ZVS Eemnes BV	23-03-2010
410	Fabrieksweg 6-8	NZ040600770	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601628	BO422258	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	21-06-2022
411	Fabrieksweg 8	NZ040600562	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600691	14P001172-adv-01	Impijn-Blokpoel Son Milieu BV	16-12-2014
412	Fauna	NZ040600436	Overig 1	NZ040600133	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
413	Flevolaan 1	NZ040600134	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600533	BO5168/WM/AS	Zonneveld + Verhoef	31-10-1995
414	Flevolaan 5	NZ040600301	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600534	5663/RO	Grondslag	30-11-2000
415	Flevolaan 61	NZ040600136	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600259	Hz.38.1	Witteveen + Bos	12-06-1996
416	Flevolaan 65-67	NZ040600137	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600089	MB-1307	Impijn-Blokpoel Son Milieu BV	09-04-1996
417	Flevolaan 65-67	NZ040600137	Nader Onderzoek 1	NZ040600414	MB-1307-A	Impijn-Blokpoel Son Milieu BV	09-07-1996
418	Flevolaan 65-67	NZ040600137	Historisch onderzoek 1	NZ040601331	B.002413.B01.01	Gemeente Huizen	01-01-1996
419	Flevolaan 65-67	NZ040600137	brf (briefrapport) 1 [toestemmingen uitvoeren bodemonderzoek]	NZ040601332	B.002458.B01.01	Gemeente Huizen	01-06-2001
420	Flevolaan 69	NZ017500041	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600594	08-05-0430	UDM West BV	19-09-2008
421	Fok 22	NZ040600682	brf (briefrapport) 1	NZ040601333	2001-24325	Provincie Noord-Holland	03-08-2001
422	Frans Halslaan 8	NZ040600402	Besluit Opslag Ondergrondse Tanks 1	NZ040600241	04-3071-01AV	Hak Milieutechniek BV	10-06-2004
423	Friesewal	NZ040600435	Overig 1	NZ040600467	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
424	Friesewal 42	NZ040600635	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600839	BO17262	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	19-10-2017
425	Friesewal 42	NZ040600635	Verkennd onderzoek voor waterbodems (NVN 5720) 1	NZ040600840	BOBA17262	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	18-10-2017
426	GAD ondergrondse vuilcontainers - diverse locaties	NZ040600657	GAD ondergrondse afvalcontainers - 2e onderzoek	NZ040601238	BO18001-004	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	02-03-2018
427	GAD ondergrondse vuilcontainers - diverse locaties	NZ040600657	Meldingsformulier BUS saneringsplan HZ047-alt	NZ040601240	BUS-melding 20180404 HZ047alt	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	04-04-2018
428	GAD ondergrondse vuilcontainers - diverse locaties	NZ040600657	GAD ondergrondse afvalcontainers - 3e onderzoek	NZ040601239	BO18001-011	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	13-06-2018
429	GAD ondergrondse vuilcontainers - diverse locaties	NZ040600657	Meldingsformulier BUS saneringsplan HZ051	NZ040601241	BUS-melding 20180404 HZ051	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	04-04-2018
430	GAD ondergrondse vuilcontainers - diverse locaties	NZ040600657	GAD ondergrondse afvalcontainers - 1e onderzoek	NZ040601237	BO17010-005	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	15-05-2017
431	Gemeenlandslaan	NZ040600455	Overig 1	NZ040600370	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
432	Gemeenlandslaan (kerk hk Bakboord)	NZ040600139	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600030	1373986	Tauw	31-10-1992

Nr	Locatiennaam	Locatiecode	Onderzoeksnaam	Nazcacode	Rapportnummer	Rapportauteur	Rapportdatum
433	Gemeenlandslaan 2	NZ040600140	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600269	20697.RAP	Oranjewoud	30-06-1993
434	Gemeenlandslaan 2	NZ040600140	Verkenndend Onderzoek 3	NZ040600091	601-86677	Oranjewoud	09-04-1997
435	Gemeenlandslaan 2	NZ040600140	Sanerings Plan 1	NZ040600271	17795-86653	Oranjewoud	03-04-1997
436	Gemeenlandslaan 2	NZ040600140	Evaluatie Sanering 1	NZ040600387	17795-87146	Oranjewoud	29-05-1998
437	Gemeenlandslaan 2	NZ040600140	Verkenndend Onderzoek 2	NZ040600449	601-86677	Oranjewoud	09-04-1997
438	Gemeenlandslaan 2	NZ040600140	Nader Onderzoek 1	NZ040600270	20697.rp1	Oranjewoud	31-08-1993
439	Gemeente Huizen	NZ040600766	Bodemkwaliteitskaart Huizen	NZ040601621	Onbekend		
440	Gerbrandyalaan 11	NZ040600479	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600066	BO6836	ZVS Eemnes BV	23-08-2006
441	Gooierhoofd	NZ040600422	Nader Onderzoek 1	NZ040600076	3249255	Tauw	28-02-1993
442	Gooierhoofd	NZ040600422	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600041	3188329	Tauw	30-09-1991
443	Gooierhoofd	NZ040600422	Verkenndend Onderzoek 2	NZ040600515	3188329	Tauw	30-09-1991
444	Gooierhoofd (hotel/appartementen)	NZ040600143	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600502	05987	Grontmij	31-07-1990
445	Gooierhoofd (hotel/appartementen)	NZ040600143	Overig 1	NZ040600254	97UV1075	Hak Milieutechniek BV	31-10-1997
446	Gooierhoofd (Zuiderzee, Antillenstroom)	NZ040600142	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600092	372351	Centrilab	30-06-1987
447	Gooierserf (Erfgooierserf College)	NZ040600144	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600187	M97.146/AdB	Tjaden	06-08-1997
448	Gooierserf (moskee, balletstudio)	NZ040600145	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600047	95.4324.02	Aveco de Bondt	15-06-1995
449	Gooierserf (naast nr. 171)	NZ040600146	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600231	97.4324.02	de Bondt	08-10-1997
450	Gooierserf (ten oosten van 141)	NZ040600147	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600495	98.4324.03	de Bondt	14-08-1998
451	Gooierserf (ten oosten van nr. 201)	NZ040600148	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600008	98.4324.04	de Bondt	28-08-1998
452	Gooierserf (tussen 131-141)	NZ040600532	Verkenndend Onderzoek 1	NZ000000004	98.4324.02	de Bondt	28-08-1998
453	Gooierserf (fietspad)	NZ040600626	Indicatief onderzoek 1	NZ040600810	28666-16	Grondslag	27-08-2018
454	Gooierserf 123 (ook Gooierserf 87)	NZ040600149	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600167	97.4324.01	de Bondt	26-09-1997
455	Gooierserf 124	NZ040600420	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600447	BO5809	ZVS Eemnes BV	23-08-2005
456	Gooierserf 201 (VVN)	NZ040600150	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600213	3351394.P01	Tauw	31-05-1994
457	Gooierserf 250	NZ040600619	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600799	BO12359	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	14-12-2012
458	Gooierserf 3 (Borgstede)	NZ040600531	Verkenndend Onderzoek 1	NZ000000003	3287920	Tauw	07-07-1993
459	Gooierserf 352-380	NZ040600151	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600530	655	Raadgevend Bureau (drs. A. Tukkers)	20-05-1988
460	Gooierserf 390	NZ040600530	Verkenndend Onderzoek 1	NZ000000002	0517001A	P Milieuservices bv	10-05-2005
461	Gooierserf 83 (Hevan, thans Huizermaatweg 44)	NZ040600152	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600031	96.4324.03_M-127	de Bondt	13-07-1996
462	Gooierserf 83 (Hevan, thans Huizermaatweg 44)	NZ040600152	Brief bevestiging resultaten bodemonderzoek	NZ040601389	21/34715/m	Grontmij	16-02-1999
463	Gooierserf 87 (Bolderheij)	NZ040600153	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600531	97.4324.01	de Bondt	01-10-1997
464	Gooierserf ten westen van 124	NZ040600154	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600535	1827jb	Ghydos	03-04-2002
465	Gooilandweg	NZ040600449	Overig 1	NZ040600548	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
466	Gooilandweg (Eemlandweg, Graaf Wichman)	NZ040600155	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600024	601-86305	Oranjewoud	31-08-1996
467	Gooilandweg (Eemlandweg, Graaf Wichman)	NZ040600155	Nader Onderzoek 1	NZ040600437	Hz. 10.2	Witteveen + Bos	30-09-1991
468	Gooilandweg (Eemlandweg, Graaf Wichman)	NZ040600155	Bijzonder inventariserend onderzoek 1	NZ040601470	X-7824/002	Fugro Ingenieursbureau BV	29-06-1998
469	Gooilandweg (Eemlandweg, Graaf Wichman)	NZ040600155	Indicatief onderzoek 1	NZ040601469	Hz.10.1	Witteveen + Bos	31-08-1991
470	Gooilandweg (ts E. Ludenstraat en rotonde Gooilandweg)	NZ040600623	Indicatief onderzoek 1	NZ040600804	814.031_01	Dibec b.v.	03-06-2014
471	Gooilandweg-Haardstedelaan Rotonde	NZ040600545	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600674	811.071_01	Dibec b.v.	06-10-2011
472	Gooimeerpromenade 94-104	NZ040600588	Verkenndend onderzoek NVN 5740 1	NZ040600749	461.183/FST	Dibec b.v.	28-02-2002
473	Graaf Floris	NZ040600156	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600249	0315035/gk	Acorius Advies	11-04-2003
474	Graaf Floris 2 [vml. zwembad De Bun]	NZ040600683	Verkenndend onderzoek NVN 5740 1 [ondergrondse chloortank]	NZ040601334	98 UV 1089	Hak Milieutechniek BV	31-01-1998
475	Graaf Floris 2 [vml. zwembad De Bun]	NZ040600683	brf (briefrapport) 1 [monster uit vijver De Bun]	NZ040601428			
476	Graaf Wichman (de Marke)	NZ040600157	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600273	372351	Centrilab	30-06-1987
477	Graaf Wichman 1	NZ040600492	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600334	1293.5003	NIBAG	21-11-2006
478	Graaf Wichman 1	NZ040600492	Nul- of Eindsituatieonderzoek 1	NZ040601335	Hz34.1	Witteveen + Bos	31-12-1994
479	Griend 36	NZ040600648	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600860	R17-B423	APS - Milieu BV	30-06-2017
480	Groen van Prinstererlaan 17	NZ040600560	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600689	2015.055	Van der Poel Milieu BV	01-02-2015
481	Groen van Prinstererlaan 21	NZ040600778	Verkenndend bodemonderzoek NEN 5740 1	NZ040601649	BO425249	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	30-06-2025
482	Groen van Prinstererlaan 22	NZ040600527	Groen van Prinstererlaan 22	NZ000000017	HA-07425A-29860	Hoogveld Milieutechniek	07-01-2010
483	Groen van Prinstererlaan 23	NZ040600535	Verkenndend Onderzoek 1	NZ000000006	60500426	IJsselmeerbeton funderingstechnologie	24-05-2005
484	Groen van Prinstererlaan 25	NZ040600159	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600789	1825122	Grondvitaal BV	12-11-2018
485	Groen van Prinstererlaan 25	NZ040600159	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600263	Hz27.1	Witteveen + Bos	31-08-1993
486	Groen van Prinstererlaan 29	NZ040600568	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600696	142066/HO	Mateboer Milieutechniek BV	14-04-2014
487	Groen van Prinstererlaan 32	NZ040600533	Verkenndend Onderzoek 1	NZ000000010	M99.0289	B.K. Ingenieurs & Milieuadviesbureau	09-09-1999
488	Groen van Prinstererlaan 40	NZ040600610	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600790	29154	Grondslag	05-06-2018
489	Groen van Prinstererlaan 41	NZ040600160	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600253	03-3044 V01AV	Hak Milieutechniek BV	12-05-2003
490	Haardstedelaan 3	NZ040600161	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600117	0340031/ab	Acorius Advies	01-10-2003
491	Haardstedelaan 61 (transportonderneming	NZ040600162	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600521	Hz35.1/Hz36.1/32/1	Witteveen + Bos	29-12-1994
492	Haarstedelaan 1-1a	NZ040600163	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600413	0116022	Milieu Techniek Eemland	18-04-2001
493	Haarstedelaan 9	NZ040600164	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600222	0127015	Milieu Techniek Eemland	27-07-2001
494	Händellaan 1	NZ040600430	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600366	BO6696	ZVS Eemnes BV	15-04-2006
495	Händellaan 8	NZ017500043	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600603	812092	Klijn Bodemonderzoek bv	14-04-2008
496	Handelsweg 1,3,5	NZ040600165	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600110	doc.22535	Grontmij	25-02-1997
497	Handelsweg 13	NZ040600684	Historisch onderzoek 1	NZ040601336	AD3811	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	31-03-2003
498	Handelsweg 6	NZ040600685	Verkenndend onderzoek NVN 5740 1	NZ040601338	96.4820.01	De Bondt Raadgevend Ingenieursbureau	12-03-1996
499	Handelsweg 6	NZ040600685		NZ040601337			
500	Hangenweg, Valkenaarstraat, E. Ludenstraat	NZ040600167	Nader Onderzoek 1	NZ040600094	AL	In Bodem	30-09-1988
501	Hangenweg, Valkenaarstraat, E. Ludenstraat	NZ040600167	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600529	88.04 B	In Bodem	31-05-1988
502	Haven	NZ040600587	Indicatief onderzoek (incl. waterbodem)1	NZ040600748	Doc. 32001	Grontmij	21-09-1998
503	Haven	NZ040600587	Indicatief onderzoek 2	NZ040600753	157610	Tauw	02-08-2005
504	Haven	NZ040600587	Partijkeuring grond 1	NZ040601346	0019017/fb	Milieutechniek Eemland BV	09-05-2000

Nr	Locatiennaam	Locatiecode	Onderzoeksnaam	Nazcacode	Rapportnummer	Rapportauteur	Rapportdatum
505	Haven	NZ040600587	Partijkeuring grond 1	NZ040601345	Doc.23482	Grontmij	09-04-2001
506	Haven	NZ040600587	Saneringsplan 1	NZ040601343	Doc.00068	Grontmij	11-08-1999
507	Haven	NZ040600587	Saneringsplan 1	NZ040601344	Doc.07415	Grontmij	13-06-2000
508	Haven	NZ040600587	Indicatief onderzoek 3	NZ040601339	Doc.2362781	Grontmij	14-05-1998
509	Haven	NZ040600587	Sanerings evaluatie 1	NZ040601347	99002386	Grontmij	29-03-2004
510	Haven	NZ040600587	Notitie ontwerp havenkom	NZ040601340	Doc.30722	Grontmij	03-07-1998
511	Haven	NZ040600587	Saneringsplan 1	NZ040601341	Doc.32000	Grontmij	24-09-1998
512	Haven	NZ040600587	avr (aanvullend rapport) 1	NZ040601342	Doc.02207	Grontmij	30-07-1999
513	Havenstraat (kop oude haven Z-deel)	NZ040600168	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600183	3255212	Tauw	31-01-1993
514	Havenstraat (volkstuincomplex)	NZ040600169	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600458	3255212	Tauw	31-01-1993
515	Havenstraat 00 [ts Bestevaer en Eemlandweg]	NZ040600569	Sanerings evaluatie 1	NZ040600838	BUS evaluatie bodemsanering	Dibec b.v.	18-12-2013
516	Havenstraat 00 [ts Bestevaer en Eemlandweg]	NZ040600569	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600698	813.040_02	Dibec b.v.	30-09-2013
517	Havenstraat 00 [ts Bestevaer en Eemlandweg]	NZ040600569	Historisch onderzoek 1	NZ040600750	813.040_01	Dibec b.v.	17-06-2013
518	Havenstraat 00 [ts Bestevaer en Eemlandweg]	NZ040600569	Nader onderzoek 1	NZ040600699	813.040_03	Dibec b.v.	01-10-2013
519	Havenstraat 00 [ts Situs gebouw (nr 53) en hoofdgebouw Lidl]	NZ040600637	Aanvullend bodemonderzoek asbest en grondwater	NZ040600843	101688-11/B01	Envita	26-02-2013
520	Havenstraat 11e	NZ040600686	brf (briefrapport) 1	NZ040601349	02.010000	Gemeente Huizen	02-08-2002
521	Havenstraat 12	NZ040600172	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600286	1614jb	Ghydos	26-09-2000
522	Havenstraat 12	NZ040600172	Nader Onderzoek 1	NZ040600383	1663jb	Ghydos	12-01-2001
523	Havenstraat 17	NZ040600173	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600036	0117039	Milieu Techniek Eemland	01-08-2001
524	Havenstraat 2	NZ040600536	Verkenndend Onderzoek 1	NZ000000005	458.2037jb	Ghydos	02-04-2004
525	Havenstraat 20 / Middenweg 7	NZ040600174	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600384	0327020/ab	Acorius Advies	02-07-2003
526	Havenstraat 23-25	NZ040600494	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600159	19494-86469	Oranjewoud	19-11-1996
527	Havenstraat 23-25	NZ040600494	Verkenndend Onderzoek 2	NZ040600070	BO 7797	ZVS Eemnes BV	04-06-2007
528	Havenstraat 28/Taanderstraat 8-10	NZ017500045	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600560	08-2144	Linge Milieu BV	28-08-2008
529	Havenstraat 293 (voorheen 93)	NZ040600687	brf (briefrapport) 1	NZ040601351	2001-24318	Provincie Noord-Holland	03-08-2001
530	Havenstraat 300 (Botterwerf)	NZ040600580	Overig 1	NZ040600360	06.R012 R01	CSO	06-02-2006
531	Havenstraat 300 (Botterwerf)	NZ040600580	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600714	15M1180.RAP002	LievenseCSO	30-09-2015
532	Havenstraat 300 (Botterwerf)	NZ040600580	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600128	05.W123	CSO	13-12-2005
533	Havenstraat 307 (voorheen 107)	NZ040600171	Actualiserend verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040601642	01.22.2309	Infrasoil BV	12-04-2022
534	Havenstraat 307 (voorheen 107)	NZ040600171	Nader asbestonderzoek [westzijde terrein]	NZ040601644	BO425246	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	23-07-2025
535	Havenstraat 307 (voorheen 107)	NZ040600171	Nader asbestonderzoek [oostzijde terrein]	NZ040601645	BO425264	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	03-09-2025
536	Havenstraat 307 (voorheen 107)	NZ040600171	Aanvullend bodemonderzoek (incl. asbest)	NZ040600745	0514-MIL4390.1	T&A Survey	11-07-2014
537	Havenstraat 307 (voorheen 107)	NZ040600171	Afperkend onderzoek (asbest)	NZ040600747	0914-MIL4656	T&A Survey	07-11-2014
538	Havenstraat 307 (voorheen 107)	NZ040600171	Sanerings evaluatie 1	NZ040600836	15137.eva	Boluwa Eco Systems BV	17-09-2015
539	Havenstraat 307 (voorheen 107)	NZ040600171	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600459	projectnr 207	T Technisch milieu advies	29-09-1998
540	Havenstraat 307 (voorheen 107)	NZ040600171	Nader onderzoek (asbest)	NZ040600746	0814-MIL4551	T&A Survey	20-08-2014
541	Havenstraat 307 (voorheen 107)	NZ040600171	Nader onderzoek 1	NZ040600599	0410-MIL2063	T&A Survey	28-04-2010
542	Havenstraat 311	NZ040600678	Indicatief onderzoek 1 [toepassing grond afkomstig van Blaricummerstraat 131]	NZ040601289	HZNGR09203	PWN Waterleidingbedrijf NH	16-10-1992
543	Havenstraat 39	NZ040600176	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600496	0327016/ab	Acorius Advies	02-07-2003
544	Havenstraat 4	NZ040600688	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040601353	BO9199	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	13-07-2009
545	Havenstraat 46 [voormalige gasfabriek]	NZ040600689	Illegale stort slooppuin	NZ040601355	B.003147.B09.01	Gemeente Huizen	01-08-1990
546	Havenstraat 46 [voormalige gasfabriek]	NZ040600689	Projectvoorstel sanering	NZ040601354	H2.5.3./pr	Witteveen + Bos	30-11-1989
547	Havenstraat 46 [voormalige gasfabriek]	NZ040600689	Nader onderzoek 1 [eindrapport]	NZ040601362	H2.5.1	Witteveen + Bos	30-11-1986
548	Havenstraat 46 [voormalige gasfabriek]	NZ040600689	Nader onderzoek 1 [tussentijds]	NZ040601363	H2.5.1	Witteveen + Bos	31-03-1986
549	Havenstraat 46 [voormalige gasfabriek]	NZ040600689	Nader onderzoek 2	NZ040601373	H2.5.5. Co/Vis/Nij	Witteveen + Bos	31-10-1991
550	Havenstraat 46 [voormalige gasfabriek]	NZ040600689	Nader onderzoek 2	NZ040601366	H2.5.2. BS/62	Witteveen + Bos	31-08-1989
551	Havenstraat 46 [voormalige gasfabriek]	NZ040600689	Bestek bodemsanering	NZ040601357	Bestek nr. H2.5.4.	Witteveen + Bos	31-12-1990
552	Havenstraat 46 [voormalige gasfabriek]	NZ040600689	Verontreinigingssituatie grond t.p.v. gasstation	NZ040601369	H2.5.5. ILH/wp	Witteveen + Bos	31-05-1991
553	Havenstraat 46 [voormalige gasfabriek]	NZ040600689	Verontreinigingssituatie grond t.p.v. inrit Industrieweg 1	NZ040601370	H2.5.5.	Witteveen + Bos	30-06-1991
554	Havenstraat 46 [voormalige gasfabriek]	NZ040600689	Studie herkomst VOCI verontreiniging BN	NZ040601375	H2.5.6.	Witteveen + Bos	31-07-1992
555	Havenstraat 46 [voormalige gasfabriek]	NZ040600689	Nader onderzoek 2 [2e eindrapport]	NZ040601364	H2.5.1	Witteveen + Bos	30-08-1987
556	Havenstraat 46 [voormalige gasfabriek]	NZ040600689	Nader onderzoek 1	NZ040601361	871	Iwaco	30-11-1983
557	Havenstraat 46 [voormalige gasfabriek]	NZ040600689	Nader onderzoek 2 [voorstel]	NZ040601365	H2.5.2/pr	Witteveen + Bos	30-06-1988
558	Havenstraat 46 [voormalige gasfabriek]	NZ040600689	Vooropname-rapport woningen	NZ040601359	R180118 Va/bvb	Bijl Taxaties	31-03-1991
559	Havenstraat 46 [voormalige gasfabriek]	NZ040600689	Sanerings evaluatie 1	NZ040601372	H2.5.4. AJ/WP	Witteveen + Bos	31-08-1991
560	Havenstraat 46 [voormalige gasfabriek]	NZ040600689	Saneringsplan grondwater	NZ040601374	H2.5.6. Jh/wp	Witteveen + Bos	31-12-1991
561	Havenstraat 46 [voormalige gasfabriek]	NZ040600689	Procesverbaal van oplevering bodemsanering	NZ040601371	H2.5.4. Jh/wp	Witteveen + Bos	05-06-1991
562	Havenstraat 46 [voormalige gasfabriek]	NZ040600689	Detailering verontreinigingssituatie grond	NZ040601367	H2.5.5. Jh/wp	Witteveen + Bos	31-05-1991
563	Havenstraat 46 [voormalige gasfabriek]	NZ040600689	Sanerings onderzoek 1	NZ040601356	07.23.0100	Witteveen + Bos	12-09-1990
564	Havenstraat 46 [voormalige gasfabriek]	NZ040600689	avr (aanvullend rapport) 1	NZ040601358	B.003147.B12.01	Witteveen + Bos	28-02-1991
565	Havenstraat 46 [voormalige gasfabriek]	NZ040600689	Orienterend bodemonderzoek 1	NZ040601360	1682	Prov. waterstaat N-Holland	30-06-1982
566	Havenstraat 46 [voormalige gasfabriek]	NZ040600689	Rioolinspectie [videoband]	NZ040601368	B.003147.B27.01	Teeuwissen Rioolreiniging BV	24-05-1991
567	Havenstraat 46C (Andre Snel)	NZ040600178	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600103	HZ37.1/32/2	Witteveen + Bos	21-07-1995
568	Havenstraat 59 [vml. accufabriek Hi-Start]	NZ040600690	Nader onderzoek 1	NZ040601376	B.019810.B01.01	Gemeente Huizen	10-07-1985
569	Havenstraat 80	NZ040600779	BUS-melding tijdelijk uitplaatsen	NZ040601650	Z2025-019442/D2025-259124	Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)	24-11-2025
570	Havenstraat 81	NZ040600404	Monitoringsrapportage 1	NZ040600688	MO14256	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	04-09-2014
571	Havenstraat 81	NZ040600404	Monitoringsrapportage 2	NZ040600715	MO15262	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	25-08-2015
572	Havenstraat 81	NZ040600404	Evaluatieverslag sanering (BUS)	NZ040600598	2010-45168	BACK milieudadvies en onderzoek	10-06-2010
573	Havenstraat 81	NZ040600404	Monitoringsrapportage 3	NZ040601584	JM/53br17/21862	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	26-07-2017
574	Havenstraat 81	NZ040600404	Bestuit Opslag Ondergrondse Tanks 1	NZ040600313	08-2073	Linge milieu bv	02-06-2008
575	Havenstraat 81	NZ040600404	Nader onderzoek 1	NZ040600634	09-2108	Linge Milieu BV	30-01-2009
576	Havenstraat 81	NZ040600404	Nader bodemonderzoek 1	NZ040601596	R002-1279179DRG-V02-CST-NL	TAUW bv	22-06-2022

Nr	Locatiennaam	Locatiecode	Onderzoeksnaam	Nazcacode	Rapportnummer	Rapportauteur	Rapportdatum
577	Havenstraat 81	NZ040600404	Indicatief onderzoek 1	NZ040601377	2-8054	CVI Van Steenis b.a.	31-01-1989
578	Havenstraat 83	NZ040600419	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600236	R3530736.D01\AHU	Tauw	30-09-1996
579	Havenstraat 83	NZ040600419	Nader Onderzoek 1	NZ040600104	632-50923-2	Heidemij Adviesbureau BV	31-01-1990
580	Havenstraat 83	NZ040600419	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600290	3102475/RO-01	Tauw	28-02-1989
581	Havenstraat 83-107, Scheepswerf 18-28	NZ040600752	Saneringsplan 1	NZ040601604	2021363-S	Landview Bodemonderzoek	09-07-2021
582	Havenstraat 83-107, Scheepswerf 18-28	NZ040600752	avr (aanvullend rapport) 1	NZ040601576	2021363	Landview Bodemonderzoek	27-05-2021
583	Havenstraat 83-107, Scheepswerf 18-28	NZ040600752	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601574	2020503	Landview Bodemonderzoek	21-01-2021
584	Havenstraat 83-107, Scheepswerf 18-28	NZ040600752	Sanerings evaluatie 1	NZ040601605	2021363-E-II	Landview Bodemonderzoek	19-12-2023
585	Havenstraat 83-107, Scheepswerf 18-28	NZ040600752	Nader onderzoek 1	NZ040601575	2021315	Landview Bodemonderzoek	18-02-2021
586	Havenstraat 85/285	NZ040600180	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600805	BO16177	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	15-08-2016
587	Havenstraat 85/285	NZ040600180	Verkennd en nader asbestonderzoek	NZ040600733	R002-1217166BHD-lyv-V02-NL	Tauw	19-03-2014
588	Havenstraat 85/285	NZ040600180	Nader onderzoek 1	NZ040601561	BO423310	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	11-12-2023
589	Havenstraat 85/285	NZ040600180	avr (aanvullend rapport) 1	NZ040600837	R001-1217166WED-axk-V01-NL	Tauw	22-05-2013
590	Havenstraat 85/285	NZ040600180	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600297		ZVS Eemnes BV	31-12-1997
591	Havenstraat 85/285	NZ040600180	Eindcontrole na asbestverwijdering [alleen maaiveld]	NZ040601350	6041	VSM Sloopwerken BV	23-05-2013
592	Havenstraat 85/285	NZ040600180	Verkennd onderzoek NVN 5740 1	NZ040601562	BO6112	Milieutechniek Zonneveld en Verhoef BV	01-07-1996
593	Havenstraat 85/285	NZ040600180	Nader onderzoek 1	NZ040601563	BO6187	Milieutechniek Zonneveld en Verhoef BV	01-01-1997
594	Havenstraat 94	NZ040600181	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600237	R3548627.D01\AHU	Tauw	06-01-1997
595	Havenstraat 94	NZ040600181	Sanerings Plan 1	NZ040600442	R3562980.D02	Tauw	28-02-1997
596	Havenstraat 94	NZ040600181	Verkennd Onderzoek 2	NZ040600238	70.029	Dibec b.v.	09-07-1993
597	Havenstraat 94	NZ040600181	Nader Onderzoek 1	NZ040600022	10442	SGS EcoCare B.V.	30-09-1991
598	Havenstraat 94	NZ040600181	Evaluatie Sanering 1	NZ040600098	R3622681.D01/MBE	Tauw	16-12-1997
599	Havenstraat 94	NZ040600181	Verkennd onderzoek NVN 5740 3	NZ040601380	R3548627.D02\AHU	Tauw	16-01-1997
600	Havenstraat 94	NZ040600181	Nader onderzoek 2	NZ040601379	11415/11923	SGS EcoCare B.V.	31-03-1995
601	Havenstraat 95 (Kartbaan)	NZ040600182	Sanerings Plan 1	NZ040600175	17795-86436	Oranjewoud	07-02-1997
602	Havenstraat t.o.v. 107	NZ040600183	Sanerings Plan 1	NZ040600452		Verlaat Milieu bv	07-08-1992
603	Havenstraat t.o.v. 107	NZ040600183	Nader Onderzoek 2	NZ040600060	078.93.01.02	Terron	28-02-1993
604	Havenstraat t.o.v. 107	NZ040600183	Sanerings Onderzoek 1	NZ040600200		BioSoil	23-03-1993
605	Havenstraat t.o.v. 107	NZ040600183	Nader Onderzoek 1	NZ040600388		Verlaat Milieu bv	19-04-1992
606	Havenstraat t.o.v. 107	NZ040600183	Sanerings Plan 2	NZ040600201	5001.017	BioSoil	31-12-1994
607	Havenstraat t.o.v. 107	NZ040600183	Evaluatie Sanering 1	NZ040600202	5001.EV5	BioSoil	28-02-1998
608	Havenstraat/Oranjeweshuisstraat	NZ040600500	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600354	BO7503	ZVS Eemnes BV	04-12-2007
609	Heidelaantje 00	NZ040600627		NZ040600811	28666-21	Grondslag	27-08-2018
610	Hellingstraat 3-3a	NZ040600506	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600343	0116029	Milieu Techniek Eemland	19-04-2001
611	Hellingstraat 3-3a	NZ040600506	avr (aanvullend rapport) 1	NZ040600834	412446	Antea	19-06-2017
612	Hellingstraat 3-3a	NZ040600506	Monitoringsrapportage 1	NZ040600835	412446	Inogen	27-11-2017
613	Hellingstraat 3-3a	NZ040600506	Sanerings evaluatie [2e tussentijds]	NZ040601387	ghz.hzn.06142.r02	Hofstede cs Milieud adviseurs	18-02-2010
614	Hellingstraat 3-3a	NZ040600506	Nader Onderzoek 1	NZ040600415	03.R068	CSO	30-11-2004
615	Hellingstraat 3-3a	NZ040600506	Saneringsplan 1	NZ040601382	ghz.hzn.04094.r01	Hofstede cs Milieud adviseurs	14-12-2005
616	Hellingstraat 3-3a	NZ040600506	V&G plan bodemsanering, controlemonsters, bonnen	NZ040601385	B.004057.B07.01	Dura Vermeer Milieu BV	12-12-2006
617	Hellingstraat 3-3a	NZ040600506	Monitoringsrapportage 2	NZ040601606	LM/LT/22600/BOD	Bodemzorg	07-04-2022
618	Hellingstraat 3-3a	NZ040600506	Werkomschrijving bodemsanering en vergunningen/correspondentie	NZ040601384	ghz.hzn.050132.r01	Hofstede cs Milieud adviseurs	29-05-2006
619	Hellingstraat 3-3a	NZ040600506	Sanerings onderzoek 1	NZ040601383	ghz.hzn.04094.r01	Hofstede cs Milieud adviseurs	12-09-2005
620	Hellingstraat 3-3a	NZ040600506	Sanerings onderzoek 1	NZ040601381	ghz.hzn.04094.r01	Hofstede cs Milieud adviseurs	08-08-2005
621	Hellingstraat 3-3a	NZ040600506	Sanerings evaluatie [1e tussentijds]	NZ040601386	ghz.hzn.06142.r01	Hofstede cs Milieud adviseurs	27-02-2008
622	Hellingstraat 9	NZ040600541	Sanerings evaluatie 1	NZ040600650	ghz.hzn.06142.r03	Hofstede c.s. Milieud adviseurs	12-04-2012
623	Hellingstraat 9	NZ040600541	Nader onderzoek 1	NZ040600833	ghz.hzn.06142.b44	Hofstede c.s. Milieud adviseurs	14-04-2011
624	Herdersweg 7	NZ040600390	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600211	BO8612	Milieutechniek ZVS Eemnes	28-02-1998
625	Herdersweg 9	NZ040600488	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600344	06-3056	Holland milieutechniek	09-05-2006
626	Hermelijn 2	NZ040600276	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600357	A120.002hv.rap	Wareco	21-07-2004
627	Hoefblad	NZ040600034	Overig 1	NZ040600132	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
628	Holleblok 22-26	NZ040600529	Verkennd Onderzoek 1	NZ000000009	BO8008	ZVS Eemnes BV	04-04-2008
629	Holleblok ong	NZ017500001	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600572	BO8410	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	27-01-2009
630	Hoofdweg-Aristoteleslaan [fietspad]	NZ040600628	Indicatief onderzoek 1	NZ040600812	28666-16	Grondslag	23-08-2018
631	Hooghuizenweg 36 (Vituskerk, voorheen Bovenlangewijnseweg 3)	NZ040600585	Nader onderzoek 1	NZ040601388	07-3001	Holland Milieutechniek	13-09-2007
632	Huizerhoef	NZ040600553	Verkennd waterbodemonderzoek	NZ040600682	1349101C	P&J Milieu BV	18-10-2013
633	Huizermaatweg (kantoren Gooierserf)	NZ040600187	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600497	1.7.0297.90	Broekhuis	31-10-1990
634	Huizermaatweg 00 [tussen 44 en 50]	NZ017500049	Orienterend bodemonderzoek 1	NZ000000015	198812-32	T. Cornet (Huizen)	06-08-2009
635	Huizermaatweg 1-9	NZ040600601	Verkennd en nader/aperkend bodemonderzoek	NZ040600778	1623118	Grondvitaal BV	23-09-2016
636	Huizermaatweg 298	NZ040600525	Verkennd bodemonderzoek Huizermaatweg 298 te Huizen	NZ000000012	250234.1	Search	29-07-2010
637	Huizermaatweg 44-50	NZ040600526	Huizermaatweg 44-50	NZ000000013	BO10116	Milieutechniek ZVS Eemnes	04-05-2010
638	Huizermaatweg 510	NZ040600598	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600766	1724016	Grondvitaal BV	10-03-2017
639	Huizermaatweg 610	NZ040600749	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601569	210050 (210050_R_CKW_0933)	Wareco	03-02-2021
640	Huizermaatweg, Bovenmaatweg, Aristoteleslaan [HOV-tracé]	NZ040600667		NZ040601255	32265	Grondslag bv	08-12-2020
641	Hulweg 64	NZ040600762	Verkennd bodemonderzoek NEN 5740 Hulweg 64 Huizen	NZ040601616	P2200220	Hopman en Peters	26-09-2022
642	Iepenlaan 17-19	NZ040600198	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600453	BO2931-3	Milieutechniek ZVS Eemnes	19-11-2002
643	Iepenlaan 3	NZ040600200	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600498	0199/nvn/iep3	v.d. Heiden bv	21-01-1999
644	IJsselmeerstraat, vm. ijsbaan	NZ040600189	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600005	97.4324.01/M-265	de Bondt	03-10-1997
645	IJsselmeerstraat	NZ040600475	Overig 1	NZ040600143	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
646	IJsselmeerstraat (noordzijde waterpartij)	NZ040600491	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600069	BO7617	ZVS Eemnes BV	05-02-2007
647	IJsselmeerstraat (ong)	NZ040600190	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600115	0331023/ab	Acorius Advies	30-07-2003
648	IJsselmeerstraat (ts Waterbalk-Havenstraat [reconstructie]	NZ040600618	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600798	814.015_02	Dibec b.v.	23-04-2014

Nr	Locatiennaam	Locatiecode	Onderzoeksnaam	Nazcacode	Rapportnummer	Rapportauteur	Rapportdatum
649	IJsselmeerstraat 1 eo [sportpark parkeerplaats]	NZ040600612	Verkenkend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600792	814.015_01	Dibec b.v.	23-04-2014
650	IJsselmeerstraat 1 eo [sportpark parkeerplaats]	NZ040600612	Verkenkend onderzoek NEN 5740 2	NZ040600800	244986-82	Oranjewoud	21-09-2012
651	IJsselmeerstraat 12 (Pont Eecen)	NZ040600191	Verkenkend Onderzoek 1	NZ040600256	IMD/MA99/1836/73267	Arcadis IMD	08-03-1999
652	IJsselmeerstraat 12 (Pont Eecen)	NZ040600191	Asbestinventarisatie gebouwen i.v.m. sloop	NZ040601391	70398	Ingenieursbureau Broomans BV	08-07-2003
653	IJsselmeerstraat 14 (Du Crocq, thans IJsselmeerstraat 314)	NZ040600192	Verkenkend Onderzoek 1	NZ040600216	3305.00.1606-IW/KNA/kl	Krachtwerktuigen	05-11-1990
654	IJsselmeerstraat 14 (Du Crocq, thans IJsselmeerstraat 314)	NZ040600192	Sanerings Onderzoek 1	NZ040600206	634/OA95/3860/33392	Heidemij Adviesbureau BV	31-08-1995
655	IJsselmeerstraat 14 (Du Crocq, thans IJsselmeerstraat 314)	NZ040600192	Monitoring (doorlopend)	NZ040600570	67873	Oranjewoud	20-08-2010
656	IJsselmeerstraat 14 (Du Crocq, thans IJsselmeerstraat 314)	NZ040600192	Indicatief onderzoek 1	NZ040601390	73147	Tauw	19-09-1989
657	IJsselmeerstraat 14 (Du Crocq, thans IJsselmeerstraat 314)	NZ040600192	Saneringsplan 1	NZ040601392	17795-86436	Oranjewoud	07-02-1997
658	IJsselmeerstraat 14 (Du Crocq, thans IJsselmeerstraat 314)	NZ040600192	Monitoringsrapportage 2007	NZ040601394	67873	Oranjewoud	17-07-2007
659	IJsselmeerstraat 14 (Du Crocq, thans IJsselmeerstraat 314)	NZ040600192	Evaluatie Sanering 1	NZ040600242	4604-67873	Oranjewoud	25-06-2004
660	IJsselmeerstraat 14 (Du Crocq, thans IJsselmeerstraat 314)	NZ040600192	Monitoringsrapportage 2007-2010	NZ040601393	2007-29200	Provincie Noord-Holland	24-05-2007
661	IJsselmeerstraat 3 (sportvelden)	NZ017500061	Partijkeuring grond 1	NZ000000020	PK11353	ZVS Eemnes BV	02-11-2011
662	IJsselmeerstraat 3 (SV Huizen)	NZ040600193	Verkenkend Onderzoek 1	NZ040600625	3565009	Tauw	28-02-1997
663	IJsselmeerstraat 3 [nieuwbouw kantine]	NZ017500062	Sanerings evaluatie 1	NZ017500012	L001-1217578JDE-lhl-V01-NL	Tauw	05-09-2013
664	IJsselmeerstraat 3 [nieuwbouw kantine]	NZ017500062	Nader onderzoek 1	NZ017500013	R001-1216915BHD-aa0-V01-NL	Tauw	14-05-2013
665	IJsselmeerstraat 3 [nieuwbouw kantine]	NZ017500062	Partijkeuring grond 1	NZ000000022	PK11353-001	ZVS Eemnes BV	23-11-2011
666	IJsselmeerstraat 5	NZ040600194	Indicatief onderzoek 1	NZ040600709	JM/53br13/20405	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	25-03-2013
667	IJsselmeerstraat 5	NZ040600194	Partijkeuring grond 1	NZ040600708	AVA/121453.3350244	BAM Infra	24-09-2012
668	IJsselmeerstraat 5	NZ040600194	Verkenkend Onderzoek 1	NZ040600088	3682528	Tauw	28-07-1998
669	IJsselmeerstraat 5	NZ040600194	Oriënterend bodemonderzoek 1	NZ040601396	95-P-226	Hopman en Peters	30-09-1995
670	IJsselmeerstraat 5	NZ040600194	Oriënterend bodemonderzoek 1	NZ040601395	93-P-042	Hopman en Peters	31-01-1994
671	IJsselmeerstraat 5	NZ040600194	Bouwstoffenbesluit 1	NZ040601397	98.018271	Gemeente Huizen	10-11-1998
672	IJsselmeerstraat 5B	NZ040600485	Partijkeuring grond 2	NZ040600654	PK11203	ZVS Eemnes BV	23-06-2011
673	IJsselmeerstraat 5B	NZ040600485	Indicatief onderzoek 1	NZ040600655	BO11203	ZVS Eemnes BV	24-06-2011
674	IJsselmeerstraat 5B	NZ040600485	Verkenkend Onderzoek 1	NZ040600329	BO6949	ZVS Eemnes BV	08-12-2006
675	IJsselmeerstraat 5B	NZ040600485	Partijkeuring grond 1	NZ040600631	PK11167	ZVS Eemnes BV	16-05-2011
676	IJsselmeerstraat 5B	NZ040600485	Oriënterend bodemonderzoek 1	NZ040601398	97.4324.01 M265	de Bondt	03-10-1997
677	IJsselmeerstraat 6 (BV Erven Alofs)	NZ040600195	Verkenkend Onderzoek 1	NZ040600443	905-89/3	Heidemij Adviesbureau BV	30-09-1989
678	IJsselmeerstraat 6 (BV Erven Alofs)	NZ040600195	ASB - asbest onderzoek NEN 5707 1	NZ040600636	R001-4326341GEH-D01-D	Tauw	17-03-2004
679	IJsselmeerstraat 6 (BV Erven Alofs)	NZ040600195	Verkenkend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600635	R001-4326341JNM-D01-U	Tauw	06-04-2004
680	IJsselmeerstraat 6b	NZ040600524	Verkenkend bodemonderzoek a/d IJsselmeerstraat 6b te Huizen	NZ040600591	BO9268	ZVS Eemnes BV	30-09-2009
681	IJsselmeerstraat 7 (RWZI)	NZ040600196	Verkenkend Onderzoek 1	NZ040600444	MT-BD932471	DHV Milieu en Infrastructuur	31-07-1993
682	IJsselmeerstraat 7 (RWZI)	NZ040600196	Reinigbaarheidsverklaring depot grond (vml. Eurami)	NZ040601400	295/270/1783/WP/avd	Heidemij advies	14-02-1994
683	IJsselmeerstraat 7 (RWZI)	NZ040600196	Verkenkend onderzoek NVN 5740 2	NZ040601401	H1976-76-001 MT-BD942978	DHV Milieu en Infrastructuur	23-03-1994
684	IJsselmeerstraat 7 (RWZI)	NZ040600196	Tijdelijk opslagdepot verontreinigde grond [afkomstig van Eurami - Havenstraat 59]	NZ040601399	B.017505.B01.01	Gemeente Huizen	27-03-1990
685	IJsselmeerstraat 8	NZ040600197	Verkenkend Onderzoek 1	NZ040600468	348/2255470	Tukkers	30-09-2002
686	Imkerweg 6	NZ040600664	Verkenkend onderzoek NEN 5740 1	NZ040601251	BO19257	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	21-11-2019
687	Industrieweg 11-13	NZ040600599	Verkenkend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600767	GU 1.11804.37_262070-21	Antea	26-09-2014
688	Industrieweg 11-13	NZ040600599	Nader en Asbestonderzoek 1	NZ040601592	414058-GOS W149-AO-1	Antea Group	13-02-2017
689	Industrieweg 11-13	NZ040600599	Saneringsplan 2	NZ040600770	414058-SP01	Antea	10-03-2017
690	Industrieweg 11-13	NZ040600599	Saneringsplan 1	NZ040600769	414058-SP01	Antea	22-02-2017
691	Industrieweg 6 (Vlaanderen vd Willink)	NZ040600201	Nader Onderzoek 1	NZ040600205	Hz. 22.2/17/2	Witteveen + Bos	14-12-1992
692	Industrieweg 6-8	NZ040600399	Verkenkend Onderzoek 1	NZ040600585	HZ55-1	Witteveen + Bos	25-05-2004
693	Industrieweg 9	NZ040600203	Verkenkend Onderzoek 1	NZ040600019	BO6040	Milieutechniek Zonneveld en Verhoef BV	10-05-1996
694	Industrieweg/Eemlandweg	NZ040600204	Briefrapport verontreiniging minerale olie [tank]	NZ040600374	diverse	Witteveen + Bos	31-12-1990
695	J. van Woensel Kooylaan 33	NZ040600649		NZ040600861	170007		24-01-2017
696	Jacob van Campenstraat	NZ040600461	Overig 1	NZ040600491	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
697	Jacob van Campenstraat 1	NZ038800001	Verkenkend en aanvullend onderzoek incl. asbest	NZ040600826	1702301A	P&J Milieu BV	28-02-2017
698	Jacob van Campenstraat 1	NZ038800001	Sanerings evaluatie 1	NZ040600830	AV/53br17/21869_BS17123	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	10-08-2017
699	Jacob van Campenstraat 1	NZ038800001	Sanerings evaluatie 2	NZ040600831	AV/53br18/21938_BS18006	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	21-02-2018
700	Jacob van Campenstraat 1	NZ038800001	Sanerings evaluatie 3	NZ040600832	BUS-saneringsevaluatie	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	24-02-2018
701	Jacob van Campenstraat 1	NZ038800001	Nader onderzoek 2	NZ040601614	1702302B_3	PJ Milieu BV	13-04-2017
702	Jacob van Campenstraat 1	NZ038800001	Nader onderzoek 1	NZ040601613	1702302B	PJ Milieu BV	07-04-2017
703	Jacob van Wassenaerstraat 5	NZ017500058	Verkenkend bodemonderzoek NEN 5740 1	NZ000000016	10-2117-R01 NL	Inventerra	09-07-2010
704	Jan Steenlaan 22-56	NZ040600205	Verkenkend Onderzoek 1	NZ040600586	16771	Grontmij	20-02-1996
705	Jan Steenlaan/De Savornin Lohmanlaan	NZ017500063	Verkenkend onderzoek NEN 5740 1	NZ000000021	811.051_01	Dibec b.v.	16-08-2011
706	Jan van Galenstraat 33	NZ040600552	Verkenkend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600679	BO14156	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	22-05-2014
707	Jan van Galenstraat 35	NZ040600206	Oriënterend Onderzoek 1	NZ040600096	67641	Gemeente Huizen	30-05-1989
708	Jan van Galenstraat e.o. wegtracé	NZ040600546	Verkenkend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600675	812.013_01	Dibec b.v.	03-04-2012
709	Johan Evertsenstraat	NZ040600434	Overig 1	NZ040600321	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
710	Kaap Hoornstroom 18	NZ040600691	Verkenkend onderzoek NEN 5740 1	NZ040601402	14-2042-R01AvH	Inventerra	01-04-2014
711	Kabelweg (Westland/Verwelius)	NZ040600208	Verkenkend Onderzoek 1	NZ040600084	3323706	Tauw	22-12-1993
712	Kabelweg 1	NZ040600775	Nader en Asbestonderzoek 1	NZ040601636	23059803J	PJ Milieu BV	17-04-2025
713	Kabelweg 1	NZ040600775	Verkenkend onderzoek NEN 5740 1	NZ040601635	23059801A	PJ Milieu BV	12-12-2024
714	Kamperzand 72	NZ040600692	Bodemluchtonderzoek [thinner]	NZ040601403	Kr/cv	Gemeente Huizen	06-09-1989
715	Karel Doormantlaan	NZ040600463	Overig 1	NZ040600492	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
716	Karel Doormantlaan 12	NZ040600209	Verkenkend Onderzoek 1	NZ040600215	9827081	PRS	10-07-1998
717	Kastanjelaan 5	NZ040600523	Verkenkend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600624	BO11087	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	09-03-2011
718	Keizer Otto	NZ040600448	Overig 1	NZ040600364	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
719	Kerkstraat 18	NZ040600694	Indicatief onderzoek 1 [grondmonster tanksanering]	NZ040601406	B.004484.B01.01	Gemeente Huizen	22-05-1992
720	Kerkstraat 2-18 [Blokkerpand]	NZ040600774	Verkenkend onderzoek NEN 5740 1	NZ040601632	0492056.100	Antea Group	10-02-2025

Nr	Locatiennaam	Locatiecode	Onderzoeksnaam	Nazcacode	Rapportnummer	Rapportauteur	Rapportdatum
721	Kerkstraat 54, 56 en 58	NZ040600643	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600854	152728	Van Dijk Geo- en milieutechniek bv	08-02-2019
722	Kerkstraat 64	NZ040600662	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601246	R20-B023	APS - Milieu BV	22-01-2020
723	Kerkstraat 64	NZ040600662	Verkennd onderzoek NEN 5740 2 (versie 2)	NZ040601254	R20-B023	APS - Milieu BV	01-02-2020
724	Kerkstraat-Meentweg [fietsstraat]	NZ040600591	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600754	814.036_06	Dibec b.v.	07-10-2014
725	Keucheniusstraat 18	NZ040600212	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600824	BO15219	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	29-06-2015
726	Keucheniusstraat 18	NZ040600212	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600457	45280	Grontmij	30-11-1994
727	Keucheniusstraat 18	NZ040600212	avr (aanvullend rapport) 1	NZ040600697	8-7264/110	Fugro Milieu Consult bv	30-10-1997
728	Keucheniusstraat 18	NZ040600212	Sanerings evaluatie 1	NZ040600825	EVA15328	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	07-03-2016
729	Keucheniusstraat 18	NZ040600212	Nader Onderzoek 1	NZ040600077	2107161	Grontmij	02-02-1995
730	Keucheniusstraat 20	NZ040600213	Sanerings evaluatie 1 [zware metalen]	NZ040600822	AV/53br18/21959_BS18086	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	09-04-2018
731	Keucheniusstraat 20	NZ040600213	Nader asbestonderzoek 1	NZ040601585	BO18086	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	15-05-2018
732	Keucheniusstraat 20	NZ040600213	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600017	0118010	Milieu Techniek Eemland	01-05-2001
733	Keucheniusstraat 20	NZ040600213	Sanerings evaluatie 2 [asbest]	NZ040600823	BUS-evaluatie d.d. 6-8-2018	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	06-08-2018
734	Keucheniusstraat 20	NZ040600213	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600771	BO14096	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	25-04-2014
735	Keucheniusstraat 23 (PTT)	NZ040600214	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600165	94660	Chemielinco	23-02-1995
736	Keucheniusstraat 29-31	NZ040600593	ASB - asbest onderzoek NEN 5707 1	NZ040600763	1563303J	P Milieuservices bv	30-11-2016
737	Keucheniusstraat 29-31	NZ040600593	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600756	1563301A	P&J Milieu BV	10-12-2015
738	Keucheniusstraat 29-31	NZ040600593	Nader onderzoek 1	NZ040601615	1563301A	PJ Milieu BV	01-05-2016
739	Keucheniusstraat 29-31	NZ040600593	brf (briefrapport) 1	NZ040601407	UIT16025572	Gemeente Huizen	11-01-2016
740	Keucheniusstraat 36a	NZ040600696	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ017500018	R16-B070 (versie 2)	APS - Milieu BV	01-02-2016
741	Keucheniusstraat 36a	NZ040600696	Sanerings evaluatie 1	NZ017500020	170732	Almad Eco bv	30-09-2017
742	Keucheniusstraat 36a	NZ040600696	Nader onderzoek 1	NZ040601591	R16-B139	APS - Milieu BV	01-03-2016
743	Keucheniusstraat ong. (HWC)	NZ040600543	Historisch onderzoek 1	NZ040600653	AD11327	ZVS Eemnes BV	07-11-2011
744	Kielzog	NZ040600457	Overig 1	NZ040600584	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
745	Koers 43	NZ040600570	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600700	151513	Van Dijk Geo- en milieutechniek bv	05-09-2012
746	Kombuis	NZ040600450	Overig 1	NZ040600583	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
747	Koningin Julianastraat 32/34(achter)	NZ040600517	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600552	BO10286	Milieutechniek ZVS Eemnes	18-10-2010
748	Koningin Julianastraat 37-39	NZ040600519	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600571	104.207.BR.11.ROS	AMOS Milieutechniek bv	01-12-2010
749	Koningin Julianastraat 43	NZ040600215	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600218	0117048	Milieu Techniek Eemland	27-04-2001
750	Koningin Wilhelminastr 33-33a	NZ040600217	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600223	0116032	Milieu Techniek Eemland	19-04-2001
751	Koningin Wilhelminastraat 22	NZ040600219	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600485	0119047	Milieu Techniek Eemland	11-05-2001
752	Koningin Wilhelminastraat 25-27	NZ040600611	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600791	BO13184	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	09-09-2013
753	Koningin Wilheminastraat 29a	NZ040600695	brf (briefrapport) 1	NZ040601408	2001-44232	Provincie Noord-Holland	13-12-2001
754	Kooizand 00 [kop aanloophaven]	NZ040600731	Verkennd onderzoek voor waterbodems (NVN 5720) 1	NZ040601540	461.178/FST	Dibec B.V.	31-01-2002
755	Kooizand 70 [aanloophaven]	NZ040600755	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601589	BO421224	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	01-06-2021
756	Kop oude haven (eilandjes)	NZ017500060	Historisch onderzoek 1	NZ000000023	HO10285	ZVS Eemnes BV	19-08-2011
757	Korhoenlaan 7	NZ040600697	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601409	0952601A	P&J Milieu BV	23-02-2010
758	Kornwerd	NZ040600221	Overig 1	NZ040600131	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
759	Kornwerd 00	NZ040600720	Verkennd onderzoek voor waterbodems (NVN 5720) 1	NZ040601475	601204-26 BWM-M0992	Oranjewoud	30-09-1992
760	Korte Langewijnseweg 20	NZ040600528	Korte Langewijnseweg 20	NZ000000018	HA-06576A	Hoogveld Milieutechniek	19-02-2010
761	Korte Langewijnseweg 22	NZ040600638	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600849	14360_R01	Ingenieursbureau Boorsma b.v.	30-09-2014
762	Kortenaearstraat 5	NZ040600318	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600440	714187	Grondvitaal Milieutechnisch Bodemonderzo	16-11-2007
763	Kortenaerstraat 3a Huizen	NZ040600763	Verkennd bodemonderzoek volgens NEN 5740 Kortenaerstraat 3A Huizen	NZ040601617	K21006921	Klinker Milieu Adviesbureau	19-07-2021
764	Kostmand 2 (C1000)	NZ040600220	Overig 1	NZ040600367	MB-5840-A/SVN	Impijn-Blokpoel Son Milieu BV	07-02-2006
765	Kostmand 2 (C1000)	NZ040600220	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600032	3439348.H01	Tauw	31-07-1995
766	Kostmand 4	NZ040600349	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600116	0340035/ab	Acorius Advies	01-10-2003
767	Kostmand 4	NZ040600349	Nader Onderzoek 1	NZ040600361	0547021/ms	Acorius Advies	28-11-2005
768	Kotter 34-66	NZ040600629	Nader onderzoek 1	NZ040600813	815.006_04	Dibec b.v.	03-03-2015
769	Kronenburgerstraat 18	NZ040600222	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600037	0118013	Milieu Techniek Eemland	02-05-2001
770	Kronenburgerstraat 4-6	NZ040600223	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600486	0118011	Milieu Techniek Eemland	01-05-2001
771	Labradorstroom 75	NZ040600431	Overig 1	NZ040600129	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
772	Labradorstroom 75	NZ040600431	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600555	BO9238	ZVS Eemnes BV	28-08-2009
773	Labradorstroom 75	NZ040600431	brf (briefrapport) 1	NZ040601410	Lab/28067/ASN/pro	Tauw Infra Consult BV	01-07-1992
774	Labradorstroom 75	NZ040600431	Indicatief onderzoek 1	NZ040601412	140/02958/G O.N. 25989	Grontmij	10-12-1992
775	Labradorstroom 75	NZ040600431	Indicatief onderzoek 1	NZ040601411	Lab/35733/ASN/pro	Tauw Infra Consult BV	05-11-1992
776	Lage Laarderweg	NZ040600464	Overig 1	NZ040600141	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
777	Lage Laarderweg (Voor Anker)	NZ040600224	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600503	25452	Grontmij	12-03-1993
778	Lage Laarderweg (Voor Anker)	NZ040600224	Verkennd onderzoek voor waterbodems (NVN 5720) 1	NZ040601461	3462.BWT/BS 25452	Grontmij	30-06-1992
779	Lage Laarderweg 104a	NZ040600561	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600690	BO15155	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	01-05-2015
780	Lage Laarderweg 106	NZ040600057	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600504	0749802A	P Milieuservices bv	21-09-2007
781	Lage Laarderweg 110	NZ017500003	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600556	150569	Van Dijk Geo- en Milieutechniek	24-12-2008
782	Lage Laarderweg 3	NZ040600639	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600850	BO12298	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	11-10-2012
783	Landweg	NZ040600451	Overig 1	NZ040600479	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
784	Landweg 1	NZ040600415	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600312	BO5762	ZVS Eemnes BV	10-06-2005
785	Langerhuizenweg 3	NZ040600640	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600851	BO15381	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	08-12-2015
786	Langestraat (ongenummerd)	NZ040600226	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600114	0327014/ab	Acorius Advies	01-07-2003
787	Langestraat 12	NZ040600227	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600470	0117014	Milieu Techniek Eemland	24-04-2001
788	Langestraat 12	NZ040600227	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601246	R20-B023	APS - Milieu BV	22-01-2020
789	Langestraat 12	NZ040600227	Verkennd onderzoek NEN 5740 2 (versie 2)	NZ040601254	R20-B023	APS - Milieu BV	01-02-2020
790	Langestraat 46-48	NZ040600228	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600471	0118014	Milieu Techniek Eemland	02-05-2001
791	Langestraat 59	NZ040600698	brf (briefrapport) 1	NZ040601413	02.009998	Gemeente Huizen	02-08-2002
792	Langestraat 60/60A/60B	NZ040600229	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600212	1526jb	Ghydos	14-02-2000

Nr	Locatiennaam	Locatiecode	Onderzoeksnaam	Nazcacode	Rapportnummer	Rapportauteur	Rapportdatum
793	Langestraat 61a	NZ040600699	brf (briefrapport) 1	NZ040601414	02.009997	Gemeente Huizen	02-08-2002
794	Langestraat 69	NZ040600231	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600095	53663	Oranjewoud	31-07-1988
795	Lindenlaan (HWC, Fase II)	NZ040600233	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600390	MA-01902	Adviesbureau van Eck BV	19-08-1992
796	Lindenlaan 103	NZ040600405	Besluit Opslag Ondergrondse Tanks 1	NZ040600123	04-3113-01AV	Hak Milieutechniek BV	04-10-2004
797	Lindenlaan 18-26	NZ040600232	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600302	0328014/ab	Acorius Advies	09-07-2003
798	Lindenlaan 21-23	NZ040600235	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600219	0119048	Milieu Techniek Eemland	11-05-2001
799	Lindenlaan 42-44	NZ040600236	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600220	0115026	Milieu Techniek Eemland	18-04-2001
800	Lindenlaan 48	NZ040600700	brf (briefrapport) 1	NZ040601415	94.006759	Gemeente Huizen	19-04-1994
801	Lindenlaan 52	NZ040600701	brf (briefrapport) 1	NZ040601416	2001-22095	Provincie Noord-Holland	28-06-2001
802	Lindenlaan 60-62	NZ040600702	brf (briefrapport) 1	NZ040601417	2002-30437	Provincie Noord-Holland	30-09-2002
803	Lindenlaan 69	NZ040600237	Evaluatie Sanering 1	NZ040600204	96.283	CSO	03-12-1997
804	Lindenlaan 69	NZ040600237	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600605	20091018/dh/sh	Hunneman Milieu Advies Raalte BV	01-12-2009
805	Lindenlaan 70-72	NZ040600238	brf (briefrapport) 1	NZ040601418	9899	Gemeente Huizen	14-06-2001
806	Lindenlaan 86	NZ040600617	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600797	BO18118	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	22-05-2018
807	Machineweg 1	NZ040600239	Verkenndend Onderzoek 2	NZ040600477	00.20902/DZ	Lexmond	01-07-2000
808	Machineweg 1	NZ040600239	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600412	93.3526/GB	Lexmond	15-03-1993
809	Machineweg 2	NZ040600240	brf (briefrapport) 1	NZ040601419	98-912169	Provincie Noord-Holland	13-07-1998
810	Machineweg 2a	NZ040600242	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600101	R3361276.N01/GHL	Tauw	31-08-1994
811	Machineweg 2a	NZ040600242	Nader onderzoek 1	NZ040601420	B3608182.D01/WDP/D	TAUW milieu	11-09-1997
812	Mark	NZ040600432	Overig 1	NZ040600130	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
813	Mayonnaterrein	NZ040600243	Nader Onderzoek 1	NZ040600382	R001-4200586BRH-D01-U	Tauw	16-01-2003
814	Mayonnaterrein	NZ040600243	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600255	projectnr. 99805	Chemielinco	30-11-1999
815	Mayonnaterrein	NZ040600243	ASB - asbest onderzoek NEN 5707 1	NZ040601295	255087.1	Search Milieu B.V.	30-03-2005
816	Mayonnaterrein	NZ040600243	Sanerings evaluatie 1 [asbestsanering]	NZ040601294			
817	Meentweg 11	NZ040600244	Verkenndend Onderzoek 2	NZ040600233	950424	Milieu Techniek Eemland	23-08-1996
818	Meentweg 11	NZ040600244	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600232	Hz.12.1	Witteveen + Bos	30-09-1991
819	Meentweg 11	NZ040600244	avr (aanvullend rapport) 1	NZ040601421	950504	Milieu Techniek Eemland BV	04-05-1995
820	Meentweg 11	NZ040600244	Orienterend bodemonderzoek 1	NZ040601423	21878	Chemielinco	14-11-2001
821	Meentweg 11	NZ040600244	avr (aanvullend rapport) 1	NZ040601422	950601	Milieu Techniek Eemland BV	01-06-1995
822	Meentweg 27	NZ040600245	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600581	0118029	Milieu Techniek Eemland	03-05-2001
823	Meentweg 35-41	NZ040600246	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600478	383010/19	Gemeente Huizen	31-12-1988
824	Meentweg 40	NZ040600703	brf (briefrapport) 1	NZ040601424	2001-22102	Provincie Noord-Holland	28-06-2001
825	Melkweg 00 [kruising Eemlandweg]	NZ040600630	Indicatief onderzoek 1	NZ040600814	28666-5	Grondslag	05-04-2018
826	Melkweg 4	NZ040600247	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600505	BO2931-4	Milieutechniek ZVS Eemnes	30-11-2002
827	Melkweg 5-7	NZ040600768	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040601623	BO421294	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	25-10-2021
828	Melkweg 5-7	NZ040600768	Nader onderzoek 1	NZ040601624	JM/53br23/23162	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	06-02-2023
829	Melkweg 7a	NZ040600556	Huizen, Melkweg 7A	NZ040600686	BO14251	Milieutechniek ZVS	04-09-2014
830	Messchaertlaan 10	NZ040600248	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600306	01.4550.01	de Bondt	13-03-2001
831	Messchaertlaan 4	NZ040600487	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600346	R-JOK/201 project 062041	Aveco de Bondt	05-12-2006
832	Middelgronden (ong.)	NZ015800001	Sanerings evaluatie 1	NZ040600637	AF/53br11/19437	ZVS Eemnes BV	21-07-2011
833	Middenweg (HWC)	NZ040600249	Orienterend Onderzoek 2	NZ040600239	1373986	Tauw	20-01-1992
834	Middenweg (HWC)	NZ040600249	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600013	10242	SGS EcoCare B.V.	31-05-1991
835	Middenweg 23	NZ040600644	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600855	25.19.00020.1	SGSSearch	06-02-2019
836	Molenberg 1	NZ040600704	brf (briefrapport) 1	NZ040601425	B.019442.B01.01	Gemeente Huizen	02-11-1993
837	Molenberg 10	NZ040600705	brf (briefrapport) 1	NZ040601426	2002-32200	Provincie Noord-Holland	19-12-2002
838	Molenberg 5,5a,7,8	NZ040600250	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600217	0116008	Milieu Techniek Eemland	17-04-2001
839	Monnickskamp (Apotheek)	NZ040600251	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600085	3339831	Tauw	31-03-1994
840	Monnickskamp 22-282	NZ040600252	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600105	02168	Terra	13-09-2002
841	Monnickskamp 7	NZ040600253	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600107	0303501A	P Milieuservices bv	15-02-2003
842	Mozartlaan eo [reconstructie]	NZ040600616	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600796	815.006_02	Dibec b.v.	03-03-2015
843	Museumlaan 1	NZ040600269	Nader Onderzoek 1	NZ040600163	R3574067.D01	Tauw	02-07-1997
844	Museumlaan 1	NZ040600269	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600234	3436845.H01/RES	Tauw	30-09-1995
845	Museumlaan 10	NZ040600539	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600633	12P000113	Impijn-Blokpoel Son Milieu BV	02-09-2011
846	Museumlaan 2	NZ040600255	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600106	BO 3722	ZVS Eemnes BV	30-01-2003
847	Museumlaan 2	NZ040600255	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600743	BO15260	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	09-09-2015
848	Museumlaan 5	NZ040600460	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600538	5864/RO	Grondslag	28-02-2001
849	Museumlaan 5	NZ040600460	Verkenndend Onderzoek 2	NZ040600426	714195	Grondvitaal Milieutechnisch Bodemonderzo	19-11-2007
850	Museumlaan 8	NZ040600706	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040601427	BO10140	Milieutechiek ZVS Eemnes Bv	14-04-2010
851	Naarderhop (de Springplank)	NZ040600257	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600044	11.1/11.2	Witteveen + Bos	30-09-1991
852	Naarderstraat 00 [fietspad]	NZ040600631	Indicatief onderzoek 1	NZ040600815	18.0066_G.006627.2.4135.02.2008	Heijmans Infra BV	04-05-2018
853	Naarderstraat 110	NZ040600462	Overig 1	NZ040600140	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
854	Naarderstraat 168	NZ040600495	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600336	0701029	Elementair	19-02-2007
855	Naarderstraat 18 [rabobank]	NZ040600641	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600852	rafo.hzn.12305.r01	Hofstede c.s. Milieuadviseurs	03-12-2012
856	Naarderstraat 238	NZ040600258	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600146	9915031	PRS	20-05-1999
857	Naarderstraat 240	NZ040600342	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600049	9736072/FB	Milieu Techniek Eemland	04-09-1997
858	Naarderstraat 248	NZ017500068	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ017500006	104.007 BR.11.AST	AMOS Milieutechniek bv	19-01-2010
859	Naarderstraat 264	NZ040600758	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040601595	20072901A	PJ Milieu BV	30-11-2020
860	Naarderstraat 280 (de Limieten)	NZ040600260	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600086	93-7044	Grontmij	31-08-1993
861	Naarderstraat 284a	NZ040600642	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600853	14P001721-adv-01	Impijn-Blokpoel Milieu B.V.	29-02-2016
862	Naarderstraat 286A	NZ040600261	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600539	64274	Funderingstechnologie B.V.	06-03-2002
863	Naarderstraat 294	NZ040600262	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600265	5487/RO	Grondslag	07-12-2000
864	Naarderstraat 298A (Kwekerij De Limieten)	NZ040600263	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600316	94617	Chemielinco	24-11-1994

Nr	Locatienaam	Locatiecode	Onderzoeksnaam	Nazcacode	Rapportnummer	Rapportauteur	Rapportdatum
865	Naarderstraat 298A (Kwekerij De Limieten	NZ040600263	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600807	1685101A	P&J Milieu BV	23-02-2017
866	Naarderstraat 298A (Kwekerij De Limieten	NZ040600263	Evaluatie Sanering 1	NZ040600203	94705	Chemielinco	08-12-1994
867	Naarderstraat 298A (Kwekerij De Limieten	NZ040600263	Saneringsplan 1	NZ040601429	89111	Chemielinco	07-08-1989
868	Naarderstraat 3	NZ040600264	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600035	Hz41.1	Witteveen + Bos	12-12-1996
869	Naarderstraat 31	NZ040600307	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600542	1098/NA21HUI/29	Herman van der Heiden BV	30-11-1998
870	Naarderstraat 322	NZ040600024	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600124	5275.04	Van Dijk Milieutechniek BV	09-12-2004
871	Naarderstraat 36	NZ040600707	brf (briefrapport) 1	NZ040601430	9899	Gemeente Huizen	14-06-2001
872	Naarderstraat 38	NZ040600555	Huizen, Naarderstraat 38	NZ040600685	BO14247	Milieutechniek ZVS	29-07-2014
873	Naarderstraat 48	NZ040600708	brf (briefrapport) 1	NZ040601431	131722	Gemeente Huizen	30-09-1992
874	Naarderstraat 49	NZ017500055	Verkennd bodemonderzoek	NZ000000011	BO10106	Milieutechniek ZVS eemnes BV	23-03-2010
875	Naarderstraat 51	NZ040600266	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600009	X-6447.110	Fugro-Ecolyse BV	09-02-1995
876	Naarderstraat 66	NZ017500005	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600609	BO9185	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	01-06-2009
877	Naarderstraat 66	NZ017500005	Evaluatie sanering kooltjeshoudende laag Naarderstraat 66	NZ040600614	BS9185-001 JM/53br09/18080	ZVS Eemnes BV	01-09-2009
878	Naarderstraat 66	NZ017500005	Indicatief onderzoek 1	NZ040601250	JM/53br18/21961	Milieutechniek ZV Eemnes BV	05-04-2018
879	Naarderstraat 66	NZ017500005	Bodemonderzoek asbest in grond Naarderstraat 66	NZ040600596	BO9185-002	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	05-10-2009
880	Naarderstraat 68	NZ040600709	Indicatief onderzoek 1	NZ040601432	Lab/27241/ASN/pro	Tauw Infra Consult BV	17-06-1992
881	Naardingerland (Mozartgroep)	NZ040600490	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600333	BO7619	ZVS Eemnes BV	08-02-2007
882	Narcisstraat 10A	NZ040600538	Verkennd Onderzoek 1	NZ000000008	BO 3625	ZVS Eemnes BV	05-01-2004
883	Nieuwe Blaricummerweg 14	NZ040600288	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600150	BO 0917	Milieutechniek ZVS Eemnes	31-12-2000
884	Nieuwe Blaricummerweg 15	NZ040600270	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600431	R3639460.D01	Tauw	19-01-1998
885	Nieuwe Blaricummerweg 17	NZ040600271	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600307	0350032/gk	Acorius Advies	11-12-2003
886	Nieuwe Blaricummerweg 27	NZ040600563	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600692	BO15018	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	19-01-2015
887	Nieuwe Blaricummerweg 38	NZ040600761	Indicatief onderzoek 1	NZ040601607	2202006EJa	Linge Milieu BV	01-03-2022
888	Nieuwe Bussummerweg [bomen]	NZ040600760	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601599	R01-78912-RGE-d01	Ingenieursbureau Land	16-02-2024
889	Nieuwe Bussummerweg 112	NZ040600272	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600087	94017	UDM B.V. Dordrecht	18-07-1994
890	Nieuwe Bussummerweg 123	NZ040600510	Nieuwe Bussummerweg 123	NZ040600608		Terrascan	16-02-2010
891	Nieuwe Bussummerweg 127	NZ040600273	Nader onderzoek 1	NZ040600717	BO9237	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	01-09-2009
892	Nieuwe Bussummerweg 127	NZ040600273	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601435	BO8314	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	05-12-2008
893	Nieuwe Bussummerweg 127	NZ040600273	verslag uitgevoerde sanering Nieuwe Bussummerweg 127	NZ040600604	09/261002/EB	T. Cornet (Huizen)	22-12-2009
894	Nieuwe Bussummerweg 127	NZ040600273	Saneringsplan 1	NZ040601434	AD9041	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	17-03-2009
895	Nieuwe Bussummerweg 127	NZ040600273	Historisch onderzoek 1	NZ040601433	B.009423.B01.01	Gemeente Huizen	01-08-2001
896	Nieuwe Bussummerweg 129	NZ017500007	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600592	08L046/Huizen	CSO	11-02-2009
897	Nieuwe Bussummerweg 134	NZ040600274	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600151	0004501A	P Milieuservices bv	28-02-2000
898	Nieuwe Bussummerweg 138	NZ040600710	Verkennd onderzoek NVN 5740 1	NZ040601436	971112	Niebeek Milieumanagement BV	30-11-1997
899	Nieuwe Bussummerweg 143	NZ040600417	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600356	2005133	Landview Bodemonderzoek en Milieu	08-07-2005
900	Nieuwe Bussummerweg 148	NZ040600411	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600410	0313014	Acorius Advies	25-03-2003
901	Nieuwe Bussummerweg 153	NZ040600366	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600152	9805036/fb	Milieu Techniek Eemland	12-02-1998
902	Nieuwe Bussummerweg 159	NZ040600654	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600866	BO19042	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	06-03-2019
903	Nieuwe Bussummerweg 169	NZ040600268	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600445	M96.0084	BK Ingenieurs & Milieuadviesbureau	14-05-1996
904	Nieuwe Bussummerweg 171	NZ040600750	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601571	1926065	Grondvitaal BV	20-05-2019
905	Nieuwe Bussummerweg 171	NZ040600750	Pre-HO 1	NZ040601572			14-04-1992
906	Nieuwe Bussummerweg 180	NZ040600275	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600391	01.440.02	de Bondt	12-03-2001
907	Nieuwe Bussummerweg 182	NZ040600423	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600405	476.2134jb	GhydOS	09-09-2005
908	Nieuwe Bussummerweg 186	NZ040600740	Nieuwe Bussummerweg 186 Huizen	NZ040601554	M23251-RAP-01	Kwinfra BV	01-01-2024
909	Nieuwe Bussummerweg 187-189	NZ040600277	Historisch onderzoek 1	NZ040601438	B.009468.B01.01	Gemeente Huizen	01-01-2002
910	Nieuwe Bussummerweg 2 (Tankstation VOS)	NZ040600278	Sanerings Plan 1	NZ040600439	4175-B	Grondslag	17-03-1999
911	Nieuwe Bussummerweg 2 (Tankstation VOS)	NZ040600278	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600257	95.02066	Hunneman & Schouten	30-09-1995
912	Nieuwe Bussummerweg 2 (Tankstation VOS)	NZ040600278	Sanerings evaluatie 1	NZ040601437	4175-B	Grondslag BV	14-01-2000
913	Nieuwe Bussummerweg 2, 2a en 2b	NZ017500067	Eindsituatiebodemonderzoek	NZ017500005	11060342/DBE/rap1	IDDS BV	27-07-2011
914	Nieuwe Bussummerweg 2, 2a en 2b	NZ017500067	Nul- of Eindsituatieonderzoek 2	NZ040601634	240929	Hunneman Milieu Advies Raalte BV	03-03-2025
915	Nieuwe Bussummerweg 242	NZ040600279	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600392	0116038	Milieu Techniek Eemland	20-04-2001
916	Nieuwe Kerklaan 6-8	NZ040600283	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600099	M97.0020	BK Ingenieurs & Milieuadviesbureau	17-02-1997
917	Nijverheidsweg 11	NZ040600711	brf (briefrapport) 1	NZ040601439	2000-39821	Provincie Noord-Holland	18-10-2000
918	Nijverheidsweg 15	NZ040600712	brf (briefrapport) 1	NZ040601440	2001-22097	Provincie Noord-Holland	28-06-2001
919	Nijverheidsweg 17	NZ040600713	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601441	BO6934	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	30-11-2006
920	Nijverheidsweg 18 (Bucon)	NZ040600285	Verkennd Onderzoek 2	NZ040600063	97.720	Verhoeven Milieutechniek	13-06-1997
921	Nijverheidsweg 18 (Bucon)	NZ040600285	Evaluatie Sanering 1	NZ040600258	HZ 20.2	Witteveen + Bos	31-08-1993
922	Nijverheidsweg 18 (Bucon)	NZ040600285	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600062	HZ 20.1	Witteveen + Bos	30-11-1992
923	Nijverheidsweg 21 (Bogaert)	NZ040600286	Sanerings evaluatie 1	NZ040601444	97121129-4eva/MB	IDDS	27-10-1998
924	Nijverheidsweg 21 (Bogaert)	NZ040600286	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600393	R3304914.P01/RKO	Tauw	19-10-1993
925	Nijverheidsweg 21 (Bogaert)	NZ040600286	Saneringsplan 1	NZ040601443	97121129/PS	IDDS	30-04-1998
926	Nijverheidsweg 21 (Bogaert)	NZ040600286	Sanerings evaluatie 1 [nieuwe verontreiniging OBAS]	NZ040601445	04015163/JJ/rap2	IDDS	26-04-2004
927	Nijverheidsweg 21 (Bogaert)	NZ040600286	Sanerings evaluatie 1	NZ040601446	04045445/DG/rap1	IDDS	07-10-2004
928	Nijverheidsweg 21 (Bogaert)	NZ040600286	Nader onderzoek 1	NZ040601442	2691	Grondslag BV	30-09-1996
929	Nijverheidsweg 22	NZ040600499	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600340	500.2257jb	GhydOS	09-11-2007
930	Nijverheidsweg 22	NZ040600499	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600772	152473	Van Dijk Geo- en milieutechniek bv	14-08-2017
931	Nijverheidsweg 26	NZ040600287	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600045	BO4110	Zonneveld + Verhoef	31-10-1994
932	Nolenslaan 1	NZ040600714	Historisch onderzoek 1	NZ040601447	012101	Gemeente Huizen	27-07-1994
933	Nolenslaan 10	NZ040600658	Partijkeuring grond 1	NZ040601242	SR17113	S&R Milieuadvies	08-11-2017
934	Nolenslaan 10	NZ040600658	brf (briefrapport) 1	NZ040601448	93.152441	Gemeente Huizen	26-10-1993
935	Nolenslaan 5	NZ040600772	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601630	222304	Ortageo Nederland BV	03-12-2024
936	Noord Crailoseweg 11	NZ040600396	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600309	504.2014jb	GhydOS	11-02-2004

Nr	Locatiennaam	Locatiecode	Onderzoeksnaam	Nazcacode	Rapportnummer	Rapportauteur	Rapportdatum
937	Noord Crailoseweg 16	NZ040600300	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600404	1429B-02-rg-01-9	mbs Milieu-advies	28-08-2000
938	Noord Crailoseweg 2	NZ040600289	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600010	96008	Chemielinco	11-01-1996
939	Noord Crailoseweg 3	NZ040600254	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600149	4414	Grondslag	15-06-1999
940	Noord Crailoseweg 5	NZ040600442	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600365	06.09.004.BR.11.OKL	AMOS Milieutechniek bv	10-03-2006
941	Noorderbuurt	NZ040600291	Sanerings Plan 1	NZ040600122	R002-4200586BRH-D01-U	Tauw	21-01-2003
942	Noorderbuurt	NZ040600291	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600251	0129017/gk	Milieu Techniek Eemland	17-07-2001
943	Noorderbuurt	NZ040600291	Nader Onderzoek 1	NZ040600378	R001-4200586BRH-D01-U	Tauw	16-01-2003
944	Noorderbuurt	NZ040600291	Saneringsplan 2	NZ040601454	5421.001	BioSoil b.v.	29-03-1996
945	Noorderbuurt	NZ040600291	Bijzonder inventariserend onderzoek 1	NZ040601458	A002-4279604BRH-D01	Tauw	24-02-2003
946	Noorderbuurt	NZ040600291		NZ040601452	Hz.28.2.	Witteveen + Bos	31-03-1994
947	Noorderbuurt	NZ040600291	Bestek sanering 1	NZ040601456	14430183	Mourik Groot-Ammers BV	19-02-2003
948	Noorderbuurt	NZ040600291	Evaluatie Sanering 1	NZ040600394	R001-4277683BRH-D01-U	Tauw	23-06-2003
949	Noorderbuurt	NZ040600291	Sanerings evaluatie 2	NZ040601457	B.009523.B12.01	Tauw	01-04-2003
950	Noorderbuurt	NZ040600291	Sanerings evaluatie 2	NZ040601455	5421.012	BioSoil b.v.	01-04-1999
951	Noorderbuurt	NZ040600291	Nader onderzoek 2	NZ040601450	862722	Chemielinco	05-03-1987
952	Noorderbuurt	NZ040600291	Saneringsplan 2	NZ040601453	Hz28.3	Witteveen + Bos	13-02-1995
953	Noorderbuurt	NZ040600291	Nader onderzoek 2	NZ040601451	HuiNoord	In Bodem	30-11-1990
954	Noorderbuurt	NZ040600291	Verkenndend onderzoek NVN 5740 2	NZ040601449	861714	Chemielinco	23-06-1986
955	Noorderbuurt 4a-8a	NZ040600715	Nader en Asbestonderzoek 1	NZ040601459	253186.1	Search Milieu B.V.	15-10-2003
956	Noorderweg 21	NZ040600716	Indicatief onderzoek 1	NZ040601460	Hz.8.1	Witteveen + Bos	31-12-1990
957	Noorderweg 58	NZ040600293	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600020	1401B-02-kb-01-9-240700	mbs Milieu-advies	31-07-2000
958	Noorderweg 64	NZ040600660	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040601245	R19-B1094	APS - Milieu BV	01-01-2020
959	Oostermeent Noord 198	NZ017500017	Nader onderzoek 1	NZ040600820	25791	Grondslag	09-02-2017
960	Oostermeent Noord 198	NZ017500017	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600819	15G132_R1JK15G132	LievenscSO	26-01-2016
961	Oostermeent Noord 198	NZ017500017	Orienterend bodemonderzoek 1	NZ040600557	BO9316	Milieutechniek ZVS Eemnes	20-11-2009
962	Oostermeent-noord (winkelcentrum)	NZ040600296	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600144	R3367223.N01/GHL	Tauw	31-08-1994
963	Oostermeent-oost (winkelcentrum)	NZ040600297	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600422	R3367223.N01/GHL	Tauw	31-08-1994
964	Oostermeent-Zuid (uitbr. Ahold)	NZ040600295	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600192	R3413454	Tauw	31-03-1995
965	Oostermeent-zuid 19+23	NZ040600298	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600423	014324.01	de Bondt	15-02-2001
966	Oranje Weeshuisstraat	NZ040600501	Overig 1	NZ040600407	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
967	Oranje Weeshuisstraat 1	NZ040600518	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600568	09-P-270	Hopman en Peters	01-10-2009
968	Oranje Weeshuisstraat 21 (Oranjehof)	NZ040600299	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600424	372351	Centrilab	30-06-1987
969	Oud Blaricummerweg 20	NZ040600259	Verkenndend Onderzoek 2	NZ040600425	21.11.5088	NIBAG	10-07-2002
970	Oud Bussummerweg 14	NZ040600418	Overig 1	NZ040600164	Hz43.1/32/1	Witteveen + Bos	05-02-1997
971	Oud Bussummerweg 15	NZ040600290	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600184	963496	PRS	27-09-1996
972	Oud Bussummerweg 19	NZ040600303	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600289	BO0840	ZVS Eemnes BV	31-08-2000
973	Oud Bussummerweg 22	NZ040600184	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600314	080612	Elementair	20-06-2008
974	Oud Bussummerweg 29	NZ040600304	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600397	0243018/hb	Acorius Advies	23-10-2002
975	Oud Bussummerweg 36	NZ040600305	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600153	PM 53400	Ascor Project Managemenr bv	12-12-2000
976	Oud Bussummerweg 37	NZ040600596	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600762	T.16.8575	Terrascan	06-07-2016
977	Oud Bussummerweg 44	NZ040600306	Saneringsplan 1	NZ040600640	10-P-023-B	Hopman en Peters	31-05-2010
978	Oud Bussummerweg 44	NZ040600306	brf (briefrapport) 5	NZ040600644	geen	Gemeente Huizen	12-07-2010
979	Oud Bussummerweg 44	NZ040600306	brf (briefrapport) 1	NZ040600638	09-P-224	Hopman en Peters	27-07-2009
980	Oud Bussummerweg 44	NZ040600306	Nader onderzoek 1	NZ040600639	10-P-023	Hopman en Peters	24-02-2010
981	Oud Bussummerweg 44	NZ040600306	brf (briefrapport) 4	NZ040600643	10307-2 / 10-P-023	Hopman en Peters	01-07-2010
982	Oud Bussummerweg 44	NZ040600306	Sanerings evaluatie 1	NZ040600645	10-P-023-C	Hopman en Peters	01-03-2011
983	Oud Bussummerweg 44	NZ040600306	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600052	L6420869.R01	Centrilab	09-04-1998
984	Oud Bussummerweg 44	NZ040600306	brf (briefrapport) 2	NZ040600641	geen	Gemeente Huizen	22-06-2010
985	Oud Bussummerweg 44	NZ040600306	brf (briefrapport) 3	NZ040600642	10307 / 10-P-023	Hopman en Peters	25-06-2010
986	Oud Bussummerweg 44	NZ040600306	brf (briefrapport) 6	NZ040600646	geen	Gemeente Huizen	04-03-2011
987	Oud Bussummerweg 44	NZ040600306	brf (briefrapport) 8	NZ040600648	geen	Gemeente Huizen	10-10-2011
988	Oud Bussummerweg 44	NZ040600306	brf (briefrapport) 7	NZ040600647	11372 / 10-P-023	Hopman en Peters	29-07-2011
989	Oud Bussummerweg 44	NZ040600306	Sanerings evaluatie [voortgangsrapportage]	NZ040601462	98.015284	Gemeente Huizen	15-09-1998
990	Oud Bussummerweg 44	NZ040600306	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040601463	1023302A	PJ Milieu BV	31-03-2011
991	Oud Bussummerweg 44 [naast]	NZ040600754	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040601588	BO421286	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	30-09-2021
992	Oud Bussummerweg 52	NZ040600507	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600285	98.1415	Terrascan	12-05-1998
993	Oud Bussummerweg 55	NZ040600717	avr (aanvullend rapport) 1	NZ040601466	01-3060 B040129AV	Hak Milieutechniek BV	20-04-2001
994	Oud Bussummerweg 55	NZ040600717	Sanerings evaluatie 1	NZ040601465	EV01AV	Hak Milieutechniek BV	13-03-2001
995	Oud Bussummerweg 55	NZ040600717	Nul- of Eindsituatieonderzoek 1	NZ040601464	00 3131 01	Hak Milieutechniek BV	19-12-2000
996	Oud Bussummerweg 59	NZ017500021	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600558	082218/JPR	Mateboer Milieutechniek BV	16-12-2008
997	Oud Bussummerweg 6-8 [calamiteit olielekkage]	NZ040600634	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600818	PW/53br18/22063	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	21-12-2018
998	Oude Blaricummerweg	NZ040600473	Overig 1	NZ040600353	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
999	Oude haven (nautisch kwartier)	NZ040600444	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600506	BO6752	ZVS Eemnes BV	20-06-2006
1000	Oude haven (voormalige pier)	NZ040600382	Overig 1	NZ040600135	BO6712	ZVS Eemnes BV	01-05-2006
1001	Oude haven (waterpartij zuidkant)	NZ040600497	Overig 1	NZ040600350	302489.rev.02	Grontmij	14-11-2004
1002	Oude haven (waterpartij zuidkant)	NZ040600497	Bijzonder inventariserend onderzoek [geohydrologisch onderzoek i.v.m. bemaling]	NZ040601531	301290	Grontmij	18-03-2004
1003	Oude Haven [meerdere kleine percelen]	NZ040600746	Verkenndend onderzoek NEN 5740 en waterbodemonderzoek NEN 5720 1	NZ040601564	BO423317	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	25-01-2024
1004	Oude Haven fase 1	NZ040600179	Overig 1	NZ040600377	143815	Oranjewoud	05-04-2004
1005	Oude Raadhuisplein (S.N.S.-bank)	NZ040600308	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600182	37208	Grontmij	31-12-1993
1006	Patrijslaan 11	NZ040600578	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600712	1017181/HA-08499B	Grondvitaal Milieutechnisch Bodemonderzo	24-11-2010
1007	Patrijslaan 12	NZ040600309	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600155	9638108	PRS	07-10-1996
1008	Patrijslaan 7	NZ017500023	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600593	6373-A1	HB Adviesbureau BV	10-12-2008

Nr	Locatiennaam	Locatiecode	Onderzoeksnaam	Nazcacode	Rapportnummer	Rapportauteur	Rapportdatum
1009	Patrijslaan 7	NZ017500023	Verkennd onderzoek NEN 5740 2	NZ040600626	09-2112	Linge milieu bv	10-07-2009
1010	Patrijslaan 8	NZ040600310	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600154	BO6197/JM	Zonneveld + Verhoef	04-08-1997
1011	Paviljoenweg 10	NZ040600424	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600296	BO3733	Milieutechniek ZVS Eemnes	15-02-2003
1012	Paviljoenweg 18	NZ040600407	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600342	65491	IJsselmeerbeton funderingstechnologie	11-05-2004
1013	Paviljoenweg 18	NZ040600407	Nader onderzoek 1	NZ040601467	04.23.006.BR.21.OKL	AMOS Milieutechniek bv	23-06-2004
1014	Paviljoenweg 3	NZ040600513	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600627	BO9252-001	mevr. ing. J.M. Heus	16-09-2009
1015	Phohistraat, voorm. school	NZ040600312	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600348	98.4324.01	de Bondt	08-05-1998
1016	Piet Prinsstraat 35 Huizen	NZ040600764	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601618	412206	Antea Group	04-01-2017
1017	Piet Prinsstraat 35-35a-35b	NZ040600313	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600225	0116011/hb	Milieutechniek Zonneveld en Verhoef BV	18-04-2001
1018	Piet Prinsstraat 35-35a-35b	NZ040600313	Nader onderzoek 1	NZ040601468	WM/53br99/6518	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	30-03-1999
1019	Piet Prinsstraat 35a	NZ040600597	Verkennd onderzoek NEN 5740 2	NZ040600785	412206, revisie 01	Antea	13-03-2017
1020	Piet Prinsstraat 35a	NZ040600597	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600765	412206, revisie 00	Antea	04-01-2017
1021	Piet Prinsstraat 48	NZ040600747	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601565	23012201A	PJ Milieu BV	15-03-2023
1022	Plaveenseweg 14a-16	NZ040600615	ASB - asbest onderzoek NEN 5707 1	NZ040600806	BOAS17232	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	16-08-2017
1023	Plaveenseweg 14a-16	NZ040600615	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600795	BO13245	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	25-09-2013
1024	Plaveenseweg 15A	NZ040600314	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600380	BO4861	Zonneveld + Verhoef	25-11-2004
1025	Plaveenseweg 18	NZ040600315	Verkennd bodemonderzoek NEN5740 1	NZ040601643	BO425252	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	04-07-2025
1026	Plaveenseweg 18	NZ040600315	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600018	0116016	Milieu Techniek Eemland	18-04-2001
1027	Plecht (kerk)	NZ040600316	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600021	1373986	Tauw	31-07-1992
1028	Populierenlaantje 10A	NZ040600317	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600235	R3398765.H01/AHU	Tauw	31-01-1995
1029	Populierenlaantje 5	NZ040600486	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600330	BO5925	ZVS Eemnes BV	30-11-2006
1030	Prinses Irenestraat 11a (Gebr Poort)	NZ040600319	Verkennd Onderzoek 2	NZ040600339	BO7912	ZVS Eemnes BV	01-10-2007
1031	Prinses Irenestraat 11a (Gebr Poort)	NZ040600319	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600177	BO7680/WM	Milieutechniek Zonneveld en Verhoef BV	31-07-1997
1032	Prinses Irenestraat 21	NZ040600498	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600282	0599308/rapp	Herman v.d. Heiden bv	23-07-1999
1033	Prinses Irenestraat 21	NZ040600498	Historisch onderzoek 1	NZ040601471	B.010122.B01.01	Gemeente Huizen	31-07-1999
1034	Prinses Irenestraat 42	NZ040600320	Overig 2	NZ040600294	BO2972	ZVS Eemnes BV	17-12-2002
1035	Prinses Irenestraat 42	NZ040600320	Overig 1	NZ040600293	BO7679/JM	ZVS Eemnes BV	24-06-1997
1036	Prinses Irenestraat 54	NZ040600428	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600359	BO5979	ZVS Eemnes BV	31-01-2006
1037	Pythagoraspark 00	NZ040600718	Orienterend bodemonderzoek 1 [calamiteit carterolie]	NZ040601472	IP05-3686	Ecoloss Project BV	27-10-2005
1038	Raadhuisstraat 10	NZ040600321	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600292	02-P-236	Hopman en Peters	30-11-2002
1039	Raadhuisstraat 10	NZ040600321	Evaluatie Sanering 1	NZ040600416	040013	Hopman en Peters	08-01-2004
1040	Raadhuisstraat 2-4	NZ040600322	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600228	0118031	Milieu Techniek Eemland	03-05-2001
1041	Raadhuisstraat 2-4	NZ040600322	brf (briefrapport) 1	NZ040601473	98-911113	Provincie Noord-Holland	24-06-1998
1042	Raadhuisstraat 6	NZ040600323	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600207	BO7687/WM	Milieutechniek Zonneveld & Verhoef BV	30-06-1997
1043	Raadhuisstraat 6	NZ040600323	Nader Onderzoek 1	NZ040600061	BO8644	ZVS Eemnes BV	09-04-1998
1044	Raadhuisstraat 6	NZ040600323	Nader onderzoek 2	NZ040601581	R20- B996	APS - Milieu BV	01-10-2020
1045	Raadhuisstraat 6	NZ040600323	Historisch onderzoek 1 [basisdocument BSB]	NZ040601474	MW 96.2627	IGN BV	25-03-1997
1046	Raadhuisstraat 6	NZ040600323	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601580	R20- B837	APS - Milieu BV	01-03-2021
1047	Randweg [gemeentelijk gronddepot]	NZ040600751	Indicatief onderzoek 1	NZ040601573	27018	Grondslag BV	29-04-2021
1048	Randweg 00	NZ040600719	Verkennd onderzoek voor waterbodems (NVN 5720) 1	NZ040601475	601204-26 BWM-M0992	Oranjewoud	30-09-1992
1049	Randweg ongenummerd [stadspark - voedselbos]	NZ040600744	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601558	BO423211	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	21-02-2023
1050	Randweg-Rijsbergenweg [voetpad]	NZ040600632	Indicatief onderzoek 1	NZ040600816	28666-19	Grondslag	27-08-2018
1051	Rembrandtlaan 20	NZ017500064	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ017500001	B112071	ZVS Eemnes BV	27-02-2012
1052	Rembrandtlaan 26	NZ040600565	Nul- of Eindsituatieonderzoek 1	NZ040600694	14-2109	Linge Milieu BV	19-08-2014
1053	Rembrandtlaan 4	NZ040600324	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600417	1398jb	Ghydos	10-03-1999
1054	Rembrandtlaan e.o.	NZ040600577	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600711	811.057_01	Dibec b.v.	30-09-2011
1055	Rijksweg A1 Amsterdam-Hilversum hmp 24.80-24.93	NZ040600542	Sanerings evaluatie 1	NZ040600652	2010-68115	P&J Milieu BV	12-11-2010
1056	Rijksweg A1 Hilversum-Amsterdam hmp 23,43 t/m 23,03	NZ040600521	Sanerings evaluatie 1	NZ040600554	10H040600389	P&J Milieu BV	12-11-2010
1057	Rijsbergenweg	NZ040600456	Overig 1	NZ040600138	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
1058	Rokerijweg 10	NZ040600769	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601625	40203/dh/sh	Hunneman Milieu Advies Raalte BV	03-04-2024
1059	Rokerijweg 16	NZ040600511	Nul situatieonderzoek 1	NZ040600628	BO10069	Milieutechniek ZVS Eemnes	09-03-2010
1060	Rokerijweg 20-24 (Diemel/Interceram)	NZ040600325	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600418	01.4324.04/MT	Aveco de Bondt	01-11-2001
1061	Rokerijweg 5	NZ040600504	Verkennd onderzoek [gebouw 46]	NZ040600665	2106170CR01.DOC	KWA-bedrijfsadviseurs	25-02-2002
1062	Rokerijweg 5	NZ040600504	Verkennd onderzoek noordwestzijde	NZ040600741	2301110DR01.DOC		23-05-2003
1063	Rokerijweg 5	NZ040600504	avr (aanvullend rapport) 1	NZ040600670	3101640DR01	KWA-bedrijfsadviseurs	13-04-2011
1064	Rokerijweg 5	NZ040600504	Plan van Aanpak grondverzet (nieuwbouw hal V1)	NZ040600736	3302260DR02	KWA Bedrijfsadviseurs BV	14-05-2013
1065	Rokerijweg 5	NZ040600504	Aanvullend bodemonderzoek diverse deellocaties BNI	NZ040600740	3107140DR01	KWA Bedrijfsadviseurs BV	12-10-2011
1066	Rokerijweg 5	NZ040600504	Overig 1	NZ040600073	110404/WA7/OG7/00406/020	Arcadis IMD	01-04-2008
1067	Rokerijweg 5	NZ040600504	Monitoringsrapportage 3	NZ040600672	3109690DR01	KWA-bedrijfsadviseurs	15-02-2012
1068	Rokerijweg 5	NZ040600504	Sanerings evaluatie [gebouw 31/33]	NZ040600663	97105900.R05	BN International BV (BNI)	15-05-1998
1069	Rokerijweg 5	NZ040600504	Sanerings evaluatie [Hoekstra terrein]	NZ040600718	3302260DR06	KWA Bedrijfsadviseurs BV	25-09-2013
1070	Rokerijweg 5	NZ040600504	Monitoringsrapportage 4	NZ040600720	3210660DR01	KWA Bedrijfsadviseurs BV	21-12-2012
1071	Rokerijweg 5	NZ040600504	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600514	633/WA91/1905/12394	Heidemij Adviesbureau BV	01-01-1992
1072	Rokerijweg 5	NZ040600504	Nader onderzoek [omgeving gebouw 4]	NZ040600664	200114400R04.DOC	KWA-bedrijfsadviseurs	08-05-2001
1073	Rokerijweg 5	NZ040600504	Monitoringsrapportage 1	NZ040600666	2207600dr01.doc	KWA-bedrijfsadviseurs	22-01-2003
1074	Rokerijweg 5	NZ040600504	Saneringsplan 1 [noordwestzijde]	NZ040600668	2301110DR02		23-05-2003
1075	Rokerijweg 5	NZ040600504	Nader onderzoek (VOC)-verontreiniging gebouw 32)	NZ040600719	3107140DR11	KWA Bedrijfsadviseurs BV	21-01-2013
1076	Rokerijweg 5	NZ040600504	Monitoringsrapportage 2	NZ040600669	3008210DR01	KWA-bedrijfsadviseurs	03-02-2011
1077	Rokerijweg 5	NZ040600504	Sanerings evaluatie [gebouw 46]	NZ040600737	3302260DR05	KWA Bedrijfsadviseurs BV	02-09-2013
1078	Rokerijweg 5	NZ040600504	Plan van Aanpak verwijdering puinlaag (Hoekstra terrein)	NZ040600738	Per mail 7 juni 2013	KWA Bedrijfsadviseurs BV	07-06-2013
1079	Rokerijweg 5	NZ040600504	Sanerings evaluatie DINP calamiteit	NZ040600671	1244.00/3107660DB02/PPL/svd	KWA-bedrijfsadviseurs	13-12-2011
1080	Rokerijweg 5	NZ040600504	Verkennd bodemonderzoek asbest (Hoekstra terrein)	NZ040600734	3302260DR02	KWA Bedrijfsadviseurs BV	27-05-2013

Nr	Locatiennaam	Locatiecode	Onderzoeksnaam	Nazcacode	Rapportnummer	Rapportauteur	Rapportdatum
1081	Rokerijweg 5	NZ040600504	Verkennd bodemonderzoek asbest (nieuwbouw hal V1)	NZ040600735	3302260DR01	KWA Bedrijfsadviseurs BV	17-05-2013
1082	Rokerijweg 5	NZ040600504	Risicobeoordeling vluchtige minerale olieën	NZ040600739	N001-1209016ALD-vv-V02-NL	Tauw	13-06-2012
1083	Rokerijweg 5	NZ040600504	Verkennd onderzoek NEN 5740 2 (Noordwestzijde)	NZ040600667	2301110DR01.DOC	KWA-bedrijfsadviseurs	23-05-2003
1084	Rokerijweg 5	NZ040600504	Verkennd onderzoek [oostelijk terreindeel]	NZ040601510	98089900.R02	Krachtwerktuigen	05-01-1999
1085	Rokerijweg 5	NZ040600504	Voorstel aanvullingen sanering Krachtcentrale	NZ040601348	1244.00/340220DN01/PPL/ist	KWA Bedrijfsadviseurs BV	17-02-2016
1086	Rokerijweg 5	NZ040600504	Saneringsplan [stortplaats ten noorden tankenpark tussen gebouw 2 en 27]	NZ040601512	99091300.R02	Krachtwerktuigen	09-02-2000
1087	Rokerijweg 5	NZ040600504	Sanerings evaluatie [inktfabriek]	NZ040601483	2004810DR03	KWA Bedrijfsadviseurs BV	10-07-2003
1088	Rokerijweg 5	NZ040600504	Saneringsplan 5 [PvA aanvullende maatregelen vlek C en D]	NZ040601611	4109150DR14	KWA Bedrijfsadviseurs BV	03-10-2023
1089	Rokerijweg 5	NZ040600504	Werkplan sanering [locatie E1, E2 en E3]	NZ040601544	1244.00/94.1134-B/FC/kl	Krachtwerktuigen	31-12-1994
1090	Rokerijweg 5	NZ040600504	Verkennd onderzoek [noordwestelijk terreindeel]	NZ040601500	97105900.R04	Krachtwerktuigen	09-01-1998
1091	Rokerijweg 5	NZ040600504	Verkennd onderzoek [nieuwbouw kantoor]	NZ040601502	633/WA93/D071/20498	Heidemij advies	30-04-1993
1092	Rokerijweg 5	NZ040600504	Sanerings evaluatie [6e interim evaluatierapport in situ BioSoil, A8/9, A13]	NZ040601489	5130.026	BioSoil	06-03-2000
1093	Rokerijweg 5	NZ040600504	Verkennd onderzoek [Hoekstra terrein]	NZ040601504	97105900.R08	Krachtwerktuigen	29-07-1998
1094	Rokerijweg 5	NZ040600504	Saneringsplan [locatie A8/9, A13]	NZ040601514	5130.007	BioSoil	27-11-1996
1095	Rokerijweg 5	NZ040600504	Monitoringsrapportage [oostelijk terreindeel]	NZ040601519	2709230DR01	Krachtwerktuigen	07-02-2008
1096	Rokerijweg 5	NZ040600504	Studie herkomst VOCI-verontreiniging	NZ040601478	Hz.5.6	Witteveen + Bos	31-07-1992
1097	Rokerijweg 5	NZ040600504	Verkennd onderzoek [nieuwbouw naverbrander - oostelijk terreindeel]	NZ040601516	98067000.R01	Krachtwerktuigen	24-03-1998
1098	Rokerijweg 5	NZ040600504	Sanerings evaluatie [13e interim evaluatierapport in situ BioSoil, A8/9, A13]	NZ040601495	5130.081	BioSoil	14-11-2003
1099	Rokerijweg 5	NZ040600504	Bijzonder inventariserend onderzoek [second opinion bodemonderzoeken en saneringsstrategieën]	NZ040601546	1244.00/94.1134-B/FC/kl	Krachtwerktuigen	31-10-1994
1100	Rokerijweg 5	NZ040600504	Verkennd onderzoek [oostelijk terreindeel]	NZ040601509	1244.00/96.1238/KOP/kl	Krachtwerktuigen	30-10-1996
1101	Rokerijweg 5	NZ040600504	Sanerings evaluatie 6 [voormalig gebouw 33]	NZ040601609	4111470DR04	KWA Bedrijfsadviseurs BV	28-07-2022
1102	Rokerijweg 5	NZ040600504	Sanerings evaluatie [locatie A8/9, A13]	NZ040601520	075783961:B	Arcadis BV	19-10-2011
1103	Rokerijweg 5	NZ040600504	Monitoringsrapportage [oostelijk terreindeel]	NZ040601518	2608930DR01	Krachtwerktuigen	11-01-2007
1104	Rokerijweg 5	NZ040600504	Orienterend bodemonderzoek [tankenpark tussen gebouw 2 en 27]	NZ040601511	98089900.R01	Krachtwerktuigen	04-06-1998
1105	Rokerijweg 5	NZ040600504	Nader onderzoek [inktfabriek]	NZ040601480	1244.00/96.1380-B/PPL/kl	Krachtwerktuigen	30-10-1996
1106	Rokerijweg 5	NZ040600504	Nader onderzoek [locatie A13]	NZ040601484	633/WA92/G119/12636	Heidemij Adviesbureau BV	30-09-1992
1107	Rokerijweg 5	NZ040600504	Verkennd onderzoek [noordwestelijk gelegen corridor]	NZ040601497	97105900.R03	Krachtwerktuigen	07-01-1998
1108	Rokerijweg 5	NZ040600504	Monitoringsrapportage [oostelijk terreindeel]	NZ040601515	2308870dr01	Krachtwerktuigen	19-01-2004
1109	Rokerijweg 5	NZ040600504	Sanerings evaluatie 6 [grondsanering 3m strook Havenstraat]	NZ040601610	1244.00/4109150DN03/PPL/ist	KWA Bedrijfsadviseurs BV	07-02-2023
1110	Rokerijweg 5	NZ040600504	Nader onderzoek [aantreffen VOCl bij sanering locatie A13]	NZ040601493	5130.070	BioSoil	02-10-2002
1111	Rokerijweg 5	NZ040600504	Nader onderzoek [riolering in Havenstraat t.h.v. locatie A13]	NZ040601488	7.406.002	Comon Services b.v.	09-12-1999
1112	Rokerijweg 5	NZ040600504	Sanerings evaluatie [2e interim evaluatierapport in situ BioSoil, A8/9, A13]	NZ040601485	5130.021	BioSoil	31-03-1998
1113	Rokerijweg 5	NZ040600504	Nader onderzoek [inktfabriek]	NZ040601482	2004810dr02.doc	KWA Bedrijfsadviseurs BV	28-09-2000
1114	Rokerijweg 5	NZ040600504	Sanerings evaluatie [4e interim evaluatierapport in situ BioSoil, A8/9, A13]	NZ040601486	5130.024	BioSoil	01-09-1999
1115	Rokerijweg 5	NZ040600504	Nader onderzoek [inktfabriek]	NZ040601481	1244.00/20048100.b01.doc/ppl	Krachtwerktuigen	29-06-2000
1116	Rokerijweg 5	NZ040600504	Sanerings evaluatie [locatie E1, E2 en E3]	NZ040601503	9418610D.R01	Krachtwerktuigen	18-11-1996
1117	Rokerijweg 5	NZ040600504	brf (briefrapport) [Hoekstra terrein]	NZ040601505	B.013324.B30.01	Gemeente Huizen	08-02-2002
1118	Rokerijweg 5	NZ040600504	Sanerings evaluatie [10e interim evaluatierapport in situ BioSoil, A8/9, A13]	NZ040601492	5130.064	BioSoil	04-03-2002
1119	Rokerijweg 5	NZ040600504	Nader onderzoek [begrenzing grondwaterverontreiniging BNI/GAD]	NZ040601508	9906300.R01	Krachtwerktuigen	30-09-1999
1120	Rokerijweg 5	NZ040600504	Verkennd onderzoek [gebouw 33, vml. zongordijnenfabriek]	NZ040601496	98089600.R03	Krachtwerktuigen	01-03-1999
1121	Rokerijweg 5	NZ040600504	Werkplan sanering [locatie E1, E2 en E3]	NZ040601545	1244.00/94.1861-B/KNA/kl	Krachtwerktuigen	31-07-1995
1122	Rokerijweg 5	NZ040600504	Verkennd onderzoek [voormalige gebouwen 27 en 40c]	NZ040601517	97211700.R03	Krachtwerktuigen	29-05-1998
1123	Rokerijweg 5	NZ040600504	Sanerings evaluatie [stortplaats ten noorden tankenpark tussen gebouw 2 en 27]	NZ040601513	20014400r01.doc	Krachtwerktuigen	21-04-2000
1124	Rokerijweg 5	NZ040600504	Historisch onderzoek 1 [alleen overzicht bodemonderzoeken - niet allemaal]	NZ040601477	B.013324.B01.01	Gemeente Huizen	06-03-2001
1125	Rokerijweg 5	NZ040600504	Sanerings evaluatie [12e interim evaluatierapport in situ BioSoil, A8/9, A13]	NZ040601494	5130.074	BioSoil	04-04-2003
1126	Rokerijweg 5	NZ040600504	Bouwstoffenbesluit [inktfabriek]	NZ040601490	0040029/mt	Milieutechniek Eemland BV	05-10-2000
1127	Rokerijweg 5	NZ040600504	Nader onderzoek [terreindeel gebouw 31/33]	NZ040601506	1244.00/96.1380-C/KNA/kl	Krachtwerktuigen	30-10-1996
1128	Rokerijweg 5	NZ040600504	Nader onderzoek [gebouw 27 - bemonstering diepe peilbuizen]	NZ040601479	633/WA92/H133/12636	Heidemij Adviesbureau BV	14-10-1992
1129	Rokerijweg 5	NZ040600504	Nader onderzoek [noordelijk terreindeel]	NZ040601543	R3482499.H01/RKO/RVB	Tauw Milieu BV	30-04-1996
1130	Rokerijweg 5	NZ040600504	Nader onderzoek [gemeentewerf, terreindeel gebouw 31/33]	NZ040601507	BO6188/MM	Milieutechniek Zonneveld & Verhoef BV	31-12-1996
1131	Rokerijweg 5	NZ040600504	Nader onderzoek [noordelijk terreindeel]	NZ040601498	1244.00/96.1380-A/PPL/kl	Krachtwerktuigen	30-10-1996
1132	Rokerijweg 5	NZ040600504	Sanerings evaluatie [8e interim evaluatierapport in situ BioSoil, A8/9, A13]	NZ040601491	5130.051	BioSoil	31-01-2001
1133	Rokerijweg 5	NZ040600504	Saneringsplan [noordelijk terreindeel]	NZ040601499	97027400.R03	Krachtwerktuigen	14-04-1997
1134	Rokerijweg 5	NZ040600504	Sanerings evaluatie [5e interim evaluatierapport in situ BioSoil, A8/9, A13]	NZ040601487	5130.025	BioSoil	14-10-1999
1135	Rokerijweg 5	NZ040600504	Saneringsplan [locatie E1, E2 en E3]	NZ040601501	633/WA92/G543/12640	Heidemij Adviesbureau BV	30-09-1992
1136	Rokerijweg 8 (Compuform - Snelder)	NZ040600327	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600176	BO8608	Milieutechniek ZVS Eemnes	28-02-1998
1137	Rozenstraat (Jongerden)	NZ040600328	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600081	3250047	Tauw	30-06-1992
1138	Rozenstraat 20	NZ040600721	brf (briefrapport) 1	NZ040601521	02.010002	Gemeente Huizen	02-08-2002
1139	Salland 2	NZ040600410	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600311	20050203	B.K. Ingenieurs & Milieuvadvisbureau	14-03-2005
1140	Schaepmanlaan	NZ040600466	Overig 1	NZ040600494	TMB/MKO/93-86/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
1141	Schaepmanlaan 20	NZ040600583	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600716	BO15232	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	16-07-2015
1142	Schaepmanlaan e.o. (reconstructie)	NZ040600590	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600752	813.047_01	Dibec b.v.	19-09-2013
1143	Schapendrift 3	NZ040600256	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600071	12505	Grondslag	30-07-2007
1144	Schipperstraat 3	NZ040600633	Historisch onderzoek 1	NZ040600817	HO18293	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	06-11-2018
1145	Schipperstraat 36A	NZ040600331	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600025	0119011/gl	Milieu Techniek Eemland	07-05-2001
1146	Schipperstraat 9-9A-9B	NZ040600332	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600227	0118035/gk	Milieu Techniek Eemland	04-05-2001
1147	Schokker 2	NZ040600311	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600127	BO5818	ZVS Eemnes BV	12-08-2005
1148	Schoolstraat 13	NZ040600594	Nader asbestonderzoek 1	NZ040601586	BOAS16019	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	08-02-2016
1149	Schoolstraat 13	NZ040600594	Verkennd asbest onderzoek 1	NZ040601587	BOAS15216	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	07-07-2015
1150	Schoolstraat 13	NZ040600594	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600758	BO15182	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	03-06-2015
1151	Schoolstraat 13	NZ040600594	Nader bodemonderzoek conform de NEN 5707 aan de Schoolstraat 13 te Huizen	NZ040601619	BOAS16019	Milieutechiek ZVS Eemnes Bv	08-02-2016
1152	Schoolstraat 8-34	NZ040600771	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601629	25.23.00193	SGSSearch	05-07-2023

Nr	Locatiennaam	Locatiecode	Onderzoeksnaam	Nazcacode	Rapportnummer	Rapportauteur	Rapportdatum
1153	Seringstraat 23a	NZ040600333	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600178	B3786927	Tauw	14-09-1999
1154	Sijsjesberglaan	NZ040600469	Overig 1	NZ040600352	TMB/MKO/93086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
1155	Sijsjesberglaan 4	NZ017500025	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600559	BO8283	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	10-09-2008
1156	Sloep	NZ040600441	Overig 1	NZ040600134	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
1157	Sparrenlaan 4	NZ040600520	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600579	11012.389	Van der Poel Milieu BV	01-12-2010
1158	Sparrenlaan naast 5	NZ040600334	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600247	0046048	Milieu Techniek Eemland BV	17-11-2000
1159	Spille Kankerseweg (hoek Dr. Kuyperslaan)	NZ040600335	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600180	1.373.986	Tauw	02-04-1991
1160	Stad en Lande	NZ017500059	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ000000014	102126/JPR	Mateboer Milieutechniek BV	16-12-2010
1161	Stad en Lande	NZ017500059	Nader onderzoek [VOCI verontreiniging]	NZ040601522	JM/53br14/21027	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	21-08-2014
1162	Stad en Lande	NZ017500059	Nader onderzoek 1	NZ040600687	PW/53br14/21012	Milieu techniek ZVS	21-07-2014
1163	Stadspark (kinderboerderij)	NZ040600336	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600284	17795-22113	Oranjewoud	30-04-1994
1164	Sterreboslaan 1	NZ040600666	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040601252	BO20055	Milieu techniek ZVS Eemnes BV	24-02-2020
1165	Sterreboslaan 10	NZ040600659	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040601243	1900753A00-R19-202	RPS advies- en ingenieursbureau bv	20-02-2019
1166	Sterreboslaan 5	NZ040600515	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600616	20101422/RSIE	Geofox-Lexmond	01-07-2010
1167	Sterreboslaan 6	NZ040600338	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600082	26.1	Witteveen + Bos	28-02-1993
1168	Sterreboslaan 9	NZ040600337	Monitoringsrapportage 1	NZ040600600	A0700050-2	BMC-Bodemconsult v.o.f.	31-12-2007
1169	Sterreboslaan 9	NZ040600337	Nader Onderzoek 1	NZ040600245	A010430-1	BMC-Bodemconsult v.o.f.	12-06-2002
1170	Stortplaats de Eng	NZ040600339	Natural Attenuation optie stortplaats	NZ040600400	210100-001	Bodemzorg	14-05-2001
1171	Stortplaats de Eng	NZ040600339	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600399	2383NH/185/01	Prov. waterstaat N-Holland	30-06-1983
1172	Stortplaats de Eng	NZ040600339	Natural Attenuation onderzoek	NZ040601602	38958/R125/MdJ/DenB	Royal Haskoning	07-12-2001
1173	Stortplaats de Eng	NZ040600339	Monitoringsrapportage 1 [eindonderzoek grondwater]	NZ040601601	185/0001/NH.0406.0001	Bodemzorg	01-03-2005
1174	Stortplaats de Eng	NZ040600339	Monitoringsrapportage 1 [monitoringsinfrastructuur]	NZ040601603	1085380/NH/185/0001	Iwaco	13-01-2000
1175	Stortplaats de Eng	NZ040600339	brf (briefrapport) 1	NZ040601323	WBro-73399	Iwaco	31-07-1998
1176	Stortplaats de Eng	NZ040600339	Deklaagonderzoek NAVOS	NZ040601600	AdW/NvW/2003.00540/BOD	Bodemzorg	01-07-2003
1177	Stortplaats de Eng	NZ040600339	Nader onderzoek 1	NZ040601324	9M2193	Royal Haskoning	24-06-2003
1178	Studiosstraat	NZ040600453	Overig 1	NZ040600137	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
1179	Studiosstraat 2	NZ040600340	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600108	BO2970	ZVS Eemnes BV	17-12-2002
1180	Studiosstraat 46 (school)	NZ040600341	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600250	9745187	PRS	28-11-1997
1181	Stukkenlaan 1A	NZ040600503	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600428	06-3089	Holland milieu techniek	02-07-2007
1182	Stukkenlaan 2A	NZ040600135	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600435	9814068/FB	Milieu Techniek Eemland	03-04-1998
1183	Stukkenlaan 5	NZ040600663	Nul- of Eindsituatieonderzoek 1	NZ040601248	19-2107	Linge Milieu BV	25-09-2019
1184	Stukkenlaan 6	NZ040600566	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600703	15-2050	Linge Milieu BV	11-06-2015
1185	Stukkenlaan 7	NZ040600429	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600500	0603024/rl	Acorius Advies	31-01-2006
1186	Stuurboord 59	NZ040600722	brf (briefrapport) 1	NZ040601523	2001-22105	Provincie Noord-Holland	28-06-2001
1187	Stuurboord 62	NZ040600480	Evaluatie Sanering 1	NZ040600119	4604-86985	Oranjewoud	26-10-1999
1188	Stuurboord 62	NZ040600480	Sanerings Plan 1	NZ040600518	9560-86444	Oranjewoud	28-02-1997
1189	Stuurboord 62	NZ040600480	Evaluatie Sanering 2	NZ040600067	100039	Oranjewoud	06-09-2003
1190	Stuurboord 62	NZ040600480	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600429	EM070200/JKR/rap1	IDDS BV	04-12-2007
1191	Stuurboord 62	NZ040600480	Nader Onderzoek 1	NZ040600469	9560-86444	Oranjewoud	28-02-1997
1192	Stuurboord 62	NZ040600480	brf (briefrapport) 1	NZ040601525	97.010503	Gemeente Huizen	11-06-1997
1193	Stuurboord 62	NZ040600480	Verkenndend onderzoek NVN 5740 2	NZ040601526	169019	Oranjewoud	14-11-2006
1194	Stuurboord 62	NZ040600480	Verkenndend onderzoek [ondergrondse afgewerkte olietank]	NZ040601524	BO6088/WM	Milieu techniek Zonneveld & Verhoef BV	30-06-1996
1195	't Merk 00 [hoek 't Merk, Gemeenlandslaan]	NZ040600723	Bouwstoffenbesluit [indicatieve bemonstering depot grond]	NZ040601527	B.019463.B01.01	Tauw Infra Consult BV	11-09-1992
1196	Taandersdwarweg 11/Valkenaarstraat 18	NZ040600344	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600299	ER020919	Flevo Geotechniek Lelystad	21-07-2003
1197	Taanderstraat 3	NZ040600651	Partijkuring grond 1	NZ040600863	26706	Grondslag	07-02-2017
1198	Thomas Mooresingel 00	NZ040600724	Bouwstoffenbesluit [depot]	NZ040601528			
1199	Thorbeckestraat 2 (Schaepmanlaan 11, Van der Bruggenschool)	NZ040600421	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600588	20050597	B.K. Ingenieurs & Milieuadviesbureau	16-08-2005
1200	Thorbeckestraat 2 (Schaepmanlaan 11, Van der Bruggenschool)	NZ040600421	Partijkuring grond 1	NZ040600725	20050691	B.K. Ingenieurs & Milieuadviesbureau	11-10-2005
1201	Thorbeckestraat 2 (Schaepmanlaan 11, Van der Bruggenschool)	NZ040600421	ASB - asbest onderzoek NEN 5707 1	NZ038800001	BO13045	Milieu techniek ZVS Eemnes BV	07-02-2013
1202	Thorbeckestraat 2 (Schaepmanlaan 11, Van der Bruggenschool)	NZ040600421	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600726	BO12350	Milieu techniek ZVS Eemnes BV	03-12-2012
1203	Thorbeckestraat 2 (Schaepmanlaan 11, Van der Bruggenschool)	NZ040600421	Aanvullend (brief)rapport	NZ038800002	PW/53br13/20411-2	Milieu techniek ZVS Eemnes BV	05-04-2013
1204	Thorbeckestraat 2 (Schaepmanlaan 11, Van der Bruggenschool)	NZ040600421	Partijkuring grond 2	NZ038800003	PK12354	Milieu techniek ZVS Eemnes BV	30-11-2012
1205	Thorbeckestraat 2 (Schaepmanlaan 11, Van der Bruggenschool)	NZ040600421	avr (aanvullend rapport) 2	NZ040601529	PW/53br13/20411	Milieu techniek ZVS Eemnes BV	25-03-2013
1206	Transportweg 1 (Tennishal)	NZ040600345	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600436	BO6033	Milieu techniek Zonneveld en Verhoef BV	30-04-1996
1207	Treiler	NZ040600452	Overig 1	NZ040600136	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
1208	Trekkerweg 3	NZ040600346	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600214	99.4324.01	de Bondt	29-01-1999
1209	Troelstralaan 12	NZ040600725	Verkenndend onderzoek NVN 5740 1	NZ040601530	357919/954	Centrilab	18-12-1995
1210	Trompstraat 1	NZ040600743	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040601557	BO423258	Milieu techniek ZVS Eemnes BV	31-08-2023
1211	Trompstraat 3 (school)	NZ040600347	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600419	383010/19	Gemeente Huizen	31-12-1988
1212	Trompstraat 4-12	NZ040600348	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600304	GH03070	Groenholland BV	26-09-2003
1213	Tuinstraat 12-14	NZ040600607	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600786	BO17061	Milieu techniek ZVS Eemnes BV	20-07-2017
1214	Tuinstraat 4	NZ040600606	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040600784	BO13107	Milieu techniek ZVS Eemnes BV	03-05-2013
1215	Tuinstraat 7	NZ040600427	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600358	05-3007 V01	Hak Milieu techniek BV	19-01-2005
1216	Tuinstraat 9 en 15	NZ040600425	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600547	0011039	Milieu Techniek Eemland	15-03-2000
1217	Twickel, speelplaats	NZ040600350	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600160	BB/98.4324.09	de Bondt	28-08-1998
1218	Vaarboom/Nautisch kwartier	NZ017500065	Indicatief onderzoek 1	NZ017500003	-	VOF De Vrijheid	13-07-2011
1219	Vaarboom/Nautisch kwartier	NZ017500065	Sanerings evaluatie 1	NZ017500002	MKB11034	Marvin BV Milieu techniek	14-02-2011
1220	Valkenaarstraat 109a	NZ040600726	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	NZ040601532	BO2795	Milieu techniek ZVS Eemnes BV	30-04-2002
1221	Valkenaarstraat 18/ Taanderdwarweg 11	NZ040600765	Verkenndend en nader Bodemonderzoek ter plaatse van Valkenaarstraat 18/ Taanderdwarweg 11 te Huizen	NZ040601620	FA14394 / ER020919	Eco Reest	21-07-2003
1222	Valkenaarstraat 22-22a	NZ040600351	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600507	0118037/gk	Milieu Techniek Eemland	04-05-2001
1223	Valkenaarstraat 24	NZ040600352	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600179	630566	Tukkers	25-06-1996
1224	Valkenaarstraat 29	NZ040600353	Verkenndend Onderzoek 1	NZ040600083	Hz.19.1	Witteveen + Bos	31-10-1992

Nr	Locatiennaam	Locatiecode	Onderzoeksnaam	Nazcacode	Rapportnummer	Rapportauteur	Rapportdatum
1225	Valkenaarstraat 29	NZ040600353	Evaluatie Sanering 1	NZ040600181	M93.160	B.K. Ingenieurs & Milieuadviesbureau	29-11-1993
1226	Valkenaarstraat 51/Melkgweg 36-74	NZ040600354	Oriënterend Onderzoek 1	NZ040600229	0119005/gk	Milieu Techniek Eemland	07-05-2001
1227	Valkenaarstraat 72	NZ040600355	Oriënterend Onderzoek 1	NZ040600303	0331019/ab	Acorius Advies	30-07-2003
1228	Valkenaarstraat 73-75	NZ040600356	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600305	02.4001.13/01/TMB	Aveco de Bondt	20-12-2002
1229	Valkenaarstraat 93	NZ040600357	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600517	3563936	Tauw	28-02-1997
1230	Valkenaarstraat eo [reconstructie]	NZ040600614		NZ040600794	815.006_03	Dibec b.v.	13-03-2015
1231	Valkenaarstraat to 119/121	NZ040600358	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600023	M97.0082	B.K. Ingenieurs & Milieuadviesbureau	07-04-1997
1232	Valkenaarstraat to 119/121	NZ040600358	Nader Onderzoek 1	NZ040600186	M98.0229	B.K. Ingenieurs & Milieuadviesbureau	10-11-1998
1233	Valkeveenselaan 20	NZ040600359	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600295	02/0741	Bodemstaete BV	06-11-2002
1234	Valkeveenselaan 32	NZ040600360	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600283	3194	Grondslag	01-05-1997
1235	Valkeveenselaan 32-38-40	NZ040600361	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600508	3240053	Tauw	30-09-1992
1236	Van der Duyn van Maasdamlaan 13	NZ040600265	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600004	M00.1144/ML	Tjaden	06-07-2000
1237	Van der Duyn van Maasdamlaan 15	NZ040600736	Verkennd onderzoek NEN 5740 [tank]	NZ040601583	21-2157	Linge Milieu BV	21-12-2021
1238	Van der Duyn van Maasdamlaan 30	NZ040600395	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600867	1407803A	P&J Milieu BV	18-02-2019
1239	Van der Duyn van Maasdamlaan 30	NZ040600395	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600268	98256	Landview Bodemonderzoek en Milieu	30-06-1998
1240	Van der Duyn van Maasdamlaan 30	NZ040600395	Nader Onderzoek 1	NZ040600090	9948A09	de Bondt	02-12-1999
1241	Van Hogendorplaan 00 [reconstructie]	NZ040600589	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600751	813.047_02	Dibec b.v.	05-12-2013
1242	Van Hogendorplaan 46	NZ040600362	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600026	BO2939	Milieutechniek ZVS Eemnes	30-11-2002
1243	Van Hogendorplaan 60	NZ040600364	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600191	BO2939	Milieutechniek ZVS Eemnes	30-11-2002
1244	Van Hogendorplaan 44	NZ017500027	BOOT 1	NZ040600590	09-2212	Linge Milieu BV	04-11-2009
1245	Van Limburg Stirumstraat 13	NZ040600365	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600230	6400523	Centrilab	19-01-1996
1246	Van Speykstraat_Lumeystraat	NZ040600574	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600707	813.024_01	Dibec b.v.	19-04-2013
1247	Veldweg 14	NZ040600367	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600511	BO5122/WM/AS	Milieutechniek Zonneveld en Verhoef BV	30-06-1995
1248	Veldweg 14	NZ040600367	Evaluatie Sanering 1	NZ040600512	PW/53br01/11769	ZVS Eemnes BV	28-08-2002
1249	Verdilaan 15	NZ040600369	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600317	01.28.004.BR.01	AMOS Milieu techniek bv	14-08-2001
1250	Vermeerstraat-Dr. Kuyperlaan	NZ040600370	Oriënterend Onderzoek 1	NZ040600012	123436	Tauw	15-04-1992
1251	Vierde Kwadrant	NZ040600371	Verkennd Onderzoek 6	NZ040600541	99.4324.04/06_M-372	de Bondt	05-08-1999
1252	Vierde Kwadrant	NZ040600371	Verkennd Onderzoek 5	NZ040600540	98.4324.07	de Bondt	28-08-1998
1253	Vierde Kwadrant	NZ040600371	Verkennd Onderzoek 3	NZ040600011	96.4324.01	de Bondt	13-07-1996
1254	Vierde Kwadrant	NZ040600371	Verkennd Onderzoek 4	NZ040600291	B3481670.D01/AHU	Tauw	27-02-1996
1255	Vierde Kwadrant	NZ040600371	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600582	03751/P	Grontmij	31-03-1993
1256	Vierde Kwadrant	NZ040600371	Verkennd Onderzoek 2	NZ040600544	45161	Grontmij	20-10-1994
1257	Vierde Kwadrant	NZ040600371	Verkennd Onderzoek 7	NZ040600456	BO 4779	ZVS Eemnes BV	04-08-2004
1258	Vijfhoekstraat 26A-32C	NZ040600372	Verkennd onderzoek [voormalig garageterrein]	NZ040601534	852817	Chemielinco	20-11-1985
1259	Vijfhoekstraat 26A-32C	NZ040600372	brf (briefrapport) 1	NZ040601533	02.009999	Gemeente Huizen	02-08-2002
1260	Vijfhoekstraat 4	NZ040600373	Oriënterend Onderzoek 1	NZ040600319	0119007/gk	Milieu Techniek Eemland	07-05-2001
1261	Vijfhoekstraat 51	NZ040600727	brf (briefrapport) 1	NZ040601535	2001-25678	Provincie Noord-Holland	09-11-2001
1262	Visserstraat 26	NZ040600375	Oriënterend Onderzoek 1	NZ040600433	0119011/gk	Milieu Techniek Eemland	07-05-2001
1263	Visserstraat 31	NZ040600376	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600341	21.1	Witteveen + Bos	31-12-1992
1264	Visserstraat 34	NZ040600447	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600369	BO6732	ZVS Eemnes BV	19-05-2006
1265	Visserstraat 48	NZ040600374	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600320	950124	Milieu Techniek Eemland	30-01-1995
1266	Visserstraat 48	NZ040600374	Evaluatie Sanering 1	NZ040600189	VDH B.311	Herman van der Heiden BV	01-06-1996
1267	Visserstraat 50	NZ040600379	Oriënterend Onderzoek 1	NZ040600221	0123004	Milieu Techniek Eemland	05-06-2001
1268	Vletstraat 11	NZ040600380	Oriënterend Onderzoek 1	NZ040600016	0119051	Milieu Techniek Eemland	11-05-2001
1269	Vletstraat 18	NZ040600745	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601560	2023-0021	Vlam Bodem Advies BV	15-02-2023
1270	Vletstraat 8	NZ040600728	brf (briefrapport) 1	NZ040601536	2001-22103	Provincie Noord-Holland	28-06-2001
1271	Vlie 14-16	NZ017500009	Nader onderzoek 1	NZ040600564	BO6891	Milieu techniek ZVS Eemnes	01-10-2006
1272	Vliegheiweg 7	NZ040600735	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601547	215593/R01	Ortageo Noordoost B.V.	04-10-2021
1273	Vliegheiweg 9	NZ040600482	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600327	BO6725	ZVS Eemnes BV	11-05-2006
1274	Voorbaan 32	NZ040600759	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601598	BO18134	Milieu techniek ZVS Eemnes BV	11-06-2018
1275	Voorbaan 32	NZ040600759	Sanerings evaluatie 1	NZ040601608	2021-007107	PJ Milieu BV	27-09-2022
1276	Voormaat 00	NZ040600572	Indicatief onderzoek 1	NZ040600705	633301-5007-002	Dibec b.v.	15-07-2013
1277	Vooronder (plantsoen)	NZ040600477	Evaluatie Sanering 1	NZ040600326	06-3099	Holland milieutechniek	27-07-2006
1278	Vrouwenzand 81-83 (calamiteit)	NZ040600512	Indicatief onderzoek 1	NZ040600562		Gemeente Huizen	
1279	Vrouwenzand 81-83 (calamiteit)	NZ040600512	brf (briefrapport) 1	NZ040601537	B.017727.B01.01	Gemeente Huizen	14-05-2010
1280	Wadden (Spaanderbank, "de Wadden")	NZ040600381	Oriënterend Onderzoek 1	NZ040600375	WW/gve 303484 t/m 486	Centrilab	29-06-1990
1281	Want	NZ040600458	Overig 1	NZ040600139	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
1282	Warande (kinderboerderij)	NZ040600571	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600702	815.033_01	Dibec b.v.	11-09-2015
1283	Warandeburgstraat ong [Lidl supermarkt]	NZ040600613	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600793	20155115/R01		29-04-2016
1284	Watergebiedsplan (WGP) Huizen [4 duikers]	NZ040600652	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600864	GM-0086615	Grontmij	03-01-2013
1285	Waterstraat 10	NZ040600729	Historisch onderzoek 1	NZ040601538	UIT0802926	Gemeente Huizen	26-06-2008
1286	Waterstraat 2	NZ040600443	Nader Onderzoek 1	NZ040600162	99.4324.05/MT	de Bondt	17-08-1999
1287	Waterstraat 2	NZ040600443	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600161	99.4324.03/MT	de Bondt	12-07-1999
1288	Waterstraat 6	NZ040600383	Oriënterend Onderzoek 1	NZ040600226	0119053	Milieu Techniek Eemland	11-05-2001
1289	Weideweg	NZ040600058	Overig 1	NZ040600480	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
1290	Weideweg (Grasweg, Maaiersweg)	NZ040600385	Oriënterend Onderzoek 1	NZ040600093	383010/19	Gemeente Huizen	31-12-1988
1291	Weideweg 32	NZ040600730	brf (briefrapport) 1	NZ040601539	2001-24324	Provincie Noord-Holland	03-08-2001
1292	Werkhaven (ong.)	NZ040600540	Nul situatieonderzoek 1	NZ040600649	BO12134	Milieu techniek ZVS Eemnes BV	16-05-2012
1293	Westhove 2-52	NZ040600406	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600587	GH04010	Groenholland BV	08-03-2004
1294	Wilhelmina Druckerhof 2	NZ040600733	Bijzonder inventariserend onderzoek [sonderingsonderzoek]	NZ040601541	32903	IJsselmeerbeton funderingstechnologie	01-04-1998
1295	Witte de Withstraat 21	NZ040600734	brf (briefrapport) [lekkende auto oprit]	NZ040601542	02.001777	Gemeente Huizen	14-02-2002
1296	Woensbergweg 1	NZ040600388	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600185	88990068/110	Fugro-Ecolyse BV	07-07-1999

Nr	Locatiennaam	Locatiecode	Onderzoeksnaam	Nazcacode	Rapportnummer	Rapportauteur	Rapportdatum
1297	Woensbergweg 5	NZ040600389	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600260	19494-87933	Oranjewoud	07-10-1999
1298	Woensbergweg 5	NZ040600389	Evaluatie Sanering 1	NZ040600261	BS0228	ZVS Eemnes BV	01-10-2000
1299	Woensbergweg 5	NZ040600389	Verkennd Onderzoek 2	NZ040600509	0103044/hb	Milieu Techniek Eemland BV	18-01-2001
1300	Woensbergweg 5	NZ040600389	Verkennd Onderzoek 3	NZ040600001	010225	Almad Eco bv	31-03-2001
1301	Wolfskamer (asbest)	NZ017500066	Nader onderzoek (asbest) 1	NZ017500004	R001-4829824HVR-agv-V01-NL	Tauw	27-01-2012
1302	Wolfskamer (sportpark)	NZ040600549	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600710	812.050_01	Dibec b.v.	24-07-2012
1303	Wolfskamer [nieuwbouw appartementen]	NZ040600776	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601637	BO425224	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	22-04-2025
1304	Zeeweg 19-27	NZ040600021	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600046	945102	PRS	16-01-1995
1305	Zeeweg 26A/28/A	NZ040600392	Orienterend Onderzoek 1	NZ040600409	0120002	Milieu Techniek Eemland	14-05-2001
1306	Zeeweg 37	NZ040600739	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040601551	BO422215	Milieutechniek ZVS Eemnes BV	24-02-2022
1307	Zeeweg 8	NZ040600650	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600862	1621201A	P&J Milieu BV	29-04-2016
1308	Zeisweg (hoek Bovenweg, VISIO)	NZ040600393	Verkennd Onderzoek 2	NZ040600109	X08518-050	Fugro Milieu Consult bv	28-02-2003
1309	Zeisweg (hoek Bovenweg, VISIO)	NZ040600393	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600385	3305775.I01/RKO	Tauw	13-10-1993
1310	Zuiderzee (groenstrook)	NZ040600489	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600345	BO7627	ZVS Eemnes BV	15-02-2007
1311	Zwarte Bergweg	NZ040600471	Overig 1	NZ040600324	TMB/MKO/93-086/120	Aveco de Bondt	02-06-2003
1312	Zwarte Bergweg 4	NZ017500019	Verkennd onderzoek NEN 5740 1	NZ040600574	BO9092	Milieutechniek ZVS eemnes BV	25-03-2009
1313	Zwarte Bergweg 8	NZ040600394	Verkennd Onderzoek 1	NZ040600100	1298/ZW-Berg/197rapp	Herman v.d. Heiden bv	23-03-1999