

Oostgaag 2

- Oorspr. functie* : Tuinderswoning  
*Huidige functie* : Woning  
*Omschrijving* : Woonhuis bestaande uit begane grond, kapverdieping en vliering onder zadeldak.  
*Gevels* : Asymmetrisch ingedeeld met toegang aan de zijgevel. Grauwe baksteen, gemetseld in sierverband: per laag samengesteld uit eenheden van twee strekken met een kop, met iets verdiepte voeg.  
*Bijzonderheden* : Kozijnen met draairamen en bovenlichten met glas-in-lood. De gevel aan de Gaagzijde heeft een cirkelvormige erker.  
*Dak* : Zadeldak met geknikte dakvoet, afgedekt met verbeterde holle pan, gesmoord.  
*Bijgebouwen* : Een schuur met zadeldak. Deze schuur is gebouwd na 2009 op de fundering van het ketelhuis met bouwjaar 1978.  
*Bijzonderheden:* : De directe omgeving van het pand is veranderd. De moderne kassen van het tuinbouwbedrijf waar de tuinderswoning bij hoorde zijn gesloopt. Het pand ligt nu aan de rand van het moderne buurtschap Maaslandse Dam. Het perceel wordt van de andere woonpercelen gescheiden door een sloot.  
*Motivatie* : Karakteristiek voor periode, vrijwel gaaf.  
*Bouwjaar* : Circa 1930  
*Score* : 13

**Perceel:** : **MLD 00 | 909**



2021-09663 (BIJLAGE)