



's Herenstraat 43

- Oorspr. Functie* : Atelier/werkplaats.
- Huidige functie* : Bergruimte en recreatieve ruimte.
- Alg. omschrijving* : Object op rechthoekige plattegrond met verdieping en zolder. Object hoort bij de woning 's Herenstraat 43. De nokoriëntatie staat haaks op die van de woning.
- Gevels* : De gevels zijn opgetrokken uit handvormstenen in kruisverband gemetseld en zowel aan binnen als buitenzijde wit gepleisterd. De gevel aan de tuinzijde is onlangs opnieuw gepleisterd, waarbij de pleisterlaag om de muurankers is aangebracht zodat deze nog zichtbaar zijn.
- Origineel voegwerk* : Nvt.
- Vensters/deuren* : De gevel aan de tuinzijde telt op de begane grond een deuropening en daarnaast een negenruits schuifvenster. In de verdiepingslaag onder de kap bevindt zich aan de tuinzijde nog een zesruits venster en in de kap zijn twee dakramen aangebracht.
- Originele kozijnen* : De kozijnen van respectievelijk het zes- en negenruits venster ogen uit de bouwtijd maar betreffen hergebruikte kozijnen en vensters van een vroegere bouwperiode.
- Dak* : Het betreft een half schilddak, bedekt met oude Hollandse pannen.
- Bijzonderheden* : Het object heeft elementen uit zowel eind 18^e eeuw als tweede helft 19^e eeuw. Er is een afdak tegen de gevel aan de tuinzijde geplaatst. Zowel de bepleistering als het afdak hebben ogenschijnlijk geen irreversibele schade aan de gevel aangebracht.
- Architect* : Onbekend.
- Motivatie* : Op de kadastrale minuutkaart (1811 – 1832) komt al een huis met schuur of atelier voor op dit perceel en in de bijbehorende Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel staat als eigenaar/bewoner vermeld; Matje van den Berg met als beroep

naaister. Echter geeft de redengevende beschrijving van het pand aan de 's Herenstraat 43 aan dat dit is gebouwd tussen 1875 en 1900. Dit doet vermoeden dat in de tweede helft van de 19^e eeuw grondige verbouwingen hebben plaatsgevonden aan zowel woning als atelier. Wij hebben in ieder geval op de kadastrale hulpkaart uit 1885 teruggevonden dat de woning in volume is vergroot aan de achterzijde en uit de hulpkaart uit 1886 dat de gevel van het atelier aan de tuinzijde is verlegd richting het pand, waardoor het volume van het atelier is vergroot. Hierdoor ontstaat het beeld dat er reeds in de 18^e eeuw een huis met schuur of atelier heeft gestaan maar dat in ieder geval de zijgevel van het huis rond 1885 is vervangen en kort daarop het atelier is vergroot en dat bij deze verbouwing waarschijnlijk materialen van de oude zijgevel van de woning zijn gebruikt. Dit zorgt voor een hoge ensemblewaarde tussen huis en schuur. Gekoppeld aan de bouwhistorische gelaagdheid van de schuur achten wij het van een hoge monumentale waarde. Zeer gaaf, karakteristiek voor de periode en hoge ensemblewaarde met het woonhuis.

Bouwstijl/-jaar : Traditioneel ambachtelijk met zowel 18^e als 19^e eeuwse elementen.

Score : **15**