

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] [REDACTED]@ groningen.nl>  
**Verzonden:** maandag 12 juni 2023 11:54  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** FW: Wabo onderzoek en aanpalende onderzoeken waterpartij Merodegraft  
**Bijlagen:** R001-1291565RJU-V01-sla-NL.pdf

Bijgaande het onderzoek Merodegraft.

Met vriendelijke groeten,

---

**Van:** [REDACTED]@ groningen.nl>  
**Verzonden:** maandag 12 juni 2023 11:38  
**Aan:** [REDACTED]@ groningen.nl>; [REDACTED]@ groningen.nl>  
**Onderwerp:** Wabo onderzoek en aanpalende onderzoeken waterpartij Merodegraft

Moi [REDACTED] en [REDACTED]

Ik heb de rapportage ontvangen en bijgevoegd. Onderstaand per onderdeel een beknopte samenvatting.

#### **Waterbodem en vaste bodem**

In kwalitatieve zin is sprake van industriebagger in geval van bagger activiteit en toepassing op landbodern. Dat is eenduidig voor zowel de noordelijke als de zuidelijke vijver. De vaste waterbodem voldoet grotendeels aan de norm: 'achtergrondwaarde'. Alleen van vak 6 is de vaste waterbodem ook industriekwaliteit.

#### **Voedselrijkheid**

De verhouding tussen ijzer/fosfor is hoog. Dit resulteert in een lage kans op nalevering van fosfor. De eutrofiëring van voedsel uit het slib is laag.

#### **Oppervlaktewater**

De waterkolom boven het slib is gemeten tussen 0,7 en 1,0 meter. Het oppervlaktewater is onderzocht op een aantal parameters uit de kaderrichtlijn water. Dit aangepaste onderzoekpakket is tot stand gekomen in overleg met het Waterschap.

Tauw heeft hier geen conclusies aan verbonden. De reden daarvan is omdat er gedurende een kalenderjaar verschillen kunnen ontstaan als gevolg van veranderende condities. Om een representatief beeld te verkrijgen van de oppervlaktewaterkwaliteit zou dus een meetreeks door de seizoenen heen nodig zijn. Ook is de doorzicht van het water gemeten (op 3 plaatsen). Deze varieerde van 35 tot 37 cm.

#### **Ontploffbare oorlogsresten invasieve exoten en oeverbeschoeiing**

Locatie is onverdacht op het voorkomen van OO. Tijdens het veldwerk en de inventarisatie van de wal beschoeiingen zijn geen invasieve exoten aangetroffen. Voor een beknopte weergave van de aangetroffen type oevers en oeverbeschoeiing zie paragraaf 2.4 van bijgevoegde rapportage.

#### **Kortom:**

- De milieuhygiënische kwaliteit van het slib voldoet aan de norm: 'industrie'. Betekend echter niet dat er slib of grond van elders mag worden toegepast die voldoet aan norm 'industrie'. Toepassen van slib of grond dat voldoet aan de norm: 'achtergrondwaarde of wonen' is - vanuit de lokale ambitie voor dit gebied - wel mogelijk. Herschikken van het slib binnen de waterpartij is wel mogelijk.
- De eutrofiëring van voedsel uit het slib is laag.

- De waterkwaliteit is op 2 plaatsen gemeten en de resultaten zijn weergegeven in bijlage 8
- Doorzicht oppervlaktewater varieerde van 35 tot 37 cm.
- Geen invasieve exoten aangetroffen.
- Geen asbesthoudende beschoeiingen aangetroffen.

Verwacht jullie eerst voldoende te hebben geïnformeerd.

Met groeten

Gemeente Groningen

t 8 m | @ groningen.nl | i gemeente.groningen.nl

Postbus 7081, 9701 JB Groningen

Gedempte Zuiderdiep 98, Groningen | Aanwezig maandag t/m vrijdag