



Wij, verbalisanten, zijn door de woning heen gelopen. Hierbij hebben wij diverse foto's gemaakt. Wij, verbalisanten, zagen een woonkamer met een open keuken. Vanuit de woonkamer waren er deuren naar slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3, slaapkamer 4, de meterkast, de badkamer en het toilet.

Hierop zijn wij, verbalisanten, met vervolg gegaan.

### **Brandveiligheid**

Wij, verbalisanten, zagen dat er in de woning een blusdeken, brandblusser en een rookalarm aanwezig was.

Dit proces-verbaal is door ons opgemaakt, gesloten en getekend te Beverwijk op vrijdag 6 maart 2026.

Op ambtsbelofte,

5.1.2.e [redacted] (5.1.2.e)


5.1.2.e [redacted]

Op ambtsbelofte,

5.1.2.e [redacted] (5.1.2.e)

5.1.2.e [redacted]

Bijlage 1: Plattegrond



5.1.2.e



5.1.2.e

