



PROCES – VERBAAL van bevindingen

Op donderdag 23 oktober 2025, omstreeks 18:22 uur, verklaren wij, ^{5.1.2.e} ^{5.1.2.e} (^{5.1.2.e}) integraal handhaver, BOA-aktenummer ^{5.1.2.e} en ^{5.1.2.e} (^{5.1.2.e}) integraal handhaver, BOA-aktenummer ^{5.1.2.e} werkzaam bij de gemeente Beverwijk, buitengewoon opsporingsambtenaar, zoals bedoeld in "Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar", welke geldt voor de opsporing van feiten, zoals genoemd in "Hoofdstuk 6.4. Domein 1. Openbare Ruimte" van de "Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar", tevens toezichthouder openbare ruimte, als bedoeld in "artikel 5.11 van de Algemene Wet Bestuursrecht" en "artikel 18.6 van de Omgevingswet";

Bevindingen

Wij, verbalisanten, bevonden ons op donderdag 23 oktober 2025, omstreeks 18:22 uur, op de openbare weg in uniform gekleed en met handhaving en toezicht belast. Naar aanleiding van een verzoek tot controle vanuit team Leefomgeving van de gemeente Beverwijk, in verband met een verdenking van een overtreding van het omgevingsplan, bevonden wij ons bij Meerstraat 92N 1941 JD te Beverwijk.

Wij, verbalisanten, klopten aan bij de voordeur, waarna er open werd gedaan door een bewoner. Wij, verbalisanten, hoorde dat hij de Nederlandse taal niet machtig was. Tijdens de controle troffen wij in de woning een persoon aan.

Ik, verbalisant ^{5.1.2.e}, gaf in de Engelse taal het doel van onze controle aan. Wij, verbalisanten, hebben doormiddel van een vragenlijst, welke door een beëdigd tolk is vertaald naar het ^{5.1.2.e} persoon 1 uitgevraagd. Hieruit bleek:

- ^{5.1.2.e}
-
-
-
-
-
-
-

Wij, verbalisanten, zijn door de woning heen gelopen. Hierbij hebben wij diverse foto's gemaakt. Wij, verbalisanten, zagen een hal, met een deur naar slaapkamer 1, een deur naar de douche en een deur naar de wc. Verderop in de gang zagen wij nog een deur naar slaapkamer 2. In het midden zagen wij een keuken met een eettafel tegen de muur aan.

Hierop zijn wij, verbalisanten, met vervolg gegaan.

Brandveiligheid

Wij, verbalisanten, zagen dat er in de woning blusdeken, brandblusser en rookmelders aanwezig waren.

Dit proces-verbaal is door ons opgemaakt, gesloten en getekend te Beverwijk op donderdag 23 oktober 2025.

Op ambtsbelofte,


^{5.1.2.e} (^{5.1.2.e})

^{5.1.2.e}

Op ambtsbelofte,

^{5.1.2.e} (^{5.1.2.e})

^{5.1.2.e}



Bijlage 1: Plattegrond

5.1.2.e



Bijlage 2: Slaapkamer 1



Bijlage 3: Badkamer

5.1.2.e



Bijlage 4: Wc

5.1.2.e



Bijlage 5: Keuken

GPS: 52,480915 / 4,659049



House rules

- 1. It is forbidden to smoke in the house.
2. It is forbidden to use the house for any other purpose than the one intended by the owner.
3. It is forbidden to use the house for any other purpose than the one intended by the owner.
4. It is forbidden to use the house for any other purpose than the one intended by the owner.

Regulamin wewnetrzny

- 1. Zakaz palenia tytoniu w mieszkaniu.
2. Zakaz wykorzystywania domu do celow innych niz przewidziane przez zarzadzajacego.
3. Zakaz wykorzystywania domu do celow innych niz przewidziane przez zarzadzajacego.
4. Zakaz wykorzystywania domu do celow innych niz przewidziane przez zarzadzajacego.

Regulile casei

- 1. Este interzis sa fuma in casa.
2. Este interzis sa foloseasca casa pentru alte scopuri decat cele prevazute de contract.
3. Este interzis sa foloseasca casa pentru alte scopuri decat cele prevazute de contract.
4. Este interzis sa foloseasca casa pentru alte scopuri decat cele prevazute de contract.

SNF 5
QR code
Additional information and contact details.

Noodprocedure Ontruimingsplan
Procedura awaryj podczas ewakuacji
1. Bij brand
2. Bij ontruiming
3. Bij ongevalen
4. Bij calamiteit en onraad
062275630

5.1.2.e

23 oktober 2025 18:24

2025-10-23 18:24

Bijlage 6: Huisregels