

5.1.2.e

Wij, verbalisanten, zijn door de woning heen gelopen. Hierbij hebben wij diverse foto's gemaakt. Wij, verbalisanten, zagen op een woonkamer met open keuken, slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3, slaapkamer 4, een toilet, een douche en een meterkast.

Hierop zijn wij, verbalisanten, met vervolg gegaan.

Brandveiligheid

Wij, verbalisanten, zagen dat er in de woning een blusdeken, brandblusser en rookalarm aanwezig was.

Dit proces-verbaal is door ons opgemaakt, gesloten en getekend te Beverwijk op donderdag 23 oktober 2025.

Op ambtsbelofte,


5.1.2.e (5.1.2.e)

5.1.2.e

Op ambtsbelofte,

5.1.2.e (5.1.2.e)

5.1.2.e



Bijlage 1 – Plattegrond

5.1.2.e




Bijlage 2 - Woonkamer + open keuken

5.1.2.e



Bijlage 3 - Slaapkamer

5.1.2.e



Bijlage 4 - Slaapkamer

5.1.2.e



Bijlage 5 - Toilet

5.1.2.e




Bijlage 6 - Badkamer



Bijlage 7 - Informatieposter

5.1.2.e



Bijlage 8 - Woonkamer + open keuken (2)

5.1.2.e



Bijlage 9 - Woonkamer + open keuken (3)