

- 5.1.2.e

-

Wij, verbalisanten, zijn door de woning heen gelopen. Hierbij hebben wij diverse foto's gemaakt. Wij, verbalisanten, zagen een hal, met een deur naar slaapkamer 1, een deur naar de douche en een deur naar de wc. Verderop in de gang zagen wij nog een deur naar slaapkamer 2 en 3. In het midden zagen wij een keuken met een eettafel tegen de muur aan.

Hierop zijn wij, verbalisanten, met vervolg gegaan.

Brandveiligheid

Wij, verbalisanten, zagen dat er in de woning blusdeken, brandblusser en rookmelders aanwezig waren.

Dit proces-verbaal is door ons opgemaakt, gesloten en getekend te Beverwijk op vrijdag 6 maart 2026.

Op ambtsbelofte,


5.1.2.e

(5.1.2.e)

Op ambtsbelofte,

5.1.2.e

(5.1.2.e)



Bijlage 1: Plattegrond

5.1.2.e

Bijlage 2: Slaapkamer 2

5.1.2.e

Bijlage 3: Keuken

5.1.2.e



Bijlage 4: Deur naar WC