

Huizen, 29 juni 2022

Plaats : ZELHEM  
Datum inspectie/werkz. : 28 juni 2022  
Ordernummer : 1022007005VvG\_1

Werkadres : Hummeloseweg 75, 7021 KN  
Inlichtingen : [redacted]  
Klantnr. / inzetplaats : D0003107 / IZP0004444

Geachte [redacted]

Op bovengenoemde datum hebben wij in uw opdracht het 5-jarlijks onderhoud van de olieafscheider van de wasplaats uitgevoerd bij het opgegeven werkadres. Hierbij zenden wij u de bevindingen van de inspectie. Het 5-jarlijks onderhoud is uitgevoerd conform Kiwa Beoordelingsrichtlijn BRL-K915/03.

### Visuele inspectie installatie van de wasplaats:

Kiwa-reinigingscertificaat UAR 4458 en controle-inspectierapport UAI 4499

De afvoerpunten lozen via een zandvanger (opvang wasplaats) op een betonnen gecombineerde olieafscheider (fabr. Aquafix) met een slibvanggedeelte met een inhoud van 4.500 liter en een olieafscheidingsgedeelte met een doorstroomsnelheid van 10 liter per seconde. In het olieafscheidingsgedeelte hangt een olievoeler, het alarmkastje hangt in de technische ruimte. Achter de installatie ligt een kunststoffen controleput.



Foto 1 : ligging installatie wasplaats



Foto 2 : gecombineerde slibvangput/olieafscheider



Foto 3 : olievoeler




Foto 4 : alarmkastje in technische ruimte

**Betreft** : Rapportage  
**Onderwerp** : lediging en inspectie olieafscheider De Hoop Mengvoeders B.V. olieafscheider wasplaats  
**Ons kenmerk** : 1022007005VvG


Bevindingen visuele inspectie:

- Geen gebreken of afwijkingen geconstateerd

Adviezen:

- Geen

Hoogachtend,





**TEEUWISSEN**  
rioolreiniging

Postbus 117, 1270 AC Huizen, Tel. 035 - 525 23 19, www.teeuwissen.com



# Reinigingscertificaat BRL-K915/03

"Onderhouden van Olie-afscheidingsinstallaties"  
Afgegeven door ondervermeld reinigingsbedrijf

## Opdrachtgever

De Heep Mangrovebeden BV  
Postbus 40  
7620 AA Zelhem

## Plaats van de installatie

De Heep Mangrovebeden BV  
Hummelsteeweg 75  
7621 KN Zelhem

Datum reiniging 20.6.22

Afvalstroomnummer 070657001075

## Gegevens van slibvangput en olie-afscheider

Type slibvangput Aquafix Inhoud slibvangput 4000 liter Combi-afscheider  
Type olie-afscheider Aquafix Inhoud olie-afscheider 1000 liter Ja  nee

## UITVOERING VAN DE REINIGING

- \_\_\_ stuk(s) kolken zijn geledigd en inwendig gereinigd.
- \_\_\_ stuk(s) goten zijn geledigd en inwendig gereinigd.
- De verbindingsleidingen zijn gecontroleerd op doorstroming.
- De verbindingsleidingen zijn inwendig gereinigd.
- De zandvanger is geledigd en inwendig gereinigd.
- De slibvangput is geledigd en inwendig gereinigd.
- De recyclingput is geledigd en inwendig gereinigd.
- De olie-afscheider is geledigd, inwendig gereinigd en afgevuld met water.
- De aanwezige vlotter is gecontroleerd en ingebruik gesteld.
- De controleput is geledigd en inwendig gereinigd.
- De afvalstoffen zijn afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerker.

Opmerkingen inst. compleet

## UITVOERING VAN DE CONTROLE

- Na het reinigen is de gehele olie-afscheidingsinstallatie gecontroleerd. De bevindingen hiervan zijn vastgelegd in het controle-inspectierapport met nummer UAI 054699 en/of controle-beproeversrapport met nummer UAB

## Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door bovengenoemd reinigingsbedrijf uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K915/03 "Onderhouden van Olie-afscheidingsinstallaties".

## Verklaring van het reinigingsbedrijf

Het reinigingsbedrijf verklaart dat de onderhoudswerkzaamheden aan de olie-afscheidingsinstallatie zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn K915/03 "Onderhouden van Olie-afscheidingsinstallaties".

Naam kwaliteitsverantwoordelijke persoon \_\_\_\_\_ Handtekening \_\_\_\_\_ Datum 20.6.22

Uitgevoerd door reinigingsbedrijf  
Teeuwissen Rioolreiniging Huizen B.V.  
Postbus 117, 1270 AC Huizen

Reinigingscertificaatnummer  
UAR 054699



**Kiwa Nederland B.V.**  
Sir Winston Churchill-laan 273  
Postbus 70 2280 AB Rijswijk  
Telefoon: +31 (0)88 9984 666  
Telefax: +31 (0)88 9984 420  
Internet: www.kiwa.nl

# Controle-inspectierapport BRL-K915/03

"Onderhouden van Olie-afscheidingsinstallaties"  
Afgegeven door ondervermeld controlebedrijf



**TEEUWISSEN**  
rioolreiniging

Postbus 117, 1270 AC Huizen, Tel. 035 - 525 23 19, www.teeuwissen.com



Partner for progress

## Opdrachtgever

De Hoop Mangucatan BU  
Postbus 40  
Juzo AA Zolhem

## Plaats van de installatie

De Hoop Mangucatan BU  
Hummelsteeg 75  
7021 LN Zolhem

Datum controle 20.6.22

Bijbehorend reinigingscertificaat nummer UAR 064999

## Gegevens van slibvangput en olie-afscheider

Type slibvangput Inhoud Max. sliblaag-opslagcapaciteit Toegestane max. sliblaagdikte (50%)  
Aquafix 4500 liter \_\_\_\_\_ cm 55 cm

Type olie-afscheider Inhoud Capaciteit Max. olie-opslagcapaciteit Toegestane max. olielaagdikte (80%)  
Aquafix 1500 liter \_\_\_\_\_ liters/sec \_\_\_\_\_ cm 16 cm

## Onderhoudsschema aanwezig

ja  nee

## Resultaten van de inspectie tijdens reiniging

Olielaag ZV _____ cm	Sliblaag ZV _____ cm	Te hoog niveau geweest?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Olielaag SVP <u>0.2</u> cm	Sliblaag SVP <u>10</u> cm	Te hoog niveau geweest?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Olielaag OBA <u>0.5</u> cm	Sliblaag OBA <u>4</u> cm	Te hoog niveau geweest?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Olielaag CP <u>0</u> cm	Sliblaag CP <u>1</u> cm	Te hoog niveau geweest?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee

## Verbindingsleidingen

Verstopt  ja  nee  
Zanduitspoeling  ja  nee  
Op afschot  ja  nee  
Wortelingroei  ja  nee

## Opzetstukken

Metaal  Beton  Gemetseld  
Wortelingroei  ja  nee  n.v.t.  
Zanduitspoeling bij verbindingen  ja  nee  n.v.t.

OA = olie-afscheider SVP = slibvangput ZV = zandvanger CP = controleput

Opmerking inst Wasplaats

## Resultaten van de controle na reiniging

Kolken  
 Metaal  Beton  Kunststof Status  goed  matig  slecht

Opmerking \_\_\_\_\_

Goten  
 Metaal  Beton  Kunststof Status  goed  matig  slecht

Opmerking \_\_\_\_\_

## Verbindingsleidingen

Metaal  Beton  Kunststof Status  goed  matig  slecht

Opmerking \_\_\_\_\_

Zandvanger aanwezig  ja  nee  
 Metaal  Beton  Kunststof Status  goed  matig  slecht  
Metaal  oppervlaktecorrosie  pitting  
Beton  beschadigingen  scheuren  
Kunststof  scheurvorming  verkleuring  delaminatie  blaarvorming  zwelling  
Coating in goede staat  ja  nee  n.v.t.

Opmerking \_\_\_\_\_

Controle-inspectierapportnummer: UAI 064999



# Controle-inspectierapport BRL-K915/03

"Onderhouden van Olie-afscheidingsinstallaties"  
Afgegeven door ondervermeld controlebedrijf



Partner for progress

## Resultaten van de controle na reiniging (vervolg)

### Slibvangput

<input type="checkbox"/> Metaal	<input checked="" type="checkbox"/> Beton	<input type="checkbox"/> Kunststof	Status	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> matig	<input type="checkbox"/> slecht
Metaal	<input type="checkbox"/> oppervlaktecorrosie			<input type="checkbox"/> pitting		
Beton	<input type="checkbox"/> beschadigingen			<input type="checkbox"/> scheuren		
Kunststof	<input type="checkbox"/> scheurvorming	<input type="checkbox"/> verkleuring		<input type="checkbox"/> delaminatie	<input type="checkbox"/> blaarvorming	<input type="checkbox"/> zwelling
Coating in goede staat	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> n.v.t.			

Opmerking \_\_\_\_\_

### Olie-afscheider

<input type="checkbox"/> Metaal	<input checked="" type="checkbox"/> Beton	<input type="checkbox"/> Kunststof	Status	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> matig	<input type="checkbox"/> slecht
Metaal	<input type="checkbox"/> oppervlaktecorrosie			<input type="checkbox"/> pitting		
Beton	<input type="checkbox"/> beschadigingen			<input type="checkbox"/> scheuren		
Kunststof	<input type="checkbox"/> scheurvorming	<input type="checkbox"/> verkleuring		<input type="checkbox"/> delaminatie	<input type="checkbox"/> blaarvorming	<input type="checkbox"/> zwelling
Coating in goede staat	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> n.v.t.			
Vlotter in goede staat	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> n.v.t.			
Coales.unit in goede staat	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t.			
Niveau-alarm in goede staat	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> n.v.t.			

Opmerking \_\_\_\_\_

Controleput aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee				
<input type="checkbox"/> Metaal	<input type="checkbox"/> Beton	<input checked="" type="checkbox"/> Kunststof	Status	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> matig	<input type="checkbox"/> slecht
Metaal	<input type="checkbox"/> oppervlaktecorrosie			<input type="checkbox"/> pitting		
Beton	<input type="checkbox"/> beschadigingen			<input type="checkbox"/> scheuren		
Kunststof	<input type="checkbox"/> scheurvorming	<input type="checkbox"/> verkleuring		<input type="checkbox"/> delaminatie	<input type="checkbox"/> blaarvorming	<input type="checkbox"/> zwelling
Coating in goede staat	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> n.v.t.			

Opmerking \_\_\_\_\_

Capaciteitsberekening olie-afscheider (plaatsing na 01/01/2007 volgens NEN-EN-858-2 en voor 01/01/2007 volgens NEN-7089)

Uitgevoerd  ja  nee Datum laatste berekening \_\_\_\_\_  
Situatie veranderd sinds laatste berekening  ja  nee

### Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door onderstaand controlebedrijf uitgevoerde controlewerkzaamheden geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K915/03 "Onderhouden van Olie-afscheidingsinstallaties".

### Verklaring van het controlebedrijf

Het controlebedrijf verklaart dat de controlewerkzaamheden aan de olie-afscheidingsinstallatie zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K915/03 "Onderhouden van Olie-afscheidingsinstallaties".

Naam \_\_\_\_\_

Datum

20.6.22

Uitgevoerd door controlebedrijf  
Teeuwissen Rioolreiniging Huizen B.V.  
Postbus 117, 1270 AC Huizen



Kiwa Nederland B.V.



Sir Winston Churchill-laan 273  
Postbus 70 2280 AB Rijswijk  
Telefoon: +31 (0)88 9984 666  
Telefax: +31 (0)88 9984 420  
Internet: www.kiwa.nl

### Controle-inspectierapportnummer

UAI 004499

Dit nummer ook vermelden op het reinigingscertificaat

# Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

## **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

## **K** Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens