

Van: [J], [J]
Verzonden: donderdag 8 juni 2023 14:23
Aan: [J], [J]
Onderwerp: opname bekveld
Bijlagen: 2023-06-08 Opname school Bekveld.docx

Dag [J],

Bijgaand mijn verslag. Heb je nog op- / aanmerkingen dan hoor ik dat graag van je.
Indien akkoord dan kan het wat mij betreft door naar [J] / [J] ter ondertekening

Met vriendelijke groet,

[J]
cluster Buiten
maandag t/m donderdag aanwezig



gemeente Bronckhorst

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

T (0575) 75 02 50

W www.bronckhorst.nl

Opname school Bekveld
Hogenkampweg 24
Hengelo
07-06-2023

Aanwezig



5 juli laatste dag onderwijs.

1 augustus streefdatum oplevering, kan mogelijk 14 dagen vroeger.

Als duidelijk dat er geen onderwijs terug komt, zullen alle losse inventaris stukken verwijderd zijn.

Resteert alles wat 'aard- en nagel vast zit' Dus ook eventueel later aangebrachte wand elementen / bekleding.

Rondgang:

Gebouw:

- Geen ledverlichting aanwezig;
- Veelal dubbel glas;
- Installatie onderhoud: Kimenay;
- Onderhoud inbraak / brand: NedFire;
- Onderhoud uitgevoerd overeenkomstig MJOP;
- Achtergevel linker zijde kozijnen hebben nog een schilderbeurt nodig;
- T.p.v. zelfde bouwdeel zijn wat zorgen over de staat van de dakpannen, deze breken af en toe / vallen naar beneden. Vooral bij slecht weer / harde wind;
- In lokaalrechts naast voordeur 1 plafondplaat zichtbaar aangetast door (?oude?) lekkage;
- Op zolder bij verschillende houten delen van de kapconstructie duidelijke sporen van aantasting door houtworm / boktor. Behandeld door oude aangetaste hout weg te kappen. Lijkt op aangetast spinthout. Geen zichtbare sporen van verdere behandeling;
- Op zolder 1 (?elektra?) kabel door scheidingsmuur naar buurman. [redacted] / [redacted] gaan uitzoeken wat dit is en of deze nog in gebruik.
- GelreVeste - bewoner / eigenaar naastgelegen woning zorgen voor verwijderen kabel / aansluiting;
- Bij hoofdentree binnenzijde, links boven klein stukje los zittend stucwerk. GelreVeste zorgt voor herstel;

- Buitenzijde voorgevel. Zowel links als rechts van hoofdentree, sporen van lekkage dakgoot. GelreVeste laat dit nakijken en indien nodig herstellen;
- Algemeen: veel overlast van vliegen. Bij teveel overlast kans op afgaan inbraak alarm.

Buitenterrein.

Tuin / speelplaats is 4 jaar geleden opnieuw ingericht. Speeltoestellen blijven staan of worden nog overgedaan aan andere scholen. Speeltoestellen worden onderhouden en gekeurd.

Naastgelegen woning:

Is particulier.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen