

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4721953
Aanvraagnaam	Aanvraag sloop vervallen zwembadhuisje
Uw referentiecode	-

Ingediend op	17-10-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Achter op ons terrein staat een vervallen oud-zwembadhuisje. Het is er door eerdere eigenaren illegaal geplaatst, heeft graffiti en asbest en een installatie dat het niet doet. Binnen een dichtgegooid oud zwembad. Het doet afbreuk aan de mooie natuur en is gevaarlijk voor kinderen en bezoekers.
---------------------	---

Opmerking	Het asbestinventarisatierapport kregen we de dag nadat de datum voor de aanvraag verliep. We hopen dat u dit spoedig kunt oppakken, [redacted] weet ervan. We hebben 16 november 2019 een huwelijk van mijn broer bij ons thuis, dus hopen dat het dan weg kan zijn. De firma Hearing heeft het al in de agenda staan. Hartelijke groet, [redacted]
-----------	--

Gefaseerd	Nee
-----------	-----

Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
---------------------------------	-----

Bijlagen die later komen	Tekening slopen per [redacted] (06 [redacted]) en de firma Haaring
--------------------------	--

Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen
------------------------------	------

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255DA
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Regelinklaan
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Oorspronkelijk apart binnenzwembadhuisje dichtbij
hoofdhuis dat als pension diende

Voert u de sloopwerkzaamheden
zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder
sloopwerkzaamheden

Hearing Hengelo, onder begeleiding van 

Adres uitvoerder
sloopwerkzaamheden

Beunksteeg 2
7255 MB Hengelo Gld

Op welke data en tijdstippen
worden de sloopwerkzaamheden
uitgevoerd?

eind oktober 2019, alleen in normale werkuren

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

eind oktober 2019, alleen in normale werkuren. Asbest
inventarisatie inmiddels voltooid.  weet
ervan.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het
slopen?

- ☒ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld
met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met
een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een
hydraulische kraanmachine met sloophamer of
sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van
de aard en de hoeveelheid van de
afvalstoffen die naar verwachting
zullen vrijkomen.

De asbestinventarieringsrapport beschrijft dat slechts een deel
van het gebouwte/schuurthe asbes bevat.

Wat is de afvoerbestemming van
de afvalstoffen?

Aangewezen afvoerplek per Haaring.

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal
vrij dat ter plaatse zal worden
gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een
aanwijzing gekregen om een
veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen particulier asbest verwijderen

Gaat het om het verwijderen van
maximaal 35m² van de volgende
materialen? ☐ Ja, geschroefde asbesthoudende platen met
hechtgebonden vezels, niet zijnde dakleien
☐ Ja, asbesthoudende vloertegels
☐ Ja, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking
☐ Nee, (ook) andere materialen
☒ Nee, meer dan 35m²

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit. Zie inventarisatierapport. Het dak is toevallig precies
35m².

Naam uitvoerder
asbestverwijderingswerkzaamheden. Haaring Hengelo Gld.

Adres uitvoerder
asbestverwijderingswerkzaamheden. Haaring Hengelo Gld.
Beunksteeg 2
7255 MB Hengelo Gld.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Rapport_pdf	Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-10-17	In behandeling