Geldrop-Mierlo

Brandveiligheidscontro

Woningen

X controle / ☐ hercontrole

Adres : [redacted]

Toezichthouder(s) : [redacted]

Datum : **11-11-2020**

Gesproken met : **Bewoners**

Functie : **Toezichthouder brandveiligheid**

	Tijdens de controle is gecontroleerd op de volgende punten:	In orde?		
		Ja	Nee	n.v.t.
01.	Is de voordeur / achterdeur (vluchtweg) van binnenuit direct te openen	X		
02.	Is de vluchtroute vrij van obstakels van boven naar beneden	X		
03.	Is er vluchtroute aanduiding in het bouwwerk aanwezig		X	
04.	Is er een vluchtplan aanwezig en doorgesproken met bewoners		X	
05.	Zijn voldoende blusmiddelen aanwezig. / sproeischuimblusser / blusdeken		X	
06.	Blusmiddelen worden 2 jaarlijks gekeurd (sticker aanwezig)		X	
07.	De brandblusmiddelen moeten zichtbaar en onbelemmerd toegankelijk zijn.		X	
08.	Voldoet de electriciteits voorziening aan de NEN 1010	X		
09.	Is de woning /bouwwerk beveiligd met aardlek schakelaar	X		
10.	Worden verlengsnoeren niet verlengd	X		
11.	Is de meterkast vrij van brandbare goederen	X		
12.	Worden laders uit het stop contact gehaald als het opladen klaar is	X		
13.	Wordt de CV installatie regelmatig gecontroleerd	X		
14.	Is de ruimte rondom de CV Ketel op een afstand van minimaal 1 mtr vrij van brandbare materialen	X		
15.	Zijn er voldoende rookmelders aanwezig en zijn deze functioneel		X	
16.	Zijn er koolmonoxidemelders aanwezig bij een open verbrandingstoestel		X	
17.	Zijn de hoofdafsluiters van het gas en electra goed bereikbaar	X		
18.	Is de gasslang van de kookvoorziening in goede staat	X		
19.	Wordt het filter van de afzuig kap regelmatig gereinigd			X
20.	Er is geen (kans) op gevaar.	X		
21.	Is er spraken van kamer gewijze verhuur	?	?	

Opmerkingen Toezichthouder:

De woning ziet er verzorgd uit en is in goede staat.

4 slaapplekken begane grond in 2 aparte ruimtes en 1 op de 1e verdieping

Handtekening toezichthouder
(voor afgifte aan eigenaar/gebruiker)

[redacted]

Handtekening en naam contactpersoon

[redacted]