

## Woningen

controle /  hercontrole

Adres : Hulst 149  
 Toezichthouder(s) : [REDACTED]  
 Datum : 11-11-2020  
 Gesproken met : Eigenaar woning  
 Functie :

	Tijdens de controle is gecontroleerd op de volgende punten:	In orde?		
		Ja	Nee	n.v.t.
01.	Is de voordeur / achterdeur (vluchtweg) van binnenuit direct te openen	X		
02.	Is de vluchtroute vrij van obstakels van boven naar beneden	X		
03.	Is er vluchtroute aanduiding in het bouwwerk aanwezig		X	
04.	Is er een vluchtplan aanwezig en doorgesproken met bewoners		X	
05.	Zijn voldoende blusmiddelen aanwezig. / sproeischuimblusser / blusdeken		X	
06.	Blusmiddelen worden 2 jaarlijks gekeurd (sticker aanwezig)		X	
07.	De brandblusmiddelen moeten zichtbaar en onbelemmerd toegankelijk zijn.		X	
08.	Voldoet de electriciteits voorziening aan de NEN 1010	X		
09.	Is de woning /bouwwerk beveiligd met aardlek schakelaar	X		
10.	Worden verlengsnoeren niet verlengd	X		
11.	Is de meterkast vrij van brandbare goederen	X		
12.	Worden laders uit het stop contact gehaald als het opladen klaar is	X		
13.	Wordt de CV installatie regelmatig gecontroleerd	X		
14.	Is de ruimte rondom de CV Ketel op een afstand van minimaal 1 mtr vrij van brandbare materialen	X		
15.	Zijn er voldoende rookmelders aanwezig en zijn deze functioneel		X	
16.	Zijn er koolmonoxidemelders aanwezig bij een open verbrandingstoestel		X	
17.	Zijn de hoofdafsluiters van het gas en electra goed bereikbaar	X		
18.	Is de gas slang van de kookvoorziening in goede staat	X		
19.	Wordt het filter van de afzuig kap regelmatig gereinigd			X
20.	Er is geen (kans) op gevaar.	X		
21.	Is er spraken van kamer gewijze verhuur	X		

**Opmerkingen Toezichthouder:**

De CV is voor het laatst gekeurd in 2019

De woning is netjes en in goede staat

Geen rookmelders aanwezig, eigenaar zegt toe deze te regelen. Was er al mee bezig

Handtekening toezichthouder  
(voor afgifte aan eigenaar/gebruiker)

Handtekening en naam contactpersoon

[REDACTED]

[REDACTED]