



WIRTGEN GROUP
Kleemann







BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 (primaire) ontdoener 2 ontvanger 3 handelaar 4 bemiddelaar

afzender **Van Kaathoven Nederland B.V.**

straat + nr **Boutenslaan 195**

postc. + woonpl. **5654 AN Eindhoven**

VIHB-nummer

factuuradres

postbus of straat + nr

postc. + woonpl.

3^a ontdoener **Van Kaathoven Nederland B.V.**

straat + nr **Boutenslaan 195**

postc. + woonpl. **5654 AN Eindhoven**

4^a uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 afzender 2 ontdoener 3 ontvanger 4 inzamelaar 5 vervoerder 6 uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder **Van Kaathoven Nederland B.V.**

straat + nr **Boutenslaan 195**

postc. + woonpl. **5654 AN Eindhoven**

VIHB-nummer **525007VIHB**

6 kenteken **45-BJL-7**

van Kaathoven

Actie Afvoeren

Container: 40 m3 haakcontainer open

Ticket No: JTU35508

3^b locatie van herkomst

straat + nr

postc. + woonpl.

datum aanvang transport **26-09-2024**

4^b locatie van bestemming **Van Kaathoven - loc. Uden**

straat + nr **Vliegeniersstraat 27**

postc. + woonpl. **5405 BH Uden**

datum ontvangst transport **26-09-2024**

route-inzameling ja nee

routelijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ja nee

repererende vrachten ja nee

zie toelichting

afvalstroomnummer

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/
verpakking

eural
code

verw.
meth.

geschatte
hoeveelheid
(kg)


10533U000661

Bedrijfsafval brandbaar

200301

A02









Melding besluit bodemkwaliteit

Meldingnummer: 660471.0
Melding gedaan op: 22-06-2023
Melding type: Toepassing partij

Melding gedaan door:



Status: Verzonden

1. Algemene gegevens van de toepasser / eigenaar

Naam [redacted]
Postadres [redacted]
[redacted] Nuenen
Telefoonnummer [redacted]
Faxnummer --
E-mailadres --
Rechtspersoon Natuurlijk persoon

Contactpersoon

Naam [redacted] [redacted]
Telefoonnummer [redacted]
Mobielnummer [redacted]
E-mailadres [redacted]

2. Algemene gegevens van de toepasser / uitvoerder

Naam --
Postadres --
Telefoonnummer --
Faxnummer --
E-mailadres --

Contactpersoon

Naam --
Telefoonnummer --
Mobielnummer --
E-mailadres --

3. Beoogde toepassing bouwstoffen, grond of baggerspecie

Toegepast materiaal: Grond
Toepassingstype: Toepassing op landbodem volgens generiek toetsingskader
Toepassingsgebied: --

4. Project details

Naam: N.v.t.
Startdatum: --
Einddatum: --

5. Toepassing details

Toe te passen partij

Startdatum: 05-07-2023
Afrondingsdatum: 08-07-2023
Materiaal hoeveelheid: 1500 m³

6. Adresgegevens van de toepassingslocatie

Adres: [Redacted]
Postcode: [Redacted]
Plaats: Nuenen
X-coördinaat: [Redacted]
Y-coördinaat: [Redacted] J
Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld: 18,00
Omschrijving: --
Plattegrond
Plattegrond:




7. Gegevens van de locatie van herkomst

Grondbewerkingsinrichting:	--
Adres:	Frederiklaan 10A
Postcode:	5616NH
Plaats:	Eindhoven
X-coördinaat:	160588
Y-coördinaat:	383658
Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld:	13,00
Omschrijving:	--

Plattegrond

Plattegrond:



8. Wie is bevoegd gezag voor de toepassing

Bevoegd Gezag Type:	Gemeente
Bevoegd Gezag	
Naam:	Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Afdeling:	--
Adres:	Postbus 10000
Postcode:	5670GA
Plaats:	NUENEN
Telefoonnummer:	040-2631631
Faxnummer:	040-2833165

9. Bodemfunctieklassse en bodemkwaliteitsklasse ter plaatse van de toepassing

Bodemfunctieklassse:	Landbouw / natuur (AW 2000)
Bodemkwaliteitsklasse:	Voldoet aan de achtergrondwaarden (AW 2000)

10. Milieuhygiënische verklaringen

Milieuhygiënische verklaringen:	Verklaring op basis van bodemonderzoek
Naam erkende uitvoerende instantie	milon bv
Rapportnummer	20231560
Milieuhygiënische verklaringen:	20231560 - partijkeuring fiberturf Fredriklaan 10A te Eindhoven (2).pdf
Kwaliteitgegevens bestand:	--
Partijsplitsing	
Partij gesplitst:	nee
Partijrelatie:	--
Splitsing uitgevoerd:	--
Datum splitsing:	--

11. Status (Bevoegd Gezag)

Kenmerk Melder:



Opmerking melder:

--

Kenmerk bevoegd gezag:	--
Naam behandelaar:	--
Opmerking bevoegd gezag:	--
Indicatie 'Volledig':	Onbekend
Indicatie 'Goedgekeurd':	Onbekend
Indicatie 'Ingetrokken door melder':	Onbekend
Indicatie 'Partij is toegepast':	Onbekend
Indicatie 'Administratief afgehandeld':	Onbekend
Indicatie 'Toezicht houden in het veld':	Onbekend
Indicatie 'Toezicht gehouden in het veld':	Onbekend
Indicatie 'Bruikbaar voor bodemkwaliteitskaart':	Onbekend



Controleverslag fysiek toezicht Bbk

1. Algemeen			
Locatieadres	[REDACTED]	Toezichthoud(st)er	[REDACTED]
Gemeente	Nuenen	Projectnummer	300434
Kadastrale gegevens	Nuenen sectie [REDACTED] en sectie [REDACTED]	Controledatum	17 oktober 2023
Perceeleigenaar	[REDACTED]	Controletijdstip	13.00 uur

2. Contact gegevens	
Toepasser	Perceel eigenaar
Adres	[REDACTED] Nuenen
Transporteur	onbekend

3. Achtergrond en mogelijke overtredingen

Op 17 oktober om 13.30 uur heeft [REDACTED] toezichthouder Wbb/Bbk van de ODZOB een bezoek gebracht aan een landbouwperceel gelegen ter hoogte van [REDACTED] en [REDACTED] in Nuenen. Het betreft kadastraal perceel Nuenen, sectie [REDACTED] en sectie [REDACTED].

Het betreft de fysieke controle naar aanleiding van een signaal dat grond is toegepast op het betreffende perceel. In de nabijheid van de locatie is recentelijk één melding gedaan in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) voor het toepassen van grond. Bbk-melding 660471.0, op de locatie [REDACTED] in Nuenen, waar de Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant (ODZOB) op 23 juni 2023 namens de gemeente mee heeft ingestemd. Het vermoeden bestaat dat het om dezelfde partij gaat.

4. Gegevens mogelijke onderliggende melding		(melding opgenomen in de bijlage)	
Meldingsnummer	660471.0 [REDACTED] Nuenen	Startdatum toepassing	5 juli 2023
Meldingsdatum	22 juni 2023	Einddatum toepassing	onbekend
Nummer rapport of certificaat	Partijkeuring Frederiklaan 10a te Eindhoven, Milon BV projectnummer 20231560, d.d. 14 juni 2023		
Herkomst partij	Frederiklaan 10a te Eindhoven	Adviesbureau	Milon
Materiaal	Grond (of afvalstof)	Gemelde hoeveelheid	1.500 m ³
Kwaliteit partij	Aw		
Toepassing	Aanvullen van sloten		



5. Bevindingen vrije veld toezicht	Ja	Nee	Opmerking
Signaal van derde	X		
Gegevens derde	anoniem		
Is de toepassing/opslag van een particulier?		X	Partij is door bemiddelaar geleverd
Zijn de kwaliteitsgegevens van de grond ter plaatse aanwezig?		X	Geen activiteit op de locatie
Komt de toepassing overeen met de melding (art 42 bbk)?		X	Ander kadastraal perceel Nuenen A 3655 en D 3649
Wordt in de toekomst nog meer grond toegepast?	Onbekend		
Wordt er gereden met transportbonnen?	Onbekend		
Wordt er ter plaatse grond opgeslagen (depot)?		X	
Betreft het een ontgronding?		X	
Bevat de partij bijmenging(en)?	Ja		PE-vezels (plastic) fibreturf
Wat is de hoeveelheid en kwaliteit van de toegepaste of opgeslagen grond of bouwstof?	1.500 m ³ gemeld	Kwaliteit	Aw
Wordt er grond van deze locatie afgevoerd?		X	
Toelichting			

Hieronder volgt een toelichting op de waarnemingen tijdens de controle. In de bijlage zijn enkele foto's opgenomen.

Tijdens de locatie inspectie is er niemand aanwezig op de locatie. De locatie is in gebruik als weiland en voorzien van een hekwerk (draad) er zijn geen activiteiten anders dan grazen van vee.

Op het eerste oog is niet waarneembaar dat er grond is toegepast omdat de locatie is begroeit met gras.

In tegenstelling tot het aangrenzende terrein is de bodem aanzienlijk droger ook ligt de locatie iets hoger. Als met een schep gaten worden gemaakt is duidelijk dat er sprake lijkt te zijn van een afwijkende bodemopbouw. De toplaag circa 20 cm bestaat uit grover zand dan te verwachten in dit gebied (beekdal). Ook zijn bijmengingen zichtbaar van kunststofdeeltjes. Dit laatste zou kunnen duiden op de Fibreturf (PE-vezels) die aanwezig zouden zijn in de grond afkomstig van de herkomstlocatie aan de Frederiklaan 10a te Eindhoven, zoals in de melding is (660471.0) is opgenomen

In de rapportage van de AP04-keuring behorende bij de melding die is gedaan voor [REDACTED] (660471.0) werd gesproken over de aanwezigheid van PE-vezels in de grond ter versteviging van het veld. De grond zou worden gezeefd voorafgaande aan de toepassing (zie passage hoofdstuk 5, Partijkeuring Frederiklaan 10a te Eindhoven, Milon BV projectnummer 20231560, d.d. 14 juni 2023). Het is onduidelijk of dit is gebeurd.

Omdat de locatie is begroeid is niet eenduidig vast te stellen waar grond is toegepast en waar niet. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig of informatie van de toepasser/ eigenaar.

Tijdens de controle is een emmer gevuld met de toplaag.



6. Overig	Ja	Nee	Opmerking
Is er sprake van illegaal samengevoegde grond (art 4.3.2 Rbk/art 15 Bbk)		X	(bodemsignaal ILT)
Uitzonderingen (art. 38 lid 6 Bbk). De zorgplicht geldt altijd!	n.v.t.		

Conclusie

Op basis van de controle kan het volgende worden geconcludeerd:

- Op de gecontroleerde locatie lijkt grond toegepast in de toplaag circa 20 – 30 cm. Mogelijk om het terrein op te hogen in verband met wateroverlast.
- Het is onbekend hoeveel grond is toegepast binnen het perceel en waar.
- In de zandige toplaag zijn visueel PE vezels waarneembaar. Dit kan er op duiden dat grond is toegepast die in juni is gemeld in de nabijheid van onderhavige locatie (bbk 660471.0), die eigendom is van dezelfde eigenaar. In dat geval zijn er enkele afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke melding
- .
- De PE vezels zijn veelvuldig aanwezig in de gecontroleerde grond ter plaatse van de toepassingslocatie op het landbouwperceel gelegen ter hoogte van [redacted] en [redacted] in Nuenen. De PE vezels zijn al geconstateerd tijdens de uitgevoerde partijkeuring ter plaatse van de Frederiklaan 10a te Eindhoven. Gesteld kan worden dat er mogelijk geen sprake is van grond. De toepasser en/of ontdoener had de grond kunnen ontdoen van de vezels bijvoorbeeld door deze te zeven, zoals ook was opgenomen in de partijkeuring.

Op basis van bovenstaande bevindingen zijn de volgende overtredingen te benoemen.

- Op de locatie ter plaatse van het landbouwperceel gelegen ter hoogte van [redacted] en [redacted] in Nuenen is grond toegepast. Deze toepassing (ophogen terrein) is niet gemeld bij het daarvoor bedoelde meldpunt, dat is een overtreding van artikel 42 van het Besluit bodemkwaliteit.
- Als voor de toepassing op perceel [redacted] en mogelijk [redacted] de melding 660471.0 was bedoeld is deze melding incorrect. Deze betreffende melding wijkt op de volgende punten af van de toepassing op onderhavig perceel:
 - o De locatie aanduiding klopt niet;
 - o De grond is toegepast voor het ophogen van het perceel, in plaats van het dempen van een sloot/ watergang.
- In de grond zijn PE vezels aanwezig (meer dan sporadisch). Daarmee voldoet het materiaal mogelijk niet aan de definitie van grond zoals beschreven in artikel 1.1 van het Besluit.
- Als geen sprake is van grond dient het materiaal mogelijk te worden bestempeld als een afvalstof.

7. Verslag		
	Dit verslag zal indien nodig worden verzonden aan:	
x	Opdrachtgever	Gem. Nuenen
	Melder	[redacted]
x	eigenaar	[redacted]
	overig	



7. Verslag		
	Handhavingscoördinator/ kleurspoorhouder	██████████@odzob.nl eigen e-mail
x	LHS-overleg	
	Afschrift bevoegd gezag arbeidsomstandighedenwet	Inspectie SZW, Postbus 820, ██████████ Utrecht // ██████████@inspectieszw.nl
x	Doormelding milieudelict handhavingspartners (iom jurist/BOA)	Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Regionaal Milieu Team, Postbus 528, 5600 AM Eindhoven
x	Afschrift in geval van overtreding Kwalibo (ketenhandhaving)	Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) via webformulier: http://www.ilent.nl/contact/melden/index.aspx
x	Bijlagen	Foto's tekeningen en meldingen

Naar waarheid opgemaakt, 6-11-2022

Eindhoven,





Bijlagen



Situatieschets



Locatie uitgevoerde controle



Locatie melding toepassen partij 660471.0



Oorspronkelijke melding

Melding besluit bodemkwaliteit

Meldingnummer: 660471.0
Melding gedaan op: 22-06-2023
Melding type: Toepassing partij
Melding gedaan door: [Redacted]

Status: Verzonden



Instemming

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: vrijdag 23 juni 2023 14:20
Aan: [REDACTED].nl
CC: [REDACTED]@nuenen.nl
Onderwerp: Akkoord BBK-melding 660471.0 [REDACTED] Nuenen

Geachte [REDACTED]

Met betrekking tot de door u ingediende melding ingevolge het Besluit bodemkwaliteit Bbk melding 660471.0 d.d. 22-06-2023, delen wij u het volgende mede.

Op basis van uw melding Bbk hebben wij voldoende informatie van u ontvangen. Wij hebben de melding beoordeeld en de gemelde toepassing is akkoord.

Uit de door u aangeleverde kwaliteitsgegevens (Partijkeuring Frederiklaan 10a te Eindhoven, Milon BV projectnummer 20231560, d.d. 14 juni 2023) blijkt dat de grond afkomstig van het voetbalveld uit het PSV-stadion, voldoet aan de klasse AW2000. De concentraties PFAS voldoen aan de toepassingsnorm landbouw/natuur van het handelingskader PFAS.

De grond met een volume van circa 1.500 m³ zal worden gebruikt voor het dempen van sloten binnen de locatie aan [REDACTED] in Nuenen. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf 5 juli 2023.

Namens de gemeente Nuenen stemmen wij in met deze toepassing. We willen u erop wijzen dat er mogelijk nog andere wet- en regelgeving van toepassing kan zijn voordat kan worden gestart met de werkzaamheden. Zo wordt met het oog op het dempen van de sloten opgemerkt dat dit niet zondermeer is toegestaan. Geadviseerd wordt om e.e.a. af te stemmen met de gemeente en/of het Waterschap.

Steekproefsgewijs zullen onze toezichthouders voor het Besluit bodemkwaliteit een controle op uw werk uitvoeren. Wij gaan ervan uit dat u hieraan alle medewerking zal verlenen.

Deze e-mail is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waartegen bezwaar of beroep openstaat.



Foto's controle

Foto 01: Locatie perceel [redacted] richting [redacted]



Foto 02: Perceel A [redacted] gezien van af [redacted]



Foto 03: openplekken

Foto 04: Open plekken gezien in noordelijke richting





05: Matig grofzand met PE vezels



06: Matig grof droogzand met PE vezels



Controleverslag fysiek toezicht Bbk

1. Algemeen			
Locatieadres	[REDACTED]	Toezichthoud(st)er	[REDACTED]
Gemeente	Nuenen	Projectnummer	300434
Kadastrale gegevens	Nuenen sectie [REDACTED] en sectie [REDACTED] [REDACTED].9	Controledatum	17 oktober 2023
Perceeleigenaar	[REDACTED]	Controletijdstip	13.00 uur

2. Contact gegevens	
Toepasser	Perceel eigenaar
Adres	[REDACTED] Nuenen
Transporteur	onbekend

3. Achtergrond en mogelijke overtredingen

Op 17 oktober om 13.30 uur heeft [REDACTED] toezichthouder Wbb/Bbk van de ODZOB een bezoek gebracht aan een landbouwperceel gelegen ter hoogte van [REDACTED] en [REDACTED] in Nuenen. Het betreft kadastraal perceel Nuenen, sectie [REDACTED] en sectie [REDACTED].

Het betreft de fysieke controle naar aanleiding van een signaal dat grond is toegepast op het betreffende perceel. In de nabijheid van de locatie is recentelijk één melding gedaan in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) voor het toepassen van grond. Bbk-melding 660471.0, op de locatie [REDACTED] in Nuenen, waar de Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant (ODZOB) op 23 juni 2023 namens de gemeente mee heeft ingestemd. Het vermoeden bestaat dat het om dezelfde partij gaat.

4. Gegevens mogelijke onderliggende melding		(melding opgenomen in de bijlage)	
Meldingsnummer	660471.0 [REDACTED] Nuenen	Startdatum toepassing	5 juli 2023
Meldingsdatum	22 juni 2023	Einddatum toepassing	onbekend
Nummer rapport of certificaat	Partijkeuring Frederiklaan 10a te Eindhoven, Milon BV projectnummer 20231560, d.d. 14 juni 2023		
Herkomst partij	Frederiklaan 10a te Eindhoven	Adviesbureau	Milon
Materiaal	Grond (of afvalstof)	Gemelde hoeveelheid	1.500 m ³
Kwaliteit partij	Aw		
Toepassing	Aanvullen van sloten		



5. Bevindingen vrije veld toezicht	Ja	Nee	Opmerking
Signaal van derde	X		
Gegevens derde	anoniem		
Is de toepassing/opslag van een particulier?		X	Partij is door bemiddelaar geleverd
Zijn de kwaliteitsgegevens van de grond ter plaatse aanwezig?		X	Geen activiteit op de locatie
Komt de toepassing overeen met de melding (art 42 bbk)?		X	Ander kadastraal perceel Nuener [REDACTED]
Wordt in de toekomst nog meer grond toegepast?	Onbekend		
Wordt er gereden met transportbonnen?	Onbekend		
Wordt er ter plaatse grond opgeslagen (depot)?		X	
Betreft het een ontgronding?		X	
Bevat de partij bijmenging(en)?	Ja		PE-vezels (plastic) fibreturf
Wat is de hoeveelheid en kwaliteit van de toegepaste of opgeslagen grond of bouwstof?	1.500 m ³ gemeld	Kwaliteit	Aw
Wordt er grond van deze locatie afgevoerd?		X	
Toelichting			

Hieronder volgt een toelichting op de waarnemingen tijdens de controle. In de bijlage zijn enkele foto's opgenomen.

Tijdens de locatie inspectie is er niemand aanwezig op de locatie. De locatie is in gebruik als weiland en voorzien van een hekwerk (draad) er zijn geen activiteiten anders dan grazen van vee.

Op het eerste oog is niet waarneembaar dat er grond is toegepast omdat de locatie is begroeit met gras.

In tegenstelling tot het aangrenzende terrein is de bodem aanzienlijk droger ook ligt de locatie iets hoger. Als met een schep gaten worden gemaakt is duidelijk dat er sprake lijkt te zijn van een afwijkende bodemopbouw. De toplaag circa 20 cm bestaat uit grover zand dan te verwachten in dit gebied (beekdal). Ook zijn bijmengingen zichtbaar van kunststofdeeltjes. Dit laatste zou kunnen duiden op de Fibreturf (PE-vezels) die aanwezig zouden zijn in de grond afkomstig van de herkomstlocatie aan de Frederiklaan 10a te Eindhoven, zoals in de melding is (660471.0) is opgenomen

In de rapportage van de AP04-keuring behorende bij de melding die is gedaan voor [REDACTED] (660471.0) werd gesproken over de aanwezigheid van PE-vezels in de grond ter versteviging van het veld. De grond zou worden gezeefd voorafgaande aan de toepassing (zie passage hoofdstuk 5, Partijkeuring Frederiklaan 10a te Eindhoven, Milon BV projectnummer 20231560, d.d. 14 juni 2023). Het is onduidelijk of dit is gebeurd.

Omdat de locatie is begroeid is niet eenduidig vast te stellen waar grond is toegepast en waar niet. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig of informatie van de toepasser/ eigenaar.

Tijdens de controle is een emmer gevuld met de toplaag.



6. Overig	Ja	Nee	Opmerking
Is er sprake van illegaal samengevoegde grond (art 4.3.2 Rbk/art 15 Bbk)		X	(bodemsignaal ILT)
Uitzonderingen (art. 38 lid 6 Bbk). De zorgplicht geldt altijd!	n.v.t.		

Conclusie

Op basis van de controle kan het volgende worden geconcludeerd:

- Op de gecontroleerde locatie lijkt grond toegepast in de toplaag circa 20 – 30 cm. Mogelijk om het terrein op te hogen in verband met wateroverlast.
- Het is onbekend hoeveel grond is toegepast binnen het perceel en waar.
- In de zandige toplaag zijn visueel PE vezels waarneembaar. Dit kan er op duiden dat grond is toegepast die in juni is gemeld in de nabijheid van onderhavige locatie (bbk 660471.0), die eigendom is van dezelfde eigenaar. In dat geval zijn er enkele afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke melding
- .
- De PE vezels zijn veelvuldig aanwezig in de gecontroleerde grond ter plaatse van de toepassingslocatie op het landbouwperceel gelegen ter hoogte van de Rietmussen en De Dommel in Nuenen. De PE vezels zijn al geconstateerd tijdens de uitgevoerde partijkeuring ter plaatse van de Frederiklaan 10a te Eindhoven. Gesteld kan worden dat er mogelijk geen sprake is van grond. De toepasser en/of ontdoener had de grond kunnen ontdoen van de vezels bijvoorbeeld door deze te zeven, zoals ook was opgenomen in de partijkeuring.

Op basis van bovenstaande bevindingen zijn de volgende overtredingen te benoemen.

- Op de locatie ter plaatse van het landbouwperceel gelegen ter hoogte van [REDACTED] en De Dommel in Nuenen is grond toegepast. Deze toepassing (ophogen terrein) is niet gemeld bij het daarvoor bedoelde meldpunt, dat is een overtreding van artikel 42 van het Besluit bodemkwaliteit.
- Als voor de toepassing op perceel [REDACTED] en mogelijk [REDACTED] de melding 660471.0 was bedoeld is deze melding incorrect. Deze betreffende melding wijkt op de volgende punten af van de toepassing op onderhavig perceel:
 - o De locatie aanduiding klopt niet;
 - o De grond is toegepast voor het ophogen van het perceel, in plaats van het dempen van een sloot/ watergang.
- In de grond zijn PE vezels aanwezig (meer dan sporadisch). Daarmee voldoet het materiaal mogelijk niet aan de definitie van grond zoals beschreven in artikel 1.1 van het Besluit.
- Als geen sprake is van grond dient het materiaal mogelijk te worden bestempeld als een afvalstof.

7. Verslag		
	Dit verslag zal indien nodig worden verzonden aan:	
x	Opdrachtgever	Gem. Nuenen
	Melder	[REDACTED] J
x	eigenaar	[REDACTED]
	overig	



7. Verslag		
	Handhavingscoördinator/ kleurspoorhouder	██████████@odzob.nl eigen e-mail
x	LHS-overleg	
	Afschrift bevoegd gezag arbeidsomstandighedenwet	Inspectie SZW, Postbus 820, ██████████ Utrecht // ██████████@inspectieszw.nl
x	Doormelding milieudelict handhavingspartners (iom jurist/BOA)	Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Regionaal Milieu Team, Postbus 528, 5600 AM Eindhoven
x	Afschrift in geval van overtreding Kwalibo (ketenhandhaving)	Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) via webformulier: http://www.ilent.nl/contact/melden/index.aspx
x	Bijlagen	Foto's tekeningen en meldingen

Naar waarheid opgemaakt, 6-11-2022

Eindhoven,





Bijlagen



Situatieschets



Locatie uitgevoerde controle



Locatie melding toepassen partij 660471.0



Oorspronkelijke melding

Melding besluit bodemkwaliteit

Meldingnummer:	660471.0
Melding gedaan op:	22-06-2023
Melding type:	Toepassing partij
Melding gedaan door:	[Redacted]
Status:	Verzonden



Instemming

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: vrijdag 23 juni 2023 14:20
Aan: [REDACTED].nl
CC: [REDACTED]@nuenen.nl
Onderwerp: Akkoord BBK-melding 660471.0 [REDACTED] Nuenen

Geachte [REDACTED]

Met betrekking tot de door u ingediende melding ingevolge het Besluit bodemkwaliteit Bbk melding 660471.0 d.d. 22-06-2023, delen wij u het volgende mede.

Op basis van uw melding Bbk hebben wij voldoende informatie van u ontvangen. Wij hebben de melding beoordeeld en de gemelde toepassing is akkoord.

Uit de door u aangeleverde kwaliteitsgegevens (Partijkeuring Frederiklaan 10a te Eindhoven, Milon BV projectnummer 20231560, d.d. 14 juni 2023) blijkt dat de grond afkomstig van het voetbalveld uit het PSV-stadion, voldoet aan de klasse AW2000. De concentraties PFAS voldoen aan de toepassingsnorm landbouw/natuur van het handelingskader PFAS.

De grond met een volume van circa 1.500 m³ zal worden gebruikt voor het dempen van sloten binnen de locatie aan [REDACTED] in Nuenen. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf 5 juli 2023.

Namens de gemeente Nuenen stemmen wij in met deze toepassing. We willen u erop wijzen dat er mogelijk nog andere wet- en regelgeving van toepassing kan zijn voordat kan worden gestart met de werkzaamheden. Zo wordt met het oog op het dempen van de sloten opgemerkt dat dit niet zondermeer is toegestaan. Geadviseerd wordt om e.e.a. af te stemmen met de gemeente en/of het Waterschap.

Steekproefsgewijs zullen onze toezichthouders voor het Besluit bodemkwaliteit een controle op uw werk uitvoeren. Wij gaan ervan uit dat u hieraan alle medewerking zal verlenen.

Deze e-mail is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waartegen bezwaar of beroep openstaat.



Foto's controle

Foto 01: Locatie perceel [redacted] richting [redacted]



Foto 02: Perceel A [redacted] gezien van af [redacted]



Foto 03: openplekken

Foto 04: Open plekken gezien in noordelijke richting





05: Matig grofzand met PE vezels



06: Matig grof droogzand met PE vezels

17 okt 2023 13:01:42

Nuenen
Nederland

5



17 okt. 2023 13:01:45


Nederland




17 okt. 2023 13:01:53

Nederland









Nederland

17 okt. 2023 13:03:59



17 okt 2023 13:06:20

Nederland




17 okt 2023 13:06:22

Nederland



17 okt. 2023 13:06:25



Nederland

17 okt. 2023 13:07:48

Nederland



17 okt. 2023 13:07:51

Nederland



17 okt. 2023 13:09:24

Nederland



17 okt. 2023 13:09:27

Nederland



17 okt. 2023 13:09:32

Nederland



17 okt. 2023 13:09:41

Nederland




17 okt. 2023 13:09:45

Nederland





























28 jun 2024, 09:36:41

Nederland







28 jun 2024, 09:51:07


Nederland








10 sep 2024, 11:12:33



Nederland



10 sep 2024, 11:12:35



Nederland




10 sep 2024 11:14:22

Nederland




10 sep 2024, 11:14:36



Nederland

10 sep 2024, 11:14:50



Nederland




10 sep 2024, 11:15:25


Nederland



10 sep 2024, 11:16:38



Nederland



10 sep 2024 11:17:02

[REDACTED]
Nederland



10 sep 2024, 11:17:36

Neaerand




10 sep 2024, 11:19:17

Nederland




10 sep 2024, 11:22:54



Nederland



10 sep 2024, 11:22:56



Nederland




10 sep 2024, 11:23:19

[REDACTED]

Nederland




16 sep 2024, 12:02:50



Nederland




16 sep 2024, 12:02:53



Nederland




16 sep 2024, 12:02:56



Nederland



16 sep 2024, 12:03:18



Nederland





16 sep 2024, 12:08:42



Nederland

16 sep 2024, 12:08:46

[REDACTED]
Nederland




16 sep 2024, 12:08:55

[REDACTED]
Nederland



16 sep 2024, 12:09:34



Nederland

