



Gemeente Son en Breugel Bouwcontroleformulier

Zaaknummer: 1802539

Adres: [REDACTED] Buitengebied Son en Breugel

Plaats: Son en Breugel

Omschrijving: Vervolg locatie bezoek het verborgen paradijs.

Start:	Gereed:
09 augustus 2023	

Aanwezig tijdens de controle:

Contactpersoon:	Bedrijf:	Telefoonnummer:
[REDACTED] [REDACTED]@sonenbreugel.nl	Gemeente Son en Breugel www.sonenbreugel.nl	06 [REDACTED] 0499-491491

Datum:	Constatering:
17/01	<p>Tijdens de her-controle was er niemand aanwezig op de locatie. De locatie was niet vrij toegankelijk maar via het naastgelegen perceel kon ik het perceel van afstand controleren.</p> <p>Bij de entree waren duidelijk sporen in de sneeuw te zien van fietsen. Dit geeft aan dat er vrij recent nog locatiebezoek is geweest.</p> <p>Vanaf het naast gelegen perceel was duidelijk te zien dat geen bouwwerken of opstallen verwijderd zijn. Door de afstand en de weersomstandigheden was het niet mogelijk om de aangebrachte verharding te controleren.</p>

Controle uitgevoerd.

Naam inspecteur: [REDACTED]

Handtekening: [REDACTED]



Figuur 1. Entree van het perceel, de sporen in de sneeuw geven aan dat er wel locatiebezoek is.



Figuur 2. Zicht op de kas en de tuinhuis, gebouw 6.



Figuur 3. Zicht op gereedschapsschuur gebouw nummer 9.



Figuur 4. Zicht op het kippenhok gebouw nummer 14.



Figuur 5. Zicht op pipowagen 1, nummer 17.



Figuur 6. Zicht op het woonhuis, gebouw nummer 13.



Figuur 7. Zicht op de boomhut, gebouw nummer 20.



Figuur 8. Zicht op pipowagen 2, gebouw nummer 19.



Figuur 9. Zicht op het woonhuis, gebouw nummer 13.