

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 4 december 2020 14:14
Aan: [redacted]@staphorst.nl>
Onderwerp: RE: Controle [redacted]
Bijlage(n): Rapport herstel sloot [redacted].pdf

Hoi [redacted]

Bijgaande het rapport van de herstelwerkzaamheden voor de gedempte sloot.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Toezichthouder bouw
(0522) [redacted]

Van: [redacted]@staphorst.nl>
Verzonden: dinsdag 24 november 2020 15:55
Aan: [redacted]@staphorst.nl>
Onderwerp: Controle [redacted]

Hallo [redacted]

De demping aan [redacted] is volgens de pachter, de [redacted] hersteld. Wil jij op controle gaan en mij een rapport toesturen? Het lijkt mij goed als de pachter bij deze controle aanwezig is, zodat hij e.e.a. kan toelichten. Er is namelijk onduidelijkheid geweest over waar precies een greppel heeft gelegen. Het is geen sloot geweest. Aan de hand van luchtfoto's heb ik geprobeerd aan dhr. Visscher aan te geven wat hij waar precies moest herstellen, maar dat blijft lastig. Omdat jij eerder ter plaatste bent geweest, lijkt het mij goed dat jij op locatie gaat.

[redacted] weet dat het even kan duren i.v.m. de drukte momenteel. Zijn telefoonnummer is: 06 – [redacted].

Groet, [redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted] medewerker Omgevingsrecht
(0522) [redacted]

Toezichtrapportage Bouw / RO

Zaaknummer: Z35218 en Z35219

A. Locatie algemeen	
Naam bewoners en/of bedrijf:	
Adres:	
Postcode en woonplaats:	Rouveen
Postadres (indien van toepassing):	
Website bedrijf (indien van toepassing):	
KvK nummer (indien van toepassing):	
Soort bedrijf (indien van toepassing):	
Reeds verleende omgevingsvergunning:	
Kadastrale gegevens perceel:	

B. Gegevens eigenaar	
Naam eigenaar:	
Adres:	
Postcode en woonplaats:	7951 GK Staphorst
Naam eigenaar:	
Adres:	
Postcode en woonplaats:	7954 EH Rouveen

C. Gegevens overtreder(s)	
Naam overtreder(s):	
Hoedanigheid:	Pachter percelen
Adres:	
Postcode en woonplaats:	7954 DP Rouveen
Telefoonnummer:	
E-mailadres:	

D. Gegevens controlebezoek	
Datum vorige controlebezoek:	12 oktober 2020
Datum huidige controlebezoek:	2 en 4 december 2020
Soort controle:	Fysieke controle
Reden controle:	Herstel gedempte sloot
Gehanteerde werkwijze bij de controle:	
Tijdstip aanvang controlebezoek:	Omstreeks 10.00 uur
Aangekondigd:	Ja, op afspraak
Naam en functie van de toezichthouder:	
Gelegitimeerd:	Nee
Gesproken met:	
- Naam:	
- Hoedanigheid (bv. eigenaar/huurder):	

Paraaf toezichthouder:

Handhavingsverzoek:	Nee
Spoedeisendheid (gevaar of ernstige hinder):	Nee
Foto's toegevoegd:	Ja
Luchtfoto locatie toegevoegd:	Nee
Overtredingen geconstateerd:	Nee

E. Gegevens bouwwerk (indien van toepassing)	
Afmetingen:	n.v.t.
Bouwhoogte:	n.v.t.
Goothoogte:	n.v.t.
Monument:	n.v.t.

Welke constatering zijn er gedaan?

De gedempte sloten zijn in voldoende mate hersteld naar de oorspronkelijke situatie.



Foto 1

Paraaf toezichthouder:

[Redacted signature]

	 woensdag 2 december 2020 Foto 2
Welke overtredingen zijn er geconstateerd?	n.v.t.
Relevante wetsartikelen:	n.v.t.
Opmerkingen:	n.v.t.

Staphorst, 4 december 2020

Naam toezichthouder:  

Handtekening:

 

Paraaf toezichthouder:

 

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen