

Van: "[REDACTED]"
Verzonden: donderdag 3 december 2020 11:10
Aan: "[REDACTED]" <[REDACTED]@staphorst.nl>
Onderwerp: [REDACTED]
Bijlage(n): image003.png, image004.jpg, image005.jpg, image006.jpg, image007.png, foto 1.jpg, foto 2.jpg, Foto's StreetSmart.docx

Hoi [REDACTED],

Vrijdag 4-dec. 10:00 uur heb ik een afspraak met [REDACTED] op locatie.

Woensdag 2-dec. ben ik alvast even lang het [REDACTED] gereden. De greppels zijn (deels) hersteld, zie foto 1 en 2. In het Word-document staan foto's van de situatie voor de demping. *Bron: StreetSmart d.d. 20-7-2020*

De greppel is bij de bocht in de weg niet hersteld.

Zoals je kan zien in de foto van 12 okt. 2020, onderstaand in deze mail, is daar wel grond uitgesmeerd. Ik vraag mij af of er in verleden wel een greppel heeft gezeten?

De tekening 'Oorspronkelijke situatie met luchtfoto en BGT, d.d. 0-11-2020' geeft aan van niet. Maar als ik de foto's van StreetSmart bekijk lijkt het alsof er een heel klein greppeltje heeft gezeten, gezien de verdorde planten langs de afrastering. Ter plaatse van de sloot aan de andere kant van de weg zijn er ook verdorde planten te zien.

Wil je er ook eens naar kijken, en hoor graag wat jij vindt?
Is de greppel voldoende hersteld of niet?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Toezichthouder bouw
(0522) [REDACTED]

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@staphorst.nl>
Verzonden: maandag 30 november 2020 12:13
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@staphorst.nl>
Onderwerp: FW: Overtreding ongedaan maken - ons kenmerk: : Z35218 en 35219

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED] medewerker Omgevingsrecht
(0522) [REDACTED]

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@staphorst.nl>
Verzonden: dinsdag 10 november 2020 15:38
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]>
Onderwerp: Overtreding ongedaan maken - ons kenmerk: : Z35218 en 35219

Geachte [REDACTED],

Naar aanleiding van onze brief (voornemen last onder dwangsom) aan u van 15 oktober 2020, verzonden op 20 oktober 2020, heeft u telefonisch contact opgenomen en aangegeven dat u de overtreding ongedaan wil maken en de situatie weer in de oude staat wil herstellen.

Bijgaand treft u twee luchtfoto's en drie foto's van de percelen aan. Op deze foto's kunt u zien waar de greppels hebben gelegen en kunt u zien hoe de oorspronkelijke greppel eruit zag. Deze greppels moeten weer uitgegraven worden en de grond dient u af te voeren. Zoals ik u heb uitgelegd, mag u de grond niet over het land uitsmeren. Daarvoor heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Met u is afgesproken dat u het zult herstellen en dat wij komen controleren of de situatie in de oude staat hersteld is. U heeft nog tot 2 december 2020 de tijd om deze werkzaamheden uit te voeren.

Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact met mij opnemen.

diep de greppel is geweest.

Op deze foto kunt u goed zien hoe

cid:822a1508-5fd1-4c77-81a3-f819aba86d1c@staphorst.nl cid:3729a0fc-5166-4a08-baf5-f91d122e3789@staphorst.nl

Met vriendelijke groet,

  medewerker Omgevingsrecht
(05ZZ)  

Met vriendelijke groet,

medewerker Omgevingsrecht

Telefoon: (0522) 

Postadres: Postbus 2, 7950 AA Staphorst

Bezoekadres: Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst

Informatie: www.staphorst.nl



woensdag 2 december 2020



woensdag 2 december 2020















Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen