

Toezichtrapportage

Betreft: Gedeeltelijk gedempte sloot.

Zaaknummer:

Volgnummer: 02

1. Locatie algemeen	
Naam bewoners en/of bedrijf:	-
Adres:	[REDACTED]
Postcode en woonplaats:	- Staphorst
Postadres (indien van toepassing):	
Website bedrijf (indien van toepassing):	
KvK nummer (indien van toepassing):	
Soort bedrijf (indien van toepassing):	
Reeds verleende omgevingsvergunning:	
Kadastrale gegevens perceel:	[REDACTED]

2. Gegevens eigenaar	
Naam eigenaar:	[REDACTED]
Adres:	[REDACTED]
Postcode en woonplaats:	7951 KV Staphorst
Postadres (indien van toepassing)	
Telefoonnummer:	
E-mailadres:	

3. Gegevens overtreder(s)	
Naam overtreder(s):	[REDACTED]
Adres:	[REDACTED]
Postcode en woonplaats:	7951 KV Staphorst
Telefoonnummer:	
E-mailadres:	

4. Gegevens controlebezoek	
Datum vorige controlebezoek:	7 februari 2024
Datum huidige controlebezoek:	10 juli 2024
Soort controle:	Controle fysiek
Reden controle:	Het dempen van een sloot.
Gehanteerde werkwijze bij de controle:	
Tijdstip aanvang controlebezoek:	Omstreeks 11.08 uur
Aangekondigd:	Nee
Naam en functie van de toezichthouder:	[REDACTED], Toezichthouder gemeente Staphorst
Gelegitimeerd:	Nee
Gesproken met:	[REDACTED]
■ Naam:	
■ Hoedanigheid (bv. eigenaar/huurder):	
Handhavingsverzoek:	Nee
Spoedeisendheid (gevaar / ernstige	Nee

Paraaf toezichthouder:

[REDACTED]

hinder):	
Foto's toegevoegd:	Ja
Luchtfoto locatie toegevoegd:	Ja
Overtredingen geconstateerd (voorlopig oordeel toezichthouder):	Ja, uit verhaal van [REDACTED] J

5. Gegevens bouwwerk (indien van toepassing)	
Afmetingen:	-
Bouwhoogte:	-
Goothoogte:	-
Monument:	-
Soort monument:	-

6. Welke constatering(en) zijn er gedaan?
Geconstateerd: [REDACTED] J hebben het eerste gedeelte van de sloot gedempt ter plekke van de [REDACTED] J zo vertelden ze. Uit onderzoek (lucht) foto's blijkt dat er in 2023 een bermsloot langs de percelen [REDACTED] J s gedempt. voor deze werkzaamheden is geen omgevingsvergunning verleend of aangevraagd. Bestemmingsplan De locatie valt onder Bestemmingsplan Buitengebied Staphorst en heeft daarin de bestemming Artikel 6 Agrarisch met waarden- Landschap. Hierin staat omschreven dat het verboden is werkzaamheden uit te voeren zonder omgevingsvergunning. Je kunt hierbij denken aan het dempen/graven van sloten en aanleggen van oppervlakteverharding. De heren vertelden ook dat ze het lang niet eens waren met de ruilverkaveling, dat er diverse sloten waren gedempt door anderen, waar niets aan gedaan was. Als de andere sloten weer in ere hersteld waren, deden hun dat ook.
Foto 1:



Foto [redacted] te Staphorst

7. Welke overtredingen zijn er geconstateerd (voorlopig oordeel toezichthouder)?

- Het dempen van een sloot.

8. Relevante wetsartikelen

-

9. Opmerkingen

Plaats: Staphorst
Datum: 12 juli 2024

Ondertekening toezichthouder: [redacted]

Paraaf toezichthouder:

[redacted]



Luchtfoto met daarop in rood aangegeven waar de sloot gedempt is.

Paraaf toezichthouder:

[Redacted signature]

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen