

Toezichtrapportage demping (berm)sloot

Betreft: demping bermsloot perceel [redacted]
aan de [redacted]

Zaaknummer:

Volgnummer: 01

Versie 2021.02

1. Locatie algemeen

Naam bewoners en/of bedrijf:	n.v.t.
Adres:	[redacted]
Postcode en woonplaats:	-
Postadres (indien van toepassing):	-
Website bedrijf (indien van toepassing):	-
KvK nummer (indien van toepassing):	-
Soort bedrijf (indien van toepassing):	-
Reeds verleende omgevingsvergunning:	n.v.t.
Kadastrale gegevens perceel:	[redacted]

2. Gegevens eigenaar

Naam eigenaar 1:	[redacted]
Adres:	[redacted]
Postcode en woonplaats:	7951 LV Staphorst
Naam eigenaar 2:	[redacted]
Adres:	[redacted]
Postcode en woonplaats:	7951 PC Staphorst
Naam eigenaar 3:	[redacted]
Adres:	[redacted]
Postcode en woonplaats:	7954 DR Rouveen

3. Gegevens overtreder(s)

Naam overtreder(s):	Idem aan onderdeel 2
Hoedanigheid:	
Adres:	
Postcode en woonplaats:	
Telefoonnummer:	
E-mailadres:	

4. Gegevens controlebezoek

Datum vorige controlebezoek:	n.v.t.
Datum huidige controlebezoek:	12 april 2021
Soort controle:	
Reden controle:	Demping bermsloot
Gehanteerde werkwijze bij de controle:	Fysiek en vastleggen d.m.v. foto's
Tijdstip aanvang controlebezoek:	Omstreeks 12.25 uur
Aangekondigd:	Nee

Paraaf toezichthouder:

Pagina 1 van 7

[redacted]

Naam en functie van de toezichthouder:	[REDACTED] J, toezichthouder gemeente Staphorst
Gelegitimeerd:	Nee
Gesproken met:	Op het moment van bezoek niemand aanwezig
• Naam: • Hoedanigheid (bv. eigenaar/huurder):	
Handhavingsverzoek:	Nee
Spoedeisendheid (gevaar / ernstige hinder):	Nee
Foto's toegevoegd:	Ja
Luchtfoto locatie toegevoegd:	Ja
Overtredingen geconstateerd (voorlopig oordeel toezichthouder):	Ja

5. Welke constatering zijn er gedaan?

De bermsloot ter plaatse van het perceel over de gehele breedte gedempt ca. 40 meter.

De sloot - [REDACTED] J - is eigendom van de gemeente Staphorst.

De geconstateerde situatie is vermoedelijk al enige periode aanwezig. Wat ook mogelijk is dat er nooit een sloot heeft gezeten (zie bijlage 3).

De langs sloot tussen perceel [REDACTED] J is over een lengte van ca. 7 meter gedempt.



Foto 1



12 april 2021 om 12:26

Foto 2



12 april 2021 om 12:26

Foto 3



--

6. Welke overtredingen zijn er geconstateerd (voorlopig oordeel toezichthouder)?

Er is een bermsloot gedeeltelijk gedempt aan de kopse zijde van het perceel, en een deel van de langs sloot tussen de percelen  

7. Relevante wetsartikelen

Volgens jurist

8. Opmerkingen

n.v.t.

Plaats: Staphorst
Datum: 20 april 2021


Ondertekening toezichthouder:  

Bijlagen:

Bijlage 1: Luchtfoto locatie

Bijlage 2: Kadastrale kaart

Bijlage 3: Legger oppervlaktewater WDODelta 2019 vastgesteld



Paraaf toezichthouder:

Pagina 4 van 7



Bijlagen

Bijlage 1: Luchtfoto locatie



Figuur 1.1: Luchtfoto locatie met de geconstateerde overtreding



Figuur 1.2: Locatie met de geconstateerde overtreding

Paraaf toezichhouder:

[Redacted signature]

Bijlage 2: Kadastrale kaart



Paraaf toezichthouder:

Pagina 6 van 7

[Redacted signature]



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen